

令和元年9月27日

消費者安全法の重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データベースの登録について

令和元年9月16日から令和元年9月22日までに消費者安全法第12条第2項により消費者庁に通知のあった下記の消費者事故等の情報を、令和元年9月27日付けで事故情報データベースに登録しましたので、お知らせします。

1. 事故情報(食中毒情報を除く。)

	事故発生日	製品名等	事故内容	発生都道府県
1	令和元年8月27日	普通乗用自動車	発進時にエンジンが停止し、ボンネットから発煙。	千葉県
2	令和元年9月3日	エアゾール式簡易消火具	屋内で保管中にエアゾール式簡易消火具が破裂。	三重県
3	平成31年4月28日	やかん(キャンプ用)	やかん(キャンプ用)からコップへ熱湯を注いでいたところ、ふたが外れ、コップを持っていた手に熱湯がかかり火傷。	岐阜県
4	令和元年9月19日	スマートフォン	充電中のスマートフォンから発煙、発火。	大阪府

2. リコール・自主回収情報

	製品名等	届出内容
1	普通乗用自動車(マクラレーン マクラレーン Senna)	普通乗用自動車(電気装置)のリコール。(外-2915) エンジンハーネスの配策が不適切なため、エンジンハーネスとリンクパイプのヒートシールドが接触しているものがある。そのため、車両振動によりエンジンハーネスが損傷し、警告灯が点灯して、最悪の場合、走行中にエンストする、又は、触媒が過熱されて火災に至るおそれがある。
2	普通乗用自動車(トヨタ ノア 他)	普通乗用自動車(①燃料装置、②乗車装置)のリコール。(4567) ①ハイブリッド車の燃料ポンプにおいて、当該ポンプへかかる電圧が高く、かつモータブラシの組付けが不適切なため、ブラシが傾いて過大なスパークが発生し異常摩耗することがある。そのため、燃料ポンプが作動不良となりエンストするおそれがある。 ②運転者席および助手席のシートリクライニング機構において、リクライニングロック用のスプリングを取付けるスプリングスペーサ成形時の端部形状が不適切なため、リクライニング操作の繰返しにより当該スプリングがスプリングスペーサから外れるものがある。そのため、シートバックを保持できなくなり、最悪の場合、リクライニングレバーが戻らないことに気づかず走行すると、意図せずシートバックが倒れるおそれがある。
3	普通乗用自動車(アウディ アウディ A1 1.4/90kw 他)	普通乗用自動車(自動変速機油圧制御システム)のリコール。(外-2917) 7速Sトロニック型自動変速機のメカトロニクスにおいて、アッパーハウジングのねじ切り加工が不適切なため、耐久性が不足しているものがある。そのため、アクキュレーターの継続的な油圧変化による疲労の蓄積により、アッパーハウジングに亀裂が発生し、油圧が低下して、最悪の場合、駆動力が伝達されず走行できなくなるおそれがある。

3. 食中毒情報

	事故発生日	原因施設・原因食品	病因物質	発生都道府県
1	令和元年9月8日	飲食店(9月5日の食事)	カンピロバクター	長野県
2	令和元年9月9日	飲食店(9月6日の食事)	カンピロバクター	神奈川県
3	令和元年9月4日	飲食店(9月3日の弁当)	サルモネラ属菌	北海道
4	令和元年9月11日	飲食店(9月8日の食事)	カンピロバクター	京都府
5	令和元年8月13日	飲食店(8月10日の食事)	カンピロバクター	神奈川県
6	令和元年8月31日	給食施設(8月30日及び31日の食事)	不明	神奈川県

7	令和元年9月15日	飲食店(9月13日の食事)	カンピロバクター	長崎県
8	令和元年9月14日	飲食店(9月13日の食事)	カンピロバクター	福岡県

「2. リコール・自主回収情報」欄のリコール情報等における()内の数字は、リコール届出番号、改善対策届出番号を記載しています。
消費者安全調査委員会(消費者庁)に申出のあった事故情報については、右端に※印を記載しています。

上記情報は、令和元年9月30日20時以降、事故情報データベースで「消費者事故等(2019年9月27日登録分)」をフリーワードに入力すると検索可能になります。
上記事故の詳細は事故情報データベースを御覧ください。
(URL: <http://www.jikojoho.go.jp>)

本件に対する問合せ先
消費者庁消費者安全課 中野 西口
TEL : 03(3507)9263 FAX : 03(3507)9290