

令和2年5月21日

消費者安全法に基づく重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データベース登録について

消費者安全法第12条第2項により消費者庁に通知のあった下記の消費者事故等の情報を、事故情報データベースに登録することとしましたので、お知らせします。

1. 事故情報(食中毒情報を除く。)

	事故発生日	製品名等	事故内容	発生都道府県
1	令和2年5月7日	可とう管ガス栓	ガス給湯器の可とう管ガス栓からガスが漏えい。	北海道
2	令和2年5月9日	ポータブルDVDプレーヤー	充電中のポータブルDVDプレーヤーから発煙。	岩手県

2. リコール・自主回収情報

	製品名等	届出内容
1	自動二輪車(ヤマハ マジェスティ S XC155)	自動二輪車(原動機)のリコール。(4744) 原動機において、シリンダヘッドを締付けるナットの加工が不適切なため、ねじ山が潰れているものがある。そのため、シリンダヘッドの締付け力が不足し、高速走行等の高負荷時にシリンダヘッドガスケットの気密性が損なわれ、冷却水が燃焼室内に浸入して点火プラグが濡れ、最悪の場合、エンストしたり、始動できなくなるおそれがある。
2	普通乗用自動車(ランドローバー レンジローバースポーツ)	普通乗用自動車(車体)のリコール。(外-3030) テールゲートに装着されているリヤスポイラーにおいて、接着工程の作業指示が不適切なため、当該リヤスポイラー上部と下部の密着性が低下しているものがある。そのため、当該リヤスポイラー上部が剥がれ、最悪の場合、走行中に外れて落下するおそれがある。
3	焼売	アレルギー(乳)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和2年5月8日/販売地域 神奈川県)
4	自動二輪車(BMW BMW C400GT 他)	自動二輪車(原動機)のリコール。(外-3027) スロットルケーブルにおいて、防水設計が不適切なため、当該ケーブルに雨水等が浸入することがある。そのため、低温時に浸入した水が凍結し、最悪の場合、アクセルグリップが戻らず、原動機の回転が下がらなくなるおそれがある。
5	普通乗用自動車(ベントレー ベンティガ W12 他)	普通乗用自動車(乗員保護装置)のリコール。(外-3031) 3列目左右両シートベルト上部アンカーにおいて、取付ボルト軸部の寸法が不足しているため、当該ボルトをボディパネルに対して十分に締結できていない。そのため、車両衝突時に当該ボルトがボディパネルから外れ、乗員を適切に拘束することができないおそれがある。
6	普通乗用自動車(三菱 パジェロ)	普通乗用自動車(緩衝装置)のリコール。(4739) 前輪緩衝装置の右側ロアアームにおいて、溶接工程での部品の固定が不十分なため、溶接位置がずれ、溶接強度が不十分なものがある。そのため、制動時の負荷により溶接部位がはがれ、走行が不安定になるおそれがある。
7	普通乗用自動車(三菱 アウトランダーPHEV 他)	普通乗用自動車(座席ベルト)のリコール。(4740) 第二席用右側座席ベルトにおいて、製造工程内の部品管理が不適切なため、左側座席ベルト用の部品を組み込んだものがある。そのため、衝突時に座席ベルトの引き出し性が悪化し、乗員の保護性能が低下するおそれがある。
8	ししやも唐揚げ	アレルギー(小麦)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和2年5月12日/販売地域 神奈川県)

3. 食中毒情報

	事故発生日	原因施設・原因食品	病因物質	発生都道府県
1	令和2年5月7日	販売店(5月6日に販売された食品)	アニサキス	熊本県

2	令和2年5月10日	飲食店(5月10日の弁当)	アニサキス	京都府
3	令和2年5月10日	販売店(販売日不明の食品)	アニサキス	東京都

4. 留意事項

これらは、消費者安全法の規定に基づく通知内容の概要であり、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

「2. リコール・自主回収情報」の届出内容欄のリコール情報等における()内の数字は、リコール届出番号、改善対策届出番号です。消費者安全調査委員会(消費者庁)に申出のあった事故情報については、右端に※印を記載しています。

上記情報は、登録後、事故情報データベース(URL: <http://www.jikojoho.go.jp>)で「消費者事故等(2020年5月21日公表分)」をフリーワードに入力すると検索可能になります。

本件に対する問合せ
消費者庁消費者安全課 照井、西口
TEL : 03(3507)9263 FAX : 03(3507)9290