

令和 2 年 11 月 19 日

消費者安全法に基づく重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データベース登録について

消費者安全法第12条第2項により消費者庁に通知のあった下記の消費者事故等の情報を、事故情報データベースに登録することとしましたので、お知らせします。

1. 事故情報（食中毒情報を除く。）

	事故発生日	製品名等	事故内容	発生都道府県
1	令和2年11月1日	その他のサービス(トレーニングジム)	トレーニングジムにおいて、利用者が酸素カプセルを使用中、破裂音が生じて扉が変形。	新潟県
2	令和2年10月7日	電気式浴室換気乾燥機	電気式浴室換気乾燥機を使用中、発煙し、一部に焦げ。	広島県
3	令和2年10月17日	エアコン	エアコンの室内機から発火。	神奈川県
4	令和2年9月15日	障害福祉サービス	障害福祉施設において、職員がベッドの柵を上げ忘れたため、寝返りを打った利用者が転落し、頭頂部裂傷の軽傷。	宮城県
5	令和2年9月30日	保育サービス	保育施設において、幼児が床に敷かれたマットの段差でバランスを崩して転倒し、右足打撲の軽傷。	群馬県
6	令和2年8月19日	その他のサービス(カーテンボックス等の取付け)	事業者が取り付けたカーテンボックス等が落下し、右肩打撲等の軽傷。	埼玉県

2. リコール・自主回収情報

	製品名等	届出内容
1	側車付き自動二輪車(BRP Can-Am Ryker 900 Rally 他)	側車付き自動二輪車(走行装置)のリコール。(外-3118) 前後のホイールにおいて、ホイールナットの強度が不足しているため、当該ナットに亀裂が生じることがある。そのため、当該ナットの締結力が低下し、最悪の場合、ホイールが外れるおそれがある。
2	側車付き自動二輪車(BRP Can-Am Ryker 900 Rally 他)	側車付き自動二輪車(走行装置)のリコール。(外-3119) 前後のホイールにおいて、組付点検作業が不適切なため、ホイールナットの締付トルクが不足しているものがある。そのため、当該ナットが緩み、最悪の場合、ホイールが外れるおそれがある。
3	パン	アレルギー(えび、かに)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和2年11月8日／販売地域 神奈川県)
4	普通乗用自動車(トヨタ スープラ)	普通乗用自動車(燃料装置)のリコール。(4850) 樹脂製燃料タンクにおいて、溶着工程の管理が不適切なため、接合面が溶込み不足となっているものがある。そのため、タンクの内圧変化等で接合面が剥がれ、燃料が漏れるおそれがある。
5	普通乗用自動車(BMW BMW Z4 sDrive 20i)	普通乗用自動車(燃料装置)のリコール。(外-3127) 樹脂製燃料タンクにおいて、溶着工程の管理が不適切なため、接合面が溶込み不足となっているものがある。そのため、タンクの内圧変化等で接合面が剥がれ、燃料が漏れるおそれがある。
6	コロッケ	アレルギー(卵)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和2年11月11日／販売地域 神奈川県)

3. 食中毒情報

	事故発生日	原因施設・原因食品	病因物質	発生都道府県
1	令和2年11月3日	飲食店(11月2日の食事)	サルモネラ属菌	愛媛県

2	令和2年11月1日	宿泊施設(10月31日の食事)	サルモネラ属菌	愛知県
3	令和2年10月8日	飲食店(10月5日の食事)	カンピロバクター	神奈川県
4	令和2年10月30日	飲食店(10月27日の食事)	カンピロバクター	埼玉県
5	令和2年11月2日	飲食店(10月31日の食事)	カンピロバクター	大阪府
6	令和2年10月31日	宿泊施設(10月31日の食事)	黄色ブドウ球菌	北海道
7	令和2年11月7日	飲食店(11月6日の食事)	アニサキス	三重県

4. 留意事項

これらは、消費者安全法の規定に基づく通知内容の概要であり、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

「2. リコール・自主回収情報」の届出内容欄のリコール情報等における()内の数字は、リコール届出番号、改善対策届出番号です。
消費者安全調査委員会(消費者庁)に申出のあった事故情報については、右端に※印を記載しています。

上記情報は、登録後、事故情報データベース(URL: <https://www.jikojocho.go.jp>)で「消費者事故等(2020年11月19日公表分)」をフリーワードに入力すると検索可能になります。

本件に対する問合せ
消費者庁消費者安全課 照井、西口
TEL : 03(3507)9263 FAX : 03(3507)9290