消費者事故等の通知状況等について

- 〇消費者安全法に基づき、生命・身体被害に関する消費者事故等として消費者庁に通知された事案(H21.9.1~H21.11.30)は555件(関係行政機関: 337件、地方公共団体等: 218件)
- ○全体の約3割(157件)が重大事故等に係るもの(関係行政機関より82件、 地方公共団体等より75件)
- 〇消費者安全情報総括官制度として、事案の性質が明らかでない事案、被 害拡大防止の方策が明らかでない事案等について、関係府省庁間の連 携強化

(主な例)古書店における本棚倒壊(10月)、清涼菓子への異物混入(11月) 等

〇消費者庁では、被害拡大・再発防止を図るため、重大事故等の概要を定期的に公表するとともに、通知元に対して追跡確認を行ったうえで、事案の処理状況を以下のように仕分け、分析・究明を推進

(A)対策済 :対策実施等により事案処理済

(B)対策検討・実施中:原因分析結果を踏まえ対策案の検討もしくは実施中 (C)分析着手: 関係機関等により原因分析着手もしくは着手予定

(D)未進展その他:進展の見られない事案、事実確認が困難な事案

○通知状況(H21.9.1~H21.11.30)

| | | 食品 | 製品 | 施設 | 役務 | その他 | 計 |
|---------|--------|-----|-----|----|----|-----|-----|
| 関係行政機関 | 消費者事故等 | 147 | 86 | 11 | 66 | 27 | 337 |
| | 重大事故等 | 1 | 21 | 9 | 48 | 3 | 82 |
| 地方公共団体等 | 消費者事故等 | 48 | 124 | 21 | 25 | 0 | 218 |
| | 重大事故等 | 3 | 48 | 9 | 15 | 0 | 75 |

〇追跡確認状況(H21.10.31現在)

| | | 関係行政機関 | 地方公共団体 | 計 |
|-----------------|-------------|--------|--------|-----|
| 仕分け | (A)対策済 | 12 | 8 | 20 |
| | (B)対策検討·実施中 | 21 | 2 | 23 |
| | (C)分析着手 | 10 | 21 | 31 |
| | (D)未進展その他 | 1 | 17 | 18 |
| | 小計 | 44 | 48 | 92 |
| その他(相談者非公表希望など) | | 17 | 10 | 27 |
| | 合計 | 61 | 58 | 119 |

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

ア. 関係行政機関からの通知

| 管理番号 | 報告受理日 | 事故発生日 | 製品名等 | 事故内容(通知後判明した事項も含む) | 事故発生 都道府県 | 速報段階の状況 | 未進展その他 | 分析着手 | 対策検討·実施中 | 対策済 |
|-------------|------------|------------|--|--|--------------|---------|--------|----------|---|--|
| E3090904-01 | 平成21年9月4日 | 平成21年7月30日 | ダイハツ・ロッキーF300S | 山中にて約30分間アイドリングで駐車後、室内で煙草に火をつけた途端、引火、1名重傷、1名軽傷。当該車両は以前から走行中にガソリン臭が発生。燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェックバルブの耐久性が不十分なため、チェックバルブに亀裂が発生し、燃料蒸発ガスが車室内に漏れ、ライター等の火が引火して火災。 | _ | 概要公表 | | | | 事業者において、当該 車両にかかるリコール を実施済み |
| F090908-01 | 平成21年9月8日 | 平成21年9月7日 | 加湿空気清浄機 | 社会福祉施設内で稼動させていた当該加湿空気洗 浄機の中心部から発火。 | 佐賀県 | 概要公表 | | 関係機関等調査中 | | |
| F090911-01 | 平成21年9月11日 | 平成21年9月10日 | 自動車 | 車庫に駐車したところ、ボンネット内から白煙が上がり、発火燃焼。車両と車庫を焼毀。 事業者によるとバッテリーの接続不具合から発火と 推測。 | 島根県 | 概要公表 | | | | 通知元において、車に 起因するものではない と推測 |
| E3090914-01 | 平成21年9月14日 | 平成21年9月14日 | 路線バス | 当該路線バスが停留所で乗降扱い後に発進する 際、着席しようとしていた乗客が転倒し、左上腕部を 骨折。 | 広島県 | 概要公表 | | | 通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事業 者及び利用者への啓 発活動等 | |
| E3090915-01 | 平成21年9月14日 | 平成21年9月1日 | 路線バス | 当該路線バスがバス停停車のため減速したところ、 乗客がパランスを崩してしりもちをつき尾てい骨を骨 折。 | 福岡県 | 概要公表 | | | 通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン並びに日 本バス協会による事業 者及び利用者への啓 発活動等 | |
| E3090915-02 | 平成21年9月15日 | 平成21年9月15日 | 路線バス | 信号が青になったため当該路線バスを発車させたところ、車内に立っていた乗客が転倒し、大腿骨を骨折。 | 静岡県 | 概要公表 | | | 通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事業 者及び利用者への啓 発活動等 | |
| E3090916-01 | 平成21年9月15日 | 平成21年9月11日 | 路線バス | 当該路線バスが乗降扱い後発車したところ、座席に着席しようとしていた乗客が転倒し、転倒した乗客が 左ひざを骨折。 | 岡山県 | 概要公表 | | | 通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事業 者及び利用者への啓 発活動等 | |
| G090916-1 | 平成21年9月15日 | 平成21年9月15日 | 消火器 | 屋外駐車場において、男児が当該消火器を触っていたところ、消火器が破裂し頭部を直撃し重症。 腐食が進んだ消火器を操作したことにより、消火器が破裂し受傷したと見られる。 | 大阪府 | 概要公表 | | | | 通知元から都道府県 防災主幹部等に対し、 老朽化消火器の取り 扱い等について通知 発出 |
| D2090916-01 | 平成21年9月16日 | 平成21年9月16日 | 業務用ガスオーブン (製造者:スペインタイソー 社製) (型式:TM-73-NS B Y) | | 栃木県 | 概要公表 | | 関係機関等調査中 | | |
| E3090916-02 | 平成21年9月16日 | 平成21年8月19日 | 路線バス | 当該路線バスが停留所で乗降扱い後に発進する際、着席しようとしていた乗客が左側身を下に転倒し、小指を骨折。 | 兵庫県 | 概要公表 | | | 通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事業 者及び利用者への啓 発活動等 | |
| E3090917-01 | 平成21年9月17日 | 平成21年9月15日 | 路線バス | 当該路線バスが、バス停で停車したが、乗降客がいなかったので、発車したところ、停車中に車内を移動している乗客が、バランスを崩して転倒しそうになり、着座している別の客にもたれかかったら、もたれかかられた乗客が右手を骨折。 | 福岡県 | 概要公表 | | | 通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事業 者及び利用者への啓 発活動等 | |
| E3090918-01 | 平成21年9月18日 | 平成21年9月16日 | 路線バス | 当該路線バスが走行中、ブレーキをかけ制動を開始 したところ、乗客が座席から立ち上がったため、バラ ンスを崩し、車内前方に足がもつれるように進んで来 た後、運転席付近で転倒した。 | 抽去Ⅲ個 | 概要公表 | | | 通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事業 者及び利用者への啓 発活動等 | |
| D2090924-01 | 平成21年9月24日 | 平成21年9月24日 | RF式風呂給湯器 (GFK-167PA) ((株)長府製作所) | 洗面所で給湯を使用したところ、大きな音がし、ベランダの当該給湯器が変形した。配管接続部に焦げたような跡が残る。 当該機器内部にガス漏れや水漏れ及び焼損痕等がないことから、給湯使用時に繰り返しの点火操作により発生した未燃ガスが、風等の影響で機器内に滞留し、点火時のスパークに引火し当該機器のケーシングが一部変形したと事業者において推測。 | 東京都 | 概要公表 | | | | 通知元が消費者に対し、ガス機器の日頃の 点検、手入れの重要 性について、注意喚起 |
| D2090924-02 | 平成21年9月24日 | 平成21年9月22日 | フライヤー (タニコー株式会社) | 店舗において調理準備を行い、その後気分が悪くなり、消防に通報。従業員等2名、お客様2名の計4名が病院に搬送。 原因は、パーナーの空気取り入れ口に埃が詰まり、異常燃焼となって発生した煤が排気通路に付着したことにより排気抵抗が増えて燃焼状態が悪化し、一酸化炭素が発生したものと事業者において推測。 | 東京都 | 概要公表 | | | | 通知元が店舗等業務 厨房の管理者等に対 し、換気警報機の必要 性の周知及び設置を 要請 |
| E2090925-01 | 平成21年9月25日 | 平成21年9月23日 | 雲梯 | 回転しないよう溶接固定されているはずの4本目の バーが回り、バーから手が離れ地面に落下、転倒 し、右腕を骨折した。 横バーの回転防止のための溶接が、遊具製造会社 の自社基準を満たしておらず、不十分であることが判 明。 | 高知県 | 概要公表 | | | 施設管理者の改善指 ホにより製造者側にお いて、点で止めていた 溶接を全周として固定 の強度を高めるなどの 補修を実施予定 | |
| E3090925-01 | 平成21年9月25日 | 平成21年9月20日 | 観光バス (車体:ネオプラン社製 エ ンジン:メルセデスペンツ 社製) | 走行中スピードが下がったため、運転手がバックミ ラーを確認したところ、当該車両後部のエンジンルー ム付近から出火。 | 静岡県 | 概要公表 | | | | 同型バスについて緊 急の点検整備の実施 を通知元より日本バス 協会等、事業者団体 へ通知発出 |
| D2090929-06 | 平成21年9月29日 | 平成21年9月28日 | 家庭用ガス炊飯器等 (リンナイ株式会社 RR- 10MIT) (千歳ゴム工業株式会社 7UH) (株式会社藤井合金製作 所 型式:SG-800) | 一般住宅において、当該ガス炊飯器を使用中に火災 が発生し、当該ガス炊飯器等を焼損。 | 愛知県 | 概要公表 | | 関係機関等調査中 | | |
| E3091001-01 | 平成21年10月1日 | 平成21年10月1日 | スクールバス(貸切) | 当該バスが客扱い場所にて停車していたところ、左 前輪付近から煙が出ていたため、乗客を避難させた 後消火。この火災により当該バスの左前輪付近を焼 損。 | 新潟県 | 概要公表 | | 関係機関等調査中 | | |

| 管理番号 | 報告受理日 | 事故発生日 | 製品名等 | 事故内容(通知後判明した事項も含む) | 事故発生 都道府県 | 速報段階の状況 | 未進展その他 | 分析着手 | 対策検討·実施中 | 対策済 |
|-------------|-------------|-------------|---|--|--------------|-------------------|------------------------|---|---|--|
| E2091002-01 | 平成21年10月2日 | 平成21年9月14日 | ブランコ | 立ちこぎで当該ブランコを使用していたところ、ブランコを使用していたところ、ブランコを側つり下げ器具(シャックル)に係っていたフックが外れ落下し、左手をついた時に橈骨を骨折。シャックルはフックとの接触部分が磨耗。 | 茨城県 | 概要公表 | | | 事故が発生したブランコは、現在取り外しの措置。今後施設料理者において、磨耗した用り下は素具(シャックル)交換、フックに力が一を取り付で、遊具専門技術を実施の上で、遊りでは、安全が確認された後に使用を再開予定 | |
| E3091002-01 | 平成21年10月2日 | 平成21年10月1日 | 路線バス | 当該路線バスが、バス停にて乗車扱い後発信したと ころ、降車し遅れて立っていた乗客が仰向けに転倒 し骨折。 | 静岡県 | 概要公表 | | | 通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意機能(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事業 者及び利用者への啓 発活動等 | |
| D2091005-03 | 平成21年10月5日 | 平成21年10月4日 | 風呂釜(GBSQ-612)(ノー リツ(株)) 家庭用こんろ(IC-3300- BF-2L)(パロマエ業(株)) | 集合住宅から出火し、住人3名が火傷を負い重症。 住宅全焼。現場に当該製品があった。 | 福岡県 | 概要公表 | | 関係機関等調査中 | 17 hp = 1, h, , , , = ± Mb | |
| E3091006-01 | 平成21年10月5日 | 平成21年10月1日 | 路線バス | 当該路線バスがバス停にて降車扱い後、発進したと ころ、席に着こうと立っていた乗客が転倒し、左手首 を骨折。 | 栃木県 | 概要公表 | | | 通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事業 者及び利用者への啓 発活動等 | |
| F1091005-01 | 平成21年10月5日 | 平成21年10月2日 | 携帯電話(auブランド A5512CA) | 当該製品をバッグに入れていたところ、電池パックが 破裂し、当該製品とバッグを焼損。 破裂原因は、圧迫と推測。 | 青森県 | 概要公表 | | | | 通知元において製品 起因では無いと推測 |
| F1091005-02 | 平成21年10月5日 | 平成21年10月2日 | フライヤー | 当該フライヤーが不完全燃焼になり、従業員6名が一 酸化炭素中毒。 | 岡山県 | 概要公表 | | 関係機関等調査中 | | |
| D2091006-02 | 平成21年10月6日 | 平成21年9月21日 | ハロゲンセンサーライト | 当該センサーライトが原因の一つとして考えられる火 災が発生し、倉庫が焼損。 | 千葉県 | 事実未確認 | 相談者の希望・対応に より事実確認不能 | | | |
| D2091007-01 | 平成21年10月7日 | 平成21年10月7日 | 業務用オーブン (カールウェルカー社) | 当該業務用オーブン(ベークオーブン)操作者2名が 頭痛を訴え、救急車で病院に搬送。操作者2名が一 酸化炭素中毒。 | 愛知県 | 概要公表 | | 関係機関等調査中 | | |
| E3091008-01 | 平成21年10月8日 | 平成21年9月27日 | 路線バス | 当該路線バスが大きく右転回した際に、2人がけ座 席の通路側に座っていた乗客が座席から通路側に 転倒し、右手首を骨折。 | 岡山県 | 概要公表 | | | 通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事業 者及び利用者への啓 発活動等 | |
| D2091011-01 | 平成21年10月11日 | 平成21年10月11日 | ゴム管 | ファンヒーターを使用中、接続具が緩んで漏れたガス に何らかの火が引火。ガスファンヒーターとガスホー スが正しい接続具で接続されていなかったことにより 接続部からガスが漏れたことを確認。 | 東京都 | 消費者事故への該当 性確認中 | | | | 通知元が消費者に対し、正しい接続具でガス機器を接続することを注意喚起 |
| E3091016-01 | 平成21年10月13日 | 平成21年10月9日 | 路線バス | 当該路線バスがバス停にて乗降扱い後、マイク案内 のうえ発進したところ、車内の乗客が転倒し右大腿骨 大転子部骨折。 | 神奈川県 | 概要公表 | | | 通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意機能(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事業 者及び利用者への啓 発活動等 | |
| E3091014-01 | 平成21年10月14日 | 平成21年9月6日 | 路線バス | 当該路線バスが信号待ちから発車した際、席を移動しようとした乗客が転倒し手首を骨折。 | 徳島県 | 概要公表 | | | 通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事業 者及び利用者への啓 発活動等 | |
| E3091014-02 | 平成21年10月14日 | 平成21年9月19日 | 路線バス | 当該路線バスがバス停にて乗車扱い後、発車したところ、乗客が通路に転倒し、左肩骨折。 | 兵庫県 | 概要公表 | | | 通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事業 者及び利用者への啓 発活動等 | |
| F1091014-01 | 平成21年10月14日 | 平成21年9月29日 | 自動車 | 当該車両が橋梁の親柱に衝突。安全装置の作動状 況について調査中。 | 山形県 | 概要公表 | | 関係機関等調査中 | | |
| D2091016-01 | 平成21年10月16日 | 平成21年10月16日 | 家庭用コンロ (RBG-20A2)(リンナイ (株)) | 住人1名が病院搬送され、一酸化炭素中毒(軽症)と 診断された。原因は同人が誤ってコンロのグリルの 受け皿を正しい位置に挿入しなかったことによりグリ ルが不完全燃焼となって一酸化炭素中毒に至ったも のと事業者において推測。 | 北海道 | 概要公表 | | | | 通知元が消費者に対し、換気の重要性について注意喚起するとともに不完全燃焼警報機の設置を要請 |
| D2091016-02 | 平成21年10月16日 | 平成21年10月16日 | 陶芸窯 | 陶芸施設内において、3人が意識を失っていると消防に通報があり、病院に搬送されたが3名が死亡。3名とも一酸化炭素中毒を発症。 排気筒ダンパーを閉めたまま止がえを燃料とする陶芸用窯を使用したため、不完全燃焼したガスが原因と事業者において推測。 | 茨城県 | 概要公表 | | | | 通知元が高圧ガス販 売事業者団体及び工 業炉製造業者団体へ 消費者に対する注意 喚起を要請 |
| D2091022-01 | 平成21年10月22日 | 平成21年10月21日 | ビルトイン式ガスこんろに 繋がるガス配管 | 前日販売店にて設置した当該製品の開栓作業中に、 点火試験を実施したところ、火が出て現場作業員の 髪の毛と世帯者のセーターの一部を焦がす。当該製 品を設置する際の作業において部品の取り付け不備 があったために、こんろとオープンを接続するガス配 管の接続部からガスが漏えいして機器内に滞留し、 点火操作を行った際のスパークから引火したものと 事業者において推測。 | | 概要公表 | | | | ガス事業者は、今般の 事故を整まえ点火試 験の作業手順を変更 するとともに、ガス事業 者から当該設置業者 に対し工事ミス防止に 関する注意事項の伝 達を実施。こ来施される ことを通知元において 注視 |
| E3091022-01 | 平成21年10月22日 | 平成21年10月21日 | 路線バス | 当該路線バスが赤信号のため停車した際に、乗客が 立席したところ、バスが青信号で発車したため転倒 し、右大腿部を骨折。 | | 概要公表 | | | 通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事業 者及び利用者への啓 発活動等 | |
| E2091023-01 | 平成21年10月23日 | 平成21年10月18日 | ハンモックブランコ | 当該施設で遊んでいたところ、足をハンモックから下 に出し、右足甲を地面に擦り骨折。 | 愛知県 | 概要公表 | | 関係機関等調査中 (施設管理者において、事故のあったブランコの使用禁止措置) | | |

| 管理番号 | 報告受理日 | 事故発生日 | 製品名等 | 事故内容(通知後判明した事項も含む) | 事故発生 都道府県 | 速報段階の状況 | 未進展その他 | 分析着手 | 対策検討·実施中 | 対策済 |
|-------------|-------------|-------------|--------|--|--------------|---------|--------|----------|---|---|
| E2091024-01 | 平成21年10月23日 | 平成21年10月11日 | 1 | 多目的広場の観覧スタンドに設置されている転落防止柵2段ビームの下部欠損部から2.1m下の多目的広場コンクリート面に転落し骨折。下部ビームが数年前から欠損し、地上面がコンクリート仕上げになっていることが相まって事故につながったと施設管理者において推測。 | 福岡県 | 概要公表 | | | | 施設管理者において、 速やかにスタンドへの 立入禁止措置を行うと ともに、全ての転落防 止柵の交換を実施。ま た、管内の都市公園の 緊急点検を実施 |
| E3091026-01 | 平成21年10月26日 | 平成21年10月26日 | タクシー | 客2名を乗せた当該タクシーが交差点へ進入したところ、左方向から来たトラックと衝突し、乗客2名が頭蓋骨骨折。 | 東京都 | 概要公表 | | | 通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン等) | |
| A2091027-01 | 平成21年10月27日 | 平成21年10月23日 | | 当該複合遊具の中央部にある高さ1.9mの通路に 立っていた利用者が、両脇の通路手すり柵(高さ 78cm)を持って飛び跳ねながら移動中、バランスを崩 し、通路手すりの隙間(48cm、登り棒の昇降口も兼ね ている)から1.9m下の砂地に落下し頭部骨折。動線 の交錯で接触による落下の危険性有り。 | 和歌山県 | 概要公表 | | | 施設管理者において、 転落箇所地面の砂地 の掘り起こしと石の除 去を実施し、転落時の 負傷リスクを低減。今 後も定期的に掘り起こ す予定。 | |
| E3091027-01 | 平成21年10月27日 | 平成21年9月27日 | 乗り合いバス | 駅ロータリーにおいて当該乗り合いバスが乗り場発車後の右カーブ進入時に、右後方より進行してきた乗用車に接触。その際、急ブレーキを使用したため乗客が転倒し左すねを骨折。 | 北海道 | 概要公表 | | | 通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事業 者及び利用者への啓 発活動等 | |
| D2091030-01 | 平成21年10月29日 | 平成21年10月29日 | ガスコンロ | 当該製品の点火スイッチを押したが着火せず、ガス が漏洩し、点火スイッチを押し続けたところ、突然炎 が上がり、延焼、住宅を全焼。 | 茨城県 | 概要公表 | | 関係機関等調査中 | | |
| E3091031-01 | 平成21年10月30日 | 平成21年10月30日 | 路線バス | 当該路線バスがバス停にて乗降扱い後発車しようとしたところ、席を移動しようとしていた乗客がバランスを崩し、尻餅をつく状態で転倒し、右大腿骨骨幹部骨折。 | 大阪府 | 概要公表 | | | 通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事業 者及び利用者への啓 発活動等 | |
| E3091031-02 | 平成21年10月30日 | 平成21年10月30日 | タクシー | 当該タクシーが自動車専用道路を通行中、乗客の気分が悪くなったことから、非常駐車帯に停車したところ、乗客2名が走行車線に歩いて行き、後方から走行してきたトラックにはねられ乗客2名が死傷。 | 奈良県 | 概要公表 | | | 通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン等) | |

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

イ. 地方公共団体等からの通知

| 管理番号 | 報告受理日 | 事故発生日 | 製品名等 | 事故内容(通知後判明した事項も含む) | 事故発生 都道府県 | 速報段階の状況 | 未進展その他 | 分析着手 | 対策検討·実施中 | 対策済 |
|------------|------------|------------|---------------------|--|--------------|-------------------|-------------------------|--|--|---|
| 090901-003 | 平成21年9月1日 | 平成21年8月24日 | スチームアイロン | 服をハンガーにかけたままで使用できる当該アイロンを持ち上げた際、熱湯が飛び散り胸・腹に直径数センチの火傷が5箇所できた。 | | 概要公表 | | 関係機関等調を塩を入れた場合でも動きによってはスチーム噴射口から熱湯が起きたが、相談者から関き取った動場が噴出す現象が起きたが、相談者から関き取った動場が噴出す現象は起きなかった。 | | |
| 090902-001 | 平成21年9月2日 | 平成21年8月22日 | スポーツクラブ | 床上の電気コードカバーにつまづき、バランスを失い 近くのキャスター付の本棚につかまったところ、本棚 が動いてしまい転倒。肩を骨折。 | 神奈川県 | 事実未確認 | 事実確認不能 | | | |
| 090902-005 | 平成21年9月2日 | 平成21年8月13日 | 日焼けマシーン | 利用者が店舗にて日焼けマシーンを使用していたと ころ、低温やけど。 | 大阪府 | 事実未確認 | 関係機関等調査依頼 予定 | | | |
| 090902-006 | 平成21年9月2日 | 平成21年9月2日 | 折り畳み自転車 | 当該折り畳み自転車で道路を走行中、ハンドルが外 れて走行不能になり転倒し、右肩鎖骨骨折。 | 千葉県 | 概要公表 | | 関係機関等調査中 | | |
| 090903-001 | 平成21年9月3日 | 平成21年8月21日 | シーソー(遊具) | 小学生の児童2人が重量のある丸太の当該シーソー で遊んでいる最中に、一方の児童がシーソーから飛 び降りたところ、他方の児童が背骨を圧迫骨折。 | | 概要公表 | | | 施設管理者において、 着地の際の衝撃を和 らげるため、シーソー の両端の接地部にタイ ヤを埋め込む措置を 実施 | |
| 090903-004 | 平成21年9月3日 | 平成21年6月5日 | エステティックサービス | 痩身エステ施術中にエステシャンが両手母子球で体 を押さえたところ、肋骨側面を骨折。 | 愛知県 | 事実未確認 | 事実確認不能 | | | |
| 090903-006 | 平成21年9月3日 | 平成21年9月2日 | 福祉サービス | 利用者をトイレに誘導中、目を離している間に当該利 用者が足を滑らせ転倒し、尻と頭を打ち救急搬送さ れ急性硬膜下血腫と診断。 | 東京都 | 事実未確認 | | | | 施設管理者において、 夜間スタッフ体制の見 直し、利用者の見守り の徹底 |
| 090904-002 | 平成21年9月4日 | 平成21年7月27日 | ブランコ | 学童保育中、校庭にあるブランコから児童が降りよう とした際、イス付近のボルトにズボンがひっかかった ため顔から落ちそうになり、支えた左腕を骨折。 | 長野県 | 事実未確認 | ブランコが撤去されて おり、事実確認不能 | | | |
| 090904-003 | 平成21年9月4日 | 平成21年8月27日 | トレーニング機器(折りたたみ式) | 通信販売で購入した大型の健康器具を梱包から取り 出そうとしたときに、左手人差指の第一関節と第二関 節の間を切断。 | 滋賀県 | 概要公表 | | 関係機関等調査中 | | |
| 090907-003 | 平成21年9月7日 | 平成21年8月16日 | 化粧水 | 当該商品を購入した夜に使用し、就寝。約2時間後顧 が痛み赤く腫れる。 | 大阪府 | 事実未確認 | 事実確認不能 | | | |
| 090909-003 | 平成21年9月9日 | 平成20年9月20日 | 自動二輪車 | 当該自動二輪車で走行中、交差点で右折のため低 速走行し、加速しようとしたところ、転倒して大腿骨骨 折。 | 群馬県 | 事実未確認 | 事実確認不能 | | | |
| 090910-001 | 平成21年9月10日 | 平成21年8月6日 | | ゴーカートを操作中、制御が利かず壁に衝突し顔面 を強打、前歯を折る怪我。 | 北海道 | 事実未確認 | 事実確認不能 | | | |
| 090910-003 | 平成21年9月10日 | 平成21年8月10日 | | 当該輸入品ガスライターのホイールを回転させたとこ ろライター全体が炎に包まれ、ライターを持っていた 左手甲の毛が焼け焦げる。 | | 概要公表 | | 関係機関等調査中 | | |
| 090911-004 | 平成21年9月11日 | 平成21年9月1日 | 携帯電話急速充電器 | 子供用携帯電話端末に適合する当該急速充電器先端の接続コネクタ部分。端末にコネクタを接続せず、ブラグをコンセントに差し込んだままの状態で、布団を掛け就寝。深夜、掛け、敷き布団が20cm四方焦げ、子供が腕に火傷を負った。 | 愛知県 | 概要公表 | | 関係機関等調査中 | | |
| 090914-002 | 平成21年9月14日 | 平成21年9月12日 | パソコン | 当該ノート型パソコン(購入後1年)が、2回の爆発音の後、火を噴き、煙をあげ、カレンダーなどが焼けた。 | 神奈川県 | 概要公表 | | 関係機関等調査中 | | |
| 090915-002 | 平成21年9月15日 | 平成21年9月15日 | 椅子 | 当該椅子に座っていたところ、手摺が折れ、頭から転 落し首を打ち、手も擦りむいた。 | 大阪府 | 被害程度未確認 | | 関係機関等調査中 | | |
| 090916-002 | 平成21年9月16日 | 平成20年9月27日 | 二輪車用タイヤ | 業者にタイヤ交換してもらった直後、最初の交差点を 曲がろうとした際に転倒し、右手首を骨折。 | 石川県 | 消費者事故への該当 性確認中 | | | | 状況聞き取り等をした 結果、通知元において 原因究明困難と判断 |
| 090916-004 | 平成21年9月16日 | 平成21年6月1日 | スイミング用ゴーグル | スイミング中に、当該ゴーグルの曇りをとるため、装 着したまま引張って水面で洗っている途中、手元から 離れ眼球を直撃し、角膜を18針縫合。 | 福岡県 | 概要公表 | | 関係機関等調査中 | | |
| 090917-007 | 平成21年9月17日 | 平成21年9月15日 | ポータブルオーディオプレ イヤー | 当該携帯型音楽プレーヤーを充電中、音をあげ25センチ位の火柱があがり、周囲のプリンターやマウスのコードが焼けた。 | 福岡県 | 概要公表 | | 関係機関等調査中 | | |
| 090917-005 | 平成21年9月18日 | 平成19年2月 | | 相談者の家族が手術後ICUに入っていたが、吐血し 医師を呼んだが、別の手術のため医師が来ず、医師 が来た時にはすでに死亡。 | 兵庫県 | 事実未確認 | 事実確認不能 | | | |
| 090924-001 | 平成21年9月24日 | 平成21年9月18日 | ガスライター | 買ったばかりの当該ガスライターを台所の収納庫の 引き出しに入れていたら、突然、音をたて炎と煙がで た。 | 愛知県 | 概要公表 | | | | 事業者において製品 に不具合はないとの見 解。相談者の意向等 踏まえ通知元において 相談終了。 |
| 090928-002 | 平成21年9月28日 | 平成21年9月10日 | デイサービスセンター | 当該施設利用者をトイレに誘導して便座に座らせたことを職員が忘れて放置。1時間後トイレで横転しているところを発見。当該利用者は左大腿転子部を骨折。 | 千葉県 | 事実未確認 | | | | 施設管理者において、 職員への注意喚起、 再発防止への再教育 を実施 |
| 090928-003 | 平成21年9月28日 | 平成21年9月 | 市販のおにぎり | 卵アレルギーを有する相談者家族の女児がコンビニで卵の記載がないことを友達と一緒に確認しておに ぎりを購入。マヨネーズの表示があったが、卵の表示が無いことから、それを食べてしまいアナフィラキシーショックを発症後死亡。 | 埼玉県 | 事実未確認 | 事実確認不能 | | | |
| 090929-002 | 平成21年9月28日 | 平成21年8月31日 | 遊動ブランコ | 当該遊動ブランコで5~6人で乗っていて遊んでいた ところ、ブランコを押していた児童が足を滑らせ転倒 し、そこにブランコが衝突し負傷。 | | 概要公表 | | | 通知元において当該 遊具を撤去予定であっ たが、今後の対応方針 について消費者庁に 確認 | |
| 090929-006 | 平成21年9月29日 | 平成21年9月16日 | 自動二輪車 | 当該自動二輪車で一般道を走行中、ハンドルがぶれ 転倒し、エンジンの下じきになり、エンジンの熱で左 ふとももを火傷。 | 茨城県 | 消費者事故への該当 性確認中 | | 関係機関等調査中 | 1 | |
| 090930-003 | 平成21年9月30日 | 平成21年9月3日 | 美容院でのサービス | 美容院で、精油を使ったアロマサービス等を受け、2 日後に頭上右下が脱毛状態になった。 | 三重県 | 事実未確認 | 事実確認不能 | | | |

| 管理番号 | 報告受理日 | 事故発生日 | 製品名等 | 事故内容(通知後判明した事項も含む) | 事故発生 | 速報段階の状況 | 未進展その他 | 分析着手 | 対策検討·実施中 | 対策済 |
|------------|-------------|-------------|-------------------|---|------|---------|-----------------|--|----------|---|
| 091001-003 | 平成21年10月1日 | 平成21年9月15日 | エステティックサービス | エステサロンで脱毛エステを受けていたところ、右腕 の皮膚が黒褐色になるなどの熱傷。 | 千葉県 | 事実未確認 | 事実確認不能 | | | |
| 091001-007 | 平成21年10月1日 | 平成21年8月1日 | エステティックサービス | エステサロンで脱毛エステを受けていたところ、左ふともものおしり下と右ふとももと右胸部に水ぶくれができるなどの熱傷。 | 大阪府 | 事実未確認 | 事実確認不能 | | | |
| 091002-007 | 平成21年10月2日 | 平成21年9月26日 | 開放式ガス小型湯沸かし 器 | 当該湯沸かし器の上部から一瞬、火の玉が上がった。 | 静岡県 | 概要公表 | | 関係機関等調査中 | | |
| 091005-005 | 平成21年10月5日 | 平成21年7月10日 | コンビニエンスストア | 当該施設で買い物中、清掃により濡れた床で転倒し 怪我(稔挫、打撲、腰痛)。 | 千葉県 | 事実未確認 | 事実確認不能 | | | |
| 091005-007 | 平成21年10月5日 | 平成21年10月1日 | 折り畳み自転車 | 当該自転車で歩道を走行していたところ、突然ハンドルが折りたたまれ、歩道の反射板に右半身を強打し、顔面に裂傷。 | 鳥取県 | 概要公表 | | 関係機関等調査中 | | |
| 091006-004 | 平成21年10月6日 | 平成21年9月21日 | ライター | 当該ライターを車のダッシュボードに置き外に出ていた。10分後、車に戻ると、車の両窓から火が噴出していた。 | 埼玉県 | 事実未確認 | 関係機関等調査依頼 予定 | | | |
| 091007-001 | 平成21年10月7日 | 平成21年9月22日 | 自動車 | エンジンをかけたまま降車後、再度乗車の際に、身体バランスを崩し、シフトレバーかアクセルに触れたかもしれないが、エンジンが吹き上がり前進し始めたためブレーキを踏んだが、車は前進を続け、コンクリートブロックに衝突した。 | 東京都 | 事実未確認 | 事実確認不能 | | | |
| 091007-003 | 平成21年10月7日 | 平成21年9月15日 | 旅館の布団 | 当該旅館において、上半身にだけ布団をかけて就 寝。翌日、その部分にだけ赤い湿疹を発症。 | 和歌山県 | 事実未確認 | 保健所が事実確認中 | | | |
| 091008-001 | 平成21年10月8日 | 平成21年9月21日 | ガス瞬間湯沸器 | 当該ガス瞬間湯沸器を使用中、大きな音とともに湯 沸器上部から発火。 原因として、埃のつまりと水圧不足と推測。 | 愛知県 | 概要公表 | | | | 事業者において、今回 分解修理及び掃除を 行い、今後の注意点に ついて相談者に確認 |
| 091015-001 | 平成21年10月15日 | 平成21年9月28日 | 湿布薬 | 整形外科が処方した湿布薬を約1週間足首に貼り、その後、シップを貼っていた箇所を負傷(ケロイド状の皮膚障害)。 財富とでは、「使用後4週間日光に当てないでください」との表示があるが、医師からの伝達の記憶がなく、相談者は完治後、当該箇所に日光を当てた可能性を示唆。 | 三重県 | 事故内容確認中 | 事実確認不能 | | | |
| 091016-003 | 平成21年10月16日 | 平成21年8月14日 | 食卓テーブル | 食卓の椅子を引いて立ち上がる際、食卓テーブル下 枠角部分(のこぎりで切ったままのような断面)に膝 付近をあて裂傷。テーブルと椅子は2週間前に購入。 | 千葉県 | 概要公表 | | 関係機関等調査中 | | |
| 091019-001 | 平成21年10月19日 | 平成21年10月14日 | ガステーブル | 水の入ったステンレス鍋を当該製品により加熱して いたところ突沸し、右腕にお湯がかかり熱傷。 | 埼玉県 | 概要公表 | | 関係機関等調査中 | | |
| 091019-002 | 平成21年10月19日 | 平成21年5月 | 切断砥石 | 当該製品をセットした切断工具で鉄の工材(アングル) を切断し始めたところ、切断工具が高速回転したまま 手から離れ、当該製品で右足甲の腱を負傷。 | | 概要公表 | | 相談者が当該製品の 原因調査の依頼を取り 下げ。そのため、通知 元において、当該製品 を入手できず原因究明 困難と判断 | | |
| 091019-003 | 平成21年10月19日 | 平成21年9月21日 | 自転車 | 当該製品で走行中、前方に転倒し顎を骨折。 | 東京都 | 概要公表 | | | | 関係機関等の調査結果によれば、「走行中に異物が前輪と前フォークの間に挟まり、前輪がロックし、転倒」との事。相談者には上記を説明し、納得して相談終了 |
| 091021-001 | 平成21年10月21日 | 平成20年10月13日 | パワーウインドウ (自動車) | 運転者が運転席のボタンによりパワーウインドウを 閉めているときに、後部左座席にいた同乗者の右手 中指が挟まり、指先を欠損。 | 長野県 | 概要公表 | | | | 当該パワーウインドウ の挟み込み防止機能 は正常に作動する事を 相談者も確認。事業者 に機能の改善を要望 |
| 091021-002 | 平成21年10月21日 | 平成21年8月20日 | 折り畳み自転車 | 当該製品で走行中、自転車ごと前方に投げ出され左 手骨折。 | 大阪府 | 概要公表 | | 関係機関等調査中 | | |
| 091021-004 | 平成21年10月21日 | 平成21年9月10日 | スツール | 当該製品に右足で乗ろうとしたところ、滑って転倒し 左手首骨折。 | 大阪府 | 概要公表 | | 関係機関等調査中 | | |
| 091022-002 | 平成21年10月22日 | 平成21年6月18日 | 介護入浴用椅子 | 当該製品で移動中に後輪のシャフトが破損し、使用 者が転倒し右手骨折。 | 和歌山県 | 概要公表 | | 関係機関等調査中 | | |
| 091022-003 | 平成21年10月22日 | 平成21年10月21日 | 掃除用具 | 床上に置いてあった当該製品が、突然発火。 | 埼玉県 | 概要公表 | | 関係機関等調査中 | | |
| 091023-005 | 平成21年10月23日 | 平成21年9月30日 | 軽自動車 | 当該自動車で路上を走行中、ものが燃えるような臭いがしたため、停車して降りたところ、燃え上がって 当該自動車を焼損。 | 福岡県 | 概要公表 | | 関係機関等調査中 | | |
| 091023-006 | 平成21年10月23日 | 平成21年10月3日 | 宿泊施設 | 当該施設でマッサージを受け、左脇腹の肋骨亀裂骨折。 | 群馬県 | 事実内容確認中 | | | | 当該施設でのマッサージを廃止したことを通 知元において確認。 |
| 091024-001 | 平成21年10月24日 | 平成21年9月22日 | ガス給湯器 | 当該製品を使用した浴場で意識を失い、一酸化炭素中毒の診断。 | 宮城県 | 概要公表 | | 関係機関等調査中 | | |