News Release

平成２３年　４月７日
消　費　者　庁

消費者安全法の重大事故等に係る公表について

消費者安全法に基づき、平成２３年３月２８日から平成２３年４月３日までに関係行政機関等から生命・身体被害に関する消費者事故等として通知された事案は４８件、うち重大事故等として通知された事案は２８件でした。
概要について、以下のとおり公表します。
なお、東日本大震災の影響により、概要の公表を見送っていた個別事案５３件（３７件（３月１７日公表）、７件（３月２５日公表）、９件（３月３１日公表））について、今回、関係行政機関との間で確認が取れたことから、これらの概要についても併せて公表します。

１．通知件数
関係行政機関より４３件（食品－８件、製品－２９施設－１件、運輸－４件、その他－１件）、地方公共団体等より５件（製品－５件）、計４８件通知。

２．重大事故等として通知された事案等
⑴重大事故等として通知された事案（２８件）
㈠関係行政機関（２６件）
●国土交通省に報告のあった施設事故情報（１件）
●国土交通省に報告のあった運輸事故情報（４件）
●総務省消防庁に報告のあった製品事故情報（２１件）

㈡地方公共団体等（２件）
●４月１日通知
折りたたみ椅子による負傷事故情報

ほか１件

＊これらの事案については、被害拡大のおそれがあり得ると考えられることから、通知のあった当該関係行政機関及び当該地方公共団体等に対して対応状況を確認し、その結果を踏まえ、今後の対応を検討する予定。

⑵ 消費者事故等（重大事故等を除く。）として通知された事案

■食中毒情報

食品衛生法関連では、全て営業停止等の処分、又は指導等を実施。

●３月２８日通知

１件（病因物質：ノロウイルス１件（長崎県））

●３月２９日通知

１件（病因物質：ノロウイルス１件（京都市））

●３月３０日通知

１件（病因物質：調査中１件（香川県））

●３月３１日通知

１件（病因物質：サポウイルス１件（北海道））

●４月１日通知

３件（病因物質：ノロウイルス１件（徳島県）、カンピロバクター１件（福岡県）、調査中１件（神奈川県））

３．特記事項

なし。

４．留意事項

これらは、消費者安全法第１２条第１項又は第２項の規定に基づく通知内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

【問合せ先】
消費者庁事故情報対応チーム
金児、滝
電話：03-3507-9146

別紙

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

■関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
E3110328-01	平成23年3月26日	平成23年3月28日	貸切バス	火災	運行中の当該貸切バスにおいて、エンジンルーム付近より白煙が出ていたため確認したところ、エンジン本体から出火する火災が発生。現在、原因を調査中。	北海道	
G1110328-04	平成23年3月25日	平成23年3月28日	エアコン	火災	当該エアコンを使用中、火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生。当該製品の電源コードが改造されていた状況も含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	平成23年4月5日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1110328-06	平成23年3月25日	平成23年3月28日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	
E3110329-01	平成23年3月16日	平成23年3月29日	乗合バス	重傷1名 （80歳代）	当該乗合バスが減速したところ乗客1名が転倒し、頭蓋骨骨折の重傷。	神奈川県	
G1110329-01	平成23年3月23日	平成23年3月29日	石油給湯機 （RPH32KE：TOTO株式会社 （製造：東陶ユプロ株式会社 （解散）））	火災	当該石油給湯機を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品が焼損する火災が発生。事故原因は、電磁弁に使用されている部品のOリング（パッキン）が劣化により硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。この漏れた灯油に引火して機器内部が焼損したと推定。	福井県	平成23年4月5日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 ※リコールを実施

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1110329-07	平成23年1月13日	平成23年3月29日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車のボンネットから発煙する火災が発生。現在、原因を調査中。	愛知県	
G1110329-08	平成23年1月23日	平成23年3月29日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車の車体下部から出火する火災が発生。現在、原因を調査中。	愛知県	
G1110329-09	平成23年2月5日	平成23年3月29日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車のダッシュボードから発煙する火災が発生。現在、原因を調査中。	愛知県	
G1110329-10	平成23年2月22日	平成23年3月29日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車の発電機を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	岐阜県	
G1110329-11	平成23年2月23日	平成23年3月29日	電気こたつ	火災	当該電気こたつを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	
E2110330-01	平成23年3月29日	平成23年3月30日	遊園地に設置された遊戯施設	重傷1名	運転中の当該遊戯施設の車両から左足の一部を出したため、車両と乗降場のホーム部分に左足を挟まれ、くるぶし下を損傷する重傷。現在、原因を調査中。	東京都	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
E3110330-01	平成23年3月29日	平成23年3月30日	乗合バス	重傷1名 （80歳代）	当該乗合バスがバス停にて乗降扱い後発車したところ、乗客1名が転倒し、左足大腿骨付根部分骨折の重傷。	東京都	
G1110330-04	平成23年3月20日	平成23年3月30日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	
G1110330-07	平成23年2月1日	平成23年3月30日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車のエンジンルーム内から出火する火災が発生。現在、原因を調査中。	広島県	
G1110330-08	平成22年3月14日	平成23年3月30日	軽自動車	火災	当該軽自動車を全焼する火災が発生。現在、原因を調査中。	岐阜県	
G1110330-12	平成23年3月7日	平成23年3月30日	コーナータップ	火災	当該コーナータップにノートパソコン、ファックス及び延長コードを接続して使用中、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生。当該製品内部に埃が溜まり、トラッキングが生じた可能性も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	平成23年3月16日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1110330-14	平成23年3月29日	平成23年3月30日	自動二輪車	火災	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
E3110331-01	平成23年3月18日	平成23年3月31日	乗合バス	重傷1名 （70歳代）	当該乗合バスが地震の影響で生じた橋と道路の段差を通行した際に、乗客1名が転倒し、第一腰椎推体骨折の重傷。	茨城県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1110331-06	平成22年12月21日	平成23年3月31日	電気ストーブ（カーボンヒーター）（TSK-5303Q：燦坤日本電器株式会社（輸入事業者））	火災	当該電気ストーブのスイッチを入れ、その場を離れていたところ、火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損。現在、原因を調査中。	福井県	平成23年1月18日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1110331-11	平成22年12月25日	平成23年3月31日	外付け安定器（照明器具用）	火災	当該外付け安定器及び周辺を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	三重県	
G1110401-03	平成23年3月11日	平成23年4月1日	電気湯沸器	火災	当該電気湯沸器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
G1110401-04	平成23年3月29日	平成23年4月1日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	
G1110401-05	平成23年1月25日	平成23年4月1日	石油給湯機（OQB-302Y：株式会社ノーリツ）	火災	当該石油給湯機を使用中、異臭と発煙に気付き確認すると、当該製品から発煙する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損。事故原因は、電磁弁に使用されている部品のOリング（パッキン）が劣化により硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。この漏れた灯油に引火して機器内部が焼損したと推定。	福島県	平成23年2月1日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 ※リコールを実施
G1110401-14	平成22年2月24日	平成23年4月1日	石油ストーブ（半密閉式）（UH-85MR3：株式会社コロナ）	火災	当該石油ストーブを使用中、当該製品の操作部から出火し、当該製品及び周辺が焼損。現在、原因を調査中。	北海道	平成22年3月12日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1110401-15	平成23年3月25日	平成23年4月1日	換気扇(トイレ用)	火災	当該換気扇を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県	
G1110401-18	平成23年4月1日	平成23年4月1日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	

※　管理番号:国土交通省(E)、総務省消防庁(G)から通知のあったもの

■地方公共団体等からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
110401-001	平成23年3月23日	平成23年4月1日	折りたたみ椅子	重傷1名	当該折りたたみ椅子の脚を開こうとした際に、左手薬指を挟み切断する重傷。現在、原因を調査中。	千葉県	

関係行政機関からの通知 （3月17日公表に係るもの）

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1110307-04	平成23年1月7日	平成23年3月7日	電子レンジ	火災	容器を煮沸消毒するため、当該電子レンジのタイマーをセットして外出し、戻ったところ、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	平成23年2月22日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1110307-05	平成23年1月25日	平成23年3月7日	軽自動車	火災	当該軽自動車のエンジンルームから白煙及び出火する火災が発生。現在、原因を調査中。	鹿児島県	
G1110307-08	平成23年2月15日	平成23年3月7日	電気ストーブ （DS-800U：株式会社ミュージーコーポレーション（株式会社山善ブランド）（輸入事業者））	火災	当該電気ストーブを使用中、外出したところ、火災報知機が鳴動したため隣人が確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損。現在、原因を調査中。	神奈川県	平成23年3月4日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1110307-10	平成23年3月2日	平成23年3月7日	石油ストーブ（密閉式） （UHB-TP1000：株式会社コロナ）	火災	当該石油ストーブを使用中、異臭がしたため電源を切った。しばらくすると当該製品後方から出火する火災が発生し、当該製品が焼損。当該製品の排気筒に煤が堆積していた状況も含め、現在、原因を調査中。	北海道	平成23年4月1日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1110307-11	平成23年3月3日	平成23年3月7日	電気ストーブ	火災	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	埼玉県	
D2110308-01	平成23年3月6日	平成23年3月8日	ガス栓（ホースエンド） （製造者名、型式：調査中）	火災 負傷1名(程度不明)	漏えいしていたガスに何らかの火が引火し、1名が火傷を負う爆発事故が発生。ガスが漏えいした原因は、台所に設置された当該2口ガス栓の未使用側を誤って開放したためと推定されるが、現在、原因を調査中。	香川県	平成23年3月9日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
D2110308-02	平成23年2月18日	平成23年3月8日	ガス栓（迅速継手） （製造者名、型式：調査中）	火災	ガスストーブを使用していたところ、当該ガス栓付近から出火し、当該製品付近の壁面等を焼損する事故が発生。何らかの要因によりガスストーブのホースの迅速継手と当該製品との接続部からガスが漏えいし、何らかの火が引火したものと推定されるが、現在、原因を調査中。	滋賀県	平成23年3月8日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済
G1110308-02	平成23年2月21日	平成23年3月8日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車の車内から発煙し、出火する火災が発生。現在、原因を調査中。	兵庫県	
G1110308-03	平成23年2月26日	平成23年3月8日	電子レンジ （IM-574：株式会社千石（岩谷産業株式会社ブランド）（輸入事業者））	火災	当該電子レンジを使用中、当該製品から発煙・出火する火災が発生し、当該製品が焼損。事故原因は、ドアの開閉を検知するスイッチの製造不良により、接点部でスパークが発生し、出火したと推定。	兵庫県	平成23年3月16日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 ※リコールを実施
G1110308-04	平成23年2月26日	平成23年3月8日	石油ストーブ	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	
G1110308-05	平成23年3月5日	平成23年3月8日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	三重県	
G1110308-06	平成23年3月7日	平成23年3月8日	電気あんか	火災	当該電気あんかの電源を入れたまま布団の中に入れ、外出し戻ったところ、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生。当該製品の電源コードが断線していた状況も含め、現在、原因を調査中。	北海道	平成23年3月18日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1110308-08	平成22年12月4日	平成23年3月8日	観賞魚用サーモスタット付ヒーター	火災	当該観賞魚用サーモスタット付ヒーターを焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	栃木県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1110308-10	平成23年2月26日	平成23年3月8日	電気ストーブ（カーボンヒーター） （TSK-5328CT：燦坤日本電器株式会社（輸入事業者））	火災	当該電気ストーブが焼損する火災が発生。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛知県	平成23年3月16日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 ※リコールを実施 当該事故は製品起因か否か特定できていないもの
G1110308-12	平成23年2月28日	平成23年3月8日	電気こんろ	火災	使用者が帰宅したところ、当該電気こんろ及び周辺が焼損する火災が発生。当該製品のつまみ部分が回転していた状況も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	平成23年3月16日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
B2110309-01	平成23年1月31日	平成23年3月9日	病院	重傷1名	MRI検査室入室時に、磁気性金属のチェックが不十分であったため、MRI装置にベッド（脚が金属性）が吸着し、その衝撃で患者が頭部を骨折する重傷。	東京都	
G1110309-05	平成23年3月4日	平成23年3月9日	観賞魚用サーモスタット付ヒーター	火災	当該観賞魚用サーモスタット付ヒーターを焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	神奈川県	
G1110309-06	平成23年2月28日	平成23年3月9日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
G1110309-07	平成23年2月26日	平成23年3月9日	石油ストーブ（開放式） （LR-507：株式会社トヨトミ）	火災	当該石油ストーブの背面下部から出火する火災が発生し、当該製品が焼損。現在、原因を調査中。	神奈川県	平成23年3月16日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1110309-08	平成23年2月25日	平成23年3月9日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
G1110309-15	平成23年2月21日	平成23年3月9日	電気冷蔵庫	火災	当該電気冷蔵庫及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	京都府	平成23年3月4日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1110309-16	平成23年2月22日	平成23年3月9日	電気カーペット	火災 死亡1名	建物が全焼し、1名が死亡する火災が発生。当該電気カーペットから出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	平成23年3月11日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1110309-18	平成23年2月25日	平成23年3月9日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	
G1110309-19	平成23年3月6日	平成23年3月9日	自動二輪車	火災	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	
G1110309-21	平成22年11月26日	平成23年3月9日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車のパワーウインド操作部付近から発煙、出火する火災が発生。現在、原因を調査中。	奈良県	
D2110310-01	平成23年3月8日	平成23年3月10日	開放式ガス瞬間湯沸器（RUS-V512C（SL）：リンナイ株式会社）	火災	台所に設置されている当該ガス瞬間湯沸器を点火したまま外出。その後、帰宅したところ、当該製品が焼損し、換気扇が変形しているのが発見されたもの。現在、原因を調査中。	福岡県	平成23年3月10日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1110310-04	平成23年2月2日	平成23年3月10日	石油給湯機付ふろがま（KIBF-426DSA：株式会社長府製作所）	火災	当該石油給湯機付ふろがまを使用中、異音がしたため確認すると、当該製品の排気口から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損。現在、原因を調査中。	東京都	平成23年2月18日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1110310-05	平成23年2月17日	平成23年3月10日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）（SD-80G：大宇電子ジャパン株式会社（輸入事業者））	火災	火災報知機が鳴動したため確認すると、当該電気ストーブから出火する火災が発生しており、当該製品が焼損。事故原因は、強弱切換の部品（ダイオード）に不具合があり、発熱し、発煙・出火に至ったものと推定。	東京都	平成23年3月16日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 ※リコールを実施
G1110310-06	平成23年2月19日	平成23年3月10日	カセットこんろ（ZA-5HP：株式会社旭製作所（アイ・システムネットワーク株式会社ブランド））	火災	飲食店においてカセットボンベを装着した当該カセットコンロに点火したところ、当該製品が焼損する火災が発生。カセットボンベを当該製品に誤装着した可能性も含め、現在、原因を調査中。	東京都	平成23年3月8日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1110310-07	平成23年2月21日	平成23年3月10日	液晶ディスプレイモニター（171nm：日本サムスン株式会社）	火災	当該液晶ディスプレイモニターを使用中、当該製品から異音とともに発煙する火災が発生し、当該製品が焼損。現在、原因を調査中。	東京都	平成23年3月11日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1110310-08	平成23年3月7日	平成23年3月10日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
G1110310-12	平成23年2月24日	平成23年3月10日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府	
G1110311-03	平成22年6月13日	平成23年3月11日	プラズマテレビ	火災	当該プラズマテレビを焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	大阪府	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1110311-04	平成23年3月9日	平成23年3月11日	電気冷蔵庫	火災	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	奈良県	
G1110311-05	平成23年3月6日	平成23年3月11日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
G1110311-06	平成23年3月4日	平成23年3月11日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
G1110311-07	平成23年3月3日	平成23年3月11日	電気湯沸器	火災	当該電気湯沸器を使用中、警報音とともに異臭がしたため確認すると、蒸気が多量に出ており、当該製品の内部容器の底部が変色し、温度ヒューズが溶断していた。現在、原因を調査中。	和歌山県	平成23年3月23日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済

※ 管理番号：厚生労働省（B）、経済産業省（D）、総務省消防庁（G）から通知のあったもの

関係行政機関からの通知 （3月25日公表に係るもの）

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1110315-01	平成23年3月5日	平成23年3月15日	凍結防止ヒーター	火災	当該凍結防止ヒーターを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長野県	
G1110315-06	平成23年3月12日	平成23年3月15日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
G1110315-08	平成23年3月12日	平成23年3月15日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	三重県	
G1110315-14	平成23年3月11日	平成23年3月15日	石油ストーブ(開放式)（GKP-S241N：株式会社千石（株式会社グリーンウッドブランド）（輸入事業者））	火災	当該石油ストーブに点火後、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損。当該製品の燃焼筒が正常な位置でなかった可能性も含め、現在、原因を調査中。	石川県	平成23年4月1日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 ※リコールを実施
G1110316-03	平成23年3月9日	平成23年3月16日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	
G1110318-07	平成23年3月15日	平成23年3月18日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1110319-03	平成23年3月17日	平成23年3月19日	電気洗濯乾燥機	火災	当該電気洗濯乾燥機及び周辺が焼損する火災が発生。事故発生前日に修理事業者により行われた修理状況も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	平成23年4月1日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済

※　管理番号：総務省消防庁（G）から通知のあったもの

関係行政機関からの通知 （3月31日公表に係るもの）

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1110323-03	平成23年3月21日	平成23年3月23日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	
G1110323-04	平成23年3月21日	平成23年3月23日	石油給湯機 （RPH40KE：TOTO株式会社 （製造：東陶ユプロ株式会社 （解散）））	火災	当該石油給湯機を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品が焼損する火災が発生。事故原因は、電磁弁に使用されている部品のOリング（パッキン）が劣化により硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。この漏れた灯油に引火して機器内部が焼損したと推定。	富山県	平成23年4月5日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 ※リコールを実施
G1110323-05	平成23年3月17日	平成23年3月23日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	香川県	
G1110323-10	平成23年3月11日	平成23年3月23日	電気ストーブ（カーボンヒーター）	火災	当該電気ストーブ及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	群馬県	平成23年4月5日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1110324-04	平成23年3月23日	平成23年3月24日	屋外式（RF式）ガス瞬間湯沸器（LPガス用） （TP-SQ206R-1：髙木産業株式会社）	火災	当該屋外式ガス瞬間湯沸器を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品が汚損し、周辺が焼損する火災が発生。事故発生以前より、当該製品から熱湯が出湯しなかった状況も含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	平成23年4月5日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1110324-07	平成23年3月19日	平成23年3月24日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1110324-11	平成23年3月21日	平成23年3月24日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	
G1110324-13	平成23年3月14日	平成23年3月24日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山形県	
G1110325-07	平成23年3月18日	平成23年3月25日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	

※　管理番号：総務省消防庁（G）から通知のあったもの