消費者庁
Consumer Affairs Agency, Government of Japan

News Release

令和８年 11 月 19 日

消費者安全法の重大事故等に係る公表について

消費者安全法に基づき、関係行政機関等から生命・身体被害に関する消費者事故等として通知された事案は 97 件、うち重大事故等として通知された事案は 38 件でした。
概要について、以下のとおり公表します。

１．消費者事故等として通知された事案（97 件）
（１）関係行政機関より 86 件（食品－48 件、製品－38 件）

（２）地方公共団体等より 11 件（製品－１件、役務－10 件）

（３）消費者安全調査委員会（消費者庁）より０件

２．重大事故等として通知された事案（38 件）
（１）関係行政機関より 30 件
●総務省消防庁に報告のあった製品事故の情報（30 件）

（２）地方公共団体等より８件
●役務事故の情報（８件）

（３）消費者安全調査委員会（消費者庁）より０件

注：これら事案の情報については、被害の発生又は拡大の防止に資すため、関係省庁とも共有する予定。

（参考資料）消費者安全法に基づく重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データバンク登録について

３．特記事項

別紙「関係行政機関及び地方公共団体等からの通知」備考欄に記載されたリコール情報については、詳細を「消費者庁リコール情報サイト」で確認することができます。以下のウェブサイトにアクセスして御利用ください。

「消費者庁リコール情報サイト」ウェブサイト

ＰＣ・携帯　https://www.recall.caa.go.jp/

４．留意事項

これらは、消費者安全法第 12 条第１項又は第２項及び第 29 条第１項又は第２項の規定に基づく通知内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

＜本件に関する問合せ先＞
消費者庁消費者安全課
TEL ： 03-3507-8800（代表）
URL ： https://www.caa.go.jp/

別紙

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

■関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1261109-03	令和8年7月4日	令和8年11月9日	普通自動車	火災	当該普通自動車から出火する火災が発生。	静岡県	
G1261109-04	令和8年8月2日	令和8年11月9日	携帯電話機（スマートフォン）	火災	当該携帯電話機（スマートフォン）を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	静岡県	令和8年8月12日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1261109-06	令和8年9月25日	令和8年11月9日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	
G1261109-07	令和8年10月10日	令和8年11月9日	草刈機	火災	当該草刈機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	
G1261109-08	令和8年11月1日	令和8年11月9日	スチームアイロン	火災	当該スチームアイロンから発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	令和8年11月13日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1261109-09	令和8年10月12日	令和8年11月9日	普通自動車	火災	当該普通自動車を焼損する火災が発生。	山梨県	
G1261109-10	令和8年10月24日	令和8年11月9日	電気湯沸器	火災	当該電気湯沸器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県	
G1261109-12	令和8年10月31日	令和8年11月9日	石油ストーブ（開放式）	火災	当該石油ストーブ（開放式）を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	秋田県	
G1261109-13	令和8年10月28日	令和8年11月9日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	佐賀県	
G1261109-15	令和8年9月13日	令和8年11月9日	普通自動車	火災	当該普通自動車を焼損する火災が発生。	北海道	
G1261109-19	令和8年10月19日	令和8年11月9日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器から出火する火災が発生。	北海道	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1261110-01	令和8年10月21日	令和8年11月10日	リチウム電池内蔵充電器	火災	電車内で当該リチウム電池内蔵充電器を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	三重県	令和8年11月13日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1261110-02	令和8年10月8日	令和8年11月10日	ポータブル電源（リチウムイオン）（EFRIVER600Pro-JP：EcoFlow Technology Japan株式会社（輸入事業者））	火災	当該ポータブル電源（リチウムイオン）を充電中、異音とともに当該製品から発煙する火災が発生した。現在、原因を調査中。	茨城県	令和8年11月13日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 令和8年9月24日からリコールを実施
G1261112-02	令和8年10月25日	令和8年11月12日	照明器具	火災	火災警報器が鳴動したため確認すると、当該照明器具を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	茨城県	令和8年11月17日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1261112-03	令和8年11月7日	令和8年11月12日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
G1261112-04	令和8年10月20日	令和8年11月12日	普通自動車	火災	当該普通自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	
G1261112-07	令和8年11月4日	令和8年11月12日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	三重県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1261112-08	令和8年11月7日	令和8年11月12日	自動二輪車	火災	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
G1261112-12	令和8年11月6日	令和8年11月12日	太陽電池モジュール（太陽光発電システム用）	火災	当該太陽電池モジュール（太陽光発電システム用）を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
G1261112-13	令和8年10月16日	令和8年11月12日	ポータブル電源（リチウムイオン）	火災	当該ポータブル電源（リチウムイオン）を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	長野県	令和8年11月17日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1261112-14	令和8年9月16日	令和8年11月12日	電気衣類乾燥機	火災	当該電気衣類乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	
G1261112-17	令和8年10月13日	令和8年11月12日	テレビゲーム機	火災	当該テレビゲーム機を焼損する火災が発生。	埼玉県	
G1261112-18	令和8年11月1日	令和8年11月12日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1261112-19	令和8年10月28日	令和8年11月12日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	
G1261112-23	令和8年11月2日	令和8年11月12日	液晶テレビ	火災	異音がしたため確認すると、当該液晶テレビから発煙する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	茨城県	令和8年11月13日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1261112-24	令和8年10月25日	令和8年11月12日	映像録画装置（防犯カメラ用）	火災	当該映像録画装置（防犯カメラ用）を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福島県	
G1261112-25	令和8年11月1日	令和8年11月12日	加湿器（スチーム式）	火災	当該加湿器（スチーム式）を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
G1261112-29	令和8年9月23日	令和8年11月12日	普通自動車	火災	当該普通自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	秋田県	
G1261112-37	令和8年11月4日	令和8年11月12日	屋外式（RF式）ガス瞬間湯沸器（LPガス用）	火災	当該屋外式（RF式）ガス瞬間湯沸器（LPガス用）を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	熊本県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1261112-40	令和8年11月9日	令和8年11月12日	電気ストーブ	火災	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	

※　管理番号：総務省消防庁（G）から通知のあったもの

別紙

■地方公共団体等からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
261109-001	令和8年10月30日	令和8年11月9日	介護サービス	重傷1名（90歳代）	介護施設において、利用者が洗濯室の窓から外へ転落し、外傷性気胸及び左大たい骨頸部骨折等の重傷。当時、当該利用者には、落ち着かない様子がみられ、事故発生直前には、当該窓を開け、外を見ているのを職員が発見し居室へ誘導していたが、その際、洗濯室を施錠する等の安全対策が不足していた。	長崎県	
261109-006	令和8年8月25日	令和8年11月9日	介護サービス	重傷1名（90歳代）	通所介護施設の送迎において、施設玄関から送迎車両に向かって歩いていた利用者が、車止めにつまずいて転倒し、左小指骨折の重傷。当該施設では、利用者らが送迎車両まで歩く動線上に車止めがある状況が常態化しており、また当時、職員は、当該利用者含め2名を同時に誘導していたため、当該利用者から目を離してしまった。	熊本県	
261109-007	令和8年7月25日	令和8年11月9日	介護サービス	重傷1名（90歳代）	介護施設において、利用者が、リビングの自席手前で立位の状態から転倒し、腰椎圧迫骨折の重傷。当該利用者には、筋力低下がみられ、歩行時は常に職員が付き添うことになっていたが、当時、職員は、自席への誘導途中、掴まる物のない場所で、当該利用者を立位のまま待たせてしまった。	熊本県	
261109-008	令和8年9月5日	令和8年11月9日	介護サービス	重傷1名（80歳代）	介護施設において、利用者が便座から転落し、右大たい骨骨折の重傷。当該利用者は、転倒等のリスクがあるため、トイレ内でも付添いが必要だったが、当時、職員は、他利用者対応をしようとして、当該利用者から目を離してしまった。	熊本県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
261109-009	令和8年8月23日	令和8年11月9日	介護サービス	重傷1名（90歳代）	介護施設において、利用者がトイレ内で転倒し、左大たい骨転子部骨折の重傷。当該利用者の見守りは、トイレの外から行うこととしていたが、当時、覚醒直後でリスクの高い状態であり、トイレの時間が長くなっていた中で、職員は、途中で声掛けする等の安全配慮が不足していた。	熊本県	
261110-005	令和8年10月6日	令和8年11月10日	保育サービス	重傷1名（2歳）	保育施設において、職員が引き戸を開けた際、引き戸と戸袋の隙間に幼児の指が挟まれ、左手人差し指挫滅創の重傷。当該隙間には、指挟み防止策が施されておらず、また、当該職員は、当該幼児の手の位置を確認せずに戸を動かしてしまった。	東京都	
261112-023	令和8年7月10日	令和8年11月12日	介護サービス	重傷1名（80歳代）	通所介護施設の送迎において、送迎車両のドアフレームに掴まって乗車しようとしていた利用者の手が助手席のドアに挟まれ、左環指末節骨骨折及び左環指挫傷の重傷。当時、職員1名で複数の利用者の乗車対応を行っており、当該利用者の手の位置や他利用者の動き等を十分に確認できていなかった。	熊本県	
261112-024	令和8年6月29日	令和8年11月12日	介護サービス	重傷1名（100歳代）	介護施設において、車椅子からベッドへの移乗介助の際、利用者がバランスを崩して職員と共に転倒し、左中足骨骨折の重傷。当時、当該利用者の身体状況の変化等の情報が、職員間で十分共有できておらず、また本来は2名で行うべき移乗介助を、当該職員1名で行っていた。	熊本県	

（参考）消費者安全法に基づく重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データバンク登録について

消費者安全法第12条第2項により消費者庁に通知のあった下記の消費者事故等の情報を、事故情報データバンクに登録することとしましたので、お知らせします。

1．事故情報

(1) 事故情報（下記(2)を除く）

	事故発生日	製品名等	事故内容	発生都道府県
1	令和8年10月10日	シャフト（アーチェリー用）	大学のサークル活動において、アーチェリーの練習中、カーボン製のシャフトが折れ、使用者が右手背部貫通創。現在、原因を調査中。	兵庫県
2	令和8年11月5日	保育サービス	保育施設の行事において、主催者が提供した食品を食べた幼児がアナフィラキシーを発症し、救急搬送。当該施設は、提供される食品のアレルゲンの有無を、事前に確認していなかった。	秋田県
3	令和8年10月29日	エアコン（室外機）	エアコンを使用中、異音がしたため確認すると、当該エアコン（室外機）が破損していた。	石川県
4	令和8年9月19日	マッサージ器	当該マッサージ器を使用していたところ、頸部にII度熱傷。	神奈川県
5	令和8年8月8日	その他のサービス（飲食店）	飲食店において、アルコールアレルギーを持つ利用者がノンアルコール飲料を注文したところ、提供された飲料にアルコールが混入していたため、アレルギー症状を発症し、救急搬送。	東京都

(2) 事故情報（食中毒情報）

	事故発生日	原因施設・原因食品	病因物質	発生都道府県
1	令和8年10月19日	飲食店（10月16日～18日の食事）	ノロウイルス	東京都
2	令和8年11月2日	飲食店（11月1日の食事）	アニサキス	長野県
3	令和8年11月	その他の施設（11月3日の食事）	ウエルシュ菌	香川県
4	令和8年11月4日	その他の施設（11月3日の食事）	サルモネラ属菌	山梨県
5	令和8年10月13日	飲食店（10月13日の食事）	サルモネラ属菌	東京都
6	令和8年11月1日	飲食店（10月31日の食事）	カンピロバクター	北海道
7	令和8年10月22日	飲食店（10月20日の食事）	カンピロバクター	東京都
8	令和8年10月27日	飲食店（10月24日の食事）	カンピロバクター	東京都

9	令和8年11月	飲食店（11月6日の食事）	アニサキス	福島県
10	令和8年	飲食店（10月31日の食事）	カンピロバクター	愛知県
11	令和8年10月30日	飲食店（10月29日の食事）	カンピロバクター	北海道
12	令和8年11月7日	飲食店（11月6日及び7日の食事）	ノロウイルス	愛媛県

2．リコール・自主回収情報

（1）リコール・自主回収情報（食品関係）

	製品名等	届出内容
1	豆菓子（計2件）	異物（虫）混入。 （自主回収に着手した年月日：令和8年10月26日）
2	洋菓子（計3件）	異物（紙片）混入の可能性。 （自主回収に着手した年月日：令和8年11月8日）
3	惣菜（揚げもの）（計2件）	加熱不足。 （自主回収に着手した年月日：令和8年11月9日　販売地域：高知県）
4	菓子パン	アレルギー（アーモンド）表示が欠落。 （自主回収に着手した年月日：令和8年11月6日　販売地域：兵庫県　クラス分類：CLASSⅠ）
5	チョコレート	日本語表示が欠落。アレルギー（小麦、乳、大豆）表示が欠落。 （自主回収に着手した年月日：令和8年11月2日　クラス分類：CLASSⅠ）
6	さば（切り身）	消費期限を誤表示。 （自主回収に着手した年月日：令和8年11月6日　販売地域：三重県　クラス分類：CLASSⅠ）
7	惣菜（唐揚げ）	アレルギー（いか）表示が欠落。 （自主回収に着手した年月日：令和8年11月7日　販売地域：三重県　クラス分類：CLASSⅠ）
8	巻き寿司	アレルギー（卵）表示が欠落。 （自主回収に着手した年月日：令和8年11月7日　販売地域：栃木県　クラス分類：CLASSⅠ）
9	味付牛肉	アレルギー（乳、豚肉）表示が欠落。 （自主回収に着手した年月日：令和8年11月5日　販売地域：東京都　クラス分類：CLASSⅠ）
10	漬物	アレルギー（さば）表示が欠落。 （自主回収に着手した年月日：令和8年11月4日　販売地域：埼玉県　クラス分類：CLASSⅠ）
11	きのこ加工品	異物混入のおそれ。 （自主回収に着手した年月日：令和8年7月31日　販売地域：長野県）
12	ジャム（びん詰）	研究用の乳酸菌を使用。 （自主回収に着手した年月日：令和8年11月9日　販売地域：兵庫県）
13	和菓子	カビ発生。 （自主回収に着手した年月日：令和8年11月9日　販売地域：大阪府）
14	洋菓子	賞味期限を誤表示。 （自主回収に着手した年月日：令和8年10月23日　販売地域：滋賀県）
15	惣菜（コロッケ）（計2件）	アレルギー（かに、鶏肉）表示が欠落。 （自主回収に着手した年月日：令和8年11月7日　販売地域：神奈川県　クラス分類：CLASSⅠ）
16	焼菓子	賞味期限を誤表示。 （自主回収に着手した年月日：令和8年10月17日　販売地域：東京都）
17	寿司	アレルギー（かに、乳）表示が欠落。 （自主回収に着手した年月日：令和8年11月2日　販売地域：宮城県　クラス分類：CLASSⅠ）
18	ピザ	消費期限を誤表示。 （自主回収に着手した年月日：令和8年11月6日　販売地域：愛知県　クラス分類：CLASSⅠ）
19	パン（計2件）	アレルギー（卵）表示が欠落の可能性。 （自主回収に着手した年月日：令和8年11月10日　販売地域：京都府　クラス分類：CLASSⅠ）

20	菓子	保存温度帯を逸脱して販売。 （自主回収に着手した年月日：令和8年11月9日　販売地域：東京都、神奈川県）
21	炊き込みご飯の素	保存温度帯を逸脱して販売。 （自主回収に着手した年月日：令和8年11月9日　販売地域：奈良県）
22	冷凍食品（計2件）	保存温度帯を逸脱して販売。 （自主回収に着手した年月日：令和8年11月9日　販売地域：奈良県）
23	コーヒー	食品添加物の使用基準違反。 （自主回収に着手した年月日：令和8年11月6日　販売地域：兵庫県）
24	冷凍食品（あじたたき）	保存温度帯を逸脱して販売。 （自主回収に着手した年月日：令和8年11月9日　販売地域：奈良県）
25	野菜加工品	異物（ガラス片）混入。 （自主回収に着手した年月日：令和8年11月10日　販売地域：広島県　クラス分類：CLASSⅠ）
26	菓子	一部商品にカビ発生。 （自主回収に着手した年月日：令和8年11月11日）
27	焼菓子	アレルギー（卵）表示が欠落。保存方法及び消費期限の記載が不適切。 （自主回収に着手した年月日：令和8年9月8日　クラス分類：CLASSⅠ）
28	焼鳥	アレルギー（乳）表示が欠落。 （自主回収に着手した年月日：令和8年11月10日　販売地域：長野県　クラス分類：CLASSⅠ）
29	パン粉	カビ発生の可能性。 （自主回収に着手した年月日：令和8年11月10日）
30	中華めん	消費期限を誤表示。 （自主回収に着手した年月日：令和8年11月12日　販売地域：愛知県　クラス分類：CLASSⅠ）
31	漬物	食品添加物の使用基準不適合で、廃棄、積み戻し等を指示。 （自主回収に着手した年月日：令和8年10月30日）
32	漬物	食品添加物（ソルビン酸）の使用基準違反。 （自主回収に着手した年月日：令和8年10月29日）
33	乾燥果実	酵母菌の増殖による容器膨張及び品質劣化。 （自主回収に着手した年月日：令和8年11月13日）
34	くん製	無許可による製造及び販売。食品表示が欠落。 （自主回収に着手した年月日：令和8年11月12日　販売地域：愛知県）
35	味付牛肉	アレルギー（りんご）表示及びはちみつ表示が欠落。 （自主回収に着手した年月日：令和8年10月30日　販売地域：山梨県、静岡県　クラス分類：CLASSⅠ）
36	和菓子	アレルギー（大豆）表示が欠落。 （自主回収に着手した年月日：令和8年11月5日　販売地域：石川県　クラス分類：CLASSⅠ）

（注）消費者庁への消費者事故等の通知時において、厚生労働省ウェブサイト「食品リコール公開回収事案検索」の「健康への危険性の程度」欄が「CLASSⅠ」とされている場合はその旨を記載しています。なお、「CLASSⅠ」の程度はそれぞれ次のとおりです。

①食品衛生法：喫食により重篤な健康被害又は死亡の原因となり得る可能性が高い

②食品表示法：喫食により直ちに消費者の生命又は身体に対する危害の発生の可能性が高い

(2) リコール・自主回収情報（食品関係以外）

	製品名等	届出内容
1	普通自動車（ダイハツ　ロッキー　他）	普通自動車（電気装置）のリコール。（5901） オルタネータ（発電機）のダンパ機構付プーリにおいて、エンジン始動時の入力トルクに対する設計検討が不十分であったため、内部のスプリングが折損することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、異音発生や発電不良により警告灯が点灯し、最悪の場合、プーリがロックして低速時にエンストし、再始動できなくなるおそれがある。
2	普通自動車（トヨタ　不明）	普通自動車（原動機）のリコール。（5903） V型エンジン右側の排気カムシャフトにおいて、製造工程の管理が不十分なため、強度が不足し、加工時に亀裂が生じているものがある。そのため、使用過程で亀裂が進展して折損し、走行中エンストするおそれがある。

3	普通自動車（トヨタ　カローラ　他）	普通自動車（エアバッグ装置）のリコール。（5904） 助手席用エアバッグのインフレータ（膨張装置）において、ガス発生剤の吸湿防止が不十分なため、温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。このため、エアバッグ展開時にインフレータ容器が破損するおそれがある。
4	普通自動車（トヨタ　アルファード　他）	普通自動車（電気装置）のリコール。（5905） 助手席下の電気配線において、配索作業の指示が不十分なため、周辺部品と接触しているものがある。そのため、走行時の振動等で当該配線が損傷して警告灯が点灯し、最悪の場合、前照灯の不灯やシートベルト警告灯の作動不良となるおそれがある。
5	普通自動車（ホンダ　INSIGHT）	普通自動車（電動機用制御装置）のリコール。（外-4261） 電動機用制御装置において、バッテリチャージャ製造時の組み付け治具が不適切なため、回路基板上のコンデンサが当該治具と接触し、損傷しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、コンデンサの損傷が進展して短絡し、警告灯が点灯して外部充電器から高電圧バッテリへ充電ができなくなるおそれがある。また、12Vバッテリへ電源が供給されず、電圧が低下してバッテリが上がり、走行不能となるおそれがある。
6	自動車用交換修理用部品（ホンダ　フューエルフランジジョイント）	自動車用交換修理用部品として販売したフューエルフランジジョイントにおいて、構成部品の製造管理が不適切なため、フランジとジョイントの接合が不十分なものがある。そのため、走行中の振動によりジョイントが外れ、燃料漏れが生じてエンストするおそれがあるため自主改善。

3．留意事項

これらは、消費者安全法の規定に基づく通知内容の概要であり、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

「2．リコール・自主回収情報（(2)リコール・自主回収情報（食品関係以外））」の届出内容欄のリコール情報等における（　）内の数字は、リコール届出番号、改善対策届出番号です。

消費者安全調査委員会（消費者庁）に申出のあった事故情報については、右端に※印を記載しています。

上記情報は、登録後、事故情報データバンク(URL：https://www.jikojoho.caa.go.jp)で「消費者事故等（2026年11月19日公表分）」をフリーワードに入力すると検索可能になります。