

平成23年6月17日
消費者庁

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. ガス機器・石油機器に関する事故
（うちガスこんろ（LPガス用）1件） | 1件 |
| 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故
（うちウォーターサーバー1件、椅子1件、電気ストーブ2件、
ポータブルDVDプレーヤー1件） | 5件 |
| 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故
（うち延長コード1件、電気洗濯機1件） | 2件 |
| 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故公表等調査会及び第三者
委員会合同会議（※）において、審議を予定している案件
該当案件無し | |

1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者委員会消費者安全専門調査会製品事故情報の公表等に関する調査会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません（管理番号A201100184及びA201100186を除く。）。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

(1) 富士ブレード株式会社が製造したウォーターサーバー（株式会社コスモライフブランド）について（管理番号A201100118）

① 事故事象及び再発防止策について

富士ブレード株式会社が製造した床置き型冷温水ウォーターサーバー（株式会社コスモライフブランド）において、製品から発煙する事故が発生しました。

当該事故の原因は、現在、調査中ではありますが、事故の状況から当該製品に組み込まれている部品の電気回路に不良品が混入していたことにより、発煙に至ったものと考えられます。

同社は事故の再発防止を図るため、本年6月13日に消費者に対してダイレクトメールを送付するとともに電話連絡を行い、対象製品について回収・交換を実施しています。

② 対象製品等：製品名、製造期間、改修対象台数

●製品名：WBF-1000（株式会社コスモライフブランド）

●製造期間：平成23年4月27日製造分

●改修対象台数：30台（当該製品は全品レンタル）

●対象製品の確認方法



→ トップカバー

↓ トップカバーを外した状態



不良電気回路が組み込まれた部品（無菌空気供給器）

●対象のシリアルナンバー

本体裏面に表示

17182702～17182732

③事業者への問い合わせ先

(富士ブレード株式会社の問い合わせ先)

電話番号：0120-005-650

受付時間：8時～18時（平日のみ。）

(2) 松木技研株式会社が輸入した電気ストーブについて（管理番号A201100184及びA201100186）

①事象

松木技研株式会社が輸入した電気ストーブにおいて、当該製品から出火する火災が2件発生しました。当該事故の原因は、ヒーター管端子へ接続するリード線の圧着端子とリード線のカシメ不良により、接触不良が生じて出火に至ったものと考えられます。

②再発防止策について

同社は、対象機種（下記）について、事故の再発防止を図るため、平成17年12月8日に新聞社告を掲載するとともに、販売店を通じ、回収（返金又は交換）の呼び掛けを行っています。


③対象製品等：機種・型式名、対象製造番号、販売期間、回収対象台数

機種・型式名	対象製造番号	販売期間	回収対象台数
ST-M85(H) グレー	1H0H0001～2860 1H0I0001～2860 1H0J0001～5792 1H0K0001～2860 1H0L0001～4509	平成10年9月 ～ 平成11年3月	18,818
ST-M85(A) ブルー	1H0H0001～2860 1H0I0001～2904 1H0J0001～2712 1H0K0001～5792 1H0L0001～2880	平成10年9月 ～ 平成11年3月	17,148
合 計			35,966

回収率

1.2%（平成23年6月17日現在）

対象製品の確認方法：



製品本体背面の定格シールに記載の製造番号を御確認ください。

④消費者への注意喚起

上記リコール対象製品をお持ちの方は、直ちに使用を中止し、下記問い合わせ先に速やかに御連絡ください。

(松木技研株式会社の問い合わせ先)

電話番号：0120-223-715

受付時間：9時～18時(月～金)

ホームページ：<http://www.matsuki-giken.jp/st-m85/st-m85.html>

(本発表資料の問い合わせ先)

消費者庁消費者安全課

(製品事故情報担当) 担当：中嶋、榎本、小熊

電話：03-3507-9204 (直通)

(事故情報対応チーム) 担当：金児、滝

電話：03-3507-9146 (直通)

(富士ブレードが製造したウォーターサーバーについての発表資料に関する問い合わせ先)

(松木技研株式会社が輸入した電気ストーブについての発表資料に関する問い合わせ先)

経済産業省商務流通グループ製品安全課製品事故対策室

担当：宮下、古田、長沼 電話：03-3501-1707 (直通)

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日道府県	備考
A201100188	平成23年5月30日	平成23年6月15日	ガスこんろ(LPガス用)	RTS-336WNTS	リンナイ株式会社	火災	外出中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品のツマミが使用状態の位置であった状況も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日道府県	備考
A201100118	平成23年5月12日	平成23年5月16日	ウォーターサーバー	WBF-1000(株式会社コスモライフブランド)	富士ブレード(株式会社コスモライフブランド)	火災	異音が生じたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生しており、当該製品が焼損した。事故原因は、当該製品に組み込まれている部品の電気回路に不良品が混入していたことにより、発煙に至ったものと考えられるが、現在、原因を調査中。	東京都	平成23年5月20日にガス機器・石油機器以外の製品に於いて、製品起因が疑われる事故として公表していたもの平成23年6月13日からリコールを実施
A201100182	平成22年12月20日	平成23年6月13日	椅子	1349-3191-111	株式会社ニッセン(輸入事業者)	重傷1名	当該製品を使用中、座面と脚部との接合部が破損し、転倒、負傷した。現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、6月1日

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100184	平成23年2月8日	平成23年6月13日	電気ストーブ	ST-M85(A)	松木技研株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。事故原因は、ヒーター管端子へ接続するリード線の圧着端子とリード線のカシメ不良により、接触不良が生じて出火に至ったものと考えられる。	東京都	事業者が事故を認識したのは、2月14日報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し嚴重注意 平成17年12月8日からリコールを実施 回収率 1.2%
A201100185	平成23年6月9日	平成23年6月14日	ポータブルDVDプレーヤー	PDTV701i	フューズ株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品右側面から火花とともに発煙し、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	大阪府	
A201100186	平成23年3月3日	平成23年6月14日	電気ストーブ	ST-M85(A)	松木技研株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品のスイッチ付近から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。事故原因は、ヒーター管端子へ接続するリード線の圧着端子とリード線のカシメ不良により、接触不良が生じて出火に至ったものと考えられる。	埼玉県	事業者が事故を認識したのは、3月3日報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し嚴重注意 平成17年12月8日からリコールを実施 回収率 1.2%

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100183	平成23年5月4日	平成23年6月13日	延長コード	火災	当該製品に電気ストーブを接続して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	事業者が事故を認識したのは、6月6日
A201100187	平成23年5月23日	平成23年6月14日	電気洗濯機	火災	ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	製造から10年以上経過した製品

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故公表等調査会及び第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件無し

ウォーターサーバー（管理番号：A201100118）



椅子（管理番号：A201100182）



ポータブルDVDプレーヤー（管理番号：A201100185）

