

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

- | | |
|---|----|
| 1. ガス機器・石油機器に関する事故
(うち石油ふろがま1件) | 1件 |
| 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故
(うち温水洗浄便座1件、電子レンジ1件) | 2件 |
| 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故
(うち介護ベッド用手すり1件、携帯電話機用電池パック1件、
エアゾール缶(消臭剤)1件、折りたたみテーブル1件) | 4件 |
| 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故公表等調査会及び第三者委員会合同会議(※)において、審議を予定している案件
該当案件無し | |

1. ~ 4. の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者委員会消費者安全専門調査会製品事故情報の公表等に関する調査会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません(管理番号A200900561を除く)。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

(1) 株式会社長府製作所が製造した石油ふろがまについて（管理番号A201100275）

① 事故事象

株式会社長府製作所が製造した石油ふろがまにおいて、当該製品のタイマーをセットし、使用したところ、異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙しており、当該製品が焼損する火災が発生しました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

② 当該製品のリコールについて

同社は、当該製品を含む対象機種（下記）について、機器の修理や点検の際に使用する点検用コネクター（空焚き防止装置を働かせないようにし、他の装置の作動点検をするもの）を修理・点検後に戻し忘れたため、空焚きとなった際に空焚き防止装置が作動せず、火災に至る可能性があることから、点検用コネクターが付属されている全ての機種について、平成19年7月27日にプレスリリースを行い、無償点検・改修を実施し、平成19年7月28日に新聞社告を掲載するとともに、販売店・サービス店を通じ、チラシ、ポスター、テレビCM放送やホームページ等による改修の呼び掛けを行っています。

③ 対象製品等：品目、機種名、製造期間及び改修対象台数

品目	機種名	製造期間	改修対象台数
石油ふろがま	JK、JK2、JK-N ※ (バーナー型式：BM-71K、BM-71KT) (セット型式：JPK、JPS-T、JPK-N)	昭和59年7月～ 平成3年9月	243, 420
	JPS-T3、JPK-N3	平成3年8月～ 平成13年9月	257, 603
	CK-8、CK-8E	昭和60年1月～ 平成4年5月	23, 815
	CK-9、CK-9E	昭和60年11月～ 昭和62年7年	3, 840
	CK-10、CK-10S	昭和61年12月～ 平成13年9月	54, 181
	CK-11、CK-11S	昭和62年4月～ 平成11年10月	111, 085
	小計		
追焚付石油給湯器	JIB-T	昭和59年11月～ 昭和63年1月	3, 150
	JIB-2T	昭和59年10月～ 昭和63年7月	9, 093
	JIB-4	昭和58年4月～ 昭和59年8月	4, 323
	JIB-5、JIB-5E、JIB-5S、JIB-5SE	昭和58年11月～ 昭和61年7月	12, 990
	JIB-6N、JIB-6NE、JIB-6NEG、 JIB-6NS、JIB-6NSG、JIB-6EA、 JIB-6EAG、JIB-6SA、JIB-6SAG	昭和61年3月～ 昭和63年4月	30, 333
	JIB-7EG、JIB-7S、JIB-7SAG、 JIB-7SG	昭和62年12月～ 平成3年12月	39, 134
	小計		

合	計	792,967
---	---	---------

※ 印の型式については、機器本体に表示がされており、別途、バーナー部には、バーナー型式名、取扱説明書には、セット型式が表示されています。

改修率 29.7% (平成23年6月30日現在)

対象製品の確認方法：



④消費者への注意喚起

上記リコール対象製品をお持ちで、まだ製造事業者等の行う無償点検・改修を受けていない方は、浴槽に水があることを確認して使用していただくとともに、下記問い合わせ先に速やかに御連絡ください。

(株式会社長府製作所の問い合わせ先)

電話番号：0120-911-870

受付時間：9時～18時(土・日・祝日を除く。)

ホームページ：<http://www.chofu.co.jp/important/20070727.html>

(2) 株式会社千石が輸入し、岩谷産業株式会社が販売した電子レンジについて (管理番号A201100276)

①事件事象

株式会社千石が輸入し、岩谷産業株式会社が販売した電子レンジにおいて、当該製品を使用中、当該製品の操作パネル付近から出火する火災が発生し、当該製品が焼損しました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

②当該製品のリコールについて

販売事業者である岩谷産業株式会社は、当該製品を含む対象機種(下記)について、ドアの開閉を検知するスイッチの製造不良により、接点部でスパークが発生し、出火に至る可能性があるため、平成15年9月2日から複数回、新聞社告を掲載するとともにテレビCM放送で、注意喚起を行い、対象製品について、無償改修(スイッチ部の交換)を実施しています。また、平成22年9月21日から9月29日までの間及び11月16日から11月24日までの間、テレビCM放送で使用者に対して速やかに連絡を頂くよう呼び掛けています。

③対象製品等：機種・型式名、製造番号、対象製造年及び改修対象台数

機種・型式	製造番号	対象製造年	改修対象台数
IM-574	70301 ~ 90220	1997年 ~ 1999年	30,590
	80110 ~ 90117	1998年 ~ 1999年	
IM-575	80903 ~ 01015	1998年 ~ 2000年	48,224
	90207 ~ 00325	1999年 ~ 2000年	
合 計			87,651

改修率

13.0% (平成23年6月30日現在)

対象製品の確認方法

IM-574 / IM-574 S



機種名 IM-574
または
IM-574S
と表示されています

製造時期ラベルで対象製造年をご確認下さい

<表示例>

98製

7月-12月期

IM-575 / IM-575 S



機種名 IM-575
または
IM-575S
と表示されています

製造時期ラベルで対象製造年をご確認下さい

<表示例>

98製

7月-12月期

④消費者への注意喚起

上記リコール対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う無償改修を受けていない方は、使用を中止していただくとともに、下記問い合わせ先に速やかに御連絡ください。

(岩谷産業株式会社の問い合わせ先)

電話番号：0120-00-9930

受付時間：9時～17時（土・日・祝日を除く。）

ホームページ：http://www.iwatani.co.jp/jpn/top_info/detail.php?idx=8

⑤独立行政法人製品評価技術基盤機構（N I T E）の対応

株式会社千石及び岩谷産業株式会社以外の事業者が製造・輸入・販売した電子レンジのリコール未対策品についても火災事故が再発しているため、独立行政法人製品評価技術基盤機構（N I T E）においては、平成23年1月11日より「火災事故が発生した電子レンジの社告・リコール」として事故防止のための注意喚起チラシをホームページに掲載し、未対策の該当機種をお持ちの消費者に対して、速やかに事業者に連絡を頂くよう呼び掛けを行っています。

（独立行政法人製品評価技術基盤機構（N I T E）による注意喚起）

ホームページ：<http://www.nite.go.jp/jiko/chirashi/chirashi.html>

（本発表資料の問い合わせ先）

消費者庁消費者安全課

（製品事故情報担当） 担当：中嶋、榎本、小熊
電話：03-3507-9204（直通）

（株式会社長府製作所が製造した石油ふろがまについての発表資料に関する問い合わせ先）

経済産業省商務流通グループ製品安全課製品事故対策室

担当：宮下、谷、野中 電話：03-3501-1707（直通）

（株式会社千石が輸入し、岩谷産業株式会社が販売した電子レンジについての発表資料に関する問い合わせ先）

経済産業省商務流通グループ製品安全課製品事故対策室

担当：宮下、古田、長沼 電話：03-3501-1707（直通）

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100275	平成23年6月24日	平成23年7月15日	石油ふろがま	CK-11	株式会社長府製作所	火災	当該製品のタイマーをセットし、使用したところ、異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙しており、当該製品が焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	長野県	製造から10年以上経過した製品 平成19年7月27日からリコールを実施 改修率 29.7%

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200900561	平成21年10月5日	平成21年10月15日	温水洗浄便座	TCF401	TOTO株式会社	火災	当該製品が焼損する火災が発生した。事故の原因は、長期使用(約27年)により、製品内部の熱交換器と伸縮ノズル間の樹脂製パイプに亀裂が生じたため漏水し、この状態で使用を継続したことにより、温水バイメタルスイッチの接続端子が腐食・断線して導通不良を起こして発熱・出火に至ったものと考えられる。	沖縄県	平成21年10月20日に、ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201100276	平成23年7月5日	平成23年7月15日	電子レンジ	IM-574(岩谷産業株式会社ブランド)	株式会社千石(岩谷産業株式会社ブランド) (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品の操作パネル付近から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	平成15年9月2日からリコールを実施 改修率 13.0%

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100271	平成23年7月2日	平成23年7月14日	介護ベッド用手すり	重傷1名	利用者(90歳代女性)が、当該製品のすき間に左腕が入り込み、床に仰向けに倒れている状態で発見され、負傷していた。現在、原因を調査中。	宮城県	
A201100272	平成23年6月25日	平成23年7月15日	携帯電話機用電池パック	火災	当該製品を携帯電話機に装着して充電中、異音がしたため確認すると、当該製品が破裂して、携帯電話機から飛び出し、出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品に外部から力が加わり変形し、充電中に内部短絡した可能性も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201100273	平成23年7月6日	平成23年7月15日	エアゾール缶(消臭剤)	火災 軽傷1名	子供(5歳幼児)が当該製品をトイレ内で使用したところ、火災が発生し、火傷を負った。トイレ内で使用していた空気清浄機の静電気が当該製品のガスに引火した可能性も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
A201100274	平成23年6月27日	平成23年7月15日	折りたたみテーブル	重傷1名	子供(5歳女兒)が当該製品に手をついた際、脚が外れ、負傷した。事故発生前から、当該製品の脚部がぐらついた状態で使用していた状況も含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故公表等調査会及び第三者委員会合同会議において審議を予定している案件
該当案件無し

温水洗浄便座（管理番号：A200900561）



電子レンジ（管理番号：A201100276）

