

News Release

平成23年11月11日
消費者庁

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 2件
(うち石油ふろがま1件、石油給湯機付ふろがま1件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 5件
(うち自転車1件、電気ストーブ(ハロゲンヒーター)1件、食器洗い乾燥機1件、
電気冷蔵庫1件、バッテリーパック(ノートパソコン用)1件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 6件
(うち電気洗濯機1件、パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)1件、
介護ベッド1件、電気式床暖房1件、食器洗い乾燥機1件、
ボタン電池(リチウム)1件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故公表等調査会及び第三者
委員会合同会議(※)において、審議を予定している案件
該当案件無し

1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者委員会消費者安全専門調査会製品事故情報の公表等に関する調査会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません(管理番号A201000607及びA201100550を除く。)

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

(1) 吉井電気株式会社が輸入した電気ストーブ（ハロゲンヒーター）について (管理番号A201100550)

①事故事象について

吉井電気株式会社が輸入した電気ストーブ（ハロゲンヒーター）において、当該製品を使用中、ランプ部分が割れ、落ちた破片により周辺を焼損する火災が発生しました。

当該事故の原因は、当該製品のヒーター部のフィラメントとリード線を溶着する際の不具合から、接触不良によって生じた熱でガラスランプ管が破損し、火災に至ったものと考えられます。

②再発防止策について

同社は、当該製品を含む対象機種（下記③）について、事故の再発防止を図るため、平成19年2月19日に同社ホームページへ情報を掲載し、製品回収を行い、返金対応を実施しています。

③対象製品等：対象機種、回収対象台数

対象機種	回収対象台数
AHH-803T	48,022台
AHH-804TI	
EHH-805T	
EHH-806TI	

当該製品EHH-806TIの回収率 41.9%（平成23年10月31日現在）

対象製品の確認方法



④消費者への注意喚起

対象製品をお持ちの方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先に御連絡ください。

(吉井電気株式会社の問合せ先)

電話番号：0120-655-160

受付時間：9時～17時（土・日・祝日は除く。）

ホームページ：<http://www.yoshii-e.co.jp/>

(本発表資料の問合せ先)

消費者庁消費者安全課

(製品事故情報担当) 担当：中嶋、榎本、小熊

電話：03-3507-9204 (直通)

FAX：03-3507-9290

(吉井電気株式会社が輸入した電気ストーブ（ハロゲンヒーター）
についての発表資料に関する問合せ先)

経済産業省商務流通グループ製品安全課製品事故対策室

担当：宮下、古田、長沼 電話：03-3501-1707 (直通)

FAX：03-3501-2805

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A201100551	平成23年10月30日	平成23年11月7日	石油ふろがま	AF-203B(N)	株式会社トヨミ	火災 軽傷1名	当該製品を点火操作したところ、当該製品を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。現在、原因を調査中。	北海道	
A201100560	平成23年3月8日	平成23年11月8日	石油給湯機付ふろがま	UKB-3200TX3(A)	株式会社コロナ	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の熱交換器に亀裂が生じていた状況及び温度ヒューズが外されていた状況も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	製造から15年以上経過した製品 事業者が事故を認識したのは、11月2日 平成23年5月26日に消費者安全法の重大事故等として公表済

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A201000607	平成22年10月15日	平成22年10月28日	自転車	LW276A	株式会社サイテック (輸入事業者)	重傷1名	当該製品で登り坂を走行中、当該製品のハンドルから右側グリップが抜けたため、バランスを崩し負傷した。 調査の結果、右側合成樹脂製グリップの内側全体に、当該材質から浸み出したと考えられる油状物質(製品材料を製造する際に加えられる可塑剤)が付着していた。その影響で右側グリップがハンドルから外れて事故に至った可能性が考えられるが、可塑剤が浸み出した原因が不明なため、原因の特定には至らなかった。	東京都	平成22年11月2日に、ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201100550	平成23年9月23日	平成23年11月7日	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	EHH-806TI	吉井電気株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、ランプ部分が割れ、落ちた破片により周辺を焼損する火災が発生した。 事故原因は、当該製品のヒーター部のフィラメントとリード線を溶着する際の不具合から、接触不良によって生じた熱でガラスランプ管が破損し、火災に至ったものと考えられる。	神奈川県	事業者が事故を認識したのは、10月28日 平成19年2月19日からリコールを実施 当該製品EHH-806TIの回収率41.9% 平成23年10月6日に消費者安全法の重大事故等として公表済

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100552	平成23年10月23日	平成23年11月7日	食器洗い乾燥機	DW-S2000	三洋電機株式会社	火災	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	岐阜県	平成23年11月4日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100557	平成23年10月16日	平成23年11月8日	電気冷蔵庫	KR-E28-W	株式会社富士通ゼネラル	火災	当該製品の扉を開けたところ、当該製品の庫内が焼損していた。現在、原因を調査中。	栃木県	
A201100559	平成23年8月22日	平成23年11月8日	バッテリーパック (ノートパソコン用)	PN104345	株式会社エマテック (輸入事業者)	火災	当該製品をノートパソコンに装着していたところ、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、8月22日報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意 平成23年10月27日に消費者安全法の重大事故等として公表済

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100553	平成23年10月26日	平成23年11月7日	電気洗濯機	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。事故日以前に、当該製品から異音・異臭がしていた状況を含め、現在、原因を調査中。	富山県	
A201100554	平成23年10月26日	平成23年11月7日	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	火災	異音がしたため確認すると、当該製品上面部から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損し、周辺が汚損した。取扱説明書で禁止している車庫内に当該製品を設置していた状況を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
A201100555	平成23年10月25日	平成23年11月7日	介護ベッド	火災	当該製品の電源プラグを延長コードに接続していたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。電源コードが当該製品の可動部に挟まり圧迫されていた状況を含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
A201100556	平成23年10月28日	平成23年11月7日	電気式床暖房	火災	当該製品を使用中、火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	新潟県	
A201100558	平成23年10月30日	平成23年11月8日	食器洗い乾燥機	火災	当該製品を使用中、異音とともに当該製品下部から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。当該製品の修理状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	製造から10年以上経過した製品
A201100561	平成23年9月10日	平成23年11月9日	ボタン電池(リチウム)	火災	当該製品を樹脂容器に入れ、冷蔵庫のドアポケットに入れていたところ、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。禁止行為としている、他の電池と一緒に樹脂容器に入れていた状況を含め、現在、原因を調査中。	福岡県	事業者が事故を認識したのは、11月7日

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故公表等調査会及び第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件無し

自転車（管理番号：A201000607）



電気ストーブ（ハロゲンヒーター）（管理番号：A201100550）



