

平成 24 年 4 月 27 日

**「マイフレックス」高圧スクーバ・ダイビング・ホースの破裂  
に関する注意喚起**

米国消費者委員会 (CPSC) 及びカナダ保健省 (Health Canada) の発表によると、イタリアの Miflex 2 社が製造した「マイフレックス」高圧スクーバ・ダイビング・ホースは、使用中に破裂して空気の漏れが生じることがあるため、販売会社である米国 XS Scuba 社がリコールを行っています。

CPSC によれば、189 件の当該ホースの欠陥の情報を XS Scuba 社は把握していません。しかし、これまでに事故の報告はありません。また、消費者庁の調べでは、日本国内でもリコール対象品の破裂による事故の報告はありません。

しかし、リコール対象品を使用して潜水中に当該ホースが破裂した場合、重大な事故につながる可能性があるため、消費者庁として注意喚起を行います。

リコール対象品をお持ちの方は、直ちに使用を止め、購入店にご相談ください。

**1 リコール対象製品**

「マイフレックス」高圧スクーバ・ダイビング・ホースのうち、ホースと金具の接続部がむき出しのもの

**2 危険事象**

一部の製品について、ホースと金具の接続部に製造不良があり、使用中に破裂、空気漏れを起こす可能性があります。


**3 当該製品の説明**

当該製品は、黒色のナイロン編組の「マイフレックス」高圧スクーバ・ダイビング・ホース (XS Scuba 社品番 : MHP06-BK から MHP48-BK) です。このホースは、長さ 15.2 cm から 121.9 cm で、接続金具の上に“MFV”の印があります。ホースと金具の接続部にゴム・カバーがありません。

これらのホースは、以下の (1) 高圧ホース単品または、(2) ~ (4) の 3 種類の商品の一部として販売されています。

- (1) Miflex High Pressure Scuba Diving Hose – Individual (XS Scuba 社品番 : MHP06-BK から MHP48-BK) 「マイフレックス」 高圧スクーバ・ダイビング・ホース-単品


リコールの対象となっている「マイフレックス」高圧スクーバ・ダイビング・ホースは、黒色のナイロン編組 (XS Scuba 社品番:MHP06-BK から MHP48-BK) で、接続金具の口金にゴム・カバーが付いていないものです (下図左側 : リコール対象品)。



- (2) Deluxe Cylinder Equalizer w/Miflex HP hose (品番 : P/N AC366)  
デラックス・シリンダー・イコライザーw/「マイフレックス」高圧ホース


### Deluxe Cylinder Equalizer with Miflex Hose

Transfer Gas From One Cylinder to Another



(3) Miflex Two Gauge Console (品番 : HL300/HL300M)

「マイフレックス」 ツー・ゲージ・コンソール



【リコール対象品】

(4) Miflex Rebreather Kits (MRB-EVO-LG, MRB-EVO-MD & MRB-ISP-POST-LG)

「マイフレックス」リブリーザー・キット



【リコール対象品】

○ウェブサイトの関連情報

- ・ NEWS from CPSC

XS Scuba Recalls Miflex High Pressure Diving Hoses Due to Drowning Hazard

<http://www.cpsc.gov/cpscpub/prereel/prhtml12/12155.html>

- ・ Health Canada's press release

Miflex High Pressure Scuba Diving Hose

[http://cpsr-rspc.hc-sc.gc.ca/PR-RP/recall-retrait-eng.jsp?re\\_id=1569](http://cpsr-rspc.hc-sc.gc.ca/PR-RP/recall-retrait-eng.jsp?re_id=1569)

本件に関する問合せ先

消費者庁消費者安全課 小林、渡邊、宮村

TEL : 03 (3507) 9146 (直通)

H P : <http://www.caa.go.jp/>