

平成26年10月17日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

エアコン、空気清浄機、電気カーペットに関する事故（リコール対象製品）について  
(詳細は次頁以降参照)

- |   |     |
|---|-----|
| 1. ガス機器・石油機器に関する事故<br>(うちガスこんろ(LPガス用)1件、<br>ガス衣類乾燥機(都市ガス用)1件)                         | 2件  |
| 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、<br>製品起因が疑われる事故<br>(うちエアコン8件、空気清浄機2件、扇風機1件、<br>電気カーペット1件) | 12件 |
| 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、<br>製品起因か否かが特定できていない事故<br>(うち電気冷凍庫1件、携帯電話機1件、換気扇1件)       | 3件  |
| 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議(※)<br>において、審議を予定している案件<br>該当案件無し                |     |

1. ~ 4. の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者安全調査委員会製品事故情報専門調査会及び消費経済審議会  
製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

## 6. 特記事項

(1) ダイキン工業株式会社が製造したエアコン及び空気清浄機の新規リコール（無償点検・修理）について（管理番号：エアコンA200800810、A201100105、A201100302、A201100811、A201200669、A201300513、A201300565、A201300796、空気清浄機A201000936、A201200241）（経済産業省と同時公表）

### ①事件事象について

ダイキン工業株式会社が製造したエアコン及び空気清浄機について、当該製品から出火、焼損する火災が10件（エアコン8件、空気清浄機2件）発生しました。

これら事故情報は、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき、重大製品事故の報告を受け、製品起因が疑われる事故として公表していたものです。

当該事故の原因は、現在調査中ですが、当該製品のファンモーターの製造工程上の不具合により、ファンモーターに内蔵された電子部品（チップコンデンサー（※））がショート（短絡故障）し、過大電流が電気回路に流れたことでファンモーターが発熱・発火し製品の発煙・発火に至ったものと考えられます。

※チップコンデンサー：電気を蓄えたり放出したりすることで、電気回路上のノイズ（不要な電気信号）を取り除く電子部品。

また、消費生活用製品安全法第35条第1項に該当しない製品事故として、独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）に報告された事故は5件です。

### ②再発防止策について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、事故の再発防止を図るため、本日（10月17日）、ウェブサイトへの情報を掲載するとともに、明日（10月18日）、新聞社告を行い、当該製品を含む対象製品（注）について無償での点検・修理を呼び掛けます。

（注）当該製品と同じ構造を有する別の製品においても当該事故と同様の事象が生ずる可能性があることから、無償点検・修理の対象に含まれています。

### ③対象製品：機種名、対象製造番号、対象台数、製造期間

#### ・エアコン（全138機種）

機種名	対象製造番号	機種名	対象製造番号
AN22GKPS-W	C004560 ~ C004978	AN22GKS-W	C026029 ~ C027297
AN22GMNS-W	C004735 ~ C005151	AN22GMPS-W	C001047 ~ C001260
AN22GMRS-W	C000516 ~ C000548	AN22GNBS-W	C009543 ~ C011950
AN22GNSJ-W	C013052 ~ C015740	AN22GNSK-W	C025530 ~ C029200
AN22GNS-W	C046830 ~ C051161	AN22GPSK-W	C004014 ~ C004836
AN22GPS-W	C013183 ~ C015383	AN22GRS-H	C000473 ~ C000564
AN22GRSJ-W	C001590 ~ C002991	AN22GRS-W	C004300 ~ C006155
AN22GSS-W	C002086 ~ C002584	AN22GUS-W	C004819 ~ C004832
AN22HRS-H	C000101 ~ C000469	AN22HRSJ-W	C000101 ~ C001860
AN22HRS-W	C000101 ~ C004216	AN22HSS-W	C000101 ~ C001313
AN25GIS-W	C001234 ~ C001402	AN25GKPS-W	C001365 ~ C001612
AN25GKS-W	C004010 ~ C004370	AN25GMNS-W	C001608 ~ C001887
AN25GMPS-W	C001007 ~ C001176	AN25GMRS-W	C000438 ~ C000527
AN25GNBS-W	C000752 ~ C000806	AN25GNSJ-W	C002916 ~ C003093

機種名	対象製造番号	機種名	対象製造番号
AN25GNSK-W	C006720 ~ C007900	AN25GNS-W	C005147 ~ C005667
AN25GPSK-W	C002814 ~ C003211	AN25GPS-W	C002845 ~ C003713
AN25GRS-H	C000277 ~ C000354	AN25GRSJ-W	C000728 ~ C001297
AN25GRS-W	C002105 ~ C002692	AN25GSS-W	C000944 ~ C001115
AN25GUS-W	C001246 ~ C001253	AN25HRS-H	C000101 ~ C000284
AN25HRSJ-W	C000101 ~ C001204	AN25HRS-W	C000101 ~ C002085
AN25HSS-W	C000101 ~ C000509	AN28GKPS-W	C003090 ~ C003747
AN28GMPS-W	C001604 ~ C001902	AN28GMRS-W	C000894 ~ C000907
AN28GPSK-W	C003453 ~ C004159	AN28GPS-W	C006821 ~ C008771
AN28GRSJ-W	C002712 ~ C002862	AN28GRS-W	C009505 ~ C010327
AN28GSS-W	C002846 ~ C003666	AN28HRS-H	C000101 ~ C000485
AN28HRSJ-W	C000101 ~ C001810	AN28HRS-W	C000101 ~ C007715
AN28HSS-W	C000101 ~ C001273	AN28LGRS-W	C000101 ~ C001380
AN36GKPS-W	C001437 ~ C001574	AN36GMRS-W	C000467 ~ C000471
AN36GPSK-W	C001409 ~ C001541	AN36GPS-W	C001707 ~ C002219
AN36GRS-W	C003903 ~ C003922	AN36GSS-W	C001483 ~ C001886
AN36HRS-H	C000101 ~ C000380	AN36HRSJ-W	C000101 ~ C000900
AN36HRS-W	C000101 ~ C002874	AN36HSS-W	C000101 ~ C000657
ANC22GNS-W	C001125 ~ C001369	ANC25GNS-W	C000505 ~ C000583
ATN22GSE-W	C028764 ~ C033957	ATN25GSE-W	C009028 ~ C010125
ATP22GSE-W	C005793 ~ C006422	ATP25GSE-W	C002248 ~ C002708
ATP28GSE-W	C002980 ~ C003505	ATP36GSE-W	C001021 ~ C001096
ATR22GSE-W	C002476 ~ C003999	ATR22HSE4-W	C000101 ~ C002049
ATR25GSE-W	C002313 ~ C003468	ATR25HSE4-W	C000101 ~ C002143
ATR28GSE-W	C010110 ~ C011762	ATR28HSE4-W	C000101 ~ C005996
ATR36GSE-W	C002940 ~ C002994	ATR36HSE4-W	C000101 ~ C001531
ATS22GSE-W	C002099 ~ C002251	ATS22HSE4-W	C000101 ~ C000737
ATS28GSE-W	C002584 ~ C003113	ATS28HSE4-W	C000101 ~ C000914
F22GTNS-C	C005418 ~ C007170	F22GTNS-W	C078310 ~ C140656
F22GTNS-WR1	C002301 ~ C004900	F22GTPS-C	C001857 ~ C003033
F22GTPS-W	C011570 ~ C020078	F22GTRS-C	C000489 ~ C000611
F22GTRS-W	C004296 ~ C006085	F22GTSS-C	C000567 ~ C000702
F22GTSS-W	C004378 ~ C006295	F22HTRS-C	C000101 ~ C000278
F22HTRS-W	C000101 ~ C002111	F22HTRXS-C	C000101 ~ C000313
F22HTRXS-W	C000101 ~ C002017	F22HTSS-C	C000101 ~ C000390
F22HTSS-W	C000101 ~ C002929	F25GTNS-C	C004057 ~ C005439
F25GTNS-W	C048770 ~ C087460	F25GTPS-C	C001225 ~ C001778
F25GTPS-W	C006908 ~ C011478	F25GTRS-C	C000612 ~ C000749
F25GTRS-W	C003608 ~ C005028	F25GTSS-C	C000754 ~ C000901
F25GTSS-W	C003788 ~ C005788	F25HTRS-C	C000101 ~ C000278
F25HTRS-W	C000101 ~ C001891	F25HTRXS-C	C000101 ~ C000337
F25HTRXS-W	C000101 ~ C001902	F25HTSS-C	C000101 ~ C000400
F25HTSS-W	C000101 ~ C002109	F28GTPS-C	C000882 ~ C001139
F28GTPS-W	C005783 ~ C009888	F28GTRS-C	C000653 ~ C000828
F28GTRS-W	C004443 ~ C006435	F28GTSS-C	C000798 ~ C000990

機種名	対象製造番号	機種名	対象製造番号
F28GTSS-W	C005162 ~ C006975	F28HTRS-C	C000101 ~ C000286
F28HTRS-W	C000101 ~ C002517	F28HTRXS-C	C000101 ~ C000383
F28HTRXS-W	C000101 ~ C002416	F28HTSS-C	C000101 ~ C000405
F28HTSS-W	C000101 ~ C003306	F28LTGRS-W	C000101 ~ C000902
F36GTPS-C	C000565 ~ C000671	F36GTPS-W	C004095 ~ C007141
F36GTRS-C	C000431 ~ C000547	F36GTRS-W	C003063 ~ C004243
F36GTSS-C	C000563 ~ C000644	F36GTSS-W	C003202 ~ C004704
F36HTRS-C	C000101 ~ C000255	F36HTRS-W	C000101 ~ C001510
F36HTRXS-C	C000101 ~ C000255	F36HTRXS-W	C000101 ~ C001732
F36HTSS-C	C000101 ~ C000316	F36HTSS-W	C000101 ~ C001848

対象台数: 261, 199台、製造期間: 2006年9月～2010年8月

・空気清浄機(全42機種)

◆空気清浄機(光クリエール)

機種名	対象製造番号	機種名	対象製造番号
MC808J3-W	C000221 ~ C002620	MC808K-W	C000901 ~ C005395
MC808-W	C001601 ~ C019185	MCA80E3-W	C000951 ~ C004890
MC809B-W	C000101 ~ C000230	MC809J5PW	C000101 ~ C000240
MC809K-W	C000101 ~ C000180	MC809-W	C000101 ~ C000240
MC809Y-W	C000101 ~ C000260	MCA80E4-W	C000101 ~ C000350

対象台数: 29, 320台、製造期間: 2006年9月～2007年7月

◆加湿機能つき空気清浄機(うるおい光クリエール)

機種名	対象製造番号	機種名	対象製造番号
ACK75K-P	C000101 ~ C018100	ACK75K-T	C000101 ~ C030417
ACK75K-W	C000101 ~ C180507	MCK65KBB-W	C000101 ~ C017935
MCK65KE6-W	C000101 ~ C014856	MCK65KJ7-W	C000101 ~ C019836
MCK65KKS-W	C000101 ~ C027645	MCK65KK-W	C000101 ~ C012285
MCK65K-W	C000101 ~ C025822	MCK75KE6-W	C000101 ~ C011628
MCK75KJ7-W	C000101 ~ C010628	MCK75KK-W	C000101 ~ C005311
MCK75K-P	C000101 ~ C009321	MCK75K-T	C000101 ~ C013350
MCK75K-W	C000101 ~ C034215	ACK75L-T	C000101 ~ C016750
ACK75L-W	C000101 ~ C065735	MCK75LBB-T	C000101 ~ C001000
MCK75LBB-W	C000101 ~ C004735	MCK75LE7-W	C000101 ~ C003295
MCK75LKS-W	C000101 ~ C002505	MCK75LK-W	C000101 ~ C001740
MCK75L-T	C000101 ~ C002420	MCK75L-W	C000101 ~ C004725

対象台数: 532, 361台、製造期間: 2009年8月～2010年11月


◆除加湿清浄機(クリアフォース)

機種名	対象製造番号	機種名	対象製造番号
ACZ65K-W	C000101 ~ C022915	MCZ65KE6-W	C000101 ~ C007146
MCZ65KKS-W	C000101 ~ C005926	MCZ65K-W	C000101 ~ C016727
ACZ65L-W	C000101 ~ C007665	MCZ65LE7-W	C000101 ~ C004660
MCZ65LKS-W	C000101 ~ C007650	MCZ65L-W	C000101 ~ C011070

対象台数: 14, 463台、製造期間: 2009年8月～2011年4月


<対象製品の確認方法>

エアコン




空気清浄機

・光クリエール、うるおい光クリエール



・クリアフォース



④事業者の対応

無償で点検・修理を実施します。

⑤事業者の告知

- ・ウェブサイトへの掲載 2014年10月17日(金)
- ・販売店等への協力要請 2014年10月17日(金)以降順次
- ・新聞社告 2014年10月18日(土)

⑥消費者への注意喚起

対象製品をお持ちの方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください(2014年10月17日(金)15時から受付開始)。

【問合せ先】

ダイキン工業株式会社

電話番号：0120-330-696

受付時間：平日、土・日・祝日ともに24時間受付

ウェブサイト：<http://www.daikin.co.jp>

※同ウェブサイトから無償点検・修理の申込みも可能です。

(2) 松下電工株式会社（現 パナソニック株式会社）が製造した電気カーペットについて（管理番号A201400425）

① 事故事象について

松下電工株式会社（現 パナソニック株式会社）が製造した電気カーペットを使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しました。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、当該製品の温度コントローラのリレー接点回路の内部に金属粉が堆積し、ショートして、コントローラのケースを焼損したものと考えられます。

② 再発防止策について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、事故の再発防止を図るため、2010年（平成22年）1月25日にプレスリリースを行うとともに同月26日に新聞社告を掲載し、その後、2014年（平成26年）10月までに合計7回の新聞折り込みチラシの配布等を通じて注意喚起を行い、対象製品について無償交換を実施しています。

③ 対象製品：製品名、品番、製造期間、回収対象台数

a. ナショナル松下電工ブランド

製品名	品番	製造期間	回収対象台数
ホットカーペ	DR223、DR230、DR2300、DR2301、DR2302、DR2305、DR2312、DR232、DR2320、DR2321、DR23220、DR2327、DR2330、DR235、DR253、DR2801、DR323、DR330、DR3300、DR3301、DR3302、DR3305、DR331、DR3312、DR332、DR3320、DR3321、DR33220、DR3327、DR3330、DR3801	1992年2月 ～ 2002年12月	174,703
ホットカーペ ゆかピタ	DR213、DR2133、DR214、DR2144J、DR2145、DR2145J、DR2146J、DR2147J、DR215、DR240、DR2401、DR241、DR2416、DR242、DR243、DR244、DR246、DR249、DR254、DR276、DR277、DR278、DR313、DR3133、DR314、DR3144J、DR3145、DR3145J、DR3146J、DR315、DR31560、DR340、DR3401、DR341、DR3416、DR342、DR343、DR344、DR346、DR349、DR376、DR377、DR378、DR5210、DR8215、DR5310、DR8315	1995年2月 ～ 2004年12月	934,730
ホットカーペ ゆかピタ フローリング調	DR2006、DR3006、DR2507、DR3007	1998年2月 ～ 2001年12月	24,095
ホットカーペ ゆかピタ LDカーペ	DR2508、DR3008	2001年2月 ～ 2002年12月	7,929
ダイニングルーム	DR2509、DR3009	2002年2月	4,856

用ホットカーペ		～ 2003年12月	
ホットカーペ キットサンゆかピタ アレル減	DR5221、DR5222	2000年2月 ～ 2002年12月	1,759
ホッと畳	DR6200、DR6300	2002年2月 ～ 2005年2月	2,276
合 計			1,150,348

b. コープブランド（生活協同組合 コープこうべ及び大阪北生活協同組合販売品）

対象品番	製造期間	回収対象 台数
EC-8232 (ナショナル松下電工ブランド DR230と同型)	1993年2月 ～ 1993年12月	1,500
EC-8242 (ナショナル松下電工ブランド DR232と同型)	1994年2月 ～ 1994年12月	1,982
EC-8233 (ナショナル松下電工ブランド DR253と同型)	1993年2月 ～ 1994年12月	4,000
EC-2334 (ナショナル松下電工ブランド DR330と同型)	1993年2月 ～ 1993年12月	2,000
EC-2344 (ナショナル松下電工ブランド DR332と同型)	1994年2月 ～ 1995年12月	1,851
合 計		11,333

回収対象台数合計 1,161,681台

2010年（平成22年）1月25日からリコール（無償交換）を実施


回収率：23.9%（2014年10月16日時点）

<リコール対象製品での事故件数>

当該事故（管理番号A201400425）発生以前の、2010年度以降同社が製造した当該製品におけるリコール対象の内容による事故の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2014年度	0	—	2011年度	0	—
2013年度	0	—	2010年度	0	—
2012年度	1	火災			

## <対象製品の確認方法>



### ④消費者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う無償交換を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

なお、回収対象製品にはコープブランド（生活協同組合コープこうべ及び大阪北生活協同組合販売品）の製品もあります。

#### 【問合せ先】

パナソニック株式会社

ナショナル電気カーペット対応窓口

電話番号：0120-550-703

受付時間：9時～17時（土・日・祝日を除く。）

ウェブサイト：<http://panasonic.co.jp/ap/info/important/announce/doc20100125.html>  
インターネットによる受付も行っています。

（本発表資料の問合せ先） 消費者庁消費者安全課  
（製品事故情報担当） 担当：木原、後藤、清重  
電話：03-3507-9204（直通）  
FAX：03-3507-9290

（ダイキン工業株式会社が製造したエアコン及び空気清浄機について、松下電工株式会社（現 パナソニック株式会社）が製造した電気カーペットについての発表資料に関する問合せ先）

経済産業省商務流通保安グループ製品安全課製品事故対策室  
担当：水野、大塚 電話：03-3501-1707（直通）  
FAX：03-3501-2805



■消費生活用製品の重大製品事故一覧

別 紙

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201400421	平成26年10月6日	平成26年10月14日	ガスこんろ(LPガス用)	PA-E18F	パロマ工業株式会社 (現 株式会社パロマ)	火災 軽傷1名	当該製品を使用中、建物を半焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	群馬県	
A201400426	平成26年10月5日	平成26年10月15日	ガス衣類乾燥機 (都市ガス用)	NH-G40A2	松下電器産業株式会社 (現 パナソニック株式会社)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び当該製品内部(ドラム内)の洗濯物を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	栃木県	

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200800810	平成20年11月6日	平成20年11月13日	エアコン	F22GTNS-W	ダイキン工業株式会社	火災	当該製品を使用していたところ、発煙し、当該製品を焼損した。 事故原因は、樹脂一体成型ファンモーター内部の制御基板上にあるチップコンデンサーに不具合が生じたため、過電流によってチップ抵抗が過熱して基板が炭化し、出火に至り、ファンモーター用配線を通じて延焼したものと考えられる。	広島県	平成20年11月18日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として公表していたもの 平成26年10月17日からリコールを実施(特記事項を参照)

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100105	平成23年4月27日	平成23年5月9日	エアコン	F28GTPS-W	ダイキン工業株式会社	火災 軽傷1名	当該製品から発煙する火災が発生し、当該製品が焼損、周辺が汚損した。1名が負傷した。 事故原因は、当該製品のファンモーターの内部基板に実装されているチップコンデンサーに不具合があったことから、短絡電流が発生して異常発熱したため、基板が炭化し、火災に至ったものと考えられる。	大阪府	平成23年5月13日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として公表していたものの平成26年10月17日からリコールを実施(特記事項を参照)
A201100302	平成23年7月16日	平成23年7月26日	エアコン	F22GTNS-W	ダイキン工業株式会社	火災	エアコンを切って外出中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。 事故原因は、当該製品のファンモーターの内部基板に実装されているチップコンデンサーに不具合があったことから、短絡電流が発生して異常発熱したため、基板が炭化し、火災に至ったものと考えられる。	東京都	平成23年7月29日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として公表していたものの平成26年10月17日からリコールを実施(特記事項を参照)
A201100811	平成24年1月2日	平成24年1月12日	エアコン	F22HTRS-W	ダイキン工業株式会社	火災	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品から発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。 事故原因は、当該製品のファンモーター内部基板に使用されている電子部品に不具合が生じたため、短絡電流が流れ、基板上の電子部品が発熱し、出火に至ったものと考えられる。	愛知県	平成24年1月17日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として公表していたものの平成26年10月17日からリコールを実施(特記事項を参照)

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日道府県	備考
A201200669	平成24年12月1日	平成24年12月11日	エアコン	AN28HRS-W	ダイキン工業株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損、周辺を汚損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品のファン電動機内部のプリント基板上のコンデンサーが短絡したことで、基板上の部品が発熱し、ファン電動機内部のプリント基板が焼損しファン電動機の接続部からの出火に至ったものと推定される。	北海道	平成24年12月14日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として公表していたもの 平成26年10月17日からリコールを実施(特記事項を参照)
A201300513	平成25年10月21日	平成25年10月30日	エアコン	F28GTPS-W	ダイキン工業株式会社	火災	病院で当該製品を使用中、当該製品の内部部品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	大阪府	平成25年11月1日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として公表していたもの 平成26年10月17日からリコールを実施(特記事項を参照)
A201300565	平成25年11月13日	平成25年11月25日	エアコン	ATR28HSE4-W	ダイキン工業株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	岡山県	平成25年11月29日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として公表していたもの 平成26年10月17日からリコールを実施(特記事項を参照)

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201300796	平成26年2月7日	平成26年2月17日	エアコン	ATR36HSE4-W	ダイキン工業株式会社	火災	当該製品を運転していたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	千葉県	平成26年2月21日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として公表していたもの 平成26年10月17日からリコールを実施(特記事項を参照)
A201000936	平成23年2月5日	平成23年2月8日	空気清浄機	MCK65KK-W	ダイキン工業株式会社	火災	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損、周辺が汚損した。 事故原因は、当該製品のファンモーター内部基板の電子部品に不具合が生じたため短絡電流が流れ、基板上の電子部品が発熱し、出火に至ったものと考えられる。	茨城県	平成23年2月10日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として公表していたもの 平成26年10月17日からリコールを実施(特記事項を参照)
A201200241	平成24年6月19日	平成24年6月29日	空気清浄機	MCK75K-P	ダイキン工業株式会社	火災	病院で、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品のファン電動機内部のプリント基板上的コンデンサーが短絡したことで、基板上の部品が発熱し、ファン電動機内部のプリント基板が焼損しファン電動機の接続部からの出火に至ったものと推定される。	埼玉県	平成24年7月3日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故として公表していたもの 平成26年10月17日からリコールを実施(特記事項を参照)

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201400424	平成26年9月30日	平成26年10月15日	扇風機	F-40L2D	松下精工株式会社 (現 パナソニック エコシステムズ株式 会社)	火災	学校で当該製品及び周辺を焼損する火災が 発生した。現在、原因を調査中。	大阪府	製造から10年 以上経過した 製品
A201400425	平成26年10月5日	平成26年10月15日	電気カーペット	DR213	松下電工株式会社 (現 パナソニック 株式会社)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼 損する火災が発生した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、当該 製品の温度コントローラのリレー接点回路の 内部に金属粉が堆積し、ショートして、コント ローラのケースを焼損したものと考えられる。	埼玉県	平成22年1月 25日からリコー ルを実施(特 記事項を参 照) 回収率23.9%

### 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201400422	平成26年10月3日	平成26年10月15日	電気冷凍庫	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。	京都府	
A201400423	平成26年10月4日	平成26年10月15日	携帯電話機	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	鳥取県	
A201400427	平成26年9月29日	平成26年10月15日	換気扇	火災	公的機関で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	京都府	

### 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議において審議を予定している案件

該当案件無し

扇風機（管理番号：A201400424）

