

令和元年11月14日

## 消費者安全法の重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データベースの登録について

令和元年11月4日から令和元年11月10日までに消費者安全法第12条第2項により消費者庁に通知のあった下記の消費者事故等の情報を、令和元年11月14日付けで事故情報データベースに登録しましたので、お知らせします。

## 1. 事故情報(食中毒情報を除く。)

	事故発生日	製品名等	事故内容	発生都道府県
1	令和元年10月25日	ガス栓(迅速継手有り)	ガス栓(迅速継手有り)の不使用側を誤解放した後に、ガスこんろを使用したため、漏えいしたガスに引火し、ガス栓の一部等に焦げ。	千葉県
2	令和元年10月25日	ソフトコード	ガスこんろを使用した際に、ソフトコードの差し込みが不足していたため、漏えいしたガスに引火し、ソフトコードの一部等に焦げ。	神奈川県
3	令和元年10月26日	ガスふろがま(CF式)	ガスふろがま(CF式)の点火操作を繰り返したところ、滞留したガスに引火して異常着火し、当該ガスふろがまの一部が損傷。	東京都
4	令和元年11月5日	ソフトコード(迅速継手有り)	炊飯器に接続していたゴム管用ソケット及びソフトコードの一部に焦げ。	北海道
5	令和元年11月5日	ガス栓	ガスこんろを使用した際に、ガス栓の不使用側を誤開放したため、漏えいしたガスに引火し、当該ガス栓のキャップに焦げ。	東京都
6	令和元年11月4日	接続具(ゴム管口)	ガス給湯器の接続具(ゴム管口)の取付け不良により、漏えいしたガスに引火し、当該ガス給湯器の一部等に焦げ。	群馬県

## 2. リコール・自主回収情報

	製品名等	届出内容
1	コロツケ	アレルギー(えび及びかに)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和元年11月5日/販売地域 神奈川県)
2	軽自動車及び普通乗用自動車(三菱 i-MiEV 他)	軽自動車及び普通乗用自動車(制動装置)のリコール。(4601) ブレーキ倍力装置に負圧を発生させるブレーキ負圧電動ポンプにおいて、防水構造が不適切なため、使用過程においてポンプ内部に水分が浸入することがある。そのため、電動ポンプの内部が腐食し、ポンプの性能が低下して、最悪の場合、ブレーキ警告灯が点灯するとともに警告音が鳴り、ブレーキペダルの操作力が増大し、制動距離が長くなるおそれがある。
3	弁当	アレルギー(かに)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和元年11月4日/販売地域 神奈川県)

## 3. 食中毒情報

	事故発生日	原因施設・原因食品	病因物質	発生都道府県
1	令和元年10月31日	飲食店(10月30日の食事)	アニサキス	千葉県
2	令和元年11月2日	宿泊施設(11月2日の食事)	調査中	島根県
3	令和元年10月26日	飲食店(10月24日の食事)	カンピロバクター	和歌山県
4	令和元年10月27日	飲食店(10月24日の食事)	カンピロバクター	和歌山県
5	令和元年11月4日	販売店(11月4日に販売された食品)	植物性自然毒(カキシメジ(推定))	石川県
6	令和元年10月	飲食店(10月25日の食事)	アニサキス	東京都
7	令和元年11月3日	飲食店(11月3日の弁当)	黄色ブドウ球菌	三重県

8	令和元年11月5日	飲食店(11月4日の食事)	アニサキス	秋田県
9	令和元年10月3日	販売店(10月3日に製造・販売された食品)	黄色ブドウ球菌	沖縄県
10	令和元年10月23日	飲食店(10月20日及び21日の食事)	腸管出血性大腸菌O157	茨城県

「2. リコール・自主回収情報」欄のリコール情報等における()内の数字は、リコール届出番号、改善対策届出番号を記載しています。消費者安全調査委員会(消費者庁)に申出のあった事故情報については、右端に※印を記載しています。

上記情報は、令和元年11月15日20時以降、事故情報データベースで「消費者事故等(2019年11月14日登録分)」をフリーワードに入力すると検索可能になります。上記事故の詳細は事故情報データベースを御覧ください。  
(URL: <http://www.jikojoho.go.jp>)

本件に対する問合せ  
消費者庁消費者安全課 中野 西口  
TEL : 03(3507)9263 FAX : 03(3507)9290