

令和元年12月12日

## 消費者安全法の重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データベースの登録について

令和元年12月2日から令和元年12月8日までに消費者安全法第12条第2項により消費者庁に通知のあった下記の消費者事故等の情報を、令和元年12月12日付けで事故情報データベースに登録しましたので、お知らせします。

### 1. 事故情報(食中毒情報を除く。)

	事故発生日	製品名等	事故内容	発生都道府県
1	令和元年11月27日	電気洗濯機	電気洗濯機を使用中に異臭がし、発煙。	埼玉県
2	令和元年12月3日	教育サービス(中学校)	理科の授業で、水素を発生させる実験中にフラスコが爆発し、生徒4名が軽傷。	三重県
3	令和元年11月29日	ガス栓	ガス栓の不使用側を誤解放した後に、ガスこんろを点火したところ、漏えいしたガスに引火し、当該ガス栓の一部に焦げ。	東京都
4	令和元年11月30日	ガスこんろ	ガスこんろを使用中に当該ガスこんろの火力調節レバーの一部に焦げ。	大阪府
5	令和元年11月27日	迅速継手	ガス栓に接続する迅速継手の差し込み不足により漏えいしたガスに引火し、ガス栓及び迅速継手の一部が溶融。	北海道
6	令和元年11月	液晶テレビ	液晶テレビのパネルの一部が溶融。	神奈川県
7	令和元年9月28日	保育サービス	保育園において食事介助中に幼児が誤えんし、救急搬送。	宮城県
8	令和元年10月21日	玩具	幼児が球体の磁石の玩具を複数個誤飲し、開腹手術により摘出。	宮崎県

### 2. リコール・自主回収情報

	製品名等	届出内容
1	普通乗用自動車(ポルシェ 911Carrera 他)	普通乗用自動車(乗員保護装置)のリコール。(外-2939) エアバッグコントロールユニットにおいて、電源用コンデンサのコーティング硬化工程が不適切なため、電源用コンデンサの耐久性が低いものがある。そのため、当該コンデンサが劣化するとコントロールユニットが誤作動し、最悪の場合、エアバッグ及びシートベルトテンショナが突然作動する、又は、衝突時に作動しないおそれがある。
2	普通乗用自動車(ジャガー F-TYPE)	普通乗用自動車(原動機)のリコール。(外-2964) パワートレーンコントロールユニットにおいて、プログラムが不適切なため、停車時のエンジン回転リミッターの仕様が高回転になっている。そのため、近接排気騒音が基準値を超えるおそれがある。
3	惣菜(フライ)	アレルギー(卵及び乳)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和元年12月2日/販売地域 神奈川県)
4	焼き菓子	アレルギー(卵)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和元年12月3日/販売地域 大阪府)

### 3. 食中毒情報

	事故発生日	原因施設・原因食品	病因物質	発生都道府県
1	令和元年11月15日	飲食店(11月13日の食事)	カンピロバクター	東京都
2	令和元年11月24日	宿泊施設(11月23日の食事)	サポウイルス	兵庫県
3	令和元年10月10日	飲食店(10月10日の食事)	シュードテラノーバ	東京都

4	令和元年11月23日	飲食店(11月20日の食事)	カンピロバクター	北海道
5	令和元年11月18日	飲食店(11月15日の食事)	カンピロバクター	東京都
6	令和元年11月23日	飲食店(11月22日の食事)	ノロウイルス	東京都
7	令和元年11月24日	宿泊施設(11月23日の食事)	ウエルシュ菌	大阪府

「2. リコール・自主回収情報」欄のリコール情報等における()内の数字は、リコール届出番号、改善対策届出番号を記載しています。消費者安全調査委員会(消費者庁)に申出のあった事故情報については、右端に※印を記載しています。

上記情報は、令和元年12月13日20時以降、事故情報データベースで「消費者事故等(2019年12月12日登録分)」をフリーワードに入力すると検索可能になります。上記事故の詳細は事故情報データベースを御覧ください。  
(URL: <http://www.jikojoho.go.jp>)

本件に対する問合せ  
消費者庁消費者安全課 中野 西口  
TEL: 03(3507)9263 FAX: 03(3507)9290