

令和3年3月25日

消費者安全法に基づく重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データベース登録について

消費者安全法第12条第2項により消費者庁に通知のあった下記の消費者事故等の情報を、事故情報データベースに登録することとしましたので、お知らせします。

1. 事故情報(食中毒情報を除く。)

	事故発生日	製品名等	事故内容	発生都道府県
1	令和3年2月27日	ガスコード(迅速継手有り)	ガスコードの迅速継手が溶融し、ガスが漏えい。	兵庫県
2	令和3年2月16日	空間除菌剤(首下げ型)	空間除菌剤(首下げ型)を使用中、息苦しさや胸の痛みの症状。	千葉県

2. リコール・自主回収情報

	製品名等	届出内容
1	自動車用関係装置(株式会社ウェッズ WEDSGEAR TPMS MR(タイヤ空気圧・温度モニタリングシステム))	センサーポジション自動認識機能において、プログラムが不適切なため、モニター表示が正しく表示されないものがある。そのため、前後タイヤの表示が逆転し、パンク等が発生した場合、警告アラームが鳴っているタイヤとは別のタイヤを表示するおそれがあるため、自主改善。
2	ベーコン	アレルギー(乳、卵、大豆)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年3月14日/販売地域 岐阜県、愛知県)
3	味付鶏肉	アレルギー(小麦)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年3月10日/販売地域 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)
4	普通乗用自動車(ボルボ ボルボ V60 他)	普通乗用自動車(座席ベルト)のリコール。(外-3182) 前席のシートベルトにおいて、使用状態を想定した設計が不十分なため、シート座面の位置の状態によりフレキシブルスチールケーブルが斜めに引っ張られることがある。そのため、金属疲労によりケーブルが損傷し、最悪の場合、衝突時にシートベルトの乗員拘束機能が低下するおそれがある。
5	普通乗用自動車(ベントレー コンチネンタル GT コンバーチブル 他)	普通乗用自動車(車体)のリコール。(外-3183) コンバーチブル仕様において、ボディコンピューターのプログラムが不適切なため、リモコンキーでコンバーチブルルーフが開閉できる状態になっている。そのため、車両が見えない場所等からリモコンキーによって当該ルーフの開閉操作をした場合、乗員が当該ルーフに接触し、最悪の場合、挟まれて負傷するおそれがある。
6	弁当	アレルギー(えび、ごま、さば)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年3月14日/販売地域 神奈川県)
7	弁当	消費期限を誤表示。 (自主回収に着手した年月日 令和3年3月15日/販売地域 神奈川県)
8	自動二輪車(スズキ ジクサー 他)	自動二輪車(灯火装置)のリコール。(4910) 前照灯において、製造時に誤った条件で前照灯の光軸を調整したものがある。そのため、光軸の向きが基準に適合しないおそれがある。
9	活うなぎ	成分規格不適合で廃棄、積み戻し等を指示。
10	生鮮バナナ	成分規格不適合で廃棄、積み戻し等を指示。
11	生鮮芽キャベツ	成分規格不適合で廃棄、積み戻し等を指示。
12	生鮮オオバコエンドロ	成分規格不適合で廃棄、積み戻し等を指示。

13	生鮮オオバコエンドロ	成分規格不適合で廃棄、積み戻し等を指示。
14	生鮮バナナ	成分規格不適合で廃棄、積み戻し等を指示。
15	自動二輪車(ホンダ CRF1100L Africa Twin)	自動二輪車(制動装置)のリコール。(4913) ABS(アンチロックブレーキシステム)モジュレータにおいて、グリス塗布設備の管理が不適切なため、リザーバピストンのリングへ過剰なグリス量が塗布されたものがある。そのため、ブレーキ操作の繰り返しによりアウトバルブへ移動したグリスに異物が付着し、逆止弁へ噛み込むと、制動停止距離が伸びるおそれがある。
16	焼菓子	アレルギー(卵)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和3年3月18日)

3. 食中毒情報

	事故発生日	原因施設・原因食品	病因物質	発生都道府県
1	令和3年3月8日	飲食店(3月6日の食事)	カンピロバクター	静岡県
2	令和3年3月7日	飲食店(3月6日の食事)	アニサキス	神奈川県
3	令和3年3月12日	飲食店(3月11日の食事)	ノロウイルス	石川県
4	令和3年3月12日	給食施設(提供日不明の食事)	ノロウイルス	京都府
5	令和3年3月15日	飲食店(3月14日の食事)	アニサキス	石川県
6	不明	飲食店(2月28日の食事)	アニサキス	東京都
7	令和3年3月13日	飲食店(3月12日及び13日の食事)	ノロウイルス	福島県
8	令和3年3月17日	飲食店(3月16日の食事)	アニサキス	宮城県
9	不明	飲食店(提供日不明の食事)	アニサキス	東京都

4. 留意事項

これらは、消費者安全法の規定に基づく通知内容の概要であり、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

「2. リコール・自主回収情報」の届出内容欄のリコール情報等における()内の数字は、リコール届出番号、改善対策届出番号です。消費者安全調査委員会(消費者庁)に申出のあった事故情報については、右端に※印を記載しています。

上記情報は、登録後、事故情報データベース(URL: <https://www.jikojooho.caa.go.jp>)で「消費者事故等(2021年3月25日公表分)」をフリーワードに入力すると検索可能になります。

本件に対する問合せ
消費者庁消費者安全課 照井、西口
TEL: 03(3507)9263 FAX: 03(3507)9290