

令和 3 年 4 月 15 日

消費者安全法に基づく重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データベース登録について

消費者安全法第12条第2項により消費者庁に通知のあった下記の消費者事故等の情報を、事故情報データベースに登録することとしましたので、お知らせします。

1. 事故情報(食中毒情報を除く。)

	事故発生日	製品名等	事故内容	発生都道府県
1	令和3年2月18日	アルコール飲料	幼児がアルコール飲料を誤飲し、急性アルコール中毒で入院。	兵庫県
2	令和3年2月10日	保育サービス	保育施設において、職員が運んでいたコーヒーが幼児にかかり、上腕に熱傷。	兵庫県

2. リコール・自主回収情報

	製品名等	届出内容
1	普通乗用自動車(BMW LDA-WY20)	普通乗用自動車(燃料装置)のリコール。(外-3199) 低圧燃料ポンプにおいて、燃料成分に対する検証が不十分なため、日本仕様の燃料に含まれる成分が低圧燃料ポンプのジェロター(金属製圧送ギア)部分に付着し、堆積することがある。そのため、堆積物が抵抗となって燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、アイドリングストップからのエンジン再始動が出来なくなるおそれがある。
2	自動二輪車(ヤマハ マジェスティS XC155)	自動二輪車(動力伝達装置)のリコール。(4934) 動力伝達装置において、ベルト駆動用プーリの締付け部の構造が不適切なため、走行中に当該プーリの締付けナットが緩むことがある。そのため、当該プーリがケースカバーと接触して異音が発生し、そのまま使用を続けると、ナットが脱落し、最悪の場合、エンストして再始動できなくなるおそれがある。
3	普通乗用自動車(トヨタ 6AA-AXVH70 他)	普通乗用自動車(電気装置)のリコール。(4933) 後席シートベルト非装着時警報装置において、コンビネーションメータ内の制御プログラムが不適切なため、ハイブリッドシステム始動時に後席乗員のシートベルト装着状態を誤検出する可能性がある。そのため、後席シートベルト警告灯が正しく点灯せず、保安基準第22条の3(座席ベルト等の基準)に適合しない。
4	普通乗用自動車(アウディ 3AA-F8CWWF 他)	普通乗用自動車(原動機)のリコール。(外-3198) エンジンコントロールユニットにおいて、作業工程管理が不適切なため、配線コネクターの端子にシールピンが取り付けられていないものがある。そのため、コネクタ内部に水分が浸入し、コネクタ、若しくは当該ユニットの端子に錆が発生して、最悪の場合、エンジン警告灯が点灯し、緊急走行モードによりエンジン出力が低下するおそれがある。
5	普通乗用自動車(ブガッティ ABA-5BDAL)	普通乗用自動車(制動装置)のリコール。(外-3202) 横滑り防止装置(ESC)の機能において、ハイドロリックコントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、ハンドリングモードが選択されたまま再度エンジン始動した際に、ESCシステムが初期設定モードに戻らない。そのため、協定規則第13-H号(乗用車の制動装置)の規定に適合していない。
6	普通乗用自動車(マツダ 5AA-DREJ3P 他)	普通乗用自動車(エアバッグ装置)のリコール。(4916) 助手席エアバッグにおいて、バッグの折り畳み方法が不適切なため、正しく折り畳みできていないものがある。そのため、衝突時にエアバッグが作動した際にバッグの縫製部が裂けて正常に展開せず、乗員保護性能が低下するおそれがある。
7	普通乗用自動車(スズキ DBA-MA26S 他)	普通乗用自動車(燃料装置)のリコール。(4929) 樹脂製燃料タンクにおいて、製造工程が不適切なため、ブリーザパイプが燃料タンクに適切に溶着されていないものがある。そのため、使用過程における車両振動等により溶着部が剥がれ、燃料を満タンに給油すると当該溶着部から燃料が漏れるおそれがある。

8	自動二輪車(ホンダ CBR1000RR-R)	自動二輪車(緩衝装置)のリコール。(4935) 緩衝装置において、リヤクッションアームとスイングアームを連結するクッションコネクティングプレートの組付け作業指示が不適切なため、当該プレートの表裏を逆向きに組付けたものがある。そのため、凹凸路面等を繰り返し走行するとプレートが折損し、最悪の場合、走行安定性が損なわれるおそれがある。
---	------------------------	--

### 3. 食中毒情報

	事故発生日	原因施設・原因食品	病因物質	発生都道府県
1	令和3年3月28日	飲食店(3月28日の食事)	ノロウイルス	三重県
2	令和3年3月20日	飲食店(3月18日の食事)	カンピロバクター	熊本県
3	令和3年3月30日	飲食店(3月27日の食事)	カンピロバクター	大阪府
4	令和3年4月	販売店(4月2日に販売された食品)	アニサキス	徳島県
5	令和3年3月31日	飲食店(3月30日又は31日の食事)	ノロウイルス	兵庫県
6	令和3年3月6日	飲食店(3月5日の食事)	アニサキス	東京都
7	不明	飲食店(3月26日の食事)	カンピロバクター	香川県
8	令和3年3月23日	飲食店(3月21日の食事)	カンピロバクター	滋賀県
9	令和3年3月30日	飲食店(3月26日の食事)	カンピロバクター	大阪府
10	令和3年3月30日(初発)	飲食店(3月29日～4月1日の食事)	ノロウイルス	茨城県
11	令和3年3月21日	飲食店(3月21日の食事)	アニサキス	東京都
12	令和3年4月1日	飲食店(4月1日の食事)	黄色ブドウ球菌	愛媛県
13	令和3年4月3日(初発)	飲食店(4月3日及び4日の食事)	調査中	宮崎県
14	令和3年3月30日	飲食店(3月28日の食事)	カンピロバクター	埼玉県
15	令和3年3月31日	飲食店(3月30日の食事)	アニサキス	東京都
16	令和3年4月5日	飲食店(4月5日の弁当)	調査中	大阪府

### 4. 留意事項

これらは、消費者安全法の規定に基づく通知内容の概要であり、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

「2. リコール・自主回収情報」の届出内容欄のリコール情報等における()内の数字は、リコール届出番号、改善対策届出番号です。消費者安全調査委員会(消費者庁)に申出のあった事故情報については、右端に※印を記載しています。

上記情報は、登録後、事故情報データベース(URL: <https://www.jikojocho.caa.go.jp>)で「消費者事故等(2021年4月15日公表分)」をフリーワードに入力すると検索可能になります。

本件に対する問合せ  
消費者庁消費者安全課 照井、石井  
TEL: 03(3507)9263 FAX: 03(3507)9290