

令和4年3月25日

消費者安全法に基づく重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データベース登録について

消費者安全法第12条第2項により消費者庁に通知のあった下記の消費者事故等の情報を、事故情報データベースに登録することとしましたので、お知らせします。

1. 事故情報

(1) 事故情報(下記(2)を除く)

	事故発生日	製品名等	事故内容	発生都道府県
1	令和4年1月	携帯型音楽プレーヤー	使用中の携帯型音楽プレーヤーが発熱し、腰部を負傷。	兵庫県
2	不明	照明器具(ソーラー充電式)	照明器具のソーラーパネルの一部が溶解。	愛知県
3	令和4年2月8日	保育サービス	保育施設の園庭において、幼児が雪山で遊んでいたところ、裏側のアスファルト面に落ち、腕を骨折。	山形県

(2) 事故情報(食中毒情報)

	事故発生日	原因施設・原因食品	病因物質	発生都道府県
1	令和4年3月1日(初発)	飲食店(2月28日～3月2日の食事)	ノロウイルス	福岡県
2	令和4年3月7日	飲食店(3月6日、7日の食事)	ノロウイルス	京都府
3	令和4年3月11日	飲食店(3月10日の食事)	アニサキス	石川県
4	令和4年3月	飲食店(3月3日の食事)	アニサキス	東京都
5	令和4年3月8日	飲食店(3月7日の食事)	調査中	岡山県
6	令和4年3月4日	飲食店(3月4日の食事)	アニサキス	神奈川県
7	令和4年3月14日	飲食店(3月13日の食事)	アニサキス	石川県
8	令和4年3月	販売店(3月6日に販売された食品)	アニサキス	東京都
9	令和4年3月13日	飲食店(3月12日の弁当)	調査中	広島県
10	令和4年3月14日	飲食店(3月11日の食事)	ノロウイルス	青森県

2. リコール・自主回収情報

(1) リコール・自主回収情報(食品関係)

	製品名等	届出内容
1	加熱後摂取冷凍食品(ばれいしょ)	アレルギー(小麦)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 不明)

2	パン	アレルギー(卵)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和4年3月11日/販売地域 千葉県)
3	寿司	アレルギー(えび)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和4年3月11日/販売地域 熊本県)
4	菓子パン(計2件)	アレルギー(ごま)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和4年3月14日/販売地域 東京都)
5	洋菓子	消費期限切れの商品を販売。 (自主回収に着手した年月日 令和4年3月12日/販売地域 高知県)
6	魚肉練り製品	加熱殺菌不足。 (自主回収に着手した年月日 令和4年3月14日/販売地域 大分県)
7	おこわ	アレルギー(かに)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和4年3月14日/販売地域 東京都)
8	総菜パン	アレルギー(牛肉、豚肉)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和4年3月14日/販売地域 高知県)
9	巻き寿司	アレルギー(えび)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和4年3月15日)
10	弁当	アレルギー(かに、卵、乳、牛肉、ゼラチン)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和4年3月6日/販売地域 広島県)
11	おにぎり(計2件)	アレルギー(卵、乳、小麦、ごま)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和4年3月15日)
12	惣菜(唐揚げ)	アレルギー(卵、鶏肉)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和4年3月13日/販売地域 東京都)
13	巻き寿司(計2件)	アレルギー(えび、豚肉)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和4年3月15日/販売地域 新潟県、長野県)
14	えび	加熱用を生食用と誤表示。 (自主回収に着手した年月日 令和4年3月15日/販売地域 埼玉県)
15	惣菜(コロッケ)	アレルギー(牛肉、鶏肉)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和4年3月14日/販売地域 滋賀県)
16	中華めん	アレルギー(ごま)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和4年3月12日/販売地域 北海道)
17	惣菜(コロッケ)	アレルギー(えび)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和4年3月11日/販売地域 新潟県)
18	弁当	アレルギー(えび、小麦、卵)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和4年3月15日/販売地域 三重県)
19	洋菓子	アレルギー(卵、大豆)表示が欠落、賞味期限を誤表示。 (自主回収に着手した年月日 令和4年3月14日/販売地域 広島県)
20	焼菓子	賞味期限表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和4年3月14日/販売地域 北海道)
21	焼菓子	一部商品に異物(微細な金属)混入。 (自主回収に着手した年月日 令和4年3月16日)
22	スナック菓子(計2件)	破袋の可能性のある乾燥剤が混入の可能性。 (自主回収に着手した年月日 令和4年3月12日)
23	惣菜	アレルギー(小麦)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和4年3月15日)
24	惣菜(揚げもの)	アレルギー(卵、乳、大豆、鶏肉)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和4年3月15日/販売地域 岩手県)
25	惣菜	アレルギー(卵、加工澱粉)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和4年3月15日/販売地域 沖縄県)
26	オートミール	賞味期限を誤表示。 (自主回収に着手した年月日 令和4年3月17日)
27	洋菓子	消費期限切れの商品を販売。 (自主回収に着手した年月日 令和4年3月16日/販売地域 兵庫県)
28	米菓	アレルギー(小麦、卵、乳)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和4年3月16日/販売地域 福岡県)

(2) リコール・自主回収情報(食品関係以外)

	製品名等	届出内容
1	普通乗用自動車(テスラ Model 3 他)	普通乗用自動車(座席ベルト等)の改善対策。(改643) シートベルトリマインダ警報において、プログラムが不適切なため、特定の条件下において運転者がベルトを着用せず車両を始動した際、視覚信号のみが表示され聴覚信号が機能しない場合がある。
2	次亜塩素酸水(計4件)	食品添加物の規格不適合。
3	自動二輪車(ハーレーダビッドソン パンアメリカ S 他)	自動二輪車(グラブバー)のリコール。(外-3345) 車両後方の樹脂製グラブバーにおいて、固定用埋め込みナットの組付けが不適切なため、必要な強度を保って正しく組み付けられていないものがある。そのため、グラブバーハンドルを持ってセンタースタンドをかける時など大きな負荷をかけると、埋め込みナットが外れ、グラブバーがひび割れし、最悪の場合、同乗者がグラブバーを握った際にひび割れにより怪我をすおそれがある。
4	自動二輪車(ハーレーダビッドソン スポーツスターS 他)	自動二輪車(速度計)のリコール。(外-3360) インストルメントモジュールにおいて、プログラムが不適切なため、内部の温度が0℃以下の状態でイグニッションをオンにした場合、画面にエラーメッセージが表示され、その後何も表示されなくなることがある。そのため、速度計及びニュートラルランプが表示されない。
5	普通乗用車(マクラレン マクラレンGT)	普通乗用自動車(エアバッグ装置)のリコール。(外-3372) 運転席エアバッグコネクターのセカンドロックタブの製造時の取付が不適切なため、正しくロックしていない状態で取り付けられたものがある。そのため、エアバッグコネクターの接続が不完全なことで、最悪の場合、衝突時にエアバッグが展開しないおそれがある。
6	普通乗用車(BMWアルヒナ XD3)	普通乗用自動車(トランスミッションコントロールユニット)の改善対策。(改642) トランスミッションコントロールユニットのプログラムが不適切なため、アクティブクルーズコントロール(以下、「ACC」という。)作動走行時において、障害物に接近し減速・停止によりアイドリングストップ機能でエンジンが止まった際、ACC機能が解除されることがある。そのため、ドライバーはACC機能が解除されていることに気付かないまま一旦停止したエンジンが再始動することにより前進するおそれがある。

3. 留意事項

これらは、消費者安全法の規定に基づく通知内容の概要であり、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

「2. リコール・自主回収情報((2)リコール・自主回収情報(食品関係以外))」の届出内容欄のリコール情報等における()内の数字は、リコール届出番号、改善対策届出番号です。

消費者安全調査委員会(消費者庁)に申出のあった事故情報については、右端に※印を記載しています。

上記情報は、登録後、事故情報データベース(URL: <https://www.jikajoho.caa.go.jp>)で「消費者事故等(2022年3月25日公表分)」をフリーワードに入力すると検索可能になります。

本件に対する問合せ
消費者庁消費者安全課 三宅、石井
TEL: 03(3507)9263 FAX: 03(3507)9290