

令和6年6月20日

消費者安全法に基づく重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データベース登録について

消費者安全法第12条第2項により消費者庁に通知のあった下記の消費者事故等の情報を、事故情報データベースに登録することとしたので、お知らせします。

1. 事故情報

(1) 事故情報(下記(2)を除く)

	事故発生日	製品名等	事故内容	発生都道府県
1	令和6年6月9日	遊戯施設(トランポリン)	遊戯施設のトランポリンで遊んでいたところ、当該トランポリン内の回転する棒(遊具)が右手首に当たり負傷し、救急搬送。上腕骨骨折の疑い。	福岡県
2	令和6年4月8日	教育サービス(大学)	大学の教室において、天井ボードが落下した際に、当該天井ボードの直下にいた学生の頭部に当たり、うち1名が軽傷。	大阪府
3	令和6年5月5日	道路のカーブミラー	児童が道路を歩いていたところ、当該道路に設置されたカーブミラーが強風で倒れ、当該児童の頭に接触し、救急搬送。当該カーブミラーは、約1年半前に実施された点検の際に腐食が確認され、応急補修が実施されたが、交換には至っていなかった。	愛媛県
4	令和6年4月7日	ACアダプター(ノートパソコン用)	ノートパソコンを使用中、当該パソコンとACアダプター(ノートパソコン用)の接続部が熱を帯び、当該接続部が溶融。	高知県
5	令和6年6月7日	ガスふろがま(BF式)	ガスふろがま(BF式)の接続具付近から発火し、当該ガスふろがまの一部が溶解。	千葉県

(2) 事故情報(食中毒情報)

	事故発生日	原因施設・原因食品	病因物質	発生都道府県
1	令和6年6月1日	飲食店(5月31日の食事)	サルモネラ属菌	福岡県
2	令和6年5月31日	飲食店(5月29日の食事)	カンピロバクター	奈良県
3	令和6年6月6日	飲食店(6月6日の食事)	調査中	島根県
4	令和6年6月5日	飲食店(6月2日の食事)	カンピロバクター	鳥取県
5	令和6年5月25日	飲食店(5月24日の食事)	カンピロバクター	大阪府
6	令和6年6月9日	販売店(6月9日に販売した食品)	アニサキス	石川県
7	令和6年6月7日	飲食店(提供日不明の食事)	アニサキス	岩手県
8	令和6年6月10日	販売店(6月9日に販売した食品)	アニサキス	石川県
9	令和6年5月	飲食店(5月17日の食事)	カンピロバクター	東京都
10	令和6年6月6日	給食施設(提供日不明の食事)	ウエルシュ菌	長野県

11	令和6年5月28日	飲食店(5月27日の食事)	サルモネラ属菌	大阪府
12	令和6年	飲食店(5月29日の食事)	カンピロバクター及びサルモネラ属菌	東京都
13	令和6年6月4日(初発)	給食施設(6月3日～5日の食事)	ノロウイルス	愛知県
14	令和6年5月28日	飲食店(5月27日の食事)	アニサキス	京都府

2. リコール・自主回収情報

(1) リコール・自主回収情報(食品関係)

	製品名等	届出内容
1	生鮮いちご	成分規格不適合(残留農薬)で廃棄、積み戻し等を指示。 (自主回収に着手した年月日: 令和5年6月7日)
2	ビール(計5件)	乳酸菌による変敗の可能性。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年5月20日 販売地域: 大分県)
3	菓子	容器内での発酵、一般生菌増殖の可能性。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年6月1日 販売地域: 静岡県)
4	カットフルーツ	冷蔵品を常温で販売。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年6月5日 販売地域: 沖縄県)
5	昆布加工品	異物(プラスチック片)混入。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年6月7日 クラス分類: CLASS I)
6	焼菓子(計3件)	食品添加物(安息香酸)を検出。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年5月30日)
7	菓子	食品添加物(TBHQ)を検出。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年6月10日)
8	菓子パン	消費期限を誤表示等。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年6月7日 販売地域: 東京都)
9	惣菜(コロッケ)(計3件)	アレルギー(卵、牛肉)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年5月29日 販売地域: 静岡県 クラス分類: CLASS I)
10	惣菜(唐揚げ)	アレルギー(卵、豚肉)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年6月7日 販売地域: 大阪府 クラス分類: CLASS I)
11	プリン	賞味期限を誤表示。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年6月7日)
12	冷凍食品(チキンカツ)	一部商品に異物(ビニール片)混入。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年6月11日)
13	ハンバーグ(計4件)	カビによる汚染。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年6月10日)
14	和菓子	無許可の施設で製造した商品を販売。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年5月27日 販売地域: 福島県)
15	煮豆(計4件)	異物(虫)混入。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年5月31日 販売地域: 福岡県)
16	巻き寿司	アレルギー(えび、卵、さけ、りんご)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年6月8日 販売地域: 東京都 クラス分類: CLASS I)
17	ラーメン	賞味期限表示が欠落の可能性。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年6月5日 販売地域: 福岡県)
18	弁当	アレルギー(乳、豚肉)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年6月7日 販売地域: 東京都 クラス分類: CLASS I)
19	惣菜(鶏肉料理)	アレルギー(乳)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年6月6日 販売地域: 神奈川県 クラス分類: CLASS I)
20	たこ	消費期限を誤表示。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年6月8日 販売地域: 熊本県)
21	弁当	消費期限を誤表示。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年6月10日 販売地域: 徳島県)
22	ジュース(計2件)	一部商品にカビ発生。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年6月12日 販売地域: 山形県、宮城県)

23	干し芋	カビによる汚染。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年5月29日 販売地域: 静岡県 クラス分類: CLASS I)
24	牛豚合挽肉	異物(金属片)混入の可能性。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年1月11日 販売地域: 沖縄県 クラス分類: CLASS I)
25	魚介類加工品	添加物(ソルビン酸カリウム)の使用基準違反。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年3月4日 販売地域: 北海道)
26	菓子パン	アレルギー(卵、大豆)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年6月11日 販売地域: 東京都 クラス分類: CLASS I)
27	洋菓子	消費期限を誤表示。 (自主回収に着手した年月日: 令和5年11月4日 販売地域: 北海道)
28	巻き寿司	アレルギー(えび、乳、さけ)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年6月10日 販売地域: 和歌山県 クラス分類: CLASS I)
29	惣菜(コロッケ)	アレルギー(卵、さば)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年6月7日 販売地域: 神奈川県 クラス分類: CLASS I)
30	佃煮	賞味期限を誤表示。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年6月3日 販売地域: 北海道)
31	弁当	アレルギー(そば、卵)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年6月11日 販売地域: 福岡県 クラス分類: CLASS I)
32	菓子(計2件)	発酵による膨張を確認。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年6月11日)
33	ほたて(計2件)	麻痺性貝毒の自主規制値超過。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年6月11日 販売地域: 北海道 クラス分類: CLASS I)
34	菓子(計2件)	消費期限切れの商品を販売。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年6月9日 販売地域: 長野県)
35	惣菜(揚げもの)	消費期限を誤表示。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年6月11日 販売地域: 福島県)
36	弁当	アレルギー(さけ、さば、りんご)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年6月13日 販売地域: 新潟県 クラス分類: CLASS I)
37	冷凍食品(スープ)(計4件)	賞味期限を誤表示。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年6月8日 販売地域: 福島県)
38	菓子パン	アレルギー(小麦、卵、乳、大豆、バナナ)表示が欠落、消費期限等を誤表示。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年6月12日 販売地域: 東京都 クラス分類: CLASS I)
39	パン	アレルギー(くるみ)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年6月9日 販売地域: 岩手県 クラス分類: CLASS I)
40	豚肉	異物(布)混入。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年6月12日 販売地域: 島根県)
41	クスクス(計2件)	無許可の施設で加工した商品を販売。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年6月12日)
42	和菓子	消費期限切れのサンプル品を販売。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年6月12日 販売地域: 兵庫県)
43	和菓子	カビ発生。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年6月14日 販売地域: 長野県)
44	魚介類加工品(いか)	成分規格不適合(大腸菌群)。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年6月3日)
45	パン粉	一部商品で異臭発生、酵母菌による汚染の可能性。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年6月14日)
46	焼菓子(計3件)	カビによる汚染。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年6月3日 販売地域: 東京都)
47	ソーセージ 他(計70件)	冷蔵品を常温で販売。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年6月13日 販売地域: 神奈川県)
48	ハンバーグ	アレルギー(りんご)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年6月10日 販売地域: 愛知県、石川県 クラス分類: CLASS I)
49	寿司	アレルギー(えび)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年6月12日 販売地域: 長野県 クラス分類: CLASS I)
50	干物(計3件)	消費期限を誤表示。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年6月13日)
51	ハンバーグ	アレルギー(乳)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日: 令和6年6月10日 販売地域: 沖縄県 クラス分類: CLASS I)

52	冷凍食品(菓子)	アレルギー(落花生)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日:令和6年6月14日 クラス分類:CLASS I)
53	洋菓子	消費期限を誤表示。 (自主回収に着手した年月日:令和6年6月13日)
54	おにぎり	アレルギー(卵、乳)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日:令和6年6月14日 クラス分類:CLASS I)
55	ゼリー(計6件)	カビ及び酵母発生の可能性。 (自主回収に着手した年月日:令和6年6月13日)

(注)消費者庁への消費者事故等の通知時において、厚生労働省ウェブサイト「食品リコール公開回収事案検索」の「健康への危険性の程度」欄が「CLASS I」とされている場合はその旨を記載しています。なお、「CLASS I」の程度はそれぞれ次のとおりです。

- ①食品衛生法:喫食により重篤な健康被害又は死亡の原因となり得る可能性が高い
- ②食品表示法:喫食により直ちに消費者の生命又は身体に対する危害の発生の可能性が高い

(2) リコール・自主回収情報(食品関係以外)

	製品名等	届出内容
1	自動二輪車(ロイヤルエンフィールド SUPER METEOR 650)	自動二輪車(その他)のリコール。(外-3826) 騒音ラベル及び車台番号ラベルにおいて、記載内容の確認が不十分なため近接排気騒音の騒音値及び測定回転数が誤っている。そのため、協定規則第41号に適合しない。また、自動車検査証の備考欄に誤った騒音値及び測定回転数が記載されているものがある。
2	普通乗用自動車(ジャガー E-PACE 他)	普通乗用自動車(制動装置)のリコール。(外-3818) ブレーキパッドの摩耗状態を検知するゲートウェイモジュールにおいて、プログラムが不適切なため、ブレーキパッドの摩耗状態を検知しないことがあり、運転者に摩耗状態を知らせることが出来ない。
3	普通乗用自動車(ジャガー E-PACE)	普通乗用自動車(車幅灯)のリコール。(外-3819) 車幅灯において、ゲートウェイモジュールのプログラムが不適切なため、車幅灯のスイッチを入れ、明るさセンサーが一定の明るさを感知した状態で時速10kmを超えて走行すると、車幅灯、尾灯、番号灯が消灯してしまう。
4	普通乗用自動車(ランドローバー レンジローバーPHEV)	普通乗用自動車(電気装置)のリコール。(改694) プラグインハイブリッド車両の充電コネクタにおいて、作業指示が不適切なためコネクタ内の温度センサーの配線が正しく配策されていない。そのため、温度センサーが温度を検知することができず、充電コネクタの温度が上昇し、その状態で充電コネクタに触れると火傷するおそれがある。
5	軽自動車(スズキ スペーシア 他)	軽自動車(電気装置)のリコール。(5491) 全方位モニター用制御コントローラにおいて、ソフトウェアを変更した際にソフトウェアのバージョン情報が更新されていない。そのため、協定規則第156号で定めるソフトウェア更新管理の要件に適合しない。
6	普通乗用自動車(BMW BMW iX1 xDrive30)	普通乗用自動車(動力伝達装置)のリコール。(外-3711) フロントアウトプットシャフトにおいて、製造が不適切なため、規定以上の強さで当該シャフトが軸受に押し込まれたことにより、組付け後の嵌合力が規定以上になっているものがある。そのため、軸受が変形し、スプライン部に緩み生じ、固定クリップ部が破断して外れることで駆動力が失われ、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。
7	普通乗用自動車(ポルシェ 911 GT3 他)	普通乗用自動車(車体装置)のリコール。(外-3822) 前面及び後面ガラスにおいて、ガラス製造時の洗浄工程が不適切なため、ガラスの接着が不十分なものがある。そのため、ガラス接着面からの水侵入や走行中の風切り音が発生し、最悪の場合、車両衝突時にエアバッグの衝撃で前面ガラスが外れ、エアバッグによる乗員保護性能を担保することができない。
8	普通乗用自動車(ホンダ FREED+)	普通乗用自動車(制動装置)のリコール。(改693) 交換修理用部品の電動サーボブレーキシステムのブレーキオペレーティングシミュレータにおいて、製造工程が不適切なため、製造時に使用する組付け油が圧力センサ内に浸入することがある。そのため、使用過程で当該センサ内の抵抗部が腐食し、出力値が異常となり、警告灯が点灯するとともにフェールセーフが働き、ブレーキペダルの操作力が増大するおそれがある。
9	普通乗用自動車(トヨタ ノア 他)	普通乗用自動車(その他)のリコール。(5497) パノラミックビューまたはバックガイドモニターにおいて、溶着設備の管理が不十分なため、カメラケース接合面の防水性が確保できず、雨水等が浸入することがある。そのため、回路が腐食して導通不良となりカメラ映像が映らず、車両周辺が確認できないおそれがある。
10	普通乗用自動車(トヨタ ハリアー)	普通乗用自動車(車体)のリコール。(5498) 前面及び後面ガラスにおいて、接着工程の管理が不適切なため、接着が不十分なものがある。そのため、そのままの状態で使用が続けると、車両振動等により接着が剥がれて車室内へ水が浸入し、最悪の場合、ガラスが脱落するおそれがある。

3. 留意事項

これらは、消費者安全法の規定に基づく通知内容の概要であり、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

「2. リコール・自主回収情報((2)リコール・自主回収情報(食品関係以外))」の届出内容欄のリコール情報等における()内の数字は、リコール届出番号、改善対策届出番号です。

消費者安全調査委員会(消費者庁)に申出のあった事故情報については、右端に※印を記載しています。

上記情報は、登録後、事故情報データベース(URL: <https://www.jikojocho.caa.go.jp>)で「消費者事故等(2024年6月20日公表分)」をフリーワードに入力すると検索可能になります。

<本件に関する問い合わせ先>
消費者庁消費者安全課 三宅、望月
TEL : 03(3507)9263(直通)
URL : <https://www.caa.go.jp/>