

令和 7 年 7 月 25 日

消費者安全法に基づく重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データベース登録について

消費者安全法第12条第2項により消費者庁に通知のあった下記の消費者事故等の情報を、事故情報データベースに登録することとしたので、お知らせします。

1. 事故情報

(1) 事故情報(下記(2)を除く)

	事故発生日	製品名等	事故内容	発生都道府県
1	令和7年6月13日	LED照明付ミラー	当該LED照明付ミラーを使用していたところ、発火。	福島県
2	令和7年6月27日	リモコン(多機能付)	当該リモコン(多機能付)を使用していたところ、一部融解による膨張。	東京都
3	令和7年4月18日	保育サービス	保育施設の体育館において、幼児が実習生と手をつないで走っていたところ、両者の足が接触し、当該幼児が転倒し、右足首を不全骨折。当該施設では、実習生に対しオリエンテーション等事前の説明や指導が実施されていなかった。	島根県
4	令和7年6月22日	障害福祉サービス	訪問介護において、シーツを乾かすために職員が使用したドライヤーの熱風によって、利用者が右前腕にⅡ度の熱傷。当該職員は、臥床している当該利用者の体を、熱風が当たらない位置まで移動させていなかった。	宮城県
5	令和7年5月29日	保育サービス	保育施設の園庭において、幼児が虫取りをして遊んでいたところ、建物に立て掛けていた木材が倒れ、当該木材に刺さっていたビスで幼児が左足裏を刺創。当該施設は、使わなくなった木材をビスが刺さった状態で放置しており、また、幼児らが遊ぶ場所に危険がないかの事前確認をしていなかった。	青森県

(2) 事故情報(食中毒情報)

	事故発生日	原因施設・原因食品	病因物質	発生都道府県
1	令和7年7月2日	販売店(7月2日の弁当)	サルモネラ属菌	愛媛県
2	令和7年6月20日	その他の施設(6月18日の食事)	腸管出血性大腸菌	東京都
3	令和7年	飲食店(6月26日の食事)	カンピロバクター	東京都
4	令和7年7月9日	飲食店(7月8日の食事)	ノロウイルス	広島県
5	令和7年6月25日	飲食店(6月24日の食事)	ノロウイルス	神奈川県
6	令和7年7月7日	飲食店(7月6日の食事)	サルモネラ属菌	愛知県
7	令和7年6月23日	飲食店(6月20日の食事)	カンピロバクター	茨城県

8	令和7年7月11日	販売店(7月11日に販売した食品)	アニサキス	神奈川県
9	令和7年7月	飲食店(7月8日の食事)	カンピロバクター	鹿児島県
10	令和7年7月10日	飲食店(7月9日の食事)	アニサキス	宮城県
11	令和7年7月8日	販売店(7月8日の弁当)	黄色ブドウ球菌	東京都
12	令和7年7月2日	飲食店(6月29日の食事)	カンピロバクター	東京都
13	令和7年6月30日	飲食店(6月26日の食事)	カンピロバクター	東京都
14	令和7年7月10日	飲食店(7月8日の食事)	カンピロバクター	福岡県

2. リコール・自主回収情報

(1) リコール・自主回収情報(食品関係)

	製品名等	届出内容
1	水産加工食品(計3件)	添加物(ソルビン酸カリウム)の使用基準違反。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月10日)
2	ゼリー	包装不良によるカビの汚染。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月11日)
3	乾燥果実(ブルーベリー)(計2件)	添加物(安息香酸ナトリウム)の使用基準違反。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月11日)
4	乾燥果実(ブルーベリー)	添加物(安息香酸ナトリウム)の使用基準違反。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月11日)
5	乾燥果実(ブルーベリー)	添加物(安息香酸ナトリウム)の使用基準違反。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月11日)
6	納豆	発酵不良のおそれ。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月10日)
7	生鮮モロヘイヤ	成分規格不適合(残留農薬)。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月11日 販売地域:岐阜県、愛知県)
8	乾燥果実(ブルーベリー)	添加物(安息香酸ナトリウム)の使用基準違反。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月11日)
9	漬け魚(計8件)	食味の異変。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月13日 販売地域:長野県、群馬県 クラス分類:CLASS I)
10	乾燥果実(ブルーベリー)	添加物(安息香酸ナトリウム)の使用基準違反。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月11日)
11	刺身	食品表示を誤表示。 (自主回収に着手した月日:令和7年6月21日 販売地域:岩手県)
12	巻き寿司	消費期限表示を誤表示。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月9日 販売地域:東京都 クラス分類:CLASS I)
13	チーズ加工品	保存温度表示が欠落。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月7日 販売地域:東京都)
14	辛子明太子	賞味期限表示が欠落。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月2日 販売地域:山口県)
15	飲料水	異臭発生。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月14日)
16	菓子(計3件)	異物(金属片)混入。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月14日 クラス分類:CLASS I)
17	鶏肉	消費期限を誤表示。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月11日 販売地域:千葉県 クラス分類:CLASS I)
18	菓子	賞味期限を誤表示。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月14日)
19	いか	消費期限を誤表示、アレルギー(いか)表示が欠落。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月14日 販売地域:長野県 クラス分類:CLASS I)

20	たらこ	賞味期限を誤表示。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月11日 販売地域:福岡県)
21	調理パン(計2件)	アレルギー(えび、ごま、鶏肉)表示が欠落。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月11日 販売地域:東京都 クラス分類:CLASS I)
22	甘酒	カビ等発生のおそれ。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月12日)
23	米(計4件)	異物(金属片)混入の可能性。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月15日 販売地域:新潟県、福岡県 クラス分類:CLASS I)
24	冷凍オクラ	一部商品に成分規格不適合(大腸菌群)。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月15日)
25	サラダチキン(計3件)	異臭や腐敗などが発生するおそれ。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月4日)
26	生鮮ブルーベリー	成分規格不適合(残留農薬)。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月15日)
27	惣菜(計2件)	アレルギー(乳)表示が欠落。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月9日 クラス分類:CLASS I)
28	惣菜(唐揚げ)	アレルギー(豚肉)表示が欠落。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月11日 販売地域:福岡県 クラス分類:CLASS I)
29	巻き寿司	アレルギー(えび、卵、りんご)表示が欠落。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月15日 販売地域:愛知県 クラス分類:CLASS I)
30	牛乳(計3件)	消費期限内に凝固のおそれ。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月17日 販売地域:愛知県、三重県、岐阜県)
31	ゼリー(計2件)	冷蔵品を常温で販売。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月4日 販売地域:東京都)
32	ジャム(びん詰)(計2件)	カビによる汚染。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月10日 販売地域:島根県)
33	惣菜(揚げもの)(計2件)	アレルギー(卵、さば、大豆)表示が欠落。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月14日 販売地域:愛知県 クラス分類:CLASS I)
34	菓子パン	アレルギー(くるみ)表示が欠落。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月14日 販売地域:東京都 クラス分類:CLASS I)
35	菓子パン	消費期限を誤表示。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月12日 販売地域:福井県 クラス分類:CLASS I)
36	レトルト食品(カレー)	食品表示が欠落。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月6日 販売地域:島根県)
37	惣菜(餃子)	アレルギー(えび、小麦、卵、ごま、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン)表示が欠落。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月15日 販売地域:福岡県 クラス分類:CLASS I)
38	パン 他(計7件)	消費期限を誤表示。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月16日 販売地域:神奈川県 クラス分類:CLASS I)
39	あん肝	アレルギー(乳)表示が欠落。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月15日 クラス分類:CLASS I)
40	魚介類加工品(計3件)	賞味期限を誤表示。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月17日 販売地域:北海道)
41	くん製	賞味期限を誤表示。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月17日 販売地域:北海道)
42	くん製	賞味期限を誤表示。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月17日 販売地域:北海道)
43	調味料	賞味期限表示が欠落。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月11日 販売地域:熊本県)
44	菓子(計3件)	異物(ウレタン樹脂)混入の可能性。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月16日)
45	菓子(計2件)	異物(ポリウレタン樹脂)混入。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月15日)
46	生鮮ゴーヤ	成分規格不適合(残留農薬)。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月17日 販売地域:静岡県)
47	豆菓子(計2件)	異物(昆虫)混入。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月15日)

48	あさり	保存方法・賞味期限表示が欠落。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月14日 販売地域:東京都、埼玉県)
49	きな粉	アレルギー(くるみ)表示が欠落。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月3日 クラス分類:CLASS I)
50	生鮮ぶどう	成分規格不適合(残留農薬)。 (自主回収に着手した月日:令和7年7月15日)

(注)消費者庁への消費者事故等の通知時において、厚生労働省ウェブサイト「食品リコール公開回収事案検索」の「健康への危険性の程度」欄が「CLASS I」とされている場合はその旨を記載しています。なお、「CLASS I」の程度はそれぞれ次のとおりです。

- ①食品衛生法:喫食により重篤な健康被害又は死亡の原因となり得る可能性が高い
- ②食品表示法:喫食により直ちに消費者の生命又は身体に対する危害の発生の可能性が高い

(2) リコール・自主回収情報(食品関係以外)

	製品名等	届出内容
1	普通乗用自動車(MINI MINI Aceman SE)	普通乗用自動車(電気装置)のリコール。(外-4039) 高電圧バッテリーのセルモジュールにおいて、製造が不適切なため、電極シート(正極)の端部がわずかにずれていることにより、セパレーターが損傷することがある。そのため、セルモジュール内部で微小短絡が発生し、チェックコントロールメッセージが表示され、高電圧バッテリーの充電量が最大30%までに制限されるおそれがある。
2	普通乗用自動車(トヨタ アルファード 他)	普通乗用自動車(電気装置)のリコール。(5694) コンビネーションメータにおいて、制御プログラムの検討が不十分なため、当該メータ稼働時間が長くなると、回路基板上の素子が早期に劣化することがある。そのため、始動の際のメータ起動時にメータ画面が表示されず、速度計や警告灯等が確認できないおそれがある。
3	普通乗用自動車(トヨタ カローラ アクシオ 他)	普通乗用自動車(乗車装置)のリコール。(5695) シートの内装材において、表皮の加工方法の検討が不十分だったため、燃焼試験時に基準に定められているよりも速い速度で延焼し、保安基準に適合しない。
4	普通乗用自動車(プジョー 408 他)	普通乗用自動車(電気装置)のリコール。(外-4042) フロントドアコントロールユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、以下の不具合が発生するおそれがある。 ・ドアガラスの挟み込み防止機能が働かない ・集中ドアロックが作動しない ・ドアミラーの折り畳み・展開ができない ・ギアがPに固定されて車両が動かない ・ドアガラスが昇降しない
5	原動機付自転車(ホンダ ベンリィe2II MD 他)	原動機付自転車(電気配線)のリコール。(外-4043) 電気配線において、フレーム溶接時のスパッタ※除去指示が不適切なため、メインハーネスの通線部にスパッタが残留しているものがある。そのため、当該ハーネスがスパッタと干渉し、そのまま使用を続けると、電線の被覆が摩耗し、芯線が露出して短絡すると、前照灯、方向指示器、速度計等の作動不良や走行不能となるおそれがある。 ※溶接作業中に発生した金属粒子等がフレームに付着したもの
6	普通乗用自動車(ホンダ ACCORD 他)	普通乗用自動車(全方位安全運転支援システム)のリコール。(外-4045) 全方位安全運転支援システム装備車において、ドライバモニタカメラ制御コンピュータの制御プログラムが不適切なため、外部診断機でのプログラム更新または故障コードクリア後に演算処理が終了しないことがある。そのため、過大な待機電流が流れ続け、車両を使用せずに長期間駐車した場合、バッテリーが上がり、パワーシステムが起動できなくなるおそれがある。なお、外部診断機でのプログラム更新後は、パワーシステム起動時にドライバモニタカメラが起動せず、システム故障時にブレーキ警告灯等が不点灯となり、保安基準に適合しない。
7	自動二輪車(スズキ Vストローム 他)	自動二輪車(燃料装置)のリコール。(5688) 燃料タンクにおいて、製造管理が不適切であったため、燃料タンクの給油口のシール面が局部的に凹んでいるものがある。そのため、燃料タンクキャップに設定しているゴム製パッキンが給油口のシール面の局部的な凹みに追従できず、気密性が低下し、燃料蒸発ガス量が基準を満たさないおそれがある。

8	普通乗用自動車(ジープ コマンダー)	普通乗用自動車(ウォーターポンプ)のリコール。(改704) ウォーターポンプにおいて、製造機械の保守管理が不適切なため、プーリーがシャフトに斜めに挿入されているものがある。そのため、使用過程でプーリーがシャフトから外れ、異音が発生し、警告灯が点灯するおそれがある。
9	原動機付自転車(ホンダ ベンリィe I 他)	原動機付自転車(その他)のリコール。(5703) 電動二輪車に搭載する着脱式可搬バッテリーにおいて、バッテリー内のセルと構成する部品の溶接条件が不適切なため、損傷したセルから電解液が漏れることがある。そのため、そのまま使用を続けると、漏れた電解液により金属が析出し短絡して、セルが発火し火災に至るおそれがある。

3. 留意事項

これらは、消費者安全法の規定に基づく通知内容の概要であり、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

「2. リコール・自主回収情報((2)リコール・自主回収情報(食品関係以外))」の届出内容欄のリコール情報等における()内の数字は、リコール届出番号、改善対策届出番号です。

消費者安全調査委員会(消費者庁)に申出のあった事故情報については、右端に※印を記載しています。

上記情報は、登録後、事故情報データベース(URL: <https://www.jikojoho.caa.go.jp>)で「消費者事故等(2025年7月25日公表分)」をフリーワードに入力すると検索可能になります。

＜本件に関する問合せ先＞
消費者庁消費者安全課
TEL：03-3507-8800(代表)
URL： <https://www.caa.go.jp/>