

令和8年9月29日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

リチウム電池内蔵充電器に関する事故（リコール対象製品）について

（詳細は次頁以降参照。）

1. ガス機器・石油機器に関する事故 1 件
（うち密閉式（BF式）ガス給湯付ふろがま（都市ガス用）1件）
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 6 件
（うちポータブル電源（リチウムイオン）1件、リチウム電池内蔵充電器3件、
扇風機（充電式、携帯型）1件、携帯型電気冷蔵庫（充電式）1件）
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 12 件
（うち保温容器1件、マルチタップ1件、タブレット端末1件、
バッテリー（リチウムイオン、電動工具用）1件、扇風機1件、
扇風機（充電式）2件、電子レンジ1件、
太陽電池モジュール（太陽光発電システム用）1件、コンセント1件、
パワーコンディショナ（太陽光発電システム用）1件、
ポータブル電源（リチウムイオン）1件）
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及
び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において、審
議を予定している案件
該当案件なし

1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません（管理番号：A202400717、A202400822、A202400846、A202500347、A202500549を除く。）。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

アンカー・ジャパン株式会社が輸入したリチウム電池内蔵充電器について (管理番号：A202600693)

①事象について

アンカー・ジャパン株式会社（法人番号：8010001151445）が輸入したリチウム電池内蔵充電器を充電中、異音とともに火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

②当該製品のリコール（回収・交換）について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、国外で該当製品が発火する事象の報告が届き調査した結果、製造過程で不備が見つかり事故の可能性があることから、事故の再発防止を図るため、2024 年（令和 6 年）9 月 17 日にウェブサイトへの情報掲載、プレスリリースの配信・公開、メールマガジン配信及びDMでの周知を行い、対象製品について回収及び交換を実施しています。また、継続調査の結果、セル製造サプライヤーによる不適切な部材使用が見つかり事故の可能性があることから、2025 年（令和 7 年）6 月 26 日に対象製品の範囲を拡大しました。

なお、今般報告のあった当該事故（管理番号：A202600693）が上記のリコール事象によるものかどうかは現時点では不明です。

③対象製品：商品名、色、JANコード、型番、販売期間、対象台数

商品名	色	JANコード	型番	販売期間	対象台数
Anker Power Bank (20000mAh, 22.5W, Built-In USB-C ケーブル)	ブラック	4571411212819	A1647N11	2024 年 1 月 12 日 ～ 2024 年 9 月 17 日	197
	ホワイト	4571411212826	A1647N21		
	ピンク	4571411212833	A1647051		
	パープル	4571411212857	A16470V1		
	ブラック	4571411212819	A1647N11	2023 年 11 月 28 日 ～ 2025 年 4 月 14 日 (対象期間の拡大)	24,483 (対象型番の追加)
	ホワイト	4571411212826	A1647N21		
	ピンク	4571411212833	A1647051		
	パープル	4571411212857	A16470V1		
	グリーン	4571411212840	A1647061		

2025 年（令和 7 年）6 月 26 日からリコール（回収・交換）を実施
回収率 46.0%（2026 年 9 月 28 日時点）

<リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による 2023 年度以降の事故（原因調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況
2026年度	0	—
2025年度	7	火災
2024年度	0	—
2023年度	0	—

※当該事故（管理番号：A202600693）は含まない。

<対象製品の外観>

Anker Power Bank (20000mAh, 22.5W, Built-In USB-C ケーブル)



※2025 年 6 月 26 日までに日本国内で購入した全ての製品が対象となります。

④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う回収及び交換を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

アンカー・ジャパン株式会社 受付窓口

電話番号：0120-253-004

受付時間：9時～17時（土・日・祝日を除く。）

ウェブサイト：<https://corp.anker.jp/posts/555>

※オンライン受付（24 時間）

<https://www.anker.jp/pages/202506-support>

【本発表資料の問合せ先】

消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当）

担 当：松本、上田（俊）、別所、箭竹、上田（謙）

電 話：03(3507)9204（直通）

U R L：<https://www.caa.go.jp/>

経済産業省産業保安・安全グループ製品安全課製品事故対策室

担 当：日野、松本、中谷

電 話：03(3501)1511（内線）4311

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

受理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202600704	令和8年9月15日	令和8年9月25日	密閉式(BF式)ガス給湯付ふろがま(都市ガス用)	GBSQ-805	株式会社ノーリツ	火災 軽傷1名	当該製品の点火操作を繰り返した後、フロントパネルを開けて再度点火操作をしたところ、当該製品から発火する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202400717	令和6年1月8日	令和6年10月10日	ポータブル電源(リチウムイオン)	P200	株式会社MK JAPAN	火災	当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は、充電時の誤接続に対するリチウムイオン電池セルの過充電保護機能がなかったため、使用者が誤ってソーラーパネルの出力プラグを当該製品のDC出力ジャックに接続した際に、充電電流が逆流することで内蔵の電池セルが過充電となり、異常発熱して出火したものと推定される。 なお、当該製品の取扱説明書には、「ソーラーパネルを使用し当該製品を充電する際、ソーラーパネルの出力ケーブルを当該製品の入力ジャックに接続する。」旨、記載されている。	東京都	令和6年10月16日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202400822	令和6年8月9日	令和6年11月11日	リチウム電池内蔵充電器	MB-T5000L	株式会社エアージェイ	火災	店舗で当該製品を保管中、当該製品を焼損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は、内蔵のリチウムイオン電池セルが異常発熱し、出火したものと推定されるが、電池セルが異常発熱した原因の特定には至らなかった。	神奈川県	令和6年11月15日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202400846	令和6年9月15日	令和6年11月15日	リチウム電池内蔵充電器	MB-T5000L	株式会社エアージェイ	火災	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は、内蔵のリチウムイオン電池セルが異常発熱して出火したものと推定されるが、当該製品の焼損は著しく、電池セルが異常発熱した原因の特定には至らなかった。	東京都	令和6年11月19日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202500347	令和7年6月17日	令和7年7月17日	扇風機（充電式、携帯型）	HF302	株式会社Francfranc	火災	当該製品を充電後、スイッチを入れたところ、当該製品の内部を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、電気回路上でスパイク電圧が発生したため、充電ICが異常発熱して焼損したものと推定されるが、スパイク電圧が発生した原因の特定には至らなかった。	東京都	令和7年7月23日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202500549	令和7年8月24日	令和7年9月2日	携帯型電気冷蔵庫（充電式）	ECX50	株式会社SUNGA	火災	当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、バッテリーに内蔵されたリチウムイオン電池セルが異常発熱して出火したものと推定されるが、電池セルの焼損が著しく、事故原因の特定には至らなかった。	大阪府	令和7年9月5日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202600693	令和8年7月27日	令和8年9月24日	リチウム電池内蔵充電器	A1647	アンカー・ジャパン株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を充電中、異音とともに火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	千葉県	令和8年8月27日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和8年9月9日 令和7年6月26日からリコールを実施（特記事項を参照） 回収率: 46.0%

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202600694	令和8年8月6日	令和8年9月24日	保温容器	重傷1名	当該製品を移動中、グリップを上げようとしたところ、グリップと本体に右手指が挟まれ負傷した。当該製品の使用状況も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和8年9月7日
A202600695	令和8年8月13日	令和8年9月24日	マルチタップ	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和8年9月10日
A202600696	令和8年9月10日	令和8年9月24日	タブレット端末	火災	当該製品を充電中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	秋田県	
A202600697	令和8年8月22日	令和8年9月24日	バッテリー（リチウムイオン、電動工具用）	火災	車両内で当該製品を保管中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和8年9月18日
A202600698	令和8年8月20日	令和8年9月24日	扇風機	火災	火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和8年9月14日
A202600699	令和8年8月7日	令和8年9月24日	扇風機（充電式）	火災	当該製品を他社製充電器及び他社製USBケーブルに接続して充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	三重県	令和8年8月27日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和8年9月10日
A202600700	令和8年9月14日	令和8年9月24日	電子レンジ	火災	社員寮で当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202600701	令和8年9月13日	令和8年9月25日	太陽電池モジュール(太陽光発電システム用)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A202600702	令和8年9月13日	令和8年9月25日	扇風機(充電式)	火災	当該製品を充電中、異音に気づき確認すると、当該製品のバッテリーから発火し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	高知県	
A202600703	令和8年9月8日	令和8年9月25日	コンセント	火災	駐車場で当該製品に他社製延長コードと電気製品を接続していたところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A202600705	令和8年9月12日	令和8年9月25日	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	火災	異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損し周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
A202600706	令和8年9月16日	令和8年9月25日	ポータブル電源(リチウムイオン)	火災	当該製品を充電中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において審議を予定している案件
該当案件なし