

消費者安全調査委員会からの一葉 (第4号)




羽根枕から飛び出した羽軸で顔にケガすることも！
— 買い替えはお早めに —

羽根枕を使って寝ていたところ、枕から出てきたフェザーの羽軸で顔面に引っ掻き傷ができたという事故が報告されています。

事故の背景は？

- この枕の詰め物は、フェザー100%でした。
- 枕を確認すると、針金のように鋭利になった羽軸※の根元部分が、枕の縫い目から出ていました。
※羽根の中央の太軸
- 羽軸のないダウンとは異なり、フェザーには羽軸があります。フェザー入りの枕を使用しているうちに、羽軸の根元部分が外に出てくる可能性があります。



ワンポイントアドバイス

- ダウンを使用した枕であっても、ダウン100%の表示がない場合は、フェザーが入っている可能性があります。枕から羽軸の根元部分が出ていないか、使用前によく確認しましょう。
- 枕を長持ちさせて安心して使えるように、枕カバーを利用しましょう。
- フェザーを使用した枕の中には、寿命が数年程度と表示されている商品もあります。使用しているうちに経年劣化により、羽軸の根元部分が枕の外に出やすくなる可能性があります。その前に早めに買い替えましょう。

(注)この参考情報は申出事案に関連した一般的な情報であり、申出内容に対する調査結果や回答ではありません。