

消費者事故等の通知状況等について

資料1

○消費者安全法に基づき、生命・身体被害に関する消費者事故等として消費者庁に通知された事案(H21.9.1～H22.3.31)は1332件(関係行政機関:983件、地方公共団体等:349件)

○全体の約2.5割(321件)が重大事故等に係るもの(関係行政機関より207件、地方公共団体等より114件)

○消費者安全情報総括官制度として、事案の性質が明らかでない事案、被害拡大防止の方策が明らかでない事案等について、関係府省庁間の連携強化

(主な例)古書店における本棚倒壊(10月)、清涼菓子への異物混入(11月)、学校屋上天窓からの転落事故(4月)等

○消費者庁では、被害拡大・再発防止を図るため、重大事故等の概要を定期的に公表するとともに、通知元に対して追跡確認を行ったうえで、事案の処理状況を以下のように仕分け、分析・究明を推進

- (A)対策済 : 対策実施等により事案処理済
- (B)対策検討・実施中 : 原因分析結果を踏まえ対策案の検討もしくは実施中
- (C)分析着手 : 関係機関等により原因分析着手もしくは着手予定
- (D)未進展その他 : 進展の見られない事案、事実確認が困難な事案

○通知状況(H21.9.1～H22.3.31)

		食品	製品	施設	役務	その他	計
関係行政機関	消費者事故等	499	335	12	120	17	983
	重大事故等	1	106	9	90	1	207
地方公共団体等	消費者事故等	84	199	25	41	0	349
	重大事故等	5	77	11	21	0	114

○追跡確認状況(H22.1.31現在)

		関係行政機関	地方公共団体	計
仕分け	(A)対策済	33	20	53
	(B)対策検討・実施中	65	3	68
	(C)分析着手	43	33	76
	(D)未進展その他	1	26	27
	小計	142	82	224
その他(相談者非公表希望など)		17	12	29
合計		159	94	253

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	報告受理日	事故発生日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	未進展その他	分析着手	対策検討・実施中等	対策済
F1090908-01	平成21年9月8日	平成21年9月7日	加湿空気清浄機	社会福祉施設内で稼働させていた当該加湿空気清浄機の中心部から発火。	佐賀県	概要公表		関係機関等調査中		
D2090916-01	平成21年9月16日	平成21年9月16日	業務用ガスオープン (製造者:スペインタイ ソー社製) (型式:TM-73-NS BY) ※	飲食店において、従業員がガスオープンを使用中、従業員11名が一酸化炭素中毒症状を訴え病院に搬送された。 原因は、当該ガスオープン排気筒のダンパーを閉じた状態でガスオープンを使用したため、一酸化炭素を含む排気が外へ排出されず、室内へ逆流したものと推定。 なお、当該飲食店では運営会社が変わったため、定休日明けの終業時に排気筒ダンパーを閉止し、定休日明けの始業時にダンパーを開けてからオープンに点火することを知らされていない従業員がおり、この従業員が定休日明けに、ダンパーが開まっていることを知らずにガスオープンに点火していた。	栃木県	概要公表				・栃木県において、当該店舗に対し、従業員の中からLPガス保安連絡担当者を選任し、従業員への周知及び保安教育の実施等を指導するとともに、販売事業者に対し、LPガス安全マニュアルの作成及び大規模飲食店等施設への周知等を指導 ・販売事業者は上記の指導事項を実施するとともに、当該ダンパーを常時開の状態に固定した
D2090929-06	平成21年9月29日	平成21年9月28日	家庭用ガス炊飯器等 (リンナイ株式会社 RR-10MIT) (千歳ゴム工業株式会社 7UH) (株式会社藤井合金製作所 型式:SG-800) ※	一般住宅において、消費者が炊飯器を使用していたところ、炊飯器のゴム管接続部付近から出火した。 原因は、ゴム管が経年劣化したこと及びゴム管を引っ張った状態で使用したことにより、当該ゴム管の機器側加締部のソケット孔及びソケット端部が損傷しガスが漏えいしたものと推定。	愛知県	概要公表				販売事業者が消費者に対して、ゴム管の定期交換を実施するよう注意喚起を実施
E3091001-01	平成21年10月1日	平成21年10月1日	スクールバス(貸切)	当該バスが客扱い場所にて停車していたところ、左前輪付近から煙が出ていたため、乗客を避難させた後消火。この火災により当該バスの左前輪付近を焼損。	新潟県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン等)	
D2091005-03	平成21年10月5日	平成21年10月4日	風呂釜(GBSQ-612)(ノリツ(株)) 家庭用こまろ(IC-3300-BF-2L)(パロマ工業(株)) ※	集合住宅から出火し、住人3名が火傷を負い重症。住宅全焼。現場に当該製品があった。	福岡県	概要公表		関係機関等調査中		
F1091005-02	平成21年10月5日	平成21年10月2日	フライヤー (MXF-046CO:株式会社 マルゼン) ※	当該フライヤーが不完全燃焼になり、従業員6名が一酸化炭素中毒。 事業者の調査により、部品の焼損、変形、欠落、管内への異物混入等の原因により、一酸化炭素が発生したものと推定	岡山県	概要公表				・岡山県において、販売事業者に対し事故防止及び早期通報の徹底について指導した。 ・LPガス販売事業者は、社内緊急連絡網を変更するとともに、業務用厨房をはじめ、一般住宅についても一酸化炭素警報機の取付準備を実施
D2091006-02	平成21年10月6日	平成21年9月21日	ハロゲンセンサーライト	当該センサーライトが原因の一つとして考えられる火災が発生し、倉庫が焼損。	千葉県	事実未確認	事実確認不能			
D2091007-01	平成21年10月7日	平成21年10月7日	業務用オープン (カールウェルカー社) ※	飲食店において、従業員がオープンを使用中、従業員2名が頭痛と吐き気を訴え、病院で診断を受けたところ、一酸化炭素中毒と診断された。 原因は、事故前日に実施したエアコンの修理工事終了後に常時作動させていた換気扇のスイッチを切ったが、翌日、そのことを知らない従業員が換気扇を作動させないでオープンを使用したため、一酸化炭素を含む排気が室内に滞留したものと推定。 なお、当該飲食店では、近年、オープンの点検整備を実施しておらず、また、換気扇の作動確認が作業手順の中に無かった。	愛知県	概要公表				・愛知県において、現地調査を実施するとともに、事故後の対策を検討するよう指示 ・販売事業者は、業務用換気センサを設置し、オープンのメンテナンスを行うとともに、保安周知の確認等を実施 ・消費者は、排気扇が作動しなければオープンが使用できないように電気的なインターロック装置を取付
F1091014-01	平成21年10月14日	平成21年9月29日	自動車	当該車両が橋梁の親柱に衝突。安全装置の作動状況について調査中。	山形県	概要公表		関係機関等調査中		
E2091023-01	平成21年10月23日	平成21年10月18日	ハンモックブランコ	当該施設で遊んでいたところ、足をハンモックから下に出し、右足甲を地面に擦り骨折。	愛知県	概要公表			通知元において調査の結果、スイングクランが基準に達していなかった事が事故の要因と判明。ハンモックブランコを揺れの少ないものに改修中	
D2091030-01	平成21年10月30日	平成21年10月29日	ガスコンロ (不明:パロマ工業株式会社) ※	一般住宅において、消費者がこまろの点火操作を繰り返したところ爆発し、周辺に置かれていた紙類に燃え移り火災となり当該住宅を全焼した。 原因は、当該消費者がこまろの点火スイッチを繰り返し操作した際、未燃ガスが発生し、点火操作の火が引火したものと推定。	茨城県	概要公表				販売事業者が消費者に対し、ガス機器に異常があった場合の使用中止とガス機器購入店又はガス事業者への連絡について、注意喚起
E3091106-01	平成21年11月6日	平成21年11月5日	タクシー	当該タクシーが交差点を右折しようとしたところ乗用車と衝突し、後部座席にいた乗客が外傷性くも膜下出血、左大腿骨骨折。	福島県	概要確認中			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン等)	
E3091105-01	平成21年11月5日	平成21年11月4日	路線バス	当該路線バスが停留所に停車するためブレーキをかけた際、乗客が転倒し、大腿骨部骨折。	東京都	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
E2091109-01	平成21年11月9日	平成21年11月7日	木製複合遊具	複合遊具の踊り場から利用者が転落し、右ひじ骨折。手すり下の保護パネル板が欠落していた。	大阪府	概要公表				通知元において、転落箇所の修繕を完了。一般開放を開始
E3091109-02	平成21年11月9日	平成21年11月8日	貸切りバス	走行中、当該車内で発煙が確認されたため、ガソリンスタンドにて停車し、乗客を降ろした後、発煙部分より出火。	静岡県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン等)	

管理番号	報告受理日	事故発生日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	未進展その他	分析着手	対策検討・実施中等	対策済
D2091113-01	平成21年11月13日	平成21年11月12日	風呂釜 (GSY-6M)(株式会社 ノーリツ)※	屋外設置式風呂釜から出火し、風呂釜の側面が変形し一部を焼損した。機器を確認したところ、機器内部でガス漏えいがあること、機器内部のガス配管に亀裂の発生及び接続部分に隙間があることが確認された。原因は、機器内部のガス配管の亀裂から漏出したガスに風呂釜点火時の火が引火し、機器を焼損させたものと推定される。亀裂の原因は、機器内部の漏水が長期間続いた状態で機器を継続使用したことにより生じたものと推定。	兵庫県	概要公表				事業者が消費者に対し、ガス機器に異常があった場合の使用中止とガス機器購入店又はガス事業者へ連絡について、注意喚起
F1091109-01	平成21年11月9日	平成21年11月7日	乗り合いバス	当該車両が発進した際に、着席しようとした乗客が車内で転倒し、左大腿骨骨折。	福岡県	概要公表			通知元における調査は終了。事案については、司法判断に委ねる	
E2091114-01	平成21年11月13日	平成21年10月21日	複合遊具	当該複合遊具の滑り台上部から転落し、頭蓋骨骨折及び硬膜下出血。	埼玉県	概要公表				施設管理者において、転落箇所にクッション材として砂を深さ約10cm敷き均し、転落の予防策として滑り口の隙間にボードを設置した。なお、砂の管理は適宜行っている
E3091118-01	平成21年11月18日	平成21年11月17日	路線バス	当該路線バスが運行中にブレーキをかけたところ、車内で立っていた乗客2名が転倒。そのうちの1名が左足を骨折。	神奈川県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
E3091118-02	平成21年11月18日	平成21年11月10日	タクシー	当該タクシーが走行中、軽自動車と正面衝突し、乗務員1名が軽傷、乗客2名が大腿骨骨折等の重傷を負ったが、乗客の内1名が3日後に死亡した。	長野県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン等)	
E1091120-01	平成21年11月20日	平成21年11月20日	工事中の仮設ボード	駅に隣接する商業施設の増築に伴う工事中、仮設通路天井部分に張ってあった仮設ボードが落下し、現場下を通行していた2名が骨折の疑い。原因は、作業員が、定められた足場を通行しなかったため、ボードを踏み抜き、落下させたもの。	鹿児島県	概要公表				事業者において、施工業者等に対し、安全基準を遵守するよう指導を実施
E3091119-01	平成21年11月19日	平成21年10月13日	路線バス	当該路線バスが、赤信号のため信号手前で減速していたが、青信号に変わったためアクセルを踏んだ際、席を立った乗客が転倒し、右肋骨を骨折。	長崎県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
E3091122-01	平成21年11月22日	平成21年11月22日	タクシー	当該タクシーが乗客2名を乗せ運行中、ライトバンと正面衝突し、当該乗務員と乗客1名が重傷、もう1名の乗客も軽傷。	北海道	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン等)	
B1091124-01	平成21年11月24日	平成21年11月23日	飲食店	当該飲食店で提供された食事(フグ料理)を喫食したところ、指先や口先の痺れ、歩行困難、呼吸困難、意識不明などの症状。9名が入院、うち2名は意識不明。病因物質は動物性自然毒(テトロドトキシン)。当該施設を営業禁止処分。(全員完治)	富山県	概要公表				通知元において、自治体による注意喚起状況を確認
E1091125-01	平成21年11月25日	平成21年11月23日	人工草スキー場	当該人工草スキー場で、利用者2名がプラスチック製ソリに同乗し滑走していたところ、停止位置の盛土を超えて正面に設置してあるベンチに衝突、前に乗っていた利用者が外傷性歯牙脱臼。	宮崎県	概要公表			施設管理者により、ベンチを撤去し人工草スキー場を使用禁止措置。安全管理を含めた対策を検討し再開予定	
D2091127-03	平成21年11月27日	平成21年11月19日	家庭用コンロ (RGB-YN-38-W2 GAH-R:リンナイ株式会社) ※	当該ビルトイン3口コンロ左側バーナーに点火したところ、内部より出火。前面に組み込まれている予備ガス栓(迅速継ぎ手付き)に異物が残留していたことが確認された。	千葉県	概要公表				事業者が消費者に対し、ガス機器の日頃の点検、手入れの重要性について、注意喚起
F1091127-01	平成21年11月27日	平成21年11月25日	石油ファンヒーター (OF-45E:シャープ株式会社) ※	一般民家内で死亡男性を発見。死因は一酸化炭素中毒。当該石油ファンヒーターが現場にあった。	茨城県	概要公表			通知元において、製品に異常がないことを調査機関に確認	
E3091130-01	平成21年11月30日	平成21年11月29日	貸切バス	高速道路を運行中であった当該バスの運転手が異音に気づき路側帯に停車させたところ後部のエンジン付近から発火。当該バス後部を焼損。	熊本県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン等)	
E3091130-02	平成21年11月30日	平成21年11月19日	乗合バス	県道を運行中であった当該乗合バスが発車時、乗客が転倒し、胸椎圧迫骨折。	熊本県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
E3091130-03	平成21年11月30日	平成21年11月28日	乗合バス	当該乗合バスが対向車接近のため停止しようとしたところ、着座していた乗客が転倒し、左肩の骨折。	山口県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
E3091130-04	平成21年11月30日	平成21年10月24日	乗合バス	県道を運行中の当該乗合バスが減速の後、加速したところ乗客が転倒し、腰椎圧迫骨折。	長崎県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
D2091130-01	平成21年11月30日	平成21年11月28日	ゴム管	一般集合住宅の不在宅からガス臭がするとの近隣住民からの通報により、当該住宅の大家が入室。同人が誤って点火ボタンを押下したところ、ゴム管とガス栓の接続部付近から着火。接続形状の異なる接続具を使用したことから、同所からガスが漏洩し着火と推定。	神奈川県	概要公表				通知元が消費者に対し、正しい接続具でガス機器を接続することを注意喚起

管理番号	報告受理日	事故発生日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	未進展その他	分析着手	対策検討・実施中等	対策済
D2091202-01	平成21年12月2日	平成21年12月2日	ガス栓	弁当販売店において、燃焼機器メーカーが業務用フライヤーを修理中にガスが漏えいし、火災となり、作業員と買い物客の2名が火傷を負った。原因は、可とう管ガス栓の何らかの不具合によりガスが漏えいし、近くにある別のフライヤーの火が引火したものと推定。なお、機器メーカーの作業員は、周辺の燃焼器を点火させたまま作業を行っていた。	長崎県	概要公表				販売事業者は、燃焼機器メーカーに対し安全対策を徹底するよう指示
G1091204-03	平成21年12月4日	平成21年10月19日	石油給湯器(RPE40KA:TOTO株式会社(製造:東陶宇プロ株式会社(解散))) ※	使用中の当該石油給湯器内部から漏れ出した灯油に引火し、本体カバーの一部を焼損。	石川県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定		
E3091204-01	平成21年12月4日	平成21年12月2日	乗合バス	当該乗合バスがバス停にて乗降扱い後、発進したところ、車内の乗客が転倒し、脊椎圧迫骨折。	神奈川県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
E3091204-02	平成21年12月4日	平成21年12月3日	タクシー	当該タクシーが市道を運行中、目的地付近で運転者が料金メーターを操作しようとしたところ、ガードレールに衝突し、乗客1名が重傷。	群馬県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン等)	
G1091207-04	平成21年12月7日	平成21年10月13日	音楽プレーヤー	充電中の当該製品から出火し、収容物及び置いていた床を焼損。リチウムイオンバッテリー陰極に使用している銅板が部分的に溶融。	千葉県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定		
G1091207-05	平成21年12月7日	平成21年10月26日	普通乗用自動車	当該車両が走行中、異音に気付き停車したところ、エンジンルームから白煙が上がり、エンジンルーム内を焼損。	岩手県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定		
G1091208-03	平成21年12月8日	平成21年10月16日	普通貨物自動車	当該車両が赤信号で停車中にエンジンが停止、エンジンに付随する電子部品(クローリレー)の一部が焼損。	兵庫県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定		
B3091209-01	平成21年12月9日	平成21年12月4日	除細動器用使い捨てパドルP-510シリーズ(日本光電工業株式会社)	半自動除細動器用の当該使い捨て電極パドルの一部のロットにおいて、コネクタ部分の不具合(接触不良)があり、除細動器が使用できなかった。その後別の除細動器及びパドルを使用し、除細動を行うなどしたが、患者は死亡。事業者は当該製品の自主回収を実施。	奈良県	概要公表				通知元ならびに地方公共団体において注意喚起を実施し、事業者により当該製品の回収を完了
G1091209-05	平成21年12月9日	平成21年11月28日	自動二輪車	フューエルポンプとフューエルチューブの接続部(高圧側)が経年劣化により亀裂が発生。そこから漏洩したガソリンが気化し、フューエルポンプの通気口からフューエルポンプの内部に進入し出火。	和歌山県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定		
E3091210-01	平成21年12月10日	平成21年11月27日	乗合バス	当該車両がバス停にて乗車扱い後、発車したところ、車内の乗客が転倒し背骨骨折の重傷。	福岡県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
G1091211-01	平成21年12月11日	平成21年12月1日	冷蔵庫(NR-E36S1:松下冷機株式会社(現 パナソニック株式会社)) ※	火災現場にあった当該製品内部にあるコンプレッサーに接続されるオーバーロードリレー端子から出火したものと推定。	栃木県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定		
E3091212-01	平成21年12月12日	平成21年12月12日	タクシー	交差点において、右折しようとした当該タクシーと直進してきたトラックが衝突、タクシーの運転者と助手席にいた乗客が死亡、後部座席に乗っていた乗客3名も負傷。	愛知県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン等)	
E3091213-01	平成21年12月13日	平成21年12月12日	乗合バス	当該車両がバス停にて降車扱い後、発車したところ、車内の乗客が転倒し大腿部骨折の重傷。	静岡県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
E3091214-01	平成21年12月14日	平成21年12月13日	高速バス	当該バスが自動車専用道路を走行中、車両後部からの異音と発煙を認め、停留所に停車。乗客を避難させた後、右後輪から出火し、右後輪付近を焼損。	三重県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン等)	
G1091214-02	平成21年12月14日	平成21年11月18日	電気冷蔵庫(GR-130SB:東京芝浦電気株式会社(現 東芝ホームアプライアンス株式会社)) ※	異音が出たため確認すると、使用中の当該製品内の霜取りスイッチ部分が焼損。	石川県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定		
G1091214-03	平成21年12月14日	平成21年10月18日	普通乗用自動車	停車中の当該車両エンジンルーム内から発煙。ボンネットを開けたところ、ファンベルトから出火。	埼玉県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定		
E3091214-02	平成21年12月14日	平成21年12月7日	乗合バス	当該乗合バスが乗車してきた乗客の足をドアに挟んだまま発車し、乗客が左足首脱臼骨折。	長崎県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	

管理番号	報告受理日	事故発生日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	未進展その他	分析着手	対策検討・実施中等	対策済
D2091214-01	平成21年12月14日	平成21年12月14日	ゴム管	ガスファンヒーターを使用してから2時間ほど経過した頃、当該機器から火が出て、当該機器及び周辺の壁を焼損した。原因は、当該ファンヒーターの接続には、迅速継ぎ手が付いているガスコードを使用すべきところ、接続形状の異なる青ゴム管をファンヒーターの機器接続口に接続したことから接続が緩み、そこから漏れたガスがファンヒーターの燃焼炎により着火したものと推定。	東京都	概要公表				事業者が消費者に対し、正しい接続具でガス機器を接続することを注意喚起
E3091215-01	平成21年12月15日	平成21年12月14日	路線バス	市道を走行中の当該バスが交差点において停止しようとしたところ、乗客が転倒し右鎖骨骨折。	神奈川県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
G1091215-03	平成21年12月15日	平成21年7月30日	観賞魚用水槽ポンプ	居室に設置していた当該製品から出火し、当該製品及び周辺を焼損。	福岡県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定		
E3091216-01	平成21年12月16日	平成21年12月14日	乗合バス	当該バスが停留所に停車し、たまたまにいた補助席に乗客が手をかけたところ、補助席が倒れて転倒。左大腿骨骨折。	兵庫県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
G1091217-07	平成21年12月17日	平成21年6月8日	白熱灯器具 (IHP96000R:東金工業株式会社(東芝ライテック株式会社ブランド)) ※	当該照明器具のスイッチを入れたところ、異音が生じて出火し、当該製品が落下。	岐阜県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定		
G1091218-01	平成21年12月18日	平成21年8月13日	貨物自動車	当該車両が高速道路を走行中、2軸ある前輪のうち左側後部の前輪が焼損。	岩手県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定		
G1091218-06	平成21年12月18日	平成21年10月30日	電気ポンプ (P-EC600U2S:ケーピーエス工業株式会社(三洋電機株式会社ブランド)) ※	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損。製造元による調査により、当該製品内部の基板に取り付けた電子部品のはんだ強度が不十分であったために、使用中の温度変化や振動等によってクラックが入り、発熱・発火することが判明。リコールを実施。	佐賀県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定		
G1091218-07	平成21年12月18日	平成21年11月3日	電気ポンプ (P-EC600U2F:ケーピーエス工業株式会社(三洋電機株式会社ブランド)) ※	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損。事業者による調査により、当該製品内部の基板に取り付けた電子部品のはんだ強度が不十分であったために、使用中の温度変化や振動等によってクラックが入り、発熱・発火することが判明。リコールを実施。	北海道	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定		
G1091218-08	平成21年12月18日	平成21年11月4日	普通乗用自動車	当該車両から焦げ臭い匂いがして、ボンネット中央部が変色。エンジンルーム内を焼損。	茨城県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定		
E3091218-01	平成21年12月18日	平成21年11月5日	タクシー	当該タクシーが交差点を右折しようとしたところ、直進してきた対向車と衝突。乗客1名が重傷。	福島県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン等)	
E3091218-02	平成21年12月18日	平成21年12月15日	乗合バス	当該バスがバス停にて乗車扱い後、発車したところ車内の乗客が転倒し右座骨、右恥骨骨折。	福島県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
E3091221-01	平成21年12月21日	平成21年12月17日	乗合バス	当該バスが運行中、乗客が転倒し右大腿骨頭部内側骨折。	大阪府	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
F1091221-01	平成21年12月21日	平成21年12月18日	ホットカーペット	使用者が当該製品の電源を入れたまま外出。同居家族が異臭に気づき確認すると、当該製品と布団を焼損。	静岡県	概要公表			通知元において、製品に異常がないことを調査機関に確認	
G1091221-03	平成21年12月21日	平成21年10月18日	石油給湯器 (OQB-305Y:株式会社ノーリツ) ※	当該製品を焼損。油量を調節する油元電磁弁のOリングが劣化したことにより灯油が漏れ、燃焼室内の炎が灯油に引火と推定。	富山県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定		
G1091222-04	平成21年12月22日	平成21年11月24日	冷凍冷蔵庫	使用中の当該冷凍冷蔵庫から出火し、当該製品及び周辺を焼損。	京都府	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定		
E3091222-01	平成21年12月22日	平成21年12月21日	乗合バス	当該バスが信号で停止する際、立っていた乗客が転倒し、大腿部を骨折。	愛知県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
F1091222-01	平成21年12月22日	平成21年12月21日	電気冷暖風機	脱衣所で当該製品を使用していたところ出火し、当該製品一部と周辺を焼損。	神奈川県	概要公表			事業者において調査したところ、製品に異常が無いと確認。	

管理番号	報告受理日	事故発生日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	未進展その他	分析着手	対策検討・実施中等	対策済
E3091222-02	平成21年12月22日	平成21年12月22日	乗合バス	当該バスが、バス停にて停車しようとしたところ、降車準備のため立ち上がった乗客が転倒し、右大腿骨骨折。	愛知県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
E3091224-01	平成21年12月24日	平成21年12月22日	乗合バス	バス停にて乗車待ちをしていた客が乗車のために車道に降りたところ転倒し、そこに進入してきた当該バスに右足先を踏かれ足の指4本を骨折。	福岡県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
G1091224-06	平成21年12月24日	平成21年12月10日	軽乗用自動車	駐車中の当該車両エンジン部から出火。エンジン付近から漏れたオイルが交流発電機に付着し過熱、エンジン停止後に出火と推定。	鹿児島県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定		
G1091224-07	平成21年12月24日	平成21年5月14日	自動二輪車	駐車中の当該車両から出火。燃料タンクから漏れ出したガソリンが、衣類等の摩擦により生じた静電気が発生し、金属部分に触れたことにより、出火と推定。	滋賀県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定		
D2091224-01	平成21年12月24日	平成21年12月23日	ゴム管	飲食店の入り口付近で使用中的ファンヒーターの天板部分にある操作盤が一部焦げた。当該機器を調査した結果、機器内部に漏れはないこと、当該機器とゴム管を接続し、ゴム管を少し引っ張ったときに、接続部からガス漏れが発生することが確認された。原因は、当該ファンヒーターの接続には、迅速継ぎ手が付いているガスコードを使用すべきところ、ゴム管を直接ファンヒーターの接続口に差し込んで使用したため、この接続部から漏れたガスがファンヒーター内部に吸引され、引火・焼損するに至ったものと推定。	和歌山県	概要公表			事業者が消費者に対し、正しい接続具でガス機器を接続することを注意喚起	
F1091225-01	平成21年12月25日	平成21年12月23日	石油ストーブ(OS-225:松下住設機器株式会社(現 パナソニック株式会社)) ※	一般民家で死亡した男性を発見。血中から一酸化炭素を検出。現場に当該製品があった。事業者の調査により、換気不足の為に不完全燃焼を起こし、一酸化炭素が発生と推定。	福井県	概要公表		関係機関等調査中		
E3091226-01	平成21年12月26日	平成21年12月25日	乗合バス	国道を運行中の当該バスが、前方に停車した車両と接触、道路脇の配電盤に衝突し、乗客2名が重傷。	宮城県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
G1091228-05	平成21年12月28日	平成21年11月23日	コーヒーメーカー	当該製品を使用中に出火。当該製品及び周辺を焼損。	徳島県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定		
D2091228-01	平成21年12月28日	平成21年12月27日	屋外式給湯付風呂釜(TP-FP320AZR:高木産業株式会社) ※	一般住宅において、消費者がシャワーを使用していたところ、風呂釜付近から炎が上がったのを確認した。消防とメーカーが合同で調査したところ、当該風呂釜内部ファンに猫の毛が多数絡まっており、これが影響しているものと推定されるが、詳細は現在メーカーが調査中。	東京都	概要公表		関係機関等調査中		
G1100104-02	平成22年1月4日	平成21年10月1日	電子レンジ(KRD-0106:小泉成器株式会社) ※	使用中の当該電子レンジから出火。当該製品内制御部の焼損が激しく、同所ラッチスイッチの接触不良により出火と推定。	神奈川県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定		
G1100104-04	平成22年1月4日	平成21年10月19日	洗濯乾燥機	使用中の当該洗濯乾燥機から出火し、当該製品を焼損。	東京都	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定		
G1100104-05	平成22年1月4日	平成21年12月3日	普通乗用自動車	当該自動車のエンジン停止後、当該自動車下部から出火。	東京都	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定		
G1100104-06	平成22年1月4日	平成21年11月14日	電気ストーブ(カーボンヒーター)	使用中の当該カーボンヒーターから出火し、当該製品及び周辺を焼損。	千葉県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定		
D2100104-01	平成22年1月4日	平成22年1月2日	ガスストーブ	駐車中の自動車内にて当該ガスストーブで暖をとっていたとみられる2名が一酸化炭素中毒による死亡の疑い。	東京都	概要公表		関係機関等調査中		
E3100106-01	平成22年1月6日	平成21年12月29日	乗合バス	当該バスがバス停にて乗車扱い後、発車したところ、立ち上がっていた乗客が転倒し、左大腿骨頸部骨折。	鹿児島県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
E3100106-02	平成22年1月6日	平成21年11月26日	乗合バス	当該バスがバス停にて乗降扱い後、発車したところ、立ち上がっていた乗客が転倒し、第2腰椎を圧迫骨折。	長崎県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	

管理番号	報告受理日	事故発生日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	未進展その他	分析着手	対策検討・実施中等	対策済
D2100107-01	平成22年1月7日	平成22年1月5日	ガス管(亜鉛メッキ鋼管)	業務用建物内において爆発が起き、当該建物のガラス窓及び1階の貯水槽室に設置されている受水槽が損傷した。調査したところ当該建物の敷地内に埋設された灯外内管の継手部からガスが漏れ出していたことが確認された。爆発の原因は、灯外内管のねじ継手部が折損したことにより、継手部から漏れ出したガスが、灯外内管が建物外壁を貫通している隙間部から、貯水槽室の壁、床下の亀裂部を通じて貯水槽室内に充満し、揚水ポンプのモーターの火花から着火して爆発するに至ったものと推定される。折損した原因は、上から何らかの応力が加わったことにより、ねじ山部の周方向に線状の亀裂が入ったものと推定。	青森県	概要公表				事業者が消費者宅敷地内の経年ガス管についてガス漏れ検査の実施及び入替えの勤めの注意喚起を実施
G1100108-03	平成22年1月8日	平成22年1月1日	電気衣類乾燥機(ED-D302:株式会社東芝(現 東芝ホームアプライアンス株式会社))※	使用中の当該電気衣類乾燥機から出火し、当該製品を焼損。	栃木県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定		
E3100109-01	平成22年1月8日	平成22年1月8日	貸切バス	国道を運行中の当該バスにおいて、車外からの発煙を発見し、乗客を避難させた後確認すると、当該バス後面左尾灯付近から出火。	島根県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン等)	
D2100112-02	平成22年1月12日	平成21年12月28日	調整器(KL-4:株式会社桂精機製作所)※	こんろにマッチで点火しようとしたところ、当該調整器とガスボンベへの接続部から出火。器具の接続が不十分であったこと及び当該調整器の経年劣化により生じた亀裂から漏洩したガスに引火と推定。	島根県	概要公表				・島根県において、販売事業者に対し、再発防止策を提出するよう指示するとともに、県協会を通じて県内の販売事業者へ注意喚起を実施 ・販売事業者は、社内にて再度保安教育を実施
G1100112-03	平成22年1月12日	平成21年9月18日	電子レンジ(KRD-0106:小泉成器株式会社)※	当該電子レンジを使用中にタイマー及びスイッチ部分一帯が焼損。ラッチスイッチの接点不具合により、スパークが発生し、接点周辺でトラッキング(絶縁破壊による短絡)現象が起り発火に至ったと推定。	福岡県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定		
G1100113-03	平成22年1月13日	平成21年12月19日	ポータブルDVDプレーヤー(KJ-DVD7300:株式会社シー・ネット(輸入事業者))※	充電中の当該プレーヤーから出火。蓄電池異極間で短絡が発生し、内部が破裂、出火に至ったと推定。	静岡県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定		
E3100113-01	平成22年1月13日	平成22年1月12日	乗合バス	当該バスがバス停にて停車後、窓側乗客の降車のため通路側乗客が立ち上がったところ転倒し、尾骨亀裂骨折。	静岡県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
E3100113-02	平成22年1月13日	平成21年12月19日	乗合バス	当該バスが交差点付近において減速したところ、立ち上がった乗客が転倒し、腰椎を圧迫骨折。	宮崎県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
D2100113-01	平成22年1月13日	平成22年1月12日	ゴム管(SRK-09G:住友ゴム工業株式会社)※	ガスコンロに接続していた当該ゴム管付近から出火。ガスこんろの熱がゴム管に照射したことによりゴム管が溶けたため、ガスが漏れ出し発火したものと推定。	愛知県	概要公表				販売事業者は、消費者に「ガスこんろにゴム管を接続するときは、ガスこんろの熱がゴム管に照射しないような形態をとる」よう指導
G1100118-03	平成22年1月18日	平成21年10月18日	ノートパソコン(VGN-T92S:ソニーエムシーエス株式会社)※	当該ノートパソコンを使用後、しばらくして当該製品内蓄電池が溶解し、周辺を焼損。蓄電池から出火と推定。	埼玉県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定		
G1100118-04	平成22年1月18日	平成21年11月3日	車両用蓄電器	当該車両用蓄電器を取り付けた自動車で走行中、白煙が上がりがボンネットから炎が噴出。	大阪府	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定		
E3100118-01	平成22年1月18日	平成22年1月6日	乗合バス	当該バスがバス停にて乗降扱い中、降車側の自動ドアで降車する乗客の左手を挟み込み骨折。	長崎県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
D2100118-01	平成22年1月18日	平成22年1月18日	調査中(ガス爆発)	一般民家において、爆発火災事故が発生。現在詳細を調査中。	岡山県	非公表		関係機関等調査中		
G1100119-02	平成22年1月19日	平成22年1月13日	電気ストーブ(開放式)	当該電気ストーブを使用中にランプが破壊し、その破片で畳を焼損。	大阪府	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定		
D2100119-01	平成22年1月19日	平成22年1月19日	ゴム管(迅速継ぎ手あり)(弘進ゴム株式会社)※	一般住宅において、ガス炊飯器に接続された当該ゴム管付近から出火し、コンロと台所のキャビネットを焼損。ガス炊飯器とガス管をつなぐ当該ゴム管が劣化のため、ガスが漏れ出し、ガス炊飯器の火が引火と推定。	富山県	概要公表		関係機関等調査中		
D2100119-02	平成22年1月19日	平成22年1月1日	ゴム管(迅速継ぎ手なし)(9.5mmソフトコード:株式会社ダンロップホームプロダクツ)※	ガスファンヒーターを使用中、当該機器から火が出たため、使用者がガス栓を締めて、機器ファンヒーター側のゴム管(ソフトコード)を引き抜いて消火した。その際に2名が軽い火傷を負った。当該機器は、「迅速継ぎ手付ガスコード」を接続する仕様であったが、実際には接続部分の形状が異なる「ソフトコード」が接続されていたことから、接続が緩み、接続部付近からガスが漏れ、これに当該機器の火が着火したものと推定。	東京都	概要公表				事業者が消費者に対し、正しい接続具でガス機器を接続することを注意喚起
D2100120-01	平成22年1月20日	平成22年1月13日	ガスコンロ	当該ガスコンロを点火した状態で放置したため火災が発生。ゴムホースとガス栓を焼損。	神奈川県	非公表		関係機関等調査中		

管理番号	報告受理日	事故発生日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	未進展その他	分析着手	対策検討・実施中等	対策済
G1100120-04	平成22年1月20日	平成22年1月7日	石油給湯器 (PDX-403D:長州産業株式会社) ※	入浴時に、当該石油給湯器から爆発音が複数回鳴り、当該製品を焼損。 当該製品の比例弁付電磁ポンプ内の変質、劣化により油漏れが発生し、溜まった油が燃焼時に過熱されて蒸発し、火の粉等が火種となって引火と推定。	宮崎県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定		
G1100120-06	平成22年1月20日	平成21年11月27日	電撃殺虫器	通電中(ブレーカーからの電力供給は継続している状況)の当該電撃殺虫器から出火。	愛知県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定		
E3100125-01	平成22年1月25日	平成22年1月25日	乗合バス	当該バスが市道を運行中、運転者がエンジン付近から煙が出ているのを発見し、道路脇に停止。乗客を避難させた後に延焼し、当該バスが全焼。	青森県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン等)	
G1100126-01	平成22年1月26日	平成22年1月24日	空気圧縮機 (CP-1460:株式会社ナカトミ(輸入事業者)) ※	当該空気圧縮機内から出火し、周辺に延焼。	鹿児島県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定		
G1100126-02	平成22年1月26日	平成21年12月24日	石油給湯機付ふろがま (OTQ-405AYS:株式会社ノーリツ) ※	屋外に設置された当該石油給湯機付ふろがまを使用中に、当該製品内部を焼損し周辺を汚損。 当該製品の制御弁セット内Oリングの変質、劣化により灯油漏れが発生し、その灯油に引火して機器内部を焼損したと推定。	富山県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定		
F1100128-01	平成22年1月28日	平成22年1月27日	石油ストーブ (RCA-101:株式会社トヨトミ) ※	一般民家内で住人1名が倒れ、一酸化炭素中毒と判明。現場に当該石油ストーブがあった。	愛媛県	概要公表			事業者において調査したところ、製品に異常が無いと確認。	
E3100129-01	平成22年1月29日	平成22年1月1日	タクシー	当該タクシーが運行中、交差点内でブレーキをかけたところ、後部座席に乗りこんでいた乗客が座席下に転がり落ち左大腿骨折の重傷。	兵庫県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン等)	
E3100129-02	平成22年1月29日	平成22年1月28日	乗合バス	当該バスが停留所手前にて減速中、窓側乗客の降車のため通路側乗客が立ち上がったところ転倒し、胸椎圧迫骨折。	長崎県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
G1100129-03	平成22年1月29日	平成22年1月16日	電気冷暖風機 (MWH-305F:森田電工株式会社(輸入事業者)) ※	当該電気冷暖風機を使用中、当該製品から発煙。 当該製品及び周囲を焼損。 コンデンサー周辺から出火したものと推定。	福島県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定		
E3100130-01	平成22年1月29日	平成22年1月25日	乗合バス	当該バスが停留所にて乗車扱い後、発車したところ、立っていた乗客が転倒し、第一腰椎を圧迫骨折。	神奈川県	概要公表			通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	

※ 消費生活用製品安全法、高圧ガス保安法またはガス事業法に基づき事業者から報告のあったものとして公表済

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

イ. 地方公共団体等からの通知

管理番号	報告受理日	事故発生日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	未進展その他	分析着手	対策検討・実施中等	対策済
090901-003	平成21年9月1日	平成21年8月24日	スチームアイロン	服をハンガーにかけたまま使用できる当該アイロンを持ち上げた際、熱湯が飛び散り胸・腹に直径数センチの火傷が5箇所できた。	東京都	概要公表				関係機関等調査終了。規定量の水と塩を入れた場合でも動きによってはスチーム噴射口から熱湯が噴き出す現象が起きたが、相談者から聞き取った動きの再現実験では熱湯が噴出す現象は起きなかった。
090902-005	平成21年9月2日	平成21年8月13日	日焼けマシン	利用者が店舗にて日焼けマシンを使用していたところ、低温やけど。	大阪府	事実未確認	事実確認不能			
090902-006	平成21年9月2日	平成21年9月2日	折り畳み自転車 (avisports A-101:株式会社タイセイ(輸入事業者)) ※	当該折り畳み自転車で道路を走行中、ハンドルが外れて走行不能になり転倒し、右肩鎖骨骨折。	千葉県	概要公表				関係機関の調査により、ハンドルシステムを締め付ける力の強弱や固定位置により、ハンドルが緩む可能性があると判明。メーカーが改善対策を実施。改善前の製品購入者に対しては、注意喚起文書を送付。
090904-003	平成21年9月4日	平成21年8月27日	トレーニング機器(折りたたみ式)	通信販売で購入した大型の健康器具を梱包から取り出そうとしたときに、左手人差指の第一関節と第二関節の間を切断。	滋賀県	概要公表		関係機関等調査中 なお、今回の事故発生を受け、事業者において、梱包の外側に「取扱注意」、当該機器に「指はさみ注意」等記載のシールを貼付し注意喚起		
090911-004	平成21年9月11日	平成21年9月1日	携帯電話急速充電器	子供用携帯電話端末に適合する当該急速充電器先端の接続コネクタ部分。端末にコネクタを接続せず、プラグをコンセントに差し込んだままの状態、布団を掛け就寝。深夜、掛け、敷き布団が20cm四方焦げ、子供が腕に火傷を負った。	愛知県	概要公表		関係機関等調査中		
090914-002	平成21年9月14日	平成21年9月12日	パソコン (EEEPC901-BK001X(ASUSブランド):株式会社ユニティ(ASUSブランド)(輸入事業者)) ※	当該ノート型パソコン(購入後1年)が、2回の爆発音の後、火を噴き、煙をあげ、カレンダーなどが焼けた。	神奈川県	概要公表		関係機関等調査中		
090915-002	平成21年9月15日	平成21年9月15日	椅子	当該椅子に座っていたところ、手摺が折れ、頭から転落し首を打ち、手も擦りむいた。	大阪府	被害程度未確認	事実確認不能			
090916-004	平成21年9月16日	平成21年6月1日	スイミング用ゴーグル	スイミング中に、当該ゴーグルの曇りをとるため、装着したまま引張って水面で洗っている途中、手元から離れ眼球を直撃し、角膜を18針縫合。	福岡県	概要公表		関係機関等調査中		
090917-007	平成21年9月17日	平成21年9月15日	ポータブルオーディオプレイヤー	当該携帯型音楽プレーヤーを充電中、音をあげ25センチ位の火柱があがり、周囲のプリンターやマウスのコードが焼けた。	福岡県	概要公表		関係機関等調査中		
091002-007	平成21年10月2日	平成21年9月26日	開放式ガス小型湯沸かし器	当該湯沸かし器の上部から一瞬、火の玉が上がった。	静岡県	概要公表				関係機関等調査終了。原因不明との結果、通知元において相談終了
091005-007	平成21年10月5日	平成21年10月1日	折り畳み自転車	当該自転車で歩道を走行していたところ、突然ハンドルが折りたたまれ、歩道の反射板に右半身を強打し、顔面に裂傷。	鳥取県	概要公表		関係機関等調査中		
091006-004	平成21年10月6日	平成21年9月21日	ライター	当該ライターを車のダッシュボードに置き外に出していた。10分後、車に戻ると、車の両窓から火が噴出していた。	埼玉県	事実未確認				関係機関等調査終了。原因不明との結果、通知元において相談終了
091007-003	平成21年10月7日	平成21年9月15日	旅館の布団	当該旅館において、上半身にだけ布団をかけて就寝。翌日、その部分にだけ赤い湿疹を発症。	和歌山県	事実未確認	保健所が事実確認中			
091016-003	平成21年10月16日	平成21年8月14日	食卓テーブル	食卓の椅子を引いて立ち上がる際、食卓テーブル下枠角部分(のこぎりで切ったままのような断面)に膝付近をあて裂傷。テーブルと椅子は2週間前に購入。	千葉県	概要公表		関係機関等調査中		
091019-001	平成21年10月19日	平成21年10月14日	ガステーブル	水の入ったステンレス鍋を当該製品により加熱していたところ突沸し、右腕にお湯がかかり熱傷。	埼玉県	概要公表		関係機関等調査中		
091019-002	平成21年10月19日	平成21年5月	切断砥石	当該製品をセットした切断工具で鉄の工材(アングル)を切断し始めたところ、切断工具が高速回転したまま手から離れ、当該製品で右足甲の踵を負傷。	兵庫県	概要公表		相談者が当該製品の原因調査の依頼を取り下げ。そのため、通知元において、当該製品を入手できず原因究明困難		
091021-002	平成21年10月21日	平成21年8月20日	折り畳み自転車	当該製品で走行中、自転車ごと前方に投げ出され左手骨折。	大阪府	概要公表		関係機関等調査中		
091021-004	平成21年10月21日	平成21年9月10日	スツール	当該製品に右足で乗ろうとしたところ、滑って転倒し左手首骨折。	大阪府	概要公表		関係機関等調査中		
091022-002	平成21年10月22日	平成21年6月18日	介護入浴用椅子	当該製品で移動中に後輪のシャフトが破損し、使用者が転倒し右手骨折。	和歌山県	概要公表		関係機関等調査中		

管理番号	報告受理日	事故発生日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	未進展その他	分析着手	対策検討・実施中等	対策済
091022-003	平成21年10月22日	平成21年10月21日	掃除用具	床上に置いてあった当該製品が、突然発火。	埼玉県	概要公表				関係機関等調査終了。製品起因の事故ではないとの結論、通知元において相談終了
091023-005	平成21年10月23日	平成21年9月30日	軽自動車	当該自動車で路上を走行中、ものが燃えるような臭いがしたため、停車して降りたところ、燃え上がって当該自動車を焼損。	福岡県	概要公表		関係機関等調査中		
091024-001	平成21年10月24日	平成21年9月22日	ガス給湯器 (GQ-2013AW:株式会社ノーリツ) ※	当該製品を使用した浴場で意識を失い、一酸化炭素中毒の診断。	宮城県	概要公表		関係機関等調査中		
091104-001	平成21年11月4日	平成21年10月24日	加湿器	幼児が作動中の当該加湿器(スチーム式)の吹き出し口に手を置き、右手を熱傷。	大阪府	概要公表			調査機関においては、製品自体に問題は無いとの回答。通知元において事業者に対し、警告表示および吹き出し口の改善を要求	
091104-005	平成21年11月4日	平成21年11月3日	ロデオマシン付随の負傷防止マット	当該ロデオマシンが止まってから降りたところ、付随した負傷防止マットに足を取られ転倒。その際に自らの膝で前歯を3本折損。	大阪府	事実未確認	事実確認不能			
091106-004	平成21年11月6日	平成21年10月30日	折りたたみ自転車	当該自転車で走行中、歩道から車道(段差15cm~20cm)へ降りた直後に、前輪とハンドルをつなぐフレームの一部が折損し、前方へ転倒。右ひざのじん帯を損傷。	福岡県	概要公表		関係機関等調査中		
091106-007	平成21年11月6日	平成21年10月7日	原動機付自転車	当該原動機付自転車で走行中に、前輪を支える軸が折れ、路上に投げ出されて打撲。	東京都	概要公表		関係機関等調査中		
091107-001	平成21年11月7日	平成21年10月7日	コンビニエンスストア	当該店舗内にて、客が転倒、左肩を強打し、三角筋を損傷。	東京都	事実関係確認中	事実確認不能			
091109-001	平成21年11月9日	平成21年11月6日	折畳み自転車	当該自転車で走行中、ハンドルの軸棒が折れ曲り転倒。左手首を負傷。	京都府	事実関係確認中		関係機関等調査中		
091109-003	平成21年11月9日	平成21年10月22日	濃酢酸(氷酢酸)	日本語のラベルの無い韓国製の当該調味料を5名で少量飲んだところ、全員が急性食道胃粘膜障害、化学性食道炎、急性胃炎、急性咽頭喉頭炎などを発症、うち2名入院。	兵庫県	概要公表				平成21年11月18日、消費者庁から注意喚起およびチラシを作成。通知元においてもチラシの配布及び輸入者を管轄する自治体に表示違反の疑いのある食品として報告済
091110-002	平成21年11月10日	平成21年11月5日	自転車	サドルを折り曲げてロックできる当該自転車で走行中、座っていたサドルが折れてバランスを崩し、右斜め前方に転倒し骨折。	東京都	概要公表		関係機関等調査中		
091112-003	平成21年11月12日	平成21年1月31日	ベビーカー	当該製品を広げたところ、幼児が指を挟み、右手薬指第一関節から先の部分に裂傷を負う。	愛知県	状況により事実未確認のまま概要公表	第一報後、追加情報が得られず詳細な事実について確認不能			
091113-001	平成21年11月13日	平成21年5月26日	ベビーカー	当該製品を広げたところ、幼児が指を挟み、右手人差し指に裂傷を負う。	兵庫県	概要公表		関係機関等調査中 なお、事業者から対策用品が送付。 後日、治療に要する期間が30日未満であることが判明。		
091113-002	平成21年11月13日	平成21年10月28日	レンタル自転車	当該製品で坂道を走行中、ブレーキが切れて転倒し、顔に12針縫う怪我を負う。	沖縄県	概要公表				事業者において点検を実施。 なお、消費者と事業者の間で和解が成立し、通知元において相談終了
091117-003	平成21年11月17日	平成21年5月2日	幼児用クッション	大人用椅子に当該製品を置き座らせていたところ、後ろ向きに転倒し床で頭を打ち、脳挫傷と診断。	東京都	概要公表		関係機関等調査中		
091119-001	平成21年11月19日	平成21年11月18日	全自動洗濯機	当該洗濯機から出火し、火災の煙で家人が負傷し病院に搬送。	愛知県	概要公表		関係機関等調査中		
091119-003	平成21年11月19日	平成21年9月	カッターナイフ	当該カッターナイフの入った包装の厚紙をはがして取り出した時に右手親指の先に刃が当たり、指を切傷。	北海道	概要公表		関係機関等調査中 なお、事業者において、商品の包装改良を検討中。		
091124-001	平成21年11月24日	平成21年11月19日	デイサービス	当該施設の介護職員1名が軽乗用車で、利用者3名を自宅に送る途中、衝突事故を起こし、利用者3名が死亡。運転手の職員は手を骨折。	和歌山県	概要公表				事業者において、事故発生原因の調査を行い全社的に再発防止に取り組み体制を確立。
091124-004	平成21年11月24日	平成21年11月19日	テレビドアホン	留守中に居間にあった当該テレビドアホン受信機付近から出火。	愛知県	概要公表		関係機関等調査中		
091130-005	平成21年11月30日	平成21年6月	在宅介護サービス	当該サービスを受けていた者が、介助員が与えたがんもどきを喉に詰まらせ死亡。	神奈川県	事実未確認	事実確認不能			
091202-002	平成21年12月2日	平成21年10月18日	エアコン(室内機)	2階建て建物に設置されていた当該エアコン(室内機)が焼損する火災が発生し、建物内部も煤で汚染。	神奈川県	概要公表				事業者において原因調査を実施したが、特定に至らず

管理番号	報告受理日	事故発生日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発 生都道府県	速報段階の状況	未進展その他	分析着手	対策検討・実施中等	対策済
091203-001	平成21年12月3日	平成21年11月21日	ハロゲンヒーター	当該ハロゲンヒーターのプラグをコンセントに差したところ、首振り部分から発火。	福岡県	概要公表		関係機関等調査中		
091208-001	平成21年12月8日	平成21年3月	美容サービス	まつ毛エクステーション施術直後から目が沁みて、翌朝目が覚めるとまぶたが腫れ、エクステーションを取った後もまぶたの腫れが継続。	東京都	概要公表				通知元において消費者等に対する同種事故情報を発信して注意喚起
091214-001	平成21年12月14日	平成21年12月1日	折り畳み式自転車	当該自転車にて走行中、転倒し、左手首を骨折。	神奈川県	概要公表		関係機関等調査中		
091215-003	平成21年12月15日	平成21年12月9日	強制給排気式石油床暖ストーブ (UH-F65A03:株式会社コロナ) ※	当該製品を使用し就寝中、住人2名が頭痛、吐き気などの症状で病院に搬送され、血液検査で一酸化炭素中毒と判明。	北海道	概要公表		関係機関等調査中		
091215-004	平成21年12月15日	平成21年7月18日	オープンガスコンロ	当該オープンガスコンロを使用していたところ、頭痛・めまい・吐き気・浮遊感・視力障害などを発症。ガス会社に調査を依頼したところ一酸化炭素(濃度0.25%)を検出。	東京都	概要公表		関係機関等調査中		
091217-001	平成21年12月17日	平成21年7月26日	電動給湯ポット	当該製品の取っ手をつかみ本体を持ち上げたところ、取っ手の左右どちらかがはずれ、当該製品がバランスを失い、熱湯が被害者の両足にかかり全治2ヶ月の火傷。	鹿児島県	概要公表	事実確認不能			
091218-001	平成21年12月18日	平成21年12月6日	木製梯子	特別注文の木製の折りたたみ式梯子を使ったところ、当該製品が折れ、転落し、かかとの骨を骨折。	宮城県	概要公表		関係機関等調査中		
091221-001	平成21年12月21日	平成21年12月1日	美容サービス	額の皺とりのためヒアルロン酸とボツリヌス菌の注射を受けたが、直後から同所に痛みと化膿。他の医療機関で診断を受けたところ、全治1ヶ月以上と診断。	東京都	事実関係確認中	因果関係等確認不能			
100112-002	平成22年1月12日	平成21年12月11日	除湿乾燥機 (F-YZA100:松下エコシステムズ株式会社(現 パナソニックエコシステムズ株式会社)) ※	使用中の当該製品から出火し、当該製品及び周辺を焼損。	神奈川県	概要公表		関係機関等調査中		
100114-001	平成22年1月14日	平成21年11月10日	介護サービス	介護者をトイレに誘導を行い、排尿後、トイレトペーパーがない事に気づき隣に取りに行ったところ、介護者が便座の横の洗面台の下に頭を向けて尻もちをつき、大腿骨骨折の重傷。	千葉県	事実関係確認中				通知元において、当該事業者に対し、介護従業員の人員基準を満たすよう指導した結果、充足した旨の報告は受けたが、今後も確認、指導を継続
100119-001	平成22年1月19日	平成21年11月27日	健康食品	当該製品の用法を守って1週間摂取後、急性肝炎を発症。診断医師は当該健康食品が原因と推定。	秋田県	事実関係確認中	関係調査機関との調査実施について調整中			
100120-002	平成22年1月20日	平成22年1月13日	伸縮梯子	当該伸縮梯子を使用中、両側の支柱が一箇所ずつ折れ使用者が落下し右手首と左足首を骨折。	福島県	概要公表		関係機関等調査中		
100122-001	平成22年1月22日	平成21年12月26日	家具調こたつ	当該家具調こたつの脚の1本のボルトが外れ、当該こたつ上に載せていた鍋がカセットコンロごと滑り落ち、鍋の中身が右太腿にかかり火傷。	神奈川県	概要公表		関係機関等調査中		
100123-001	平成22年1月23日	平成21年12月18日	ホットプレート	当該製品の本体樹脂製ガード部分が溶解し、剥き出しになったステンレス部分先端で手の甲に裂傷。	大阪府	概要公表		関係機関等調査中		
100126-002	平成22年1月26日	平成22年1月8日	歩行補助車	当該歩行補助車を使用中、玄関の段差に車輪が引っ掛かり、前方へ転倒。その際、当該製品の折りたたみフレームの可動部を把持し、同所で左手小指を開放骨折。	熊本県	概要公表		関係機関等調査中		
100129-004	平成22年1月29日	平成21年12月22日	美顔器	当該美顔器を使用中、蒸気ポッドが落下し、沸騰水が足にかかり火傷。	神奈川県	概要公表		関係機関等調査中		

※ 消費生活用製品安全法、高圧ガス保安法またはガス事業法に基づき事業者から報告のあったものとして公表済