

平成 29 年 9 月 14 日

消費者安全法の重大事故等に係る公表について

消費者安全法に基づき、平成 29 年 9 月 4 日から平成 29 年 9 月 10 日までに  
関係行政機関等から生命・身体被害に関する消費者事故等として通知された  
事案は 72 件、うち重大事故等として通知された事案は 37 件でした。

概要について、以下のとおり公表します。

1. 消費者事故等として通知された事案（72 件）

- （1）関係行政機関より 62 件（食品－20 件、製品－39 件、運輸－3 件）
- （2）地方公共団体等より 9 件（食品－7 件、製品－2 件）
- （3）消費者安全調査委員会（消費者庁）より 1 件

2. 重大事故等として通知された事案（37 件）

- （1）関係行政機関（36 件）
  - 国土交通省に報告のあった運輸事故情報（2 件）
  - 総務省消防庁に報告のあった運輸事故情報（1 件）
  - 総務省消防庁に報告のあった製品事故情報（33 件）
- （2）地方公共団体等（1 件）
  - 製品による事故情報（1 件）

注：（1）及び（2）の事案については、被害拡大のおそれがあり得ると考えられることから、通知元等に対して対応状況を確認し、その結果を踏まえ、今後の対応を検討する予定。

- （3）消費者安全調査委員会（消費者庁）（0 件）

3. 特記事項

別紙「関係行政機関及び地方公共団体等からの通知」備考欄に記載されたリコール情報については、詳細を「消費者庁リコール情報サイト」で確認

することができます。以下のウェブサイトアクセスして御利用ください。

「消費者庁リコール情報サイト」ウェブサイト

PC <http://www.recall.go.jp/>

携帯 <http://www.recall.go.jp/m/>

#### 4. 留意事項

これらは、消費者安全法第12条第1項又は第2項及び第29条第1項又は第2項の規定に基づく通知内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知に関する問合せ

消費者庁消費者安全課 中野 岸 岡田

TEL : 03(3507)9263 FAX : 03(3507)9290

消費者安全調査委員会（消費者庁）からの通知に関する問合せ

事故調査室 米山 廣本

TEL : 03(3507)9268 FAX : 03(3507)9284

## 別紙

## 関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

## ■関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
E3170904-01	平成29年9月2日	平成29年9月4日	運輸サービス(タクシー)	重傷1名	タクシーが運行中、乗客を降車させる際に後部ドアを開けたまま前進したため、降車中の乗客が転倒し、上腕骨骨折の重傷。	神奈川県	
G1170904-02	平成29年8月4日	平成29年9月4日	プラズマテレビ (TH-42PZ750SK:松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社))	火災	当該プラズマテレビで視聴中、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	鹿児島県	平成29年9月5日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1170904-03	平成29年8月14日	平成29年9月4日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	徳島県	
G1170904-04	平成29年8月19日	平成29年9月4日	冷蔵ショーケース	火災	当該冷蔵ショーケースを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
G1170904-06	平成29年8月24日	平成29年9月4日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生地 都道府県	備考
G1170904-08	平成29年9月2日	平成29年9月4日	携帯電話機(スマートフォン)	火災	当該携帯電話機(スマートフォン)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
G1170904-09	平成29年9月3日	平成29年9月4日	エアコン(室外機)	火災	当該エアコン(室外機)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
G1170904-10	平成29年9月3日	平成29年9月4日	原動機付自転車	火災	当該原動機付自転車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
G1170905-02	平成29年4月3日	平成29年9月5日	温水式浴室換気乾燥暖房機(BDV-4101WKN(東京ガス株式会社ブランド:型式NR-B041U-BD):株式会社ノーリツ)	火災	当該温水式浴室換気乾燥暖房機を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	平成29年4月18日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1170905-03	平成29年5月22日	平成29年9月5日	ノートパソコン (dynabook T351/57CW:株式会社東芝(現 東芝クライアントソリューション株式会社)(輸入事業者))	火災	当該ノートパソコンを充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	平成29年5月30日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1170905-04	平成29年5月29日	平成29年9月5日	ノートパソコン (FMVWWA25B:富士通クライアントコンピューティング株式会社)	火災	異臭がしたため確認すると、当該ノートパソコンを焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	東京都	平成29年6月13日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発 生都道府県	備考
G1170905-06	平成29年6月2日	平成29年9月5日	ノートパソコン (dynabook R731/36DKD: 株式会社東芝(現 東芝ク ライアントソリューション株 式会社)(輸入事業者))	火災 軽傷1名	当該ノートパソコン及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。現在、原因を調査中。	東京都	平成29年6月13日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成28年1月28日からリコールを実施(本文3.特記項を参照)
G1170905-07	平成29年6月5日	平成29年9月5日	ポータブルメディアプレーヤー (D2-4G-BL:COWON販売 株式会社(輸入事業者))	火災	当該ポータブルメディアプレーヤーを充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	平成29年7月7日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1170905-12	平成29年8月27日	平成29年9月5日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
G1170905-13	平成29年9月2日	平成29年9月5日	センサーライト	火災	当該センサーライトを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
G1170905-16	平成29年5月1日	平成29年9月5日	スチームアイロン (IS3360J1:株式会社グ ループセブジャパン(輸入 事業者))	火災	店舗で当該スチームアイロンを焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	平成29年5月23日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1170905-17	平成29年4月14日	平成29年9月5日	ACアダプター(携帯電話機 用) (M-2ACUSB2A:日立マク セル株式会社(輸入事 業者))	火災	当該ACアダプター(携帯電話機用)でリチウム電池内蔵充電器及び他社製の携帯電話機を充電中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	平成29年5月9日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生地 都道府県	備考
G1170905-18	平成29年4月12日	平成29年9月5日	冷蔵ショーケース	火災	当該冷蔵ショーケースから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	東京都	
G1170905-20	平成29年5月2日	平成29年9月5日	リチウム電池内蔵充電器 (LP-MBY50WH:株式会社 MSソリューションズ(輸入 事業者))	火災 軽傷1名	宿泊施設で当該リチウム電池内蔵充電器を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。現在、原因を調査中。	東京都	平成29年5月16日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1170905-21	平成29年5月5日	平成29年9月5日	スマートメーター	火災	当該スマートメーターから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	東京都	
G1170905-23	平成29年5月3日	平成29年9月5日	充電器(電動アシスト自転車用)	火災	当該充電器(電動アシスト自転車用)から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	東京都	
G1170905-24	平成29年5月7日	平成29年9月5日	蛍光ランプ (EFD21EL:東芝ライテック 株式会社)	火災	当該蛍光ランプを焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	平成29年5月19日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1170905-25	平成29年5月8日	平成29年9月5日	電気ストーブ(カーボンヒーター) (YA-C945SR:ユアサプライ ムス株式会社(輸入事業 者))	火災	当該電気ストーブ(カーボンヒーター)を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品の強弱切替え用に使用されているダイオードが不良品であったことにより、ダイオードが異常発熱し、出火したものと考えられる。	東京都	平成29年6月27日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成28年3月19日からリコールを実施(本文3.特記事項を参照)

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生地 都道府県	備考
G1170905-27	平成29年5月12日	平成29年9月5日	携帯型音楽プレーヤー	火災	当該携帯型音楽プレーヤーを充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	平成29年6月23日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1170905-28	平成29年5月15日	平成29年9月5日	バッテリー(携帯端末用)	火災	当該バッテリー(携帯端末用)から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	東京都	
G1170905-33	平成29年7月3日	平成29年9月5日	HIDバラスト	火災	当該HIDバラストから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	大阪府	
G1170905-34	平成29年9月5日	平成29年9月5日	運輸サービス(航空機)		離陸直後に何らかの原因により左エンジンの出力が低下し、滑走路に緊急着陸した。	東京都	
E3170906-01	平成29年9月6日	平成29年9月6日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名	乗合バスが運行中、運転手が乗客の着席を確認せずに停留所から発進したため、車内歩行中の乗客が転倒し、乗客1名が左大たいけい部骨折の重傷。	北海道	
G1170906-02	平成29年9月1日	平成29年9月6日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1170906-04	平成29年7月28日	平成29年9月6日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	
G1170907-06	平成29年9月3日	平成29年9月7日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	
G1170907-07	平成29年9月6日	平成29年9月7日	バッテリー(携帯端末用)	火災	当該バッテリー(携帯端末用)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	
G1170907-08	平成29年8月6日	平成29年9月7日	扇風機 (EF-6EZ:三洋電機株式会社)	火災	当該扇風機を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	福島県	平成29年9月12日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1170908-01	平成29年8月31日	平成29年9月8日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	島根県	
G1170908-02	平成29年9月3日	平成29年9月8日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	



管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生 都道府県	備考
G1170908-03	平成29年9月6日	平成29年9月8日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	三重県	

※ 管理番号:国土交通省(E)、総務省消防庁(G)から通知のあったもの

別紙

■地方公共団体等からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生 都道府県	備考
170904-005	平成29年5月27日	平成29年9月4日	電気炊飯器	重傷1名	当該電気炊飯器のスチームキャップ蓋のステンレス部が、接着されている周辺樹脂から剥離して浮き上がり、ステンレス部を取り外したところ、左第二指を負傷。	兵庫県	