



あたら せんたくひょうじ おぼ

新しい洗濯表示を覚えよう！

平成28年12月から洗濯表示が変わります！

日本^{にほん}だけで使われていた洗濯表示^{せんたくひょうじ}を
海外^{かいがい}と同じものにしました。



あたら^{あたら}新しい洗濯表示^{せんたくひょうじ}のよい点はなんでしょう？

日本^{にほん}で買った服^かも 海外^{かいがい}で買った服^かも



洗濯表示^{せんたくひょうじ}が
統一^{どういつ}されます



洋服^{ようふく}のお手入れ方法^{てい ほうほう}がわかりやすくなりますね！

洗濯記号^{せんたくきごう}の種類^{しゅるい}が増えたので

22種類^{しゅるい}




41種類^{しゅるい}

きめ細かい情報^{こま じょうほう}を
お知らせ^しすることができます



Tシャツを買う→着る→次に着るまで、Tシャツのようすを考えてみましょう。それぞれどんなことに気をつけたらいいのでしょうか？



あたら せんたく ひょうじ きれい
 新しい洗濯表示は【5つの基本記号】と【温度や強さなどを
 あらわ きごう すうじ ふか きごう あらわ
 表す記号】【数字】（付加記号）で表します。

きほん きごう
 5つの基本記号



せんたく
洗濯




かてい あら かた
 家庭での洗い方



ひょうはく
漂白




よご お
 汚れやシミを落とす
 ひょうはくざい しゅるい
 漂白剤の種類



かんそう
乾燥




かてい かんそうき
 ・家庭で乾燥機が
 つか
 使えるか
 ほ かた
 ・干し方



アイロン



かた
 アイロンのかけ方



クリーニング



ほうほう
 クリーニング方法

おんど つよ あらわ きごう ふかきごう
温度や強さなどを表す記号（付加記号）

強^{つよ}い

せん
線なし



ふつう

よわ
弱い

ひじょう
非常に弱い

強^{つよ}い



弱^{よわ}い




温度^{おんど}




低^{ひく}い



高^{たか}い



禁止^{きんし}



せん おお ほう よわ
 線は多い方が弱い
 てん おお ほう たか
 点は多い方が高い
 おぼ
 と覚えましょう



数字^{すうじ}

95 / 70 / 60 / 50 / 40 / 30

ひょうじ すうじ ひく おんど あら
 表示の数字より低い温度で洗います

