

平成21年11月24日
消費者庁

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

本件は、ビタクラフトジャパン株式会社が輸入した圧力鍋における重大製品事故（重傷1名）について、事業者が事故再発防止を図るため、本日、ホームページへの情報掲載及び販売店での店頭告知を行い、対象製品について無償改修を実施することとしたものです。

本件にかかる重大製品事故は、平成20年8月15日に経済産業省から公表されている事案であります。その後の調査結果により、事故原因が判明したため、本日、事業者による無償改修を行う動きがあったものです。

このため、当庁においても本日改めて公表をすることとし、当該製品をお持ちの方に対し、再発防止のため、事業者の行う製品改修を受けるよう呼びかけることとしたものです。

1. 事故事象及び再発防止策について

ビタクラフトジャパン株式会社が輸入した圧力鍋で調理をした後に、蓋を開けようとしたところ、蓋が飛んで中身が飛び散り、1名が火傷を負う重大製品事故が平成20年6月27日に発生しました。

調査の結果、平成20年1月以降に販売している当該製品の一部において、蓋のゴムパッキングの硬度が充分でないものがあり、加圧時のハンドル開蓋強度が不足し、圧力が十分に下がらない状態で蓋を開けることができたことによるものと判明しました。

このため同社では、今後も同様な事故が発生するおそれがあることから、本日、ホームページへの情報掲載及び販売店での店頭告知を行い、代替品として硬さが充分にあるゴムパッキングを無償で送付することとしました。

2. 対象製品

平成20年（2008年）及び平成21年（2009年）製のゴムパッキング小（製品コード：881-1501）を取り付けた下記製品が対象となります。

なお、当該ゴムパッキングには、「08」、「09」という製造年が表示されています。

機種	製造時期	対象台数
No. 0602 ビタクラフトスーパー圧力鍋2.5L	平成20年 平成21年	3,664個
No. 0603 ビタクラフトスーパー圧力鍋3.5L	平成20年 平成21年	11,829個
合計		15,493個

3. 事業者の対応

ビタクラフトスーパー圧力鍋2.5L及び3.5Lのうち、平成20年及び平成21年製のゴムパッキング小（製品コード：881-1501）を取り付けた上記対象製品をお持ちで、ご連絡いただいた方へ、対策済みの交換用ゴムパッキングを無償で送付します。

4. 事業者の告知

- ・事業者ホームページへの情報掲載：11月24日（火）
- ・販売店での店頭告知

5. 消費者への注意喚起

上記リコール対象製品をお持ちの方は、速やかに下記問い合わせ先にご連絡ください。

（ビタクラフトジャパン株式会社の問い合わせ先）

- ・フリーダイヤル：0120-04-3309
- ・受付時間：10:00～12:00、13:00～17:00
（土日祝日を除く）
- ・ホームページ：<http://www.vitacraft.gr.jp/>

（本発表資料の担当）

消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当）

担当：小林、服部、榎本

電話：03-3507-9204（直通）

（ビタクラフトジャパン株式会社の圧力鍋に関する問い合わせ先）

経済産業省商務流通グループ製品安全課製品事故対策室

担当：横田、中村、鈴木

電話：03-3501-1707（直通）

■当該リコールにおける消費生活用製品の重大製品事故一覧

別紙

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200800505	平成20年6月27日	平成20年8月12日	圧力鍋	スーパー圧力ナベ 3.5リットル	ビタクラフトジャパン株式会社	重傷1名	調理後に圧力を下げてから蓋を開けようとしたところ、蓋が飛び、中身が飛び散り、1名が火傷を負った。 事故原因は、当該製品の蓋のゴムパッキングの硬さが充分でなく、ハンドル開蓋強度が不足したため、圧力が十分に下がらない状態で力を入れて蓋を開けると蓋が開いたことによるものと考えられる。	大阪府	平成20年8月15日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの。 平成21年11月24日からリコール実施。

ビタクラフトスーパー圧力鍋 2.5L No.0602
内径 20.0cm / 深さ 8.5cm



ビタクラフトスーパー圧力鍋 3.5L No.0603 (管理番号:A200800505)
内径 20.0cm / 深さ 11.0cm

