

平成21年12月24日
消費者庁

消費者安全法の重大事故等に係る公表について

消費者安全法に基づき、12月14日から12月20日までに関係行政機関等から生命・身体被害に関する消費者事故等として通知された事案は55件、うち重大事故等として通知された事案は20件でした。

概要について、以下のとおり公表します。

1. 通知件数

関係行政機関より44件（食品－19件、製品等－17件、運輸－6件、施設－1件、その他－1件）、地方公共団体等より11件（製品－7件、食品－3件、役務－1件）、計55件通知。

2. 重大事故等として通知された事案等

(1) 重大事故等として通知された事案^(※)（20件）

(※) 消費者安全法に規定する重大事故等に該当するかどうかも含めて確認・調査中のもの

(ア) 関係行政機関（15件）

- 総務省消防庁に報告のあった製品等事故情報（8件）
- 国土交通省に報告のあった運輸事故情報（6件）
- 経済産業省に報告のあった製品事故情報（1件）

(イ) 地方公共団体等（5件）

- 12月14日通知
折り畳み自転車による負傷事故情報
- 12月15日通知
石油床暖ストーブによる一酸化炭素中毒事故情報
オーブンガスコンロによる一酸化炭素中毒事故情報
- 12月17日通知
電動給湯ポットによる負傷事故情報
- 12月18日通知
木製梯子による負傷事故情報

* 別紙1の事案については、被害拡大のおそれがあり得ると考えられることから、通知のあった当該関係行政機関及び当該地方公共団体等に対して対応状況を確認し、その結果を踏まえ、今後の対応を検討する予定。

(2) 消費者事故等（重大事故等を除く）として通知された事案

■食中毒情報

食品衛生法関連では、全て営業停止等の処分、または指導を実施。

●12月14日通知

1件（病因物質：ノロウイルス1件（足立区））

●12月15日通知

5件（病因物質：カンピロバクター2件（横浜市、鳥取県）、ノロウイルス1件（愛知県）、黄色ブドウ球菌1件（大分市）、調査中1件（静岡県））

●12月16日通知

1件（病因物質：ノロウイルス1件（藤沢市））

●12月17日通知

8件（病因物質：カンピロバクター2件（福岡市、大田区）、ノロウイルス1件（山梨県）、アニサキス1件（大津市）、調査中4件（富山市、静岡市、高松市、千代田区））

●12月18日通知

2件（病因物質：ノロウイルス2件（埼玉県、宮城県））

●12月19日通知

2件（病因物質：ノロウイルス2件（埼玉県、宮崎市））

3. 特記事項

なし。

4. 留意事項

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

(参考)

別紙1…重大事故等として通知された事案

別紙2…食中毒情報

※別紙2については、営業停止処分の期間経過、衛生状況の改善等を勘案して、HPの掲載内容が変更又は削除されることがあります。

【問合せ先】

消費者庁 消費者安全課

辻野、岩井

電話：03-3507-9263

FAX：03-3507-9290

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

■関係行政機関からの通知

管理番号	報告受理日	事故発生日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県
E3091214-01	平成21年12月14日	平成21年12月13日	高速バス	火災	当該バスが自動車専用道路を走行中、車両後部からの異音と発煙を認め、停留所に停車。乗客を避難させた後、右後輪から出火し、右後輪付近を焼損。	三重県
G1091214-02	平成21年12月14日	平成21年11月18日	電気冷蔵庫 (GR-130SB:東京芝浦電気株式会社(現 東芝ホームアプライアンス株式会社))※	火災	異音が生じたため確認すると、使用中の当該製品内の霜取りスイッチ部分が焼損。	石川県
G1091214-03	平成21年12月14日	平成21年10月18日	普通乗用自動車	火災	停車中の当該車両エンジンルーム内から発煙。ボンネットを開けたところ、ファンベルトから出火。	埼玉県
E3091214-02	平成21年12月14日	平成21年12月7日	乗合バス	重傷1名	当該乗合バスが乗車してきた乗客の足をドアに挟んだまま発車し、乗客が左足首脱臼骨折。	長崎県
D2091214-01	平成21年12月14日	平成21年12月14日	ゴム管	火災	使用中の当該機器及び周辺を焼損。 なお、仕様とは異なるガス管をファンヒーターに接続し、ファンヒーターとの接続部が緩み、そこから漏れた未燃ガスがファンヒーターの燃焼炎に着火と推定。	東京都
E3091215-01	平成21年12月15日	平成21年12月14日	路線バス	重傷1名	市道を走行中の当該バスが交差点において停止しようとしたところ、乗客が転倒し右鎖骨骨折。	神奈川県
G1091215-03	平成21年12月15日	平成21年7月30日	観賞魚用水槽ポンプ	火災	居室に設置していた当該製品から出火し、当該製品及び周辺を焼損。	福岡県
E3091216-01	平成21年12月16日	平成21年12月14日	乗合バス	重傷1名	当該バスが停留所に停車し、たたまれていた補助席に乗客が手をかけたところ、補助席が倒れて転倒。左大腿骨骨折。	兵庫県
G1091217-07	平成21年12月17日	平成21年6月8日	白熱灯器具 (IHP96000R:東金工業株式会社(東芝ライテック株式会社ブランド))※	火災	当該照明器具のスイッチを入れたところ、異音が生じて出火し、当該製品が落下。	岐阜県
G1091218-01	平成21年12月18日	平成21年8月13日	貨物自動車	火災	当該車両が高速道路を走行中、2軸ある前輪のうち左側後部の前輪が焼損。	岩手県

管理番号	報告受理日	事故発生日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県
G1091218-06	平成21年12月18日	平成21年10月30日	電気ポンプ (P-EC600U2S:ケーピー エス工業株式会社(三洋 電機株式会社ブランド)) ※	火災	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損。製造元による調査により、当該製品内部の基板に取り付けた電子部品のはんだ強度が不十分であったために、使用中の温度変化や振動等によってクラックが入り、発熱・発火することが判明。リコールを実施。	佐賀県
G1091218-07	平成21年12月18日	平成21年11月3日	電気ポンプ (P-EC600U2F:ケーピー エス工業株式会社(三洋 電機株式会社ブランド)) ※	火災	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損。事業者による調査により、当該製品内部の基板に取り付けた電子部品のはんだ強度が不十分であったために、使用中の温度変化や振動等によってクラックが入り、発熱・発火することが判明。リコールを実施。	北海道
G1091218-08	平成21年12月18日	平成21年11月4日	普通乗用自動車	火災	当該車両から焦げ臭い匂いがして、ボンネット中央部が変色。エンジンルーム内を焼損。	茨城県
E3091218-01	平成21年12月18日	平成21年11月5日	タクシー	重傷1名	当該タクシーが交差点を右折しようとしたところ、直進してきた対向車と衝突。乗客1名が重傷。	福島県
E3091218-02	平成21年12月18日	平成21年12月15日	乗合バス	重傷1名	当該バスがバス停にて乗車扱い後、発車したところ車内の乗客が転倒し右座骨、右恥骨骨折。	福島県

※ 消費生活用製品安全法に基づき事業者から報告のあったものとして公表済

■地方公共団体等からの通知

管理番号	報告受理日	事故発生日	製品名等	被害状況	事故内容	事故発 生都道府県
091214-001	平成21年12月14日	平成21年12月1日	折り畳み式自転車 ※	重傷1名	当該自転車にて走行中、転倒し、左手首を骨折。	神奈川県
091215-003	平成21年12月15日	平成21年12月9日	強制給排気式石油床暖ストーブ	一酸化炭素中毒	当該製品を使用し就寝中、住人2名が頭痛、吐き気などの症状で病院に搬送され、血液検査で一酸化炭素中毒と判明。	北海道
091215-004	平成21年12月15日	平成21年7月18日	オープンガスコンロ	一酸化炭素中毒	当該オープンガスコンロを使用していたところ、頭痛・めまい・吐き気・浮遊感・視力障害などを発症。ガス会社に調査を依頼したところ一酸化炭素(濃度0.25%)を検出。	東京都
091217-001	平成21年12月17日	平成21年7月26日	電動給湯ポット	重傷1名	当該製品の取っ手をつかみ本体を持ち上げたところ、取っ手の左右どちらかがはずれ、当該製品がバランスを失い、熱湯が被害者の両足にかかり全治2ヶ月の火傷。	鹿児島県
091218-001	平成21年12月18日	平成21年12月6日	木製梯子	重傷1名	特別注文の木製の折りたたみ式梯子を使ったところ、当該製品が折れ、転落し、かかとの骨を骨折。	宮城県

※ 消費生活用製品安全法に基づき事業者から報告のあったものとして公表済

平成22年1月15日時点

別紙 2

食中毒情報

管理番号	報告受理日	事故発生日	食品名	事業者名等 (製造者/営業者)	被害状況	事故内容	事故発生 都道府県等
B1091214-01	平成21年12月14日	平成21年12月9日	当該施設で提供された給食	給食施設	200名	嘔吐、下痢などの症状。病因物質：ノロウイルス。当該施設に対し給食業務の停止等処分。	足立区
B1091215-01	平成21年12月15日	平成21年12月5日	当該施設で提供された給食	給食施設	18名	下痢、発熱、腹痛の症状。病因物質：カンピロバクター。当該施設に対し給食業務の禁止処分。	横浜市
B1091215-01	平成21年12月15日	平成21年12月7日	当該施設で提供された食事	飲食店	15名	下痢、発熱等の症状。病因物質：カンピロバクター。当該施設を5日間の営業停止処分。	鳥取県
B1091215-03	平成21年12月15日	平成21年12月6日	当該施設で提供された食事	宿泊施設	11名	嘔気、下痢、嘔吐の症状。病因物質：ノロウイルス。当該施設の調理部門を営業禁止処分。	愛知県
B1091215-04	平成21年12月15日	平成21年12月11日	当該施設で提供された食事	飲食店	5名	嘔吐、下痢、悪寒の症状。病因物質：調査中。当該施設の調理部門を営業禁止処分。	静岡県
B1091215-05	平成21年12月15日	平成21年12月10日	当該施設で提供された食品 (肉巻きおにぎり)	飲食店	7名	嘔吐、下痢、腹痛等の症状。病因物質：黄色ブドウ球菌。当該施設を2日間の営業停止処分。	大分市

管理番号	報告受理日	事故発生日	食品名	事業者名等 (製造者/営業者)	被害状況	事故内容	事故発生 都道府県等
B1091216-01	平成21年12月16日	平成21年12月7日	当該施設で提供された給食	学生寮	15名	下痢、嘔吐、発熱等の症状。病因物質：ノロウイルス。当該施設の調理部門を営業禁止処分。	藤沢市
B1091217-01	平成21年12月17日	平成21年12月5日	当該施設で提供された食事	飲食店	2名	腹痛、下痢、発熱等の症状。病因物質：カンピロバクター。当該施設を1日間の営業停止処分。	福岡市
B1091217-02	平成21年12月17日	平成21年12月12日	当該施設で提供された食事	宿泊施設	18名	下痢、嘔気、嘔吐の症状。病因物質：調査中。当該施設の調理部門を3日間の営業停止処分。	富山市
B1091217-03	平成21年12月17日	平成21年12月10日	当該施設で提供された食事	飲食店	9名	嘔吐、下痢、腹痛、発熱等の症状。病因物質：調査中。当該施設を営業禁止処分。	静岡市
B1091217-07	平成21年12月17日	平成21年12月6日	当該施設で提供された食事	飲食店	4名	下痢、発熱、腹痛等の症状。病因物質：カンピロバクター。当該施設を7日間の営業停止処分。	大田区
B1091217-08	平成21年12月17日	平成21年12月8日	当該施設が加工した食品 (しめ鯖)	魚介類販売店	1名	上腹部痛、嘔気、嘔吐、発熱、頭痛、悪寒、倦怠感の症状。病因物質：アニサキス(寄生虫)。当該施設の鮮魚部門を2日間の営業停止処分。	大津市
B1091217-09	平成21年12月17日	平成21年12月13日	当該施設で提供された食事	飲食店	7名	下痢、嘔吐、発熱の症状。病因物質：ノロウイルス。当該施設を3日間の営業停止処分。	山梨県

管理番号	報告受理日	事故発生日	食品名	事業者名等 (製造者/営業者)	被害状況	事故内容	事故発生 都道府県等
B1091217-10	平成21年12月17日	平成21年12月12日	調査中	飲食店	9名	嘔吐、下痢の症状。病因物質：調査中。当該施設を5日間の営業停止処分。	高松市
B1091217-11	平成21年12月17日	平成21年12月6日	当該施設で提供された食事	飲食店	6名	嘔吐、下痢の症状。病因物質：調査中。当該施設を7日間の営業停止処分。	千代田区
B1091218-01	平成21年12月18日	平成21年12月12日	当該施設で提供された食事	飲食店	15名	嘔吐、腹痛、下痢、発熱等の症状。病因物質：ノロウイルス。当該施設を3日間の営業停止処分。	埼玉県
B1091218-02	平成21年12月18日	平成21年12月13日	当該施設で提供された食事	飲食店	12名	発熱、腹痛、嘔吐等の症状。病因物質：ノロウイルス。当該施設を3日間の営業停止処分。	宮城県
B1091219-02	平成21年12月19日	平成21年12月12日	当該施設で提供された食事	飲食店	13名	吐き気、腹痛、下痢、発熱等の症状。病因物質：ノロウイルス。当該施設を3日間の営業停止処分。	埼玉県
B1091219-03	平成21年12月19日	平成21年12月12日	当該施設で提供された食事	飲食店	9名	下痢、発熱、腹痛、吐き気等の症状。病因物質：ノロウイルス。当該施設を2日間の営業停止処分。	宮崎市

※ 地方公共団体における営業停止処分の期間経過、衛生状況の改善等を勘案して、掲載内容が変更又は削除されることがあります。