

平成22年7月21日
消費者庁

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 3件
(うち石油ふろがま1件、密閉式ガス給湯付ふろがま(LPGガス用)1件、油だき温水ボイラ(薪兼用)1件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故 3件
(うち扇風機1件、温水洗浄便座1件、電子レンジ1件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故 7件
(うちエアコン1件、コンセント付洗面台1件、電動アシスト自転車1件、扇風機1件、自転車1件、エアコン(室外機)2件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故公表等調査会及び第三者委員会合同会議(※)において、審議を予定している案件
該当案件無し

1. ~ 4. の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者委員会消費者安全専門調査会製品事故情報の公表等に関する調査会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

5. 留意事項
本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。
6. 特記事項
 - (1) 株式会社長府製作所が製造した石油ふろがま(管理番号A201000320)
(事業者は、石油ふろがま及び追焚付石油給湯器として告知)
 - ① 事故事象及び再発防止策について
株式会社長府製作所が製造した石油ふろがまにおいて、機器の修理や点検の際に使用する点検用コネクター(空焚き防止装置を働かせないようにし、他の装置の作動点

検をするもの)を修理・点検後に戻し忘れたため、誤って浴槽に水がない状態で空焚き運転を行ってしまった際に、空焚き防止装置が作動せず、火災に至る事故が発生しました。

同社は、点検用コネクタが付属されている全ての機種について、平成19年7月28日に新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、販売店・サービス店を通じ、チラシ、ポスター、TVCMやホームページ等による改修の呼びかけを行う等、対象製品について無償点検・改修を実施しています。

②対象製品等：品目、機種名、製造期間及び改修対象台数

品目	機種名	製造期間	改修対象台数
石油ふろがま	JK、JK2、JK-N ※ (バーナー型式：BM-71K、BM-71KT) (セット型式：JPK、JPS-T、JPK-N)	昭和59年7月～ 平成3年9月	243,420
	JPS-T3、JPK-N3	平成3年8月～ 平成13年9月	257,603
	CK-8、CK-8E	昭和60年1月～ 平成4年5月	23,815
	CK-9、CK-9E	昭和60年11月～ 昭和62年7年	3,840
	CK-10、CK-10S	昭和61年12月～ 平成13年9月	54,181
	CK-11、CK-11S	昭和62年4月～ 平成11年10月	111,085
	小計		
追焚付石油給湯器	JIB-T	昭和59年11月～ 昭和63年1月	3,150
	JIB-2T	昭和59年10月～ 昭和63年7月	9,093
	JIB-4	昭和58年4月～ 昭和59年8月	4,323
	JIB-5、JIB-5E、JIB-5S、JIB-5SE	昭和58年11月～ 昭和61年7月	12,990
	JIB-6N、JIB-6NE、JIB-6NEG、 JIB-6NS、JIB-6NSG、JIB-6EA、 JIB-6EAG、JIB-6SA、JIB-6SAG	昭和61年3月～ 昭和63年4月	30,333
	JIB-7EG、JIB-7S、JIB-7SAG、 JIB-7SG	昭和62年12月～ 平成3年12月	39,134
	小計		
合計			792,967

※ 印の型式については、機器本体に表示がされており、別途、バーナー部には、バーナー型式名、取扱説明書には、セット型式が表示されています。

改修対象台数 792,967台

改修率 26.2% (平成22年6月30日現在)

対象製品の確認方法：

〈型式表示場所〉 ※図は一例ですが、本体正面または側面に型式名の表示があります。



③消費者への注意喚起

該当機種の製品を使用している方は、浴槽に水があることを確認して使用していただくとともに、早急に、株式会社長府製作所が設ける下記の問い合わせ先に御連絡ください。

(株式会社長府製作所の問い合わせ先)

フリーコール：0120-911-870

受付時間：9時～18時（土・日・祝日を除く）

ホームページ：<http://www.chofu.co.jp/important/20070727.html>

(本発表資料の問い合わせ先)

消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当）

担当：中嶋、服部、榎本 電話：03-3507-9204（直通）

(株式会社長府製作所が製造した石油ふろがまの発表資料に関する問い合わせ先)

経済産業省商務流通グループ製品安全課製品事故対策室

担当：宮下、中村、野中 電話：03-3501-1707（直通）

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A201000320	平成22年7月4日	平成22年7月15日	石油ふろがま	CK-11S	株式会社長府製作所	火災	当該製品で風呂を焚いているときに、浴槽の排水栓を抜いたことから空焚きとなり、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。 事故原因は、機器の修理や点検の際に使用する点検用コネクタの戻し忘れにより、空焚き防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えられる。	埼玉県	製造から10年以上経過した製品 平成19年7月27日からリコールを実施
A201000322	平成22年7月10日	平成22年7月16日	密閉式ガス給湯付ふろがま(LPガス用)	GBSQ-612	株式会社ノーリツ	火災	当該製品の点火操作を何度か繰り返したところ、異音が生じ、当該製品の外装が一部膨らんだ。現在、原因を調査中。	神奈川県	
A201000323	平成22年7月6日	平成22年7月16日	油だき温水ボイラ(薪兼用)	LHG-4000S	株式会社長府製作所	火災	建物が全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	熊本県	

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A201000316	平成22年7月4日	平成22年7月15日	扇風機	PJ-305KF	シャープ株式会社	火災	当該製品を使用後、異臭・異音が生じたため確認すると、当該製品から発煙・出火する火災が発生しており、当該製品が焼損、周辺が汚損した。現在、原因を調査中。	東京都	製造から30年以上経過した製品
A201000318	平成22年7月5日	平成22年7月15日	温水洗浄便座	CW-K31(株式会社INAXブランド)	アイシン精機株式会社(株式会社INAXブランド)	火災	当該製品の操作部が溶損し、発煙する火災が発生して、当該製品が焼損、周辺が汚損した。現在、原因を調査中。	北海道	
A201000328	平成22年7月3日	平成22年7月16日	電子レンジ	IM-574(岩谷産業株式会社ブランド)	株式会社千石(岩谷産業株式会社ブランド) (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、スイッチパネル部分から発煙・出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	新潟県	


3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生日道府県	備考
A201000317	平成22年7月2日	平成22年7月15日	エアコン	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	栃木県	製造から15年以上経過した製品
A201000319	平成22年7月1日	平成22年7月15日	コンセント付洗面台	火災	当該製品の蛍光灯のスイッチを入れ、しばらくすると当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	静岡県	
A201000321	平成22年7月5日	平成22年7月16日	電動アシスト自転車	火災	当該製品を駐輪中、バッテリー着脱部配線の被覆が焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
A201000324	平成22年7月3日	平成22年7月16日	扇風機	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	石川県	製造から30年以上経過した製品
A201000325	平成22年6月24日	平成22年7月16日	自転車	重傷1名	当該製品前部の幼児座席に幼児を乗せた状態で押し歩こうとしたところ、バランスを崩して、転倒し、母親が負傷した。現在、原因を調査中。	東京都	平成22年7月7日に消費者安全法の重大事故等にて公表済事故
A201000326	平成22年7月2日	平成22年7月16日	エアコン(室外機)	火災	エアコンの電源を入れたところ当該製品から発煙し、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	製造から20年以上経過した製品
A201000327	平成22年7月7日	平成22年7月16日	エアコン(室外機)	火災	異音と発煙に気付いたため、確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。出火元も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故公表等調査会及び第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件無し

扇風機（管理番号：A201000316）



温水洗浄便座（管理番号：A201000318）



※上記写真のカラーは
BN8(オフホワイト)です。

電子レンジ（管理番号：A201000328）

