

平成23年4月26日
消費者庁

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 2件
(うち迅速継ぎ手(LPGガス用)1件、ガスこんろ(LPGガス用)1件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 3件
(うち食器洗い乾燥機(ビルトイン式)2件、電気洗濯乾燥機1件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 6件
(うち携帯電話機1件、電気スタンド1件、浄水器1件、ベッド(格納式)1件、
投げ込み式湯沸器1件、電気トースター1件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故公表等調査会及び第三者
委員会合同会議(※)において、審議を予定している案件
該当案件無し

1. ~ 4. の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者委員会消費者安全専門調査会製品事故情報の公表等に関する調査会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません(管理番号A200800856を除く。)

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

(本発表資料の問い合わせ先)

消費者庁消費者安全課

(製品事故情報担当) 担当：中嶋、榎本、小熊
電話：03-3507-9204 (直通)

(事故情報対応チーム) 担当：金児、滝
電話：03-3507-9146 (直通)

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100063	平成23年4月4日	平成23年4月22日	迅速継ぎ手(LPガス用)	JG2000	株式会社ハーマン	火災	当該製品が接続されたガスこんろの後方から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品とガス栓の接続が不完全であった可能性も含め、現在、原因を調査中。	長崎県	平成23年4月7日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 平成23年4月14日に消費者安全法の重大事故等として公表済 平成23年4月19日に公表したガス栓(LPガス用)に関する事故(A201100035)と同一
A201100065	平成23年4月14日	平成23年4月22日	ガスこんろ(LPガス用)	不明	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災 軽傷1名	当該製品の調理油過熱防止装置のついていない側のこんろで天ぷらを調理中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。1名が火傷を負った。火の消し忘れによって天ぷら油に引火した可能性も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200800856	平成20年11月12日	平成20年11月21日	食器洗い乾燥機 (ビルトイン式)	RKW-V45A	リンナイ株式会社	火災	当該製品を使用中、発煙した。 事故の原因は、水槽と乾燥用給気ダクトの接合部からの水漏れにより底カバーに水が溜まり、通常よりも垂れ下がった位置に配線されていたポンプ用コネクターが水に濡れたことによりスパークが生じ、コネクターの一部が焦げて発煙したものと考えられる。 なお、製造事業者は、ポンプ用コネクターの組み付け方法につき、組立工程における作業指導及び確認作業の徹底を行った。	東京都	平成20年11月26日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として経済産業省が公表していたもの
A201100056	平成23年4月14日	平成23年4月21日	電気洗濯乾燥機	AWD-E105ZA	三洋電機株式会社	火災	当該製品でタオル類を乾燥中、異音が生じたため確認すると、当該製品左後部から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	大阪府	平成23年4月21日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100064	平成23年4月15日	平成23年4月22日	食器洗い乾燥機 (ビルトイン式)	FB4503PC	株式会社ハーマン	火災	異臭と煙に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品は点検・修理後で運転スイッチがオフの状態であった。現在、原因を調査中。	東京都	

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201100057	平成23年4月10日	平成23年4月21日	携帯電話機	火災 軽傷1名	当該製品及び周辺を焼損し、1名が火傷を負う火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岡山県	平成23年4月21日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201100058	平成23年3月25日	平成23年4月21日	電気スタンド	火災	家人が帰宅した際、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品のスイッチが入った可能性及び寝具に接触した状態も含め、現在、原因を調査中。	三重県	事業者が事故を認識したのは、4月12日
A201100059	平成23年4月9日	平成23年4月21日	浄水器	火災	異音とともに当該製品の電源プラグから発煙、出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。電源プラグで、トラッキング現象が発生した可能性も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201100060	平成23年3月24日	平成23年4月21日	ベッド(格納式)	死亡1名	利用者が当該製品(格納箱に入っているベッド部分を回転させ、引き出して使用するもの)の格納箱とベッド部分の間に挟まれた状態で発見され、死亡が確認された。当該製品が格納された時の状況も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	事業者が事故を認識したのは、4月8日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意
A201100061	平成23年3月18日	平成23年4月22日	投げ込み式湯沸器	火災	当該製品から発煙する火災が発生し、当該製品が焼損、周辺が汚損した。当該製品にタイマーを取り付けるという改造が行われた状況も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	事業者が事故を認識したのは、4月19日
A201100062	平成23年4月6日	平成23年4月22日	電気トースター	火災	当該製品で調理中、庫内下部から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。庫内の調理残渣物から出火した可能性も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故公表等調査会及び第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件無し

電気洗濯乾燥機（管理番号：A201100056）



食器洗い乾燥機（ビルトイン式）（管理番号：A201100064）

