

平成25年2月28日

消費者安全法の重大事故等に係る公表について

消費者安全法に基づき、平成25年2月18日から平成25年2月24日までに関係行政機関等から生命・身体被害に関する消費者事故等として通知された事案は71件、うち重大事故等として通知された事案は26件でした。
概要について、以下のとおり公表します。

1. 消費者事故等として通知された事案（71件）
 - (1) 関係行政機関より60件（食品－17件、製品－39件、運輸－2件、その他－2件）
 - (2) 地方公共団体等より11件（食品－1件、製品－9件、役務－1件）
 - (3) 消費者安全調査委員会（消費者庁）より0件

2. 重大事故等として通知された事案（26件）
 - (1) 関係行政機関（25件）
 - 経済産業省に報告のあった製品事故情報（1件）
 - 国土交通省に報告のあった運輸事故情報（2件）
 - 総務省消防庁に報告のあった製品事故情報（22件）

 - (2) 地方公共団体等（1件）
 - 役務による事故情報（1件）

注：（1）及び（2）の事案については、被害拡大のおそれがあり得ると考えられることから、通知元等に対して対応状況を確認し、その結果を踏まえ、今後の対応を検討する予定。

- (3) 消費者安全調査委員会（消費者庁）（0件）

3. 特記事項

別紙「関係行政機関及び地方公共団体等からの通知」備考欄に記載されたリコール情報については、詳細を「消費者庁リコール情報サイト」で確認することができます。

以下のホームページアドレスから、アクセスしてご利用ください。

「消費者庁リコール情報サイト」ホームページアドレス

PC <http://www.recall.go.jp/>

携帯 <http://www.recall.go.jp/m/>

4. 留意事項

これらは、消費者安全法第12条第1項又は第2項及び第29条第1項又は第2項の規定に基づく通知内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

関係行政機関及び地方自治体等からの通知に関する問合せ

消費者庁消費者安全課 菊地 小熊 紋谷

TEL : 03(3507)9263 FAX : 03(3507)9290

消費者安全調査委員会（消費者庁）からの通知に関する問合せ

事故調査室 青山 狩野 保足

TEL : 03(3507)9268 FAX : 03(3507)9284

別紙

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

■関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
D2130218-03	平成25年2月14日	平成25年2月18日	風呂釜 (株式会社オカキン:TA-OK270)	火災	一般住宅において、消費者が当該風呂釜の点火操作を行った際、爆発音が発生し、火が上がり当該風呂釜を焼損する火災事故が発生した。原因については、液化石油ガスに起因するかどうかも含め、現在詳細調査中。なお、当該風呂釜と同型式のものについては、バーナーの部品に亀裂が入りガス漏れが生じ、機器内を焼損する恐れがあるため、製造者が平成19年から自主的にリコールを行っている。	兵庫県	平成25年2月19日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済 平成19年4月19日からリコールを実施(本文3. 特記事項を参照)
G1130218-01	平成25年2月14日	平成25年2月18日	電気ストーブ	火災	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
G1130218-02	平成24年12月5日	平成25年2月18日	加湿器 (ML-550MF:森田電工株式会社(現 株式会社ユーイング)(輸入事業者))	火災	病院で当該加湿器を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	兵庫県	平成24年12月21日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成22年1月19日からリコールを実施(本文3. 特記事項を参照)
G1130218-05	平成24年11月30日	平成25年2月18日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	秋田県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1130218-07	平成25年2月15日	平成25年2月18日	石油温風暖房機(開放式) (AKF-P321N(日本エー・アイ・シー株式会社「アラジン」ブランド):株式会社千石(日本エー・アイ・シー株式会社「アラジン」ブランド)(輸入事業者))	火災	当該石油温風暖房機(開放式)を使用中、異臭に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しており、2名が負傷した。事故原因は、現在、調査中であるが、点火時に灯油を気化させるヒーターが、何らかの原因で連続通電状態となり、バーナー部のソレノイド(灯油気化ガスをバーナーに送るノズル開閉弁)を過熱し、焼損に至ったものと考えられる。	北海道	平成25年2月22日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成23年2月4日からリコールを実施(本文3. 特記事項を参照)
G1130218-08	平成25年2月5日	平成25年2月18日	電子レンジ	火災	当該電子レンジを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
G1130218-09	平成25年2月17日	平成25年2月18日	ガスバーナー(カートリッジ式)	火災	当該ガスバーナー(カートリッジ式)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	
G1130218-12	平成24年12月28日	平成25年2月18日	エアコン	火災	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	
G1130218-13	平成25年1月24日	平成25年2月18日	ガスフライヤー	火災	当該ガスフライヤーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	
G1130219-06	平成25年1月14日	平成25年2月19日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	埼玉県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1130219-10	平成25年2月14日	平成25年2月19日	石油ストーブ	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県	
G1130219-11	平成25年2月14日	平成25年2月19日	石油ストーブ	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県	
G1130219-13	平成25年2月18日	平成25年2月19日	ファクシミリ(電話機能付)	火災	当該ファクシミリ(電話機能付)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
G1130219-14	平成25年2月15日	平成25年2月19日	石油給湯機	火災	当該石油給湯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	
E3130220-01	平成25年2月17日	平成25年2月20日	運輸サービス(貸切バス)	重傷1名 負傷42名	当該貸切バスが交差点でガードレールを突き破り、およそ3メートル下の線路に転落し、乗客1名が重傷、42名が負傷。	大分県	
G1130220-02	平成25年2月16日	平成25年2月20日	電気磁気治療器	火災	当該電気磁気治療器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1130220-05	平成25年2月16日	平成25年2月20日	電気敷毛布	火災	当該電気敷毛布を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
E3130221-01	平成25年2月19日	平成25年2月21日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(80歳代)	当該乗合バスが降車扱い中に扉を閉めたところ、乗客1名が扉に接触、歩道に転落し、左上腕骨折の重傷。	兵庫県	
G1130221-01	平成25年2月18日	平成25年2月21日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	
G1130221-07	平成25年2月16日	平成25年2月21日	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	火災	当該電気ストーブ(ハロゲンヒーター)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	三重県	
G1130222-03	平成25年1月21日	平成25年2月22日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	青森県	
G1130222-06	平成25年2月20日	平成25年2月22日	電気ストーブ(カーボンヒーター)	火災	当該電気ストーブ(カーボンヒーター)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1130222-07	平成25年2月8日	平成25年2月22日	石油ストーブ	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	徳島県	
G1130222-09	平成25年1月1日	平成25年2月22日	温水洗浄便座 (TCF970:東陶機器株式会社(現 TOTO株式会社))	火災	異臭に気付き確認すると、当該温水洗浄便座から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生していた。事故原因は、現在、調査中であるが、コントローラー基板上の温水ヒーター用コネクタ接続部において、部品メーカーにより特定期間内に製造したコネクタがメッキ不良を起こしやすい製品であったため、使用中の熱衝撃及び振動により、メッキが剥がれてコネクタ部分が接触不良となり発熱した。その影響により、コントローラー基板の上のはんだ付け部にはんだクラックが生じ、絶縁不良となり、異極間でスパーク、発煙したものと考えられる。	茨城県	平成25年1月18日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成19年4月16日からリコールを実施(本文3. 特記事項を参照)
G1130222-12	平成25年2月9日	平成25年2月22日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	広島県	

※ 管理番号:経済産業省(D)、国土交通省(E)、総務省消防庁(G)に報告等のあったもの

別紙

■地方公共団体等からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生 都道府県	備考
130220-009	平成24年10月19日	平成25年2月20日	住宅施工サービス(フロー リング剥離)	重症2名	住宅のフローリングのコーティングを剥離する作業 をした際、施工業者が剥離剤を使用したところ、住民 2名が化学物質過敏症等の重症。	東京都	