

令和 2 年 3 月 19 日

消費者安全法の重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データベースの登録について

令和2年3月9日から令和2年3月15日までに消費者安全法第12条第2項により消費者庁に通知のあった下記の消費者事故等の情報を、令和2年3月19日付けで事故情報データベースに登録しましたので、お知らせします。

1. 事故情報(食中毒情報を除く。)

	事故発生日	製品名等	事故内容	発生都道府県
1	令和元年12月16日	アロマオイル	アロマオイルを体に塗ったところ、皮膚炎を発症。	沖縄県
2	令和2年3月12日	加圧式消火器	加圧式消火器が使用中に破裂。	愛知県
3	令和2年1月29日	ドライヤー	ドライヤーの電源を入れたところ、火花が散り、右手に熱傷。	福岡県

2. リコール・自主回収情報

	製品名等	届出内容
1	普通乗用自動車(メルセデス・ベンツ CLS220d 他)	普通乗用自動車(乗員補助拘束装置)のリコール。(外-2996) 前席のシートベルトバックルにおいて、プレス治具の管理が不適切なため、シートベルト装着時に金具ががたつくものがある。そのため、シートベルトの装着を正しく認識できず警告灯が点灯したまま、最悪の場合、衝突時に点火式シートベルトテンショナが作動せずに、乗員に過度の傷害を与えるおそれがある。
2	普通乗用自動車(メルセデス・ベンツ メルセデスAMG G63 他)	普通乗用自動車(電気装置)のリコール。(外-2997) 前席のドア配線において、配線が不適切なため、強い引っ張りが生じることがある。そのため、ドアの開閉を繰り返すと当該配線が断線し、最悪の場合、警告表示が点灯してドアミラーウインカーが点灯しなくなる。又は、SRS 警告表示が点灯して側面衝突時に乗員保護装置が適切に作動せず乗員に過度の傷害を与えるおそれがある。
3	普通乗用自動車(メルセデス・ベンツ メルセデスAMG C63 クーペ 他)	普通乗用自動車(緩衝装置)のリコール。(外-2998) サスペンションコントロールユニットにおいて、プログラムが不適切なため、後輪の車高を正しく認識できないことがある。そのため、前照灯の光軸調整が適切に行われず、最悪の場合、光軸の向きが基準に適合しないおそれがある。
4	惣菜(揚げ餃子)	アレルギー(乳及びえび)表示が欠落。 (自主回収に着手した年月日 令和2年3月9日/販売地域 愛知県)
5	軽自動車(ダイハツ ミライース 他)	軽自動車(かじ取装置)のリコール。(4687) ステアリングホイールにおいて、ステアリングコラムとの取り付け作業が不適切なため、走行中の操舵等の入力により、取付けナットが緩み、嵌合(かんごう)部にがたが発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、がたが大きくなり、最悪の場合、当該嵌合(かんごう)部が外れ、ハンドル操作ができなくなるおそれがある。

3. 食中毒情報

	事故発生日	原因施設・原因食品	病因物質	発生都道府県
1	令和2年2月24日	飲食店(2月21日の食事)	カンピロバクター	埼玉県
2	令和2年3月5日	販売店(3月4日の弁当)	アニサキス	佐賀県
3	令和2年3月2日	飲食店(3月1日の弁当)	ノロウイルス	兵庫県
4	令和2年2月19日	飲食店(2月19日の食事)	アニサキス	東京都
5	令和2年2月18日	飲食店(2月15日の食事)	カンピロバクター	沖縄県

6	令和2年3月1日	飲食店(2月28日の食事)	カンピロバクター	高知県
7	令和2年2月	給食施設(2月23日の食事)	黄色ブドウ球菌	東京都
8	令和2年3月4日	飲食店(3月3日の食事)	ノロウイルス	埼玉県
9	令和2年3月7日	飲食店(3月7日の食事)	アニサキス	石川県
10	令和2年2月29日(初発)	飲食店(2月27日、28日及び3月2日の弁当)	調査中	京都府
11	令和2年3月6日	飲食店(3月5日の食事)	ノロウイルス	福岡県
12	令和2年2月26日	飲食店(2月26日の食事)	ウエルシュ菌	東京都
13	令和2年2月19日	飲食店(2月18日の食事)	ノロウイルス	東京都

「2. リコール・自主回収情報」欄のリコール情報等における()内の数字は、リコール届出番号、改善対策届出番号を記載しています。消費者安全調査委員会(消費者庁)に申出のあった事故情報については、右端に※印を記載しています。

上記情報は、令和2年3月23日20時以降、事故情報データベースで「消費者事故等(2020年3月19日登録分)」をフリーワードに入力すると検索可能になります。上記事故の詳細は事故情報データベースを御覧ください。
(URL: <http://www.jikojoho.go.jp>)

本件に対する問合せ
消費者庁消費者安全課 中野 西口
TEL: 03(3507)9263 FAX: 03(3507)9290