

令和3年12月14日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

電動アシスト自転車用バッテリー（「電動アシスト自転車」として公表）に関する事故（リコール対象製品）について

（詳細は次頁以降参照。）

- |   |    |
|---|----|
| 1. ガス機器・石油機器に関する事故<br>（うちガストーチ1件、ガスこんろ（LPガス用）1件）  | 2件 |
| 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、<br>製品起因が疑われる事故<br>（うちアンプ1件、電動アシスト自転車1件）  | 2件 |
| 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、<br>製品起因か否かが特定できていない事故<br>（うちリチウム電池内蔵充電器1件、自転車1件、<br>電動アシスト自転車2件、電気冷温風機1件、エアコン1件） | 6件 |
| 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において、審議を予定している案件<br>該当案件なし               |    |

1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

## 6. 特記事項

ヤマハ発動機株式会社が販売した電動アシスト自転車用バッテリー（「電動アシスト自転車」として公表）について（管理番号：A202100690）

### ①事象について

ヤマハ発動機株式会社（法人番号：2080401016040）が販売した電動アシスト自転車のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生しました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

### ②当該製品のリコール（無償部品交換）について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、当該製品のバッテリー内部の劣化等により、バッテリー内部より発火したものと考えられることから、事故の再発防止を図るため、2021年（令和3年）1月26日にウェブサイトへの情報掲載、新聞社告の掲載、使用者へのDM発送及び販売者への連絡文書発送を行い、対象製品について無償部品交換を実施しています。

なお、今般報告のあった当該製品（管理番号：A202100690）の事故の原因が、上記のリコール事象によるものかどうかは現時点では不明です。

### ③対象製品：製品名、バッテリー型番、販売期間、対象個数

製品名	バッテリー型番	販売期間	対象個数
YAMAHA 電動アシスト自転車用 リチウムイオンバッテリー 8.9Ah (販売：ヤマハ発動機株式会社)	X83-00 X83-01 X83-02 X83-20 X83-21 X83-22	2012年1月～ 2021年1月	136,040
BRIDGESTONE 電動アシスト自転車用 リチウムイオンバッテリー 8.9Ah (販売：ブリヂストンサイクル株式会社)	X83-10 X83-11 X83-12 X83-30 X83-31 X83-32	2012年1月～ 2021年1月	97,160
Maruishi 電動アシスト自転車用 リチウムイオンバッテリー 8.9Ah (販売：株式会社丸石サイクル)	X83-40 X83-41 X83-50 X83-51 X83-60 X83-61 X83-**(※)	2012年12月～ 2019年2月	2,541
合 計			235,741

(※) 型番末尾2桁が40～61以外のものが少数あるため、コールセンターへお問い合わせください。

2021年（令和3年）1月26日からリコール（無償部品交換）を実施  
回収率：37.6%（2021年11月30日時点）

<リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による 2011 年度以降の事故（原因調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2021年度	0	—	2015年度	0	—
2020年度	1	火災	2014年度	0	—
2019年度	0	—	2013年度	0	—
2018年度	2	火災	2012年度	0	—
2017年度	0	—	2011年度	0	—
2016年度	0	—			

※当該事故（管理番号：A202100690）は含まない。

<対象製品の確認方法>

ヤマハ発動機株式会社

警告

- ・指定の車両以外に使用したり、専用充電器以外で充電したりしない。
- ・分解や改造をしない。
- ・火に近づけたり、水浸させたり、端子をショートさせたりしない。
- ・落下させたり、衝撃を与えたりした電池は使用しない。

発熱、破裂、発火の原因になります。

90793-25126

MADE IN JAPAN

**X83-22**

Typ. 8.9Ah

Li-ion 00

バッテリー型番 をご確認ください

無償交換対象バッテリー型番		
X83-00	X83-01	X83-02
X83-20	X83-21	X83-22

※上記型番以外のバッテリーは無償交換の対象外となります

ブリヂストンサイクル株式会社



無償交換対象バッテリー型番					
X83-10	X83-11	X83-12	X83-30	X83-31	X83-32

※上記型番以外のバッテリーは無償交換の対象外となります。

株式会社丸石サイクル

**無償交換対象バッテリー型番**

X83-**	X83-40	X83-50	X83-60
	X83-41	X83-51	X83-61

※X83-\*\* について 型番末尾2桁が40～61以外のものが少数ございます コールセンターへお問い合わせください

※上記型番以外のバッテリーは無償交換の対象外となります

※バッテリーの製造元はヤマハ発動機株式会社となります

#### ④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者から無償部品交換の連絡を受けていない方は、充電をせずに周辺に可燃物がない場所で保管するとともに、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

##### 【問合せ先】

ヤマハ発動機「PAS バッテリー」無償交換お客様コールセンター

電話 番号 : 0120(808)368

受付 時間 : 10時~18時(土・日・祝日・事業者指定休業日を除く。)

ウェブサイト : <https://www.yamaha-motor.co.jp/recall/pas/2021-01-26>

ブリヂストンサイクル「電動アシスト自転車用バッテリー」無償交換お客様コールセンター

電話 番号 : 0120(830)257

受付 時間 : 10時~18時(土・日・祝日・事業者指定休業日を除く。)

ウェブサイト : <https://www.bscycle.co.jp/info/2021/8785>

丸石サイクル「電動アシスト自転車用バッテリー」無償交換お客様コールセンター

電話 番号 : 0120(855)072

受付 時間 : 10時~18時(土・日・祝日・事業者指定休業日を除く。)

ウェブサイト : <https://www.maruishi-cycle.com/news/qc202101>

##### 【本発表資料の問合せ先】

消費者庁消費者安全課(製品事故情報担当)

担 当 : 加藤、鈴木、笹島

電 話 : 03(3507)9204(直通)

F A X : 03(3507)9290

経済産業省産業保安グループ製品安全課製品事故対策室

担 当 : 関根、門田

電 話 : 03(3501)1707(直通)

F A X : 03(3501)2805

■消費生活用製品の重大製品事故一覧

別 紙

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202100685	令和3年12月1日	令和3年12月10日	ガストーチ	CB-TC-CJ(岩谷産業株式会社ブランド)	株式会社旭製作所(岩谷産業株式会社ブランド)	火災	当該製品を点火したところ、当該製品を汚損し、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A202100688	令和3年12月6日	令和3年12月10日	ガスこんろ(LPガス用)	IC-800B-R	株式会社パロマ	火災 重傷1名	建物を全焼する火災が発生し、1名が重傷を負った。当該製品が現場にあった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202100687	令和3年11月13日	令和3年12月10日	アンプ	CA-X1	日本楽器製造株式会社(現 ヤマハ株式会社)	火災	当該製品を使用中、当該製品の内部を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	兵庫県	製造から40年以上経過した製品 事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年12月3日
A202100690	令和3年10月30日	令和3年12月10日	電動アシスト自転車	PM20B	ヤマハ発動機株式会社	火災	当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年12月7日 令和3年1月26日からリコールを実施(特記事項を参照) 回収率:37.6%

### 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202100681	令和3年12月2日	令和3年12月9日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	宮城県	
A202100682	令和3年8月25日	令和3年12月9日	自転車	重傷1名	当該製品で走行中、前輪が段差に引っ掛かり、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	福岡県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年11月30日
A202100683	令和2年12月23日	令和3年12月9日	電動アシスト自転車	重傷1名	当該製品で走行中、左にあるガードレールに衝突し、転倒、左足を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年11月30日
A202100684	令和3年11月29日	令和3年12月10日	電気冷温風機	火災	店舗で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
A202100686	令和3年12月2日	令和3年12月10日	エアコン	火災	病院で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	長崎県	製造から15年以上経過した製品
A202100689	令和3年10月26日	令和3年12月10日	電動アシスト自転車	火災	火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年12月2日

### 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件なし

アンプ (管理番号: A202100687)

