

令和6年11月29日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 1件
(うちガストーチ1件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 4件
(うち換気扇(トイレ用)1件、換気扇1件、
テレビ受信機用ブースター1件、電気ストーブ1件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 10件
(うち電気掃除機(自走式)1件、キッチンボード1件、
スピーカー(マイク付、充電式)1件、スピーカー(充電式)1件、
パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)1件、
踏み台(アルミニウム合金製)2件、携帯電話機(スマートフォン)2件、
リチウム電池内蔵充電器1件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において、審議を予定している案件
該当案件なし

1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません(管理番号：A202300038、A202300349、A202300997、A202301012を除く。)

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

【本発表資料の問合せ先】

消費者庁消費者安全課(製品事故情報担当)

担当：荒木、別所、庄田

電話：03(3507)9204(直通)

URL：<https://www.caa.go.jp/>

■消費生活用製品の重大製品事故一覧

別紙

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

受理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202400881	令和6年10月26日	令和6年11月27日	ガストーチ	SCT-530	榮製機株式会社	火災	飲食店で当該製品を使用中、当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和6年11月15日

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202300038	令和5年4月7日	令和5年4月17日	換気扇(トイレ用)	VT-16	高須産業株式会社	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、モーター巻線の絶縁性能が低下しレイヤショートが生じて出火したものと推定されるが、焼損が著しく、絶縁性能が低下した原因の特定には至らなかった。	島根県	令和5年4月21日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202300349	令和5年7月10日	令和5年7月25日	換気扇	MVS-8	ジェイベック株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、内部配線が異常発熱し、周囲の樹脂が焼損したものと推定されるが、焼損が著しく、異常発熱した原因の特定には至らなかった。	鹿児島県	令和5年7月28日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202300997	令和6年1月 ※不明	令和6年2月8日	テレビ受信機用ブースター	PSH20S	DXアンテナ株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、基板上のダイオードが短絡故障したため、基板に過電流が流れて異常発熱し、焼損したものと推定されるが、ダイオードが短絡故障した原因の特定には至らなかった。	東京都	令和6年2月14日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202301012	令和6年1月21日	令和6年2月13日	電気ストーブ	ES-K710(W)	株式会社千住(輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、使用者の足が当該製品の電源コードに引っ掛かり、本体が倒れ、当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、転倒した際に転倒時オフスイッチの接点がオフ状態にならない不具合があったため、本体転倒時にヒーターの電源が切れず加熱が継続され、出火したものと推定される。	兵庫県	令和6年2月16日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202400872	令和6年10月26日	令和6年11月25日	電気掃除機(自走式)	火災	当該製品を充電中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岩手県	令和6年11月8日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和6年11月20日
A202400873	令和6年11月8日	令和6年11月25日	キッチンボード	火災	当該製品に接続していた電気製品を使用中、当該製品の電源のコンセントと電気製品の電源プラグの接続部を熔融する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
A202400874	令和6年10月21日	令和6年11月25日	スピーカー(マイク付、充電式)	火災	店舗で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が重大製品事故として認識したのは令和6年11月18日
A202400875	令和6年10月7日	令和6年11月26日	スピーカー(充電式)	火災	店舗で当該製品を使用中、異音とともに当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が重大製品事故として認識したのは令和6年11月14日
A202400876	令和6年11月12日	令和6年11月26日	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	火災	飲食店で異音とともに当該製品から発火する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	三重県	
A202400877	令和6年11月16日	令和6年11月26日	踏み台(アルミニウム合金製)	重傷1名	当該製品を使用中、当該製品の脚部が内側に折りたたまれ、落下し、負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	青森県	
A202400878	令和6年6月25日	令和6年11月27日	携帯電話機(スマートフォン)	火災	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	令和6年8月29日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和6年6月27日
A202400879	令和6年9月22日	令和6年11月27日	携帯電話機(スマートフォン)	火災	宿泊施設で当該製品を充電中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	令和6年10月18日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和6年9月26日

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202400880	令和6年9月25日	令和6年11月27日	リチウム電池内蔵充電器	火災	火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	静岡県	ノートパソコンに関する事故(A202400736)と同一事業者が重大製品事故として認識したのは令和6年10月10日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対して嚴重注意
A202400882	令和6年10月20日	令和6年11月27日	踏み台(アルミニウム合金製)	重傷1名	当該製品を使用中、ロックが外れて当該製品の脚部が内側に折りたたまれ、落下し、負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	不明	事業者が重大製品事故として認識したのは令和6年11月22日

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件なし

換気扇（トイレ用）（管理番号：A202300038）



換気扇（管理番号：A202300349）



テレビ受信機用ブースター（管理番号：A202300997）



電気ストーブ（管理番号：A202301012）

