

令和7年10月28日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

リチウム電池内蔵充電器に関する事故(リコール対象製品)について

(詳細は次頁以降参照。)

1. ガス機器・石油機器に関する事故 (うちガスこんろ(都市ガス用)1件)

1件

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、 製品起因が疑われる事故

2件

(うちリチウム電池内蔵充電器2件)

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、 製品起因か否かが特定できていない事故

15 件

(うち電気洗濯乾燥機1件、

太陽電池モジュール(太陽光発電システム用)1件、 リチウム電池内蔵充電器1件、電動アシスト自転車2件、 バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)4件、電気冷凍庫1件、 エアコン1件、エアコン(室外機)1件、電子レンジ1件、 食器洗い乾燥機(ビルトイン式)1件、自転車(ペダル)1件)

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及 び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において、審 議を予定している案件 該当案件なし

1. ~ 4. の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

アンカー・ジャパン株式会社が輸入したリチウム電池内蔵充電器について (管理番号: A202500752、A202500762)

①事故事象について

アンカー・ジャパン株式会社(法人番号:8010001151445)が輸入したリチウム電池内蔵充電器及び周辺を焼損する火災が発生しました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

②当該製品のリコール(回収・交換)について

同社は、当該製品を含む対象製品(下記③)について、セル製造サプライヤーによる不適切な部材使用が見付かり事故の可能性があることが判明したことから、事故の再発防止を図るため、2025年(令和7年)6月26日にウェブサイトへの情報掲載、プレスリリースの配信・公開、メールマガジン配信及びDMでの周知を行い、対象製品について回収及び交換を実施しています。

なお、今般報告のあった当該事故(管理番号: A202500752、A202500762) が上記のリコール事象によるものかどうかは現時点では不明です。

③対象製品:商品名、色、JANコード、型番、販売期間、対象台数

商品名	色	JAN ⊐− F	型番	販売期間	対象台数	
Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W)	ブラック	4571411219498	A1257011			
	パープル	4571411219511	A12570V1	2024 年 5 月 16 日	401, 771	
	ホワイト	4571411219504	A1257021	~		
	ピンク	4571411227592	A1257051	2025年6月6日		
	ブルー	4571411227585	A1257031			
Anker MagGo	ブラック	4571411212772	A1652N11	2023年12月19日		
Power Bank (10000mAh, 7.5W, Stand)	ホワイト	4571411212789	A1652N21	~	15, 018	
	パープル	4571411212796	A1652NV1	2025年2月13日		

2025年(令和7年) 6月26日からリコール(回収・交換) を実施回収率: 47.8%(2025年10月27日時点)

<リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による 2024 年度以降の事故(原因調査中を含む。)の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況
2025年度	3	火災
2024年度	0	-

※当該事故(管理番号: A202500752、A202500762) は含まない。

<対象製品の外観及び確認方法>

対象製品の外観

Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W) Anker MagGo Power Bank (10000mAh, 7.5W, Stand)



確認方法

型番: A1257 をお持ちの方はシリアルナンバーを確認してください。



④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う回収及び交換を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

アンカー・ジャパン株式会社 受付窓口

電 話 番 号:0120-775-171

受付時間:9時~17時(土・日・祝日を除く。)

ウェブサイト: https://corp. anker japan. com/posts/555

※オンライン受付フォーム(24 時間)

https://www.ankerjapan.com/pages/202506-support

【本発表資料の問合せ先】

消費者庁消費者安全課(製品事故情報担当)

担 当: 荒木、別所、上田 電 話: 03(3507)9204(直通) URL: https://www.caa.go.jp/

経済産業省産業保安・安全グループ製品安全課製品事故対策室

担 当:日野、山田、中谷

電 話:03(3501)1511(内線)4311

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

受理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種•型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202500749	令和7年10月10日	令和7年10月23日	ガスこんろ(都市ガ ス用)	IC-800B-R	株式会社パロマ	死亡1名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、 1名が死亡、1名が軽傷を負った。当該製品の 使用状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種•型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202500752	令和7年9月19日	令和7年10月23日	リチウム電池内蔵 充電器	A1257	アンカー・ジャパン株 式会社 (輸入事業者)		車両内で当該製品及び周辺を焼損する火災 が発生した。現在、原因を調査中。	神奈川県	事業者が重大製品 事故として認識した のは令和7年10月 17日 令和7年6月26日か らリコールを実施 (特記事項を参照) 回収率:47.8%
A202500762	令和7年9月30日	令和7年10月24日	リチウム電池内蔵 充電器	A1257	アンカー・ジャパン株 式会社 (輸入事業者)	火災	学校で異音及び発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。		令和7年6月26日からリコールを実施 (特記事項を参照) 回収率:47.8%

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202500750	令和7年10月14日	令和7年10月23日	電気洗濯乾燥機	火災	当該製品を使用中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当 該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起 因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	令和7年10月23日 に消費者安全法の 重大事故等として 公表済
A202500751	令和7年10月11日	令和7年10月23日	太陽電池モジュール(太陽光発電システム用)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	京都府	
A202500753	令和7年9月21日	令和7年10月23日	リチウム電池内蔵 充電器	火災	当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	令和7年10月2日に 消費者安全法の重 大事故等として公 表済 事業者が重大製品 事故として認識した のは令和7年10月 16日
A202500754	令和7年10月15日	令和7年10月23日	電動アシスト自転車	火災	火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品のバッテリー 及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因する のか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A202500755	令和7年9月28日	令和7年10月23日	電動アシスト自転車	火災	事務所で当該製品のバッテリーを保管中、当該製品のバッテリー 及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	令和7年10月17日 に消費者数等として 事業者として 事故令和7年10月1日 報告過事の提い者に対した を超ら、第 を対して を対した の提い者に対した がら、 一般に対した がら、 一般に対した がら、 一般に対し がら、 一般に対し がら、 一般に対し がら、 一般に対し がら、 一般に対し がら、 一般に対し がら、 一般に対し がら、 一般に対し がら、 一般に対し がら、 一般に対し がら、 一般に対し がら、 一般に対し がら、 がら、 がら、 がら、 がら、 がら、 がら、 がら、 がら、 がら、
A202500756	令和7年10月3日	令和7年10月23日	バッテリー(リチウム イオン、電動工具 用)	火災	車両内で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道	
A202500757	令和7年10月14日	令和7年10月23日	バッテリー(リチウム イオン、電動工具 用)	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202500758	令和7年9月29日	令和7年10月23日	バッテリー(リチウム イオン、電動工具 用)	火災	車両内で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	栃木県	
A202500759	令和7年6月28日	令和7年10月24日	電気冷凍庫	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	山口県	令和7年7月25日に 消費者安全法の重 大事故等として公 表済 事業者が重大製品 事故として認識した のは令和7年10月 21日
A202500760	令和7年10月8日	令和7年10月24日	エアコン	火災	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品の電源プラグ部及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。		令和7年10月23日 に消費者安全法の 重大事故等として 公表済
A202500761	令和7年4月21日	令和7年10月24日	エアコン(室外機)	火災	発煙に気付き確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火 災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含 め、現在、原因を調査中。	兵庫県	製造から15年以上経過した製品令和7年5月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済事業者が重大製品事故として認識したのは令和7年10月16日
A202500763	令和7年10月14日	令和7年10月24日	電子レンジ	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当 該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査 中。	宮城県	
A202500764	令和7年9月10日	令和7年10月24日	食器洗い乾燥機(ビルトイン式)	火災	当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が重大製品 事故として認識した のは令和7年10月 15日
A202500765	令和7年9月21日	令和7年10月24日	自転車(ペダル)	重傷1名	当該製品でカーブした砂利道を走行中、バランスを崩し、転倒、 負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	長野県	事業者が重大製品 事故として認識した のは令和7年10月 14日

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202500766	令和7年9月12日	令和7年10月24日	バッテリー(リチウム イオン、電動工具 用)	火災	車両内で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災 が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現 在、原因を調査中。	神奈川県	令和7年10月17日 に消費者安全法の 重大事故等(バッテ リー(リチウムイオン))として公表済 事業者が重大製品 事故として認識した のは令和7年10月 22日

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において審議を予定している案件 該当案件なし