

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
D2121001-01	平成24年9月29日	平成24年10月1日	平成24年10月12日	ガス栓(2口) (F-202:株式会社藤井合金製作所)	火災	当該ガス栓(2口)からゴム管を外したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の口の開閉状況及び漏れたガスに引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。	愛知県	平成24年10月2日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済 平成24年10月12日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	対策実施
D2121001-02	平成24年9月29日	平成24年10月1日	平成24年10月12日	ガス栓(2口) (製造者、型式不明)	火災	当該ガス栓(2口)の周辺を焼損する火災が発生。消費者が、ガスこんろを使用する際に、誤って当該2口ガス栓のうち、器具と接続されていない未使用のガス栓を開いたため、漏えいしたガスに引火し焼損に至ったと推測されるが、現在詳細調査中。	京都府	平成24年10月2日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済 公表資料の特記事項に注意喚起を記載	対策実施
G1121001-06	平成24年9月24日	平成24年10月1日	平成24年10月12日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県		原因特定に至らず
G1121001-07	平成24年9月29日	平成24年10月1日	平成24年10月12日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	神奈川県		原因特定に至らず
G1121001-11	平成24年9月26日	平成24年10月1日	平成24年10月12日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	佐賀県		原因特定に至らず
G1121001-13	平成24年9月13日	平成24年10月1日	平成24年10月12日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長野県		原因特定に至らず
G1121001-14	平成24年8月1日	平成24年10月1日	平成24年10月12日	電気衣類乾燥機 (EDE405M:エレクトロラックス・ジャパン株式会社(輸入事業者))	火災	当該電気衣類乾燥機を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	長野県	平成24年10月10日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因特定に至らず
E3121002-01	平成24年9月18日	平成24年10月2日	平成24年10月12日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(60歳代)	当該乗合バスがバス停を発車する際、乗客1名が転倒し、左側胸部打撲傷の重傷。	福岡県		対策実施
E3121002-02	平成24年10月1日	平成24年10月2日	平成24年10月12日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名	当該乗合バスが、信号待ちの後、発車したところ、乗客1名が転倒し、左腕骨折の重傷。	静岡県		対策実施
G1121002-02	平成24年8月29日	平成24年10月2日	平成24年10月12日	温水洗浄便座	火災	当該温水洗浄便座を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		原因分析及び対策検討着手

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1121002-03	平成24年9月19日	平成24年10月2日	平成24年10月12日	電気掃除機	火災	当該電気掃除機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	広島県	(平成25年1月8日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1121002-04	平成24年10月1日	平成24年10月2日	平成24年10月12日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県		原因分析及び対策検討着手
G1121002-06	平成24年9月30日	平成24年10月2日	平成24年10月12日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析及び対策検討着手
E3121003-01	平成24年10月2日	平成24年10月3日	平成24年10月12日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(60歳代)	当該乗合バスが、信号が変わったためブレーキをかけたところ、乗客1名が転倒し、背骨の圧迫骨折の重傷。	北海道		対策実施
E3121003-02	平成24年9月28日	平成24年10月3日	平成24年10月12日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(50歳代)	当該乗合バスが、交差点を左折するため減速していたところ、乗客1名が転倒し、右足腓骨骨折の重傷。	千葉県		対策実施
G1121003-07	平成24年9月27日	平成24年10月3日	平成24年10月12日	照明器具	火災	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県		消費者事故等に該当せず
G1121003-08	平成24年9月28日	平成24年10月3日	平成24年10月12日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県		原因分析及び対策検討着手
G1121004-08	平成24年10月1日	平成24年10月4日	平成24年10月12日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県		原因分析及び対策検討着手
G1121004-09	平成24年10月3日	平成24年10月4日	平成24年10月12日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析及び対策検討着手
G1121004-10	平成24年9月29日	平成24年10月4日	平成24年10月12日	温水洗浄便座	火災	当該温水洗浄便座を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	(平成24年10月19日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1121004-11	平成24年9月20日	平成24年10月4日	平成24年10月12日	エアコン	火災	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府	(平成24年10月19日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1121005-03	平成24年10月4日	平成24年10月5日	平成24年10月12日	液晶テレビ	火災	当該液晶テレビを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県		原因分析及び対策検討着手
G1121005-06	平成24年9月25日	平成24年10月5日	平成24年10月12日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		原因分析及び対策検討着手

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
D2121009-02	平成24年10月7日	平成24年10月9日	平成24年10月18日	①2口ヒューズガス栓 ②燃焼器用ホース	火災	ガス炊飯器を使用中、当該2口ヒューズガス栓及び燃焼器用ホースの周辺を焼損する火災が発生。原因は、ガス炊飯器からの漏えいは無かったことから、2口ヒューズガス栓付近から漏えいしたガスに何らかの火が引火したものと推定されるが、現在詳細調査中。	沖縄県	平成24年10月10日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済(平成24年10月23日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	対策実施
E3121009-01	平成24年10月6日	平成24年10月9日	平成24年10月18日	運輸サービス(タクシー)	重傷1名	当該タクシーが走行中、前車が車線変更するも急にタクシーが走行している車線に戻ってきたため、前車と接触して横転し、乗客1名が足を骨折するなどの重傷。	神奈川県		対策実施
E3121009-02	平成24年10月6日	平成24年10月9日	平成24年10月18日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(60歳代)	当該乗合バスが交差点を青信号に従い発車したところ、乗客1名が転倒し、左前腕骨折の重傷。	宮崎県		対策実施
E3121009-03	平成24年9月22日	平成24年10月9日	平成24年10月18日	運輸サービス(タクシー)	重傷1名	当該タクシーが乗客を降車させ、扉を閉めた際、扉が乗客に接触したため転倒し、左足大腿骨骨折の重傷。	広島県		対策実施
G1121009-05	平成24年8月18日	平成24年10月9日	平成24年10月18日	IH調理器 (HTW-4DA:株式会社日立ホームテック(現 日立アプライアンス株式会社))	火災	当該IH調理器を使用後、しばらくして当該製品から発煙し、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	兵庫県	平成24年9月4日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因特定に至らず
G1121009-08	平成24年10月4日	平成24年10月9日	平成24年10月18日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	三重県		原因分析及び対策検討着手
G1121009-09	平成24年10月7日	平成24年10月9日	平成24年10月18日	キャンピングカー	火災	当該キャンピングカーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県		原因分析及び対策検討着手
G1121009-10	平成24年9月25日	平成24年10月9日	平成24年10月18日	電気冷蔵庫 (SJ-EX447:シャープ株式会社)	火災	当該電気冷蔵庫を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品の内部部品を焼損した。事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品のコンプレッサー始動用に使用されている始動リレー(起動用電気部品)内のPTC素子(電流を制御する部品)の品質にばらつきがあること等により発熱故障し、始動リレー内部で発煙・焼損して製品の内部部品を焼損する火災に至ったものと考えられる。	長崎県	平成24年10月10日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1121009-11	平成24年9月14日	平成24年10月9日	平成24年10月18日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県		原因特定に至らず
G1121009-12	平成24年10月1日	平成24年10月9日	平成24年10月18日	エアコン	火災	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	栃木県		原因分析及び対策検討着手
G1121009-16	平成24年10月8日	平成24年10月9日	平成24年10月18日	自動二輪車	火災	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析及び対策検討着手
E3121010-01	平成24年9月12日	平成24年10月10日	平成24年10月18日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(70歳代)	当該乗合バスがバス停を発車したところ、乗客1名が転倒し、腰椎圧迫骨折の重傷。	長野県		対策実施
G1121010-05	平成24年9月26日	平成24年10月10日	平成24年10月18日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福井県		原因分析及び対策検討着手

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1121010-06	平成24年9月27日	平成24年10月10日	平成24年10月18日	ガスこんろ(LPガス用) (IC-E705NF-L/パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ))	火災 重傷1名 軽傷1名	建物を全焼する火災が発生し、2名が負傷した。現場に当該ガスこんろ(LPガス用)があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	平成24年10月10日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1121010-07	平成24年10月5日	平成24年10月10日	平成24年10月18日	ディスペンサー(飲料水用)	火災	当該ディスペンサーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析及び対策検討着手
G1121010-09	平成24年10月5日	平成24年10月10日	平成24年10月18日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山梨県		原因分析及び対策検討着手
G1121010-10	平成24年9月30日	平成24年10月10日	平成24年10月18日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山梨県		原因分析及び対策検討着手
G1121010-11	平成24年10月6日	平成24年10月10日	平成24年10月18日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山梨県		原因分析及び対策検討着手
G1121011-04	平成24年10月9日	平成24年10月11日	平成24年10月18日	整水器	火災	当該整水器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県		原因分析及び対策検討着手
G1121011-07	平成24年9月29日	平成24年10月11日	平成24年10月18日	エアコン(室外機)	火災	当該エアコン(室外機)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		消費者事故等に該当せず
E2121012-01	平成24年10月6日	平成24年10月12日	平成24年10月18日	揺動系遊具(ブランコ)	重傷1名(10歳)	当該ブランコを使用中、座板を吊り下げるチェーンが切れて落下し、左手首骨折の重傷。	佐賀県		対策実施
E3121012-01	平成24年10月12日	平成24年10月12日	平成24年10月18日	運輸サービス(タクシー)	重傷2名 軽傷2名	当該タクシーが赤信号で交差点に進入したところ、左方向から走行してきた別のタクシー及び軽貨物自動車と衝突し、両タクシーの乗客2名が骨折の重傷、2名が軽傷。	東京都		対策実施
G1121012-01	平成24年10月10日	平成24年10月12日	平成24年10月18日	エアコン(室外機)	火災	当該エアコン(室外機)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	(平成24年10月23日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1121012-03	平成24年10月4日	平成24年10月12日	平成24年10月18日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	和歌山県		原因分析及び対策検討着手
G1121012-05	平成24年9月23日	平成24年10月12日	平成24年10月18日	自動二輪車	火災	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県		対策実施
G1121012-06	平成24年10月1日	平成24年10月12日	平成24年10月18日	電気こんろ	火災	当該電気こんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大分県		原因分析及び対策検討着手
G1121012-08	平成24年10月7日	平成24年10月12日	平成24年10月18日	照明器具	火災	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	栃木県		原因分析及び対策検討着手
G1121012-09	平成24年8月11日	平成24年10月12日	平成24年10月18日	エアコン	火災	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	(平成24年10月23日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1121012-12	平成24年10月9日	平成24年10月12日	平成24年10月18日	石油給湯器	火災	当該石油給湯器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県		原因分析及び対策検討着手

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1121012-14	平成24年10月9日	平成24年10月12日	平成24年10月18日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	広島県		原因分析及び対策検討着手
E3121015-01	平成24年10月14日	平成24年10月15日	平成24年10月25日	旅客鉄道事業 (九州旅客鉄道株式会社)	—	運転士が列車を出発させた後、異常を認めためため非常ブレーキにより列車を停止させた。当該運転士が確認したところ前から2両目後台車全2軸が脱線していた。	鹿児島県		原因分析及び対策検討着手
E3121015-02	平成24年10月15日	平成24年10月15日	平成24年10月25日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(70歳代)	当該乗合バスが交差点で停止後に発車したところ、乗客1名が転倒し、右大腿骨骨折の重傷。	三重県		対策実施
G1121015-05	平成24年9月26日	平成24年10月15日	平成24年10月25日	照明器具	火災	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県		原因分析及び対策検討着手
G1121015-06	平成24年10月14日	平成24年10月15日	平成24年10月25日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	栃木県		原因分析及び対策検討着手
D2121016-02	平成24年10月15日	平成24年10月16日	平成24年10月25日	風呂釜 (TA-097:(株)オカキン)	火災	当該風呂釜を焼損する火災が発生。風呂釜の機器内より漏えいしたガスに引火したと推測されるが、現在詳細を調査中。	兵庫県	平成24年10月16日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済	対策実施
E3121016-01	平成24年9月17日	平成24年10月16日	平成24年10月25日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(80歳代)	当該乗合バスが走行中、道路のくぼみでバウンドし、乗客1名が腰を強打し、胸腰椎圧迫骨折の重傷。	北海道		対策実施
G1121016-05	平成24年10月10日	平成24年10月16日	平成24年10月25日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	栃木県		原因分析及び対策検討着手
G1121016-07	平成24年10月14日	平成24年10月16日	平成24年10月25日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	秋田県		原因分析及び対策検討着手
G1121016-11	平成24年9月15日	平成24年10月16日	平成24年10月25日	液晶テレビ	火災 死亡1名	建物の一部を焼損する火災が発生し、幼児1名(3歳)が死亡した。現場に当該液晶テレビがあった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	平成24年10月10日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因特定に至らず
E3121017-01	平成24年10月17日	平成24年10月17日	平成24年10月25日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(60歳代)	当該乗合バスが、バス停で客扱い中、乗客1名が降車しようとした際転倒し、右下腿部骨折の重傷。	福岡県		対策実施
G1121017-04	平成24年10月14日	平成24年10月17日	平成24年10月25日	ホームシアターサウンドシステム	火災	当該ホームシアターサウンドシステムを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在原因を調査中。	岡山県	(平成24年10月30日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1121017-07	平成24年10月9日	平成24年10月17日	平成24年10月25日	エアコン(室外機)	火災 軽傷6名	建物を全焼する火災が発生し、6名が負傷した。現場に当該エアコン(室外機)があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	平成24年10月23日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1121017-12	平成24年10月	平成24年10月17日	平成24年10月25日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県		原因分析及び対策検討着手
G1121017-13	平成24年10月16日	平成24年10月17日	平成24年10月25日	石油給湯機 (RPH40KSS:TOTO株式会社 [製造:東陶ユプロ株式会社 (解散)])	火災	当該石油給湯機から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	千葉県	平成24年10月23日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成14年10月24日からリコールを実施(公表資料の特記事項を参照)	原因分析及び対策検討着手

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1121018-02	平成24年9月16日	平成24年10月18日	平成24年10月25日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	埼玉県	G1121018-03と同一事故	原因特定に至らず
G1121018-03	平成24年9月16日	平成24年10月18日	平成24年10月25日	LEDライト(車用)	火災	当該LEDライト(車用)から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	埼玉県	G1121018-02と同一事故	原因特定に至らず
G1121019-04	平成24年10月18日	平成24年10月19日	平成24年10月25日	火災報知器	火災	当該火災報知器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	沖縄県		原因分析及び対策検討着手
G1121019-05	平成24年10月16日	平成24年10月19日	平成24年10月25日	石油風呂がま	火災	当該石油風呂がまを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	(平成24年10月30日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1121019-06	平成24年10月17日	平成24年10月19日	平成24年10月25日	ガス風呂がま	火災	当該ガス風呂がまを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	栃木県	(平成24年11月2日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
D2121022-01	平成24年10月21日	平成24年10月22日	平成24年11月1日	風呂釜(屋外式) (GT-2410SAR:株式会社ノーリツ)	火災	ガス事業者が消防より火災の通報を受け、緊急出動したところ、RF式風呂釜フロントカバーの変形及び機器内部の焼損が確認された。消防、メーカー及びガス事業者にて現場検証を行ったところ、当該機器内部に漏えいがあることから機器内部のガス漏えいが原因であることが確認されたが、現在詳細を調査中。	神奈川県	平成24年10月22日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済 (平成24年11月2日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	対策実施
D2121022-04	平成24年9月9日	平成24年10月22日	平成24年11月1日	調整器 (H70B:伊藤工機(株))	火災	スーパーマーケットの店舗屋外において、回転焼器を使用中、屋外テントの一部を焼損する火災が発生した。原因は、回転焼器とガスポンベの距離が近かったため、ポンベが熱せられ、ポンベ内のガスの圧力が高まったことにより、調整器の安全弁からガスが噴出し、回転焼器の火に引火したものと推定されるが、現在詳細調査中。	宮崎県	平成24年10月23日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済 (平成24年11月2日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	対策実施
G1121022-05	平成24年10月11日	平成24年10月22日	平成24年11月1日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県		原因分析及び対策検討着手
G1121022-06	平成24年10月18日	平成24年10月22日	平成24年11月1日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県		原因分析及び対策検討着手
G1121022-07	平成24年9月2日	平成24年10月22日	平成24年11月1日	電気洗濯乾燥機 (AWD-E105ZA:三洋電機株式会社)	火災	当該電気洗濯乾燥機を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	滋賀県	平成24年10月2日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1121022-13	平成24年10月9日	平成24年10月22日	平成24年11月1日	原動機付自転車	火災	当該原動機付自転車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県		原因分析及び対策検討着手
E3121023-01	平成24年10月22日	平成24年10月23日	平成24年11月1日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(80歳代)	当該乗合バスがバス停に停車しようとしたところ、乗客1名が転倒し、右大腿部骨折の重傷。	佐賀県		対策実施
G1121023-04	平成24年10月22日	平成24年10月23日	平成24年11月1日	自動二輪車	火災	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		原因分析及び対策検討着手

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1121023-05	平成24年10月21日	平成24年10月23日	平成24年11月1日	空気清浄機	火災	当該空気清浄機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	(平成24年11月2日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1121023-06	平成24年10月4日	平成24年10月23日	平成24年11月1日	液晶テレビ (TH-20LB10V:松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社))	火災	当該液晶テレビの電源を入れたところ、当該製品から発煙し、当該製品の内部部品を破損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	兵庫県	平成24年10月16日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1121023-07	平成24年10月1日	平成24年10月23日	平成24年11月1日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県		原因分析及び対策検討着手
G1121023-09	平成24年9月25日	平成24年10月23日	平成24年11月1日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	埼玉県		原因特定に至らず
G1121023-11	平成24年10月21日	平成24年10月23日	平成24年11月1日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県		原因分析及び対策検討着手
E1121024-01	平成24年10月16日	平成24年10月24日	平成24年11月1日	エスカレーター	重傷1名(80歳代)	当該エスカレーターの安全装置が作動して停止したところ、利用者1名が転倒し、右中指骨折等の重傷。	千葉県		原因分析及び対策検討着手
G1121024-01	平成24年10月20日	平成24年10月24日	平成24年11月1日	ガス風呂釜	火災	当該ガス風呂釜を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	(平成24年11月6日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1121024-02	平成24年10月20日	平成24年10月24日	平成24年11月1日	家庭用電気治療器	火災	当該家庭用電気治療器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県		原因分析及び対策検討着手
G1121024-03	平成24年10月22日	平成24年10月24日	-	照明器具	火災	当該照明器具から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	兵庫県	(当初、「消費者事故等」として通知され、その後、「重大事故等」としての要件を満たすと判明したもの)	原因分析及び対策検討着手
G1121024-06	平成24年10月4日	平成24年10月24日	平成24年11月1日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	栃木県		原因分析及び対策検討着手
G1121024-07	平成24年10月15日	平成24年10月24日	平成24年11月1日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県		原因分析及び対策検討着手
G1121026-04	平成24年10月22日	平成24年10月26日	平成24年11月1日	電気冷蔵庫	火災	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	(平成24年11月6日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1121026-06	平成24年10月26日	平成24年10月26日	平成24年11月1日	ガス風呂釜	火災	当該ガス風呂釜を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県		原因分析及び対策検討着手
G1121026-07	平成24年10月22日	平成24年10月26日	平成24年11月1日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	石川県		原因分析及び対策検討着手

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1121026-12	平成24年8月24日	平成24年10月26日	平成24年11月1日	ガスこんろ	火災	当該ガスこんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		原因分析及び対策検討着手
G1121026-14	平成24年10月20日	平成24年10月26日	平成24年11月1日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	栃木県		原因分析及び対策検討着手
G1121026-15	平成24年10月24日	平成24年10月26日	平成24年11月1日	コントローラー(自動ドア用)	火災	当該コントローラー(自動ドア用)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県		原因分析及び対策検討着手
G1121026-16	平成24年10月13日	平成24年10月26日	平成24年11月1日	エアコン	火災	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析及び対策検討着手
G1121026-17	平成24年10月19日	平成24年10月26日	平成24年11月1日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福島県		原因分析及び対策検討着手
G1121026-18	平成24年10月3日	平成24年10月26日	平成24年11月1日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県		原因分析及び対策検討着手
D2121029-04	平成24年10月26日	平成24年10月29日	平成24年11月8日	BF式風呂釜 (RBF-SRDP-FX-R-T:リンナイ株式会社)	火災	一般集合住宅のオーナーから事業者に対して、浴室内で爆発があり、窓ガラスが割れたとの通報があった。負傷者2名(重傷1名、軽傷1名)が病院へ搬送された。消費者の話では、シャワー使用中に湯温がぬるかったため、高温にしたところ爆発し、その爆風で風呂場のガラスが割れたとされているが、現在、詳細を調査中。	鹿児島県	平成24年10月29日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済(平成24年11月9日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1121029-06	平成24年10月23日	平成24年10月29日	平成24年11月8日	ガスバーナー(カートリッジ式)	火災	当該ガスバーナー(カートリッジ式)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	(平成24年11月16日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1121030-02	平成24年10月14日	平成24年10月30日	平成24年11月8日	エアコン	火災	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県		原因分析及び対策検討着手
G1121030-03	平成24年10月27日	平成24年10月30日	平成24年11月8日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県		原因分析及び対策検討着手
G1121030-04	平成24年10月25日	平成24年10月30日	平成24年11月8日	ガスコンロ	火災	当該ガスコンロを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	(平成24年11月9日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1121030-05	平成24年10月23日	平成24年10月30日	平成24年11月8日	電気洗濯機 (KWM-45W:大宇電子ジャパン株式会社(輸入事業者))	火災	当該電気洗濯機を使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	千葉県	平成24年11月6日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1121030-08	平成24年10月21日	平成24年10月30日	平成24年11月8日	照明器具	火災	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	(平成24年11月13日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
E3121031-01	平成24年10月18日	平成24年10月31日	平成24年11月8日	運輸サービス(貸切バス)	重傷1名(80歳代)	当該貸切バスが降車扱いのため停車し、その後発車したところ、乗客1名が転倒し、右前腕骨折の重傷。	長野県		対策実施
G1121031-04	平成24年10月29日	平成24年10月31日	平成24年11月8日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		原因分析及び対策検討着手
G1121031-06	平成24年10月29日	平成24年10月31日	平成24年11月8日	バッテリー(モバイル端末用)	火災	当該バッテリー(モバイル端末用)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県		原因分析及び対策検討着手
G1121101-02	平成24年10月20日	平成24年11月1日	平成24年11月8日	ゲーム機	火災	当該ゲーム機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		原因分析及び対策検討着手
G1121101-05	平成24年10月30日	平成24年11月1日	平成24年11月8日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県		原因分析及び対策検討着手
D2121102-01	平成24年10月31日	平成24年11月2日	平成24年11月8日	風呂釜 (AR-LE:株式会社オカキン)	火災	一般住宅において、消費者が風呂釜を使用中、当該風呂釜の内部を焼損する火災事故が発生した。原因は、風呂釜において、バーナー部に亀裂が入りガス漏れが生じたため、引火したものと推定されるが、現在詳細調査中。	広島県	平成24年11月5日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済 (平成24年11月9日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	対策実施
G1121102-02	平成24年10月29日	平成24年11月2日	平成24年11月8日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県		原因分析及び対策検討着手
G1121102-03	平成24年10月	平成24年11月2日	平成24年11月8日	照明器具	火災	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県		原因分析及び対策検討着手
G1121102-06	平成24年10月30日	平成24年11月2日	平成24年11月8日	エアコン	火災	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析及び対策検討着手
G1121102-07	平成24年10月30日	平成24年11月2日	平成24年11月8日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県		原因分析及び対策検討着手
E3121105-01	平成24年11月2日	平成24年11月5日	平成24年11月15日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(70歳代) 軽傷6名	当該乗合バスが走行中、直前に割り込んできた車両との衝突を避けようと急ブレーキをかけたところ、乗客1名が転倒し、右下腿骨折の重傷、6名が軽傷。	長崎県		対策実施
E3121105-02	平成24年11月2日	平成24年11月5日	平成24年11月15日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(40歳代) 軽傷2名	当該乗合バスが走行中、道路を横断してくる歩行者を発見したため、急ブレーキをかけたところ、乗客3名が転倒し、1名が左大腿骨骨折の重傷、2名が軽傷。	神奈川県		対策実施
G1121105-01	平成24年10月27日	平成24年11月5日	平成24年11月15日	水槽用サーモスタット	火災	当該水槽用サーモスタットを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県		原因分析及び対策検討着手

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1121105-03	平成24年11月3日	平成24年11月5日	平成24年11月15日	電気ストーブ(カーボンヒーター)	火災	当該電気ストーブ(カーボンヒーター)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	茨城県		原因分析及び対策検討着手
G1121105-05	平成24年11月2日	平成24年11月5日	平成24年11月15日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		原因分析及び対策検討着手
G1121105-07	平成24年10月30日	平成24年11月5日	平成24年11月15日	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	火災	当該電気ストーブ(ハロゲンヒーター)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		原因分析及び対策検討着手
G1121105-08	平成24年10月27日	平成24年11月5日	平成24年11月15日	ヘアドライヤー	火災	当該ヘアドライヤーから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	兵庫県	(平成24年11月16日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
E3121106-01	平成24年11月5日	平成24年11月6日	平成24年11月15日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(80歳代)	当該乗合バスが交差点で停車し、信号が青に変わり発車しようとしたところ、乗客1名が転倒し、腰椎圧迫骨折の重傷。	神奈川県		対策実施
G1121106-03	平成24年10月30日	平成24年11月6日	平成24年11月15日	食器洗い乾燥機	火災	当該食器洗い乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	(平成24年11月16日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1121106-05	平成24年10月12日	平成24年11月6日	平成24年11月15日	電気ケトル	火災	当該電気ケトルを使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	平成24年10月23日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1121106-06	平成24年10月19日	平成24年11月6日	平成24年11月15日	電気冷凍庫(MD-850FF:三ツ星貿易株式会社(輸入事業者))	火災	当該電気冷凍庫を使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	平成24年11月6日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1121106-07	平成24年10月20日	平成24年11月6日	平成24年11月15日	電気冷蔵庫(SJ-WA35C:シャープ株式会社)	火災	当該電気冷蔵庫を使用中、異臭と発煙に気付き確認すると、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生していた。事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品のコンプレッサー始動用に使用されている始動リレー(起動用電気部品)内のPTC素子(電流を制御する部品)の品質にばらつきがあること等により発熱故障し、始動リレー内部で発煙・焼損して製品の内部部品を焼損する火災に至ったものと考えられる。	東京都	平成24年11月6日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 4月16日からリコールを実施(公表資料の特記事項を参照)	原因分析及び対策検討着手
G1121107-02	平成24年11月7日	平成24年11月7日	平成24年11月15日	焙煎機(コーヒー豆用)	火災	当該焙煎機(コーヒー豆用)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	(平成24年11月30日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1121107-06	平成24年10月31日	平成24年11月7日	平成24年11月15日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	富山県		原因分析及び対策検討着手
G1121107-07	平成24年11月2日	平成24年11月7日	平成24年11月15日	原動機付自転車	火災	当該原動機付自転車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛媛県		原因分析及び対策検討着手
G1121107-09	平成24年11月3日	平成24年11月7日	平成24年11月15日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福島県		原因分析及び対策検討着手

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
E3121108-01	平成24年11月8日	平成24年11月8日	平成24年11月15日	旅客鉄道事業 (三岐鉄道株式会社)	—	列車が、三里駅構内において停止信号の出発信号機を越え安全側線に進入し、先頭車両の全4軸が脱線した。	三重県		原因分析及び対策検討着手
E3121108-02	平成24年11月7日	平成24年11月8日	平成24年11月15日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(80歳代)	当該乗合バスが、停留所から発車する際に、乗客1名が転倒し、右股関節骨折の重傷。	北海道		対策実施
G1121108-02	平成24年10月26日	平成24年11月8日	平成24年11月15日	ガス湯沸器	火災	当該ガス湯沸器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山形県	(平成24年11月27日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1121109-01	平成24年11月3日	平成24年11月9日	平成24年11月15日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析及び対策検討着手
G1121109-04	平成24年10月29日	平成24年11月9日	平成24年11月15日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県		原因分析及び対策検討着手
G1121109-09	平成24年11月7日	平成24年11月9日	平成24年11月15日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		原因分析及び対策検討着手
E3121112-01	平成24年11月10日	平成24年11月12日	平成24年11月22日	運輸サービス(貸切バス)	火災	当該貸切バスが走行中、車両後方下部から出火し、当該貸切バスを焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	山梨県		原因分析及び対策検討着手
G1121112-02	平成24年11月5日	平成24年11月12日	平成24年11月22日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		原因分析及び対策検討着手
G1121112-06	平成24年11月8日	平成24年11月12日	平成24年11月22日	エアコン(室外機・床暖房機能付)	火災	当該エアコンを焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	平成24年11月20日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
E3121113-01	平成24年11月13日	平成24年11月13日	平成24年11月22日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(70歳代)	当該乗合バスが走行中、左折するため減速した際に座席に着席しようとした乗客1名が転倒し、右膝骨折の重傷。	大阪府		対策実施
F1121113-01	平成24年10月23日	平成24年11月13日	平成24年11月22日	電動車いす(ハンドル形)	死亡1名	使用者(80歳代)が当該電動車いす(ハンドル形)に乗車中、踏切内で列車にはねられ死亡した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	平成24年11月2日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1121113-02	平成24年11月12日	平成24年11月13日	平成24年11月22日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		原因分析及び対策検討着手
G1121113-04	平成24年11月9日	平成24年11月13日	平成24年11月22日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛媛県		原因分析及び対策検討着手
G1121114-06	平成24年11月5日	平成24年11月14日	平成24年11月22日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		原因分析及び対策検討着手

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1121114-08	平成24年11月6日	平成24年11月14日	平成24年11月22日	電気カーペット (DC-3G2:松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社))	火災	当該電気カーペットを使用中、異臭がしたため確認すると当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	和歌山県	平成24年11月20日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1121114-09	平成24年11月6日	平成24年11月14日	平成24年11月22日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	石川県		原因分析及び対策検討着手
G1121114-13	平成24年11月8日	平成24年11月14日	平成24年11月22日	ガスこんろ(都市ガス用) (PD-1EH-2:パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ))	火災	当該ガスこんろを使用後、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	静岡県	平成24年11月22日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1121115-04	平成24年11月11日	平成24年11月15日	平成24年11月22日	石油ストーブ	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府	(平成24年11月27日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1121115-07	平成24年10月20日	平成24年11月15日	平成24年11月22日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県		原因分析及び対策検討着手
G1121116-05	平成24年11月10日	平成24年11月16日	平成24年11月22日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	広島県		原因分析及び対策検討着手
G1121116-08	平成24年11月6日	平成24年11月16日	平成24年11月22日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県		原因分析及び対策検討着手
G1121116-09	平成24年9月8日	平成24年11月16日	平成24年11月22日	バス	火災	当該バスから出火し、当該バスを焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	兵庫県		原因特定に至らず
G1121116-11	平成24年10月29日	平成24年11月16日	平成24年11月22日	電気カーペット (SYC-PD200:三洋電機株式会社)	火災	当該電気カーペットを使用中、当該製品から発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	平成24年11月22日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1121116-13	平成24年10月31日	平成24年11月16日	平成24年11月22日	IH調理器 (HTW-4DA:株式会社日立ホームテック(現 日立アプライアンス株式会社))	火災	当該IH調理器から発煙し、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	平成24年11月20日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1121116-14	平成24年11月2日	平成24年11月16日	平成24年11月22日	携帯型音楽プレーヤー	火災	当該携帯型音楽プレーヤーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都		原因分析及び対策検討着手
G1121116-15	平成24年10月29日	平成24年11月16日	平成24年11月22日	空気清浄機 (AC-4311:ツインバード工業株式会社)	火災	飲食店のトイレで当該空気清浄機を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	平成24年11月9日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1121116-16	平成24年10月20日	平成24年11月16日	平成24年11月22日	プラズマテレビ	火災	当該プラズマテレビを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都		原因分析及び対策検討着手

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
E3121119-01	平成24年11月16日	平成24年11月19日	平成24年11月29日	運輸サービス(貸切バス)	火災	当該貸切バスが走行中、車両後方から出火し、当該貸切バスを焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	岡山県		原因分析及び対策検討着手
G1121119-04	平成24年11月13日	平成24年11月19日	平成24年11月29日	電子レンジ	火災	当該電子レンジを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	(平成24年11月30日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1121119-12	平成24年9月14日	平成24年11月19日	平成24年11月29日	扇風機	火災	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該扇風機があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	石川県	平成24年11月6日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1121119-13	平成24年10月27日	平成24年11月19日	平成24年11月29日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		原因分析及び対策検討着手
F1121120-02	平成24年11月18日	平成24年11月20日	平成24年11月29日	石油ストーブ	火災 死亡1名	当該石油ストーブを焼損する住宅火災が発生した。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	(平成24年11月30日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1121120-02	平成24年11月4日	平成24年11月20日	平成24年11月29日	石油ふろがま (CK-5:株式会社長府製作所)	火災	発煙に気付き確認すると、当該石油ふろがま及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	平成24年11月27日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1121120-07	平成24年11月19日	平成24年11月20日	平成24年11月29日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		原因分析及び対策検討着手
G1121120-08	平成24年11月3日	平成24年11月20日	平成24年11月29日	耕運機	火災	当該耕運機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在原因を調査中。	岡山県		原因分析及び対策検討着手
D2121121-02	平成24年11月15日	平成24年11月21日	平成24年11月29日	ゴム管 (製造者、型式:不明)	火災	共同住宅において、ガステーブルを使用したところ、ガステーブルと末端ガス栓の間の当該ゴム管を焼損する事故が発生した。原因は、ゴム管がガステーブルのグリル排気口から出る熱により劣化し、亀裂が入っていたため、そこから漏えいしたガスに、ガステーブルの火が引火したものと推定されるが、詳細調査中。	静岡県	平成24年11月21日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済	対策実施
E3121121-01	平成24年11月20日	平成24年11月21日	平成24年11月29日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(70歳代)	当該乗合バスが停留所を発進しようとして扉を閉めたところ、急いで乗車してきた乗客1名が車外に転落し、左大腿骨頸部骨折の重傷。	北海道		対策実施
G1121121-02	平成24年11月10日	平成24年11月21日	平成24年11月29日	ゆで麺器	火災	当該ゆで麺器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県		原因分析及び対策検討着手
G1121121-04	平成24年10月12日	平成24年11月21日	平成24年11月29日	照明器具	火災	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	(平成24年12月18日消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1121121-08	平成24年11月12日	平成24年11月21日	平成24年11月29日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析及び対策検討着手

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1121121-09	平成24年8月19日	平成24年11月21日	平成24年11月29日	電気洗濯機	火災	当該電気洗濯機を焼損する火災が発生した。当該製品が一部故障したまま使用していた状況を含め、現在、原因を調査中。	秋田県	平成24年9月4日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
E3121122-01	平成24年11月16日	平成24年11月22日	平成24年11月29日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(80歳代)	当該乗合バスがロータリー内を走行中、乗客1名が転倒し、左大腿骨折の重傷。	静岡県		対策実施
E3121122-02	平成24年11月17日	平成24年11月22日	平成24年11月29日	運輸サービス(乗合タクシー)	重傷1名	当該乗合タクシーが降車させた乗客の衣服を後部左扉で挟んだまま若干走行したため、当該乗客が転倒し、左前腕骨折の重傷。	岐阜県		対策実施
G1121122-01	平成24年11月10日	平成24年11月22日	平成24年11月29日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県		原因分析及び対策検討着手
G1121122-02	平成24年11月18日	平成24年11月22日	平成24年11月29日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県		原因分析及び対策検討着手
G1121122-03	平成24年11月19日	平成24年11月22日	平成24年11月29日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県		原因分析及び対策検討着手
G1121122-04	平成24年10月24日	平成24年11月22日	平成24年11月29日	照明器具	火災	当該照明器具から出火し、当該製品及びその周辺を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	大阪府		原因分析及び対策検討着手
G1121122-08	平成24年11月13日	平成24年11月22日	平成24年11月29日	携帯型音楽プレーヤー	火災	当該携帯型音楽プレーヤーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	(平成24年12月4日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
E3121126-01	平成24年11月16日	平成24年11月26日	平成24年12月6日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(80歳代)	当該乗合バスがバス停を発車した際に、降車中の乗客1名が転倒し、腰椎圧迫骨折の重傷。	山口県		対策実施
E3121126-02	平成24年11月26日	平成24年11月26日	平成24年12月6日	旅客鉄道事業 (九州旅客鉄道株式会社)	—	列車が走行中に運転席にあるドアの開閉を確認する表示灯(戸閉め表示灯)が消灯したため、直ちに非常ブレーキを使用して列車を停止させた。停止後にドアの状況を確認したところ、1両目の右側前のドアの後方側のドアが30cm程度開いていた(ドアは1両に両開きのドアが左右2箇所ずつある。)	福岡県		原因分析及び対策検討着手
G1121126-04	平成24年11月17日	平成24年11月26日	平成24年12月6日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県		原因分析及び対策検討着手
G1121126-05	平成24年11月14日	平成24年11月26日	平成24年12月6日	石油給湯機 (UIB-3300TXA(MS):株式会社コロナ)	火災	当該石油給湯機を使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	京都府	平成24年11月30日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1121126-06	平成24年11月23日	平成24年11月26日	平成24年12月6日	バッテリー(ノートパソコン用)	火災	当該バッテリー(ノートパソコン用)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析及び対策検討着手

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1121126-09	平成24年11月20日	平成24年11月26日	平成24年12月6日	温水洗浄便座	火災	当該温水洗浄便座を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	平成24年12月4日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1121126-12	平成24年11月23日	平成24年11月26日	平成24年12月6日	電気こんろ	火災	当該電気こんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長野県	(平成24年12月18日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1121126-13	平成24年11月21日	平成24年11月26日	平成24年12月6日	電気ストーブ(カーボンヒーター)	火災	当該電気ストーブ(カーボンヒーター)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	(平成24年12月11日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
D2121127-03	平成24年11月27日	平成24年11月27日	平成24年12月6日	ガス栓(ホースエンド) (製造者不明:13mmLB ヒューズガス栓)	火災	消防より火災発生の通報を受け、ガス事業者が現場調査したところ、不使用ガス栓、ソフトコード等の焼損を確認。消防の調査から、不使用ガス栓のツマミが、大型プラスチックボックスに押しつけられ半開状態となったため、ガスが漏出し、近傍にあった食器洗浄機の自動運転スイッチの火花が漏出したガスに引火したものと推測されるが、現在詳細調査中。	東京都	平成24年11月28日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済	対策実施
E3121127-01	平成24年11月26日	平成24年11月27日	平成24年12月6日	運輸サービス(タクシー)	重傷1名 軽傷1名	当該タクシーが走行中、道路沿いの石垣に衝突し、乗客1名が鎖骨骨折の重傷。1名が軽傷。	長崎県		対策実施
E3121127-02	平成24年11月21日	平成24年11月27日	平成24年12月6日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(70歳代)	当該乗合バスがバス停を発車したところ、当該バス停から乗車した乗客1名が転倒し、腰椎圧迫骨折の重傷。	岐阜県		対策実施
F1121127-01	平成24年11月21日	平成24年11月27日	平成24年12月6日	軽自動車	死亡1名	当該軽自動車が遮断中の踏切に侵入し、進行中の列車最後尾車両に衝突して運転手1名が死亡。現在、原因を調査中。	三重県		原因分析及び対策検討着手
G1121127-01	平成24年11月18日	平成24年11月27日	平成24年12月6日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		原因分析及び対策検討着手
G1121127-02	平成24年11月17日	平成24年11月27日	平成24年12月6日	石油給湯機付ふろがま (FDW-470AS:タカラスタンダード株式会社)	火災	当該石油給湯機付ふろがまを使用中、湯温が高くなったため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	三重県	平成24年11月30日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1121127-03	平成24年11月22日	平成24年11月27日	平成24年12月6日	電気こんろ	火災	当該電気こんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	(平成24年12月7日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1121127-09	平成24年11月17日	平成24年11月27日	平成24年12月6日	電気ストーブ	火災	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県		原因分析及び対策検討着手
G1121128-06	平成24年10月9日	平成24年11月28日	平成24年12月6日	電気洗濯乾燥機 (WD-63A:株式会社日立製作所(現 日立アプライアンス株式会社)(輸入事業者))	火災	当該電気洗濯乾燥機を使用中、ブレーカーが作動し、異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙し、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	神奈川県	平成24年10月23日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
E3121129-01	平成24年11月28日	平成24年11月29日	平成24年12月6日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(80歳代)	当該乗合バスが走行中、停車の際に乗客1名が転倒し、外傷性くも膜下出血の重傷。	神奈川県		対策実施
G1121129-05	平成24年11月13日	平成24年11月29日	平成24年12月6日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		原因分析及び対策検討着手
G1121129-08	平成24年10月21日	平成24年11月29日	平成24年12月6日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	兵庫県		原因分析及び対策検討着手
G1121129-10	平成24年11月27日	平成24年11月29日	平成24年12月6日	ビルトインこんろ	火災	当該ビルトインこんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	(平成24年12月14日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1121130-05	平成24年8月29日	平成24年11月30日	平成24年12月6日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	秋田県		原因分析及び対策検討着手
G1121130-06	平成24年11月20日	平成24年11月30日	平成24年12月6日	空気清浄機	火災	当該空気清浄機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	(平成24年12月11日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1121130-07	平成24年11月22日	平成24年11月30日	平成24年12月6日	電気カーペット	火災	当該電気カーペットを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	(平成24年12月7日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1121130-08	平成24年11月25日	平成24年11月30日	平成24年12月6日	電気こんろ	火災	当該電気こんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	(平成24年12月11日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1121130-09	平成24年11月17日	平成24年11月30日	平成24年12月6日	電気敷毛布	火災	当該電気敷毛布を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	青森県		原因分析及び対策検討着手
G1121130-16	平成24年11月14日	平成24年11月30日	平成24年12月6日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	青森県		原因分析及び対策検討着手
G1121130-18	平成24年11月28日	平成24年11月30日	平成24年12月6日	ガス衣類乾燥機	火災	当該ガス衣類乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		原因分析及び対策検討着手
G1121130-19	平成24年11月21日	平成24年11月30日	平成24年12月6日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	和歌山県		原因分析及び対策検討着手
G1121130-20	平成24年11月23日	平成24年11月30日	平成24年12月6日	食器洗い乾燥機	火災	当該食器洗い乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	(平成24年12月11日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1121130-21	平成24年11月26日	平成24年11月30日	平成24年12月6日	石油給湯機	火災	当該石油給湯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	(平成24年12月7日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1121130-22	平成24年11月18日	平成24年11月30日	平成24年12月6日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県		原因分析及び対策検討着手
G1121130-23	平成24年11月29日	平成24年11月30日	平成24年12月6日	エアコン	火災	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析及び対策検討着手
G1121130-24	平成24年11月27日	平成24年11月30日	平成24年12月6日	石油給湯機	火災	当該石油給湯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析及び対策検討着手
G1121130-25	平成24年11月27日	平成24年11月30日	平成24年12月6日	石油ストーブ	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析及び対策検討着手
G1121130-26	平成24年11月3日	平成24年11月30日	平成24年12月6日	充電器(携帯電話機用)	火災	当該充電器から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	長野県	(平成24年12月18日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
E3121203-01	平成24年11月30日	平成24年12月3日	平成24年12月13日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(80歳代)	当該乗合バスが交差点を発車したところ、乗客1名が転倒し、第一腰椎圧迫骨折の重傷。	静岡県		対策実施
E3121203-02	平成24年11月30日	平成24年12月3日	平成24年12月13日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(80歳代)	当該乗合バスがバス停を発車したところ、乗客1名が転倒し、大腿骨骨折の重傷。	兵庫県		対策実施
G1121203-02	平成24年11月15日	平成24年12月3日	平成24年12月13日	分岐ヘッダー(床暖房用)	火災	当該分岐ヘッダーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県		原因分析及び対策検討着手
G1121203-05	平成24年11月24日	平成24年12月3日	平成24年12月13日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	栃木県		原因分析及び対策検討着手
E3121204-01	平成24年12月3日	平成24年12月4日	平成24年12月13日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(90歳代)	当該乗合バスがバス停で停車したところ、乗客1名が転倒し、腰骨骨折の重傷。	宮崎県		対策実施
G1121204-02	平成24年11月15日	平成24年12月4日	平成24年12月13日	エアコン(室外機)	火災	無人の事務所で当該エアコン(室外機)を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	平成24年11月30日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1121204-03	平成24年11月30日	平成24年12月4日	平成24年12月13日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		原因分析及び対策検討着手
E1121205-01	平成24年12月2日	平成24年12月5日	平成24年12月13日	トンネル (中央自動車道笹子トンネル)	死亡9名 軽傷2名	当該トンネル内で天井板が落下し、9名が死亡、2名が軽傷。現在、原因を調査中。	山梨県		原因分析及び対策検討着手
E3121205-01	平成24年12月3日	平成24年12月5日	平成24年12月13日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(60歳代)	当該乗合バスが走行中、乗客が車内を移動したところ、転倒し、腰椎圧迫骨折の重傷。	大阪府		対策実施

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1121205-04	平成24年11月8日	平成24年12月5日	平成24年12月13日	自動時間スイッチ	火災	当該自動時間スイッチを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		原因分析及び対策検討着手
G1121206-03	平成24年12月4日	平成24年12月6日	平成24年12月13日	ガス衣類乾燥機	火災	当該ガス衣類乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	(平成24年12月21日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1121206-04	平成24年11月29日	平成24年12月6日	平成24年12月13日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		原因分析及び対策検討着手
G1121206-08	平成24年12月3日	平成24年12月6日	平成24年12月13日	加湿器	火災	当該加湿器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	(平成24年12月14日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1121206-09	平成24年12月4日	平成24年12月6日	平成24年12月13日	電気ストーブ	火災	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析及び対策検討着手
G1121207-09	平成24年11月30日	平成24年12月7日	平成24年12月13日	電気ストーブ(オイルヒーター)	火災	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県		原因分析及び対策検討着手
G1121207-11	平成24年11月30日	平成24年12月7日	平成24年12月13日	石油ストーブ	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	(平成24年12月14日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1121207-12	平成24年12月1日	平成24年12月7日	平成24年12月13日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県		原因分析及び対策検討着手
G1121207-13	平成24年12月2日	平成24年12月7日	平成24年12月13日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県		原因分析及び対策検討着手
D2121210-01	平成24年12月8日	平成24年12月10日	平成24年12月20日	ガス風呂バーナー (TA-OK270:株式会社世田谷製作所)	火災	消費者より、風呂釜から火が出て配線が燃えたと通報を受け、ガス事業者が調査したところ、当該ガス風呂バーナーの一部が焼損していることが確認された。風呂釜の機器内部より漏えいしたガスに引火したと推定されるが、現在、詳細を調査中。	兵庫県	平成24年12月11日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済 (平成24年12月21日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	対策実施
G1121210-02	平成24年12月7日	平成24年12月10日	平成24年12月20日	電子レンジ	火災	当該電子レンジを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析及び対策検討着手
G1121210-04	平成24年12月7日	平成24年12月10日	平成24年12月20日	電子レンジ	火災	当該電子レンジを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		原因分析及び対策検討着手

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1121210-07	平成24年11月30日	平成24年12月10日	平成24年12月20日	電気ポット	火災	当該電気ポットを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	(平成24年12月28日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1121210-09	平成24年11月15日	平成24年12月10日	平成24年12月20日	電気温風機	火災	当該電気温風機及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	京都府	平成24年11月27日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表済	原因分析及び対策検討着手
E3121211-01	平成24年12月9日	平成24年12月11日	平成24年12月20日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(60歳代)	当該乗合バスが走行中、道路の段差を乗り越えた際、乗客1名が座席上で跳ね上がり落下し、胸椎圧迫骨折の重傷。	北海道		対策実施
G1121211-04	平成24年12月5日	平成24年12月11日	平成24年12月20日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		原因分析及び対策検討着手
G1121211-08	平成24年12月10日	平成24年12月11日	平成24年12月20日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	栃木県		原因分析及び対策検討着手
G1121211-09	平成24年12月9日	平成24年12月11日	平成24年12月20日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県		原因分析及び対策検討着手
G1121211-15	平成24年12月6日	平成24年12月11日	平成24年12月20日	石油ふろがま	火災	当該石油ふろがまを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県		原因分析及び対策検討着手
G1121211-16	平成24年12月7日	平成24年12月11日	平成24年12月20日	照明器具	火災	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	(平成24年12月21日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1121211-17	平成24年12月9日	平成24年12月11日	平成24年12月20日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		原因分析及び対策検討着手
G1121212-07	平成24年12月5日	平成24年12月12日	平成24年12月20日	ガスふろがま	火災	当該ガスふろがまを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	(平成24年12月21日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1121212-08	平成24年12月11日	平成24年12月12日	平成24年12月20日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大分県		原因分析及び対策検討着手
G1121212-13	平成24年1月22日	平成24年12月12日	平成24年12月20日	軽自動車	火災	当該軽自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	鹿児島県		原因分析及び対策検討着手
G1121213-01	平成24年12月7日	平成24年12月13日	平成24年12月20日	石油ストーブ	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	(平成24年12月26日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1121213-02	平成24年12月11日	平成24年12月13日	平成24年12月20日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	三重県		原因分析及び対策検討着手

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1121213-04	平成24年3月19日	平成24年12月13日	平成24年12月20日	コーヒーメーカー	火災	当該コーヒーメーカー及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	京都府	平成24年4月17日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1121213-20	平成24年12月7日	平成24年12月13日	平成24年12月20日	電気こんろ	火災	当該電気こんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都		原因分析及び対策検討着手
G1121213-21	平成24年12月5日	平成24年12月13日	平成24年12月20日	電子レンジ (KRD-0105: 小泉成器株式会社(輸入事業者))	火災	当該電子レンジを使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	平成24年12月18日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成19年9月12日からリコールを実施(公表資料の特記事項を参照)	原因分析及び対策検討着手
G1121213-22	平成24年12月13日	平成24年12月13日	平成24年12月20日	電気ストーブ(オイルヒーター)	火災	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	(平成25年1月11日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1121213-23	平成24年9月17日	平成24年12月13日	平成24年12月20日	携帯型音楽プレーヤー (iPod nano MA107J/A: 有限会社アップルジャパンホールディングス(現 Apple Japan 合同会社)(輸入事業者))	火災	当該携帯型音楽プレーヤーを充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	神奈川県	平成24年10月5日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1121213-24	平成24年11月21日	平成24年12月13日	平成24年12月20日	エアコン(室外機) (RA225GX: ダイキン工業株式会社)	火災	当該エアコン(室外機)及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品のプリント基板のダイオードブリッジのはんだ接続部で、はんだ量が少なく、プリント基板と電装品箱の熱伸縮の差により、はんだ接続部に繰り返し応力がかかり、はんだクラックが発生したため、発煙・出火したものと考えられる。	東京都	平成24年12月7日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成16年10月18日からリコールを実施(公表資料の特記事項を参照)	原因分析及び対策検討着手
G1121214-02	平成24年12月13日	平成24年12月14日	平成24年12月20日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県		原因分析及び対策検討着手
G1121214-03	平成24年12月8日	平成24年12月14日	平成24年12月20日	石油ストーブ	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大分県	(平成24年12月21日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1121214-09	平成24年11月23日	平成24年12月14日	平成24年12月20日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	富山県		原因分析及び対策検討着手
E3121217-01	平成24年12月13日	平成24年12月17日	平成24年12月28日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(80歳代)	当該乗合バスが運行中、バス停で乗車しようとしていた乗客1名が転倒し、頭蓋骨折の重傷。	福岡県		対策実施

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
E3121217-02	平成24年12月14日	平成24年12月17日	平成24年12月28日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(70歳代)	当該乗合バスが運行中、バス停から乗車した乗客1名が発車した際に通路に転倒し、腰部圧迫骨折の重傷。	宮城県		対策実施
G1121217-03	平成24年12月14日	平成24年12月17日	平成24年12月28日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		原因分析及び対策検討着手
G1121217-04	平成24年12月12日	平成24年12月17日	平成24年12月28日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県		原因分析及び対策検討着手
G1121217-09	平成24年12月1日	平成24年12月17日	平成24年12月28日	電気ストーブ (PH-280:株式会社千住 (輸入事業者))	火災	トイレで当該電気ストーブを使用中、異音がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	埼玉県	平成24年12月28日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1121217-12	平成24年11月8日	平成24年12月17日	平成24年12月28日	石油給湯機付ふろがま (OTQ-302SAY:株式会社 ノーリツ)	火災	当該石油給湯機付ふろがまを使用中、屋外を確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	福島県	平成24年11月16日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成14年10月24日からリコールを実施(公表資料の特記事項を参照)	原因分析及び対策検討着手
G1121217-13	平成24年12月9日	平成24年12月17日	平成24年12月28日	浴槽用温水循環器(24時間風呂)	火災	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該浴槽用温水循環器があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	北海道	平成24年12月26日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
E3121218-01	平成24年12月12日	平成24年12月18日	平成24年12月28日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(70歳代)	当該乗合バスがバス停で降車扱いのため停車したところ、乗客1名が転倒し、腰椎骨折の重傷。	大阪府		対策実施
E3121218-02	平成24年12月15日	平成24年12月18日	平成24年12月28日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(70歳代)	当該乗合バスが信号停車後に発車したところ、乗客1名が転倒し、大腿骨骨折の重傷。	福岡県		対策実施
E3121218-03	平成24年12月17日	平成24年12月18日	平成24年12月28日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(70歳代)	当該乗合バスがバス停を発進した直後、乗客が椅子から転落し、腰椎骨折の重傷。	千葉県		対策実施
G1121218-03	平成24年12月8日	平成24年12月18日	平成24年12月28日	照明器具 (KTG4105AZ(コイズミ照明 株式会社ブランド):株式会 社豊田照明(コイズミ照明 株式会社ブランド))	火災	店舗で当該照明器具を複数台設置して使用中、当該製品の1台から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	千葉県	平成24年12月21日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1121218-04	平成24年12月12日	平成24年12月18日	平成24年12月28日	照明器具(電飾)(配線用変換器付き) (sdtt-69:テクノフロンティア (輸入事業者))	火災	当該照明器具を点灯中、火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	千葉県	平成24年12月28日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
E3121219-01	平成24年12月9日	平成24年12月19日	平成24年12月28日	運輸サービス(貸切バス)	重傷1名	当該貸切バスが走行中、後輪がスリップして追越車線側壁に衝突し、乗客1名が右前腕骨折の重傷。	新潟県		対策実施
E3121219-02	平成24年12月8日	平成24年12月19日	平成24年12月28日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(40歳代)	当該乗合バスが走行中、着座していた乗客1名が床に倒れ、腰椎圧迫骨折の重傷。	大阪府		対策実施
G1121219-03	平成24年12月14日	平成24年12月19日	平成24年12月28日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県		原因分析及び対策検討着手
G1121219-04	平成24年12月17日	平成24年12月19日	平成24年12月28日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県		原因分析及び対策検討着手
G1121219-07	平成24年11月23日	平成24年12月19日	平成24年12月28日	石油ふろがま	火災	当該石油ふろがまを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	栃木県		原因分析及び対策検討着手
G1121219-08	平成24年12月10日	平成24年12月19日	平成24年12月28日	電気こたつ	火災	当該電気こたつを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	島根県	(平成25年1月8日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
G1121219-14	平成24年12月16日	平成24年12月19日	平成24年12月28日	石油給湯機付ふろがま(OTQ-405SAY:株式会社ノーリツ)	火災	当該石油給湯機付ふろがまを使用後、しばらくして当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、電磁ポンプの制御弁に使用されているリング(パッキン)が劣化して硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生したことから、漏れた灯油に引火し、火災に至ったものと考えられる。	宮城県	平成24年12月28日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成14年10月24日からリコールを実施(公表資料の特記事項を参照)	原因分析及び対策検討着手
G1121220-02	平成24年12月15日	平成24年12月20日	平成24年12月28日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		原因分析及び対策検討着手
G1121220-04	平成24年12月20日	平成24年12月20日	平成24年12月28日	電気ストーブ(赤外線ヒーター)	火災	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	(平成25年1月8日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
E3121221-01	平成24年12月20日	平成24年12月21日	平成24年12月28日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(80歳代)	当該乗合バスが走行中、乗客1名が転倒し、頭部裂傷の重傷。	熊本県		対策実施
E3121221-02	平成24年12月20日	平成24年12月21日	平成24年12月28日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(70歳代)	当該乗合バスがバス停で停車中、乗車しようとした乗客が車外に転落し、外傷性くも膜下出血の重傷。	宮崎県		対策実施
G1121221-02	平成24年12月1日	平成24年12月21日	平成24年12月28日	電気冷蔵庫	火災	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析及び対策検討着手
G1121221-03	平成24年12月12日	平成24年12月21日	平成24年12月28日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛媛県		原因分析及び対策検討着手

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1121221-04	平成24年12月20日	平成24年12月21日	平成24年12月28日	洗濯乾燥機 (ES-WD741:シャープ株式会社)	火災	当該洗濯乾燥機を使用中、異音に気付き確認すると、異臭とともに当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	兵庫県	平成24年12月28日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1121221-05	平成24年12月15日	平成24年12月21日	平成24年12月28日	石油ストーブ	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	(平成25年1月8日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
E3121225-01	平成24年12月16日	平成24年12月25日	平成25年1月10日	運輸サービス(タクシー)	重傷1名	当該タクシーが走行中、交差点で乗用車と衝突し、乗客1名が鼻骨及び脊椎骨折の重傷。	新潟県		対策実施
E3121225-02	平成24年12月13日	平成24年12月25日	平成25年1月10日	運輸サービス(福祉タクシー)	重傷1名 軽傷6名	当該福祉タクシーが走行中、交差点でトラックと衝突し、乗客1名が腰骨及び肋骨骨折の重傷、6名が軽傷。	大阪府		対策実施
G1121225-03	平成24年12月4日	平成24年12月25日	平成25年1月10日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		原因分析及び対策検討着手
G1121225-04	平成24年12月20日	平成24年12月25日	平成25年1月10日	ラインヒーター (UEH-4:エナーテック株式会社(輸入事業者))	火災	当該ラインヒーターを使用中、異臭に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	岩手県	平成25年1月8日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1121225-05	平成24年12月21日	平成24年12月25日	平成25年1月10日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		原因分析及び対策検討着手
G1121225-11	平成24年12月20日	平成24年12月25日	平成25年1月10日	石油ストーブ (GKP-S241N(株式会社グリーンウッドブランド):株式会社千石(株式会社グリーンウッドブランド)(輸入事業者))	火災 軽傷1名	当該石油ストーブ及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	富山県	平成25年1月8日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成22年9月1日からリコールを実施(公表資料の特記事項を参照)	原因分析及び対策検討着手
D2121226-01	平成24年12月25日	平成24年12月26日	平成25年1月10日	迅速継手(都市ガス用) (JG2000:株式会社ハーマン)	火災	当該迅速継手をガスこんろに接続して使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品とガス栓の接続状況を含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	平成24年12月27日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済 平成25年1月8日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	対策実施
G1121226-02	平成24年11月10日	平成24年12月26日	平成25年1月10日	自動二輪車	火災	当該自動二輪車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	埼玉県		原因分析及び対策検討着手
G1121226-03	平成24年12月23日	平成24年12月26日	平成25年1月10日	エアコン	火災	当該エアコン及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品とコンセントの接続状況を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	平成25年1月8日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1121226-07	平成24年12月26日	平成24年12月26日	平成25年1月10日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県		原因分析及び対策検討着手

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
E3121227-01	平成24年12月22日	平成24年12月27日	平成25年1月10日	運輸サービス(タクシー)	死亡1名	当該タクシーが赤信号で交差点に進入したところ、左側から右折してきたトラックと衝突し、乗客1名が死亡。	東京都		対策実施
E3121227-02	平成24年12月26日	平成24年12月27日	平成25年1月10日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(60歳代)	当該乗合バスが走行中、ブレーキをかけ停止したところ、乗客1名が転倒し、腰椎圧迫骨折の重傷。	岐阜県		対策実施
G1121227-01	平成24年12月15日	平成24年12月27日	平成25年1月10日	自動二輪車	火災	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		原因分析及び対策検討着手
G1121227-04	平成24年11月24日	平成24年12月27日	平成25年1月10日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長野県		原因分析及び対策検討着手
G1121227-07	平成24年12月22日	平成24年12月27日	平成25年1月10日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		原因分析及び対策検討着手
G1121227-09	平成24年12月12日	平成24年12月27日	平成25年1月10日	ガス給湯機 (RUS-53FT-1(東京ガス株式会社ブランド:型式KG-105SSA):リンナイ株式会社(東京ガス株式会社ブランド))	火災	飲食店で爆発を伴う火災が発生し、当該ガス給湯機の周辺を破損及び焼損した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	平成24年12月28日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
G1121227-10	平成24年12月15日	平成24年12月27日	平成25年1月10日	電気洗濯機	火災	当該電気洗濯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都		原因分析及び対策検討着手
G1121227-11	平成24年12月21日	平成24年12月27日	平成25年1月10日	原動機付自転車	火災	当該原動機付自転車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都		原因分析及び対策検討着手
D2121228-01	平成24年12月27日	平成24年12月28日	平成25年1月10日	外食サービス(飲食店)	一酸化炭素中毒(9名)	飲食店で、一酸化炭素中毒と思われる症状により9名が入院した(うち7名救急搬送)。詳細については、現在、調査中。	島根県	平成24年12月28日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済	原因特定に至らず
E3121228-01	平成24年12月27日	平成24年12月28日	平成25年1月10日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(80歳代)	当該乗合バスが運行中、交差点において乗客1名が転倒し、右大腿骨骨折の重傷。	兵庫県		対策実施
D2130104-04	平成24年12月28日	平成25年1月4日	平成25年1月10日	ビルトインこんろ (C3W27RS:ハーマン株式会社)	火災	消費者が当該ビルトインこんろを使用後、台所から離れたところ、火が出ていたので、消防に通報し、消火活動が完了した。その後、警察の要請により、ガス事業者が立会い、現場検証を行ったところ、当該製品からの漏えいの可能性があるものの、機器の焼損が著しいことから、漏えい箇所は不明であり、事故発生時に漏えいしていたか否かも含めて現在調査中。	千葉県	平成25年1月4日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済 (平成25年1月11日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
E3130104-01	平成24年12月28日	平成25年1月4日	平成25年1月10日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(80歳代)	当該乗合バスが信号に従い発車したところ、乗客1名が転倒し、頸椎骨折の重傷。	岩手県		追跡確認未了
E3130104-02	平成24年12月29日	平成25年1月4日	平成25年1月10日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(70歳代)	当該乗合バスが運行中、乗客1名が転倒し、腰骨骨折の重傷。	長崎県		追跡確認未了
D2130107-04	平成24年12月31日	平成25年1月7日	平成25年1月18日	瞬間湯沸器(FE式) (RUX-1605WF:リンナイ(株))	一酸化炭素中毒(2名)	一般住宅において、浴槽にお湯を張るため当該瞬間湯沸器を使用していたところ、消費者2名が体調不良となり、病院で一酸化炭素中毒と診断される事故が発生した。原因は、湯沸器の排気筒トップに鳥の巣があったことから、排気不良により不完全燃焼が発生し、一酸化炭素が室内に滞留したものと推定されるが、現在詳細調査中。	福井県	平成25年1月8日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済 (平成25年1月22日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
E3130107-01	平成25年1月6日	平成25年1月7日	平成25年1月18日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(80歳代)	当該乗合バスが走行中、乗客1名が転倒し、大腿骨骨折の重傷。	大阪府		追跡確認未了
G1130107-08	平成24年12月23日	平成25年1月7日	平成25年1月18日	ホットマット	火災	当該ホットマットを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	(平成25年1月29日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130107-15	平成24年12月25日	平成25年1月7日	平成25年1月18日	エアークンプレッサー	火災	当該エアークンプレッサーから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	和歌山県		追跡確認未了
G1130107-16	平成24年12月25日	平成25年1月7日	平成25年1月18日	扇風機	火災	当該扇風機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		追跡確認未了
G1130107-17	平成25年1月2日	平成25年1月7日	平成25年1月18日	石油給湯機付ふろがま	火災	当該石油給湯機付ふろがまを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	(平成25年1月25日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130107-22	平成24年12月	平成25年1月7日	平成25年1月18日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		追跡確認未了
G1130107-24	平成24年12月28日	平成25年1月7日	平成25年1月18日	電気ストーブ (RX-SF1:三洋電機株式会社(輸入事業者))	火災	当該電気ストーブを使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	神奈川県	平成25年1月18日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1130107-26	平成24年12月24日	平成25年1月7日	平成25年1月18日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県		追跡確認未了
E3130108-01	平成25年1月7日	平成25年1月8日	平成25年1月18日	旅客鉄道事業 (北海道旅客鉄道株式会社)	—	列車運転士は、走行中に運転席にあるドアの開閉を確認する表示灯(戸閉め表示灯)が消灯したため、直ちに非常ブレーキを使用して列車を停止させた。停止後にドアの状況を確認したところ、5両目の右側前のドア1箇所が開いていた。	北海道		追跡確認未了

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1130108-13	平成25年1月2日	平成25年1月8日	平成25年1月18日	自動二輪車	火災	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	広島県		追跡確認未了
G1130108-14	平成24年12月28日	平成25年1月8日	平成25年1月18日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		追跡確認未了
G1130108-15	平成24年12月30日	平成25年1月8日	平成25年1月18日	石油給湯機付ふろがま (RPE32KSS:TOTO株式会社 [製造:東陶エプロ株式会社 (解散)])	火災	当該石油給湯機付ふろがまを使用中、異音に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。事故原因は、現在、調査中であるが、電磁ポンプの制御弁に使用されているリング(パッキン)が劣化して硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生し、漏れた灯油に引火して焼損したものと考えられる。	千葉県	平成25年1月18日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成14年10月24日からリコールを実施(公表資料の特記事項を参照)	追跡確認未了
G1130108-17	平成25年1月1日	平成25年1月8日	平成25年1月18日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県		追跡確認未了
G1130108-18	平成25年1月6日	平成25年1月8日	平成25年1月18日	浴室換気乾燥暖房機	火災	当該浴室換気乾燥暖房機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	(平成25年1月22日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130108-19	平成24年12月30日	平成25年1月8日	平成25年1月18日	石油ストーブ	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	(平成25年2月13日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130109-01	平成25年1月2日	平成25年1月9日	平成25年1月18日	石油ストーブ	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	(平成25年1月22日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130109-02	平成25年1月1日	平成25年1月9日	平成25年1月18日	発熱シート(床暖房用)	火災	当該発熱シートを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		追跡確認未了
G1130109-03	平成25年1月7日	平成25年1月9日	平成25年1月18日	コーヒーマーカー	火災	当該コーヒーマーカーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県		追跡確認未了
G1130109-04	平成25年1月8日	平成25年1月9日	平成25年1月18日	家庭用電気治療器	火災	当該家庭用電気治療器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県		追跡確認未了
A1130110-01	平成24年12月20日	平成25年1月10日	平成25年1月18日	小学校で提供された給食	死亡1名	当該小学校で提供された給食で、普段アレルギー対応を受けている児童がおかわりをした品目に、アレルギー対象の原料が含まれていた。その後、当該児童がアナフィラキシーショックと疑われる症状を発症し、搬送後に死亡が確認された。	東京都		追跡確認未了
G1130110-03	平成24年12月21日	平成25年1月10日	平成25年1月18日	石油ストーブ	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府	(平成25年2月1日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1130110-05	平成25年1月6日	平成25年1月10日	平成25年1月18日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県		追跡確認未了
G1130110-06	平成24年12月28日	平成25年1月10日	平成25年1月18日	エアコン(室外機) (AR28ASS1:ダイキン工業株式会社)	火災	当該エアコンを運転したまま外出したところ、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	沖縄県	平成25年1月11日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1130110-07	平成25年1月7日	平成25年1月10日	平成25年1月18日	自動二輪車	火災	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長崎県		追跡確認未了
G1130110-08	平成25年1月9日	平成25年1月10日	平成25年1月18日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛媛県		追跡確認未了
G1130111-01	平成25年1月8日	平成25年1月11日	平成25年1月18日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		追跡確認未了
G1130111-04	平成25年1月4日	平成25年1月11日	平成25年1月18日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県		追跡確認未了
G1130111-10	平成24年12月31日	平成25年1月11日	平成25年1月18日	石油ストーブ(開放式) (RCA-26:株式会社トヨトミ)	火災	当該石油ストーブを着火後、その場を離れ戻ったところ、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	北海道	平成25年1月16日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
E3130115-01	平成25年1月12日	平成25年1月15日	平成25年1月24日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名 軽傷4名	当該乗合バスが走行中、トラックと衝突し、乗客1名が足の骨を折る重傷、4名が軽傷。	秋田県		追跡確認未了
E3130115-02	平成25年1月10日	平成25年1月15日	平成25年1月24日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(80歳代)	当該乗合バスがバス停から発車したところ、当該バス停から乗車した乗客1名が転倒し、左前腕骨折の重傷。	長崎県		追跡確認未了
G1130115-04	平成25年1月13日	平成25年1月15日	平成25年1月24日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県		追跡確認未了
G1130115-06	平成25年1月11日	平成25年1月15日	平成25年1月24日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府		追跡確認未了
G1130115-08	平成25年1月11日	平成25年1月15日	平成25年1月24日	エアコン(室外機)	火災	当該エアコン(室外機)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	(平成25年1月25日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130115-13	平成25年1月6日	平成25年1月15日	平成25年1月24日	電気ストーブ(ハロゲンヒーター) (MH-1101:コーナン商事株式会社(輸入事業者))	火災	当該電気ストーブ(ハロゲンヒーター)を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	京都府	平成25年1月16日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1130115-20	平成24年12月2日	平成25年1月15日	平成25年1月24日	軽自動車	火災	当該軽自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	静岡県		追跡確認未了
G1130115-24	平成25年1月11日	平成25年1月15日	平成25年1月24日	石油温風暖房機	火災	当該石油温風暖房機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了
G1130115-25	平成25年1月2日	平成25年1月15日	平成25年1月24日	屋外式(RF式)ガス給湯付ふろがま (HOL-1670AQ(東京ガス株式会社ブランド:型式KG-A816RFWHB-RA):株式会社ガスター(東京ガス株式会社ブランド))	火災	当該屋外式(RF式)ガス給湯付ふろがまを焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	平成25年1月22日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1130115-26	平成25年1月3日	平成25年1月15日	平成25年1月24日	電子レンジ (EMO-CH4:三洋電機株式会社)	火災	当該電子レンジを使用中、その場を離れたところ、異音と異臭に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	東京都	平成25年1月22日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成20年6月20日からリコールを実施(公表資料の特記事項を参照)	追跡確認未了
G1130116-02	平成25年1月12日	平成25年1月16日	平成25年1月24日	除湿機	火災	当該除湿機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長崎県	(平成25年1月25日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130116-07	平成25年1月1日	平成25年1月16日	平成25年1月24日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府		追跡確認未了
G1130116-08	平成25年1月15日	平成25年1月16日	平成25年1月24日	石油給湯機	火災	当該石油給湯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	(平成25年1月25日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130116-11	平成25年1月11日	平成25年1月16日	平成25年1月24日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県		追跡確認未了
G1130116-12	平成24年12月26日	平成25年1月16日	平成25年1月24日	電気カーペット	火災	当該電気カーペットを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県		追跡確認未了
G1130116-13	平成25年1月10日	平成25年1月16日	平成25年1月24日	電気式浴室乾燥暖房機 (FE-13F3V:松下精工株式会社(現 パナソニックエコシステムズ株式会社))	火災	当該電気式浴室乾燥暖房機の電源を入れた後、しばらくして入浴しようとしたところ、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損、周辺を汚損した。現在、原因を調査中。	埼玉県	平成25年1月22日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1130116-14	平成25年1月8日	平成25年1月16日	平成25年1月24日	エアコン	火災	当該エアコンを使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	平成25年1月22日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1130116-15	平成25年1月14日	平成25年1月16日	平成25年1月24日	ライト(車用)	火災	当該ライト(車用)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県		追跡確認未了
G1130117-04	平成25年1月14日	平成25年1月17日	平成25年1月24日	ガスふろがま	火災	当該ガスふろがまを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	広島県	(平成25年1月25日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130117-05	平成25年1月14日	平成25年1月17日	平成25年1月24日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県		追跡確認未了
G1130117-06	平成25年1月12日	平成25年1月17日	平成25年1月24日	電気毛布	火災	当該電気毛布を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	(平成25年2月5日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130118-04	平成25年1月12日	平成25年1月18日	平成25年1月24日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		追跡確認未了
G1130118-05	平成25年1月10日	平成25年1月18日	平成25年1月24日	石油ストーブ	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県	(平成25年1月25日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130118-07	平成24年12月5日	平成25年1月18日	平成25年1月24日	電気冷蔵庫	火災	屋外の異常に気付き確認すると、当該電気冷蔵庫及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	北海道	平成25年1月8日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1130118-12	平成25年1月13日	平成25年1月18日	平成25年1月24日	扇風機	火災	当該扇風機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	(平成25年1月25日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130118-13	平成24年12月31日	平成25年1月18日	平成25年1月24日	電気ストーブ	火災	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	(平成25年1月29日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130118-15	平成25年1月13日	平成25年1月18日	平成25年1月24日	電気こんろ	火災	当該電気こんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県		追跡確認未了
E3130121-01	平成25年1月18日	平成25年1月21日	平成25年1月31日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(70歳代)	当該乗合バスが発車したところ、乗客1名が転倒し、鎖骨骨折の重傷。	島根県		追跡確認未了
G1130121-04	平成24年12月31日	平成25年1月21日	平成25年1月31日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県		追跡確認未了
G1130121-07	平成25年1月17日	平成25年1月21日	平成25年1月31日	布団乾燥機(MD-S2:東芝ホームテクノ株式会社)	火災	当該布団乾燥機を使用中、異常に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	大分県	平成25年1月29日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1130121-09	平成25年1月7日	平成25年1月21日	平成25年1月31日	自動二輪車	火災	当該自動二輪車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	沖縄県		追跡確認未了

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1130121-11	平成24年12月14日	平成25年1月21日	平成25年1月31日	石油温風暖房機	火災	当該石油温風暖房機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福島県		追跡確認未了
D2130122-01	平成25年1月21日	平成25年1月22日	平成25年1月31日	BF式風呂釜 (TP-BF-3:パーパス株式会社)	火災	消費者から消防へ、風呂釜より炎があがっている旨の連絡があり、消防が出動し鎮火した。翌日22日、市役所からガス事業者に対し通報があり、ガス事業者は消防等とともに現場検証を行った。原因については、風呂釜本体の内部が何らかの原因で炎上したものと推定されるが、現在、消防にて調査中。	青森県	平成25年1月23日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済 (平成25年2月1日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130122-03	平成25年1月	平成25年1月22日	平成25年1月31日	電気温風機	火災	当該電気温風機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県		追跡確認未了
G1130122-04	平成25年1月8日	平成25年1月22日	平成25年1月31日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		追跡確認未了
G1130122-05	平成25年1月20日	平成25年1月22日	平成25年1月31日	石油温風暖房機	火災	当該石油温風暖房機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山形県	(平成25年2月1日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130122-07	平成25年1月14日	平成25年1月22日	平成25年1月31日	半密閉式(CF式)ガスふろがま(都市ガス用) (ML-SB101K:モリタ工業株式会社)	火災	当該半密閉式(CF式)ガスふろがまを使用中、リモコン操作ができないため屋外に出たところ、当該製品を焼損する火災が発生していた。LPガスの供給場所に都市ガス用の当該製品を設置していた状況を含め、現在、原因を調査中。	福島県	平成25年1月29日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1130122-09	平成24年9月8日	平成25年1月22日	平成25年1月31日	エアコン (RAS-506LDR:東芝キャリア株式会社)	火災	当該エアコンを使用中、異音とともに当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品のファンモーターのリード線接続部分に、エアコン洗浄液等の電気を通しやすい物質が付着・侵入し、さらに当該製品内部で発生した結露がリード線接続部分に回りこんだことによって、トラッキング現象が生じ、発煙・出火に至ったものと考えられる。	高知県	平成24年9月19日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1130123-07	平成25年1月15日	平成25年1月23日	平成25年1月31日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県		追跡確認未了
G1130123-09	平成25年1月15日	平成25年1月23日	平成25年1月31日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府		追跡確認未了
G1130124-04	平成24年12月9日	平成25年1月24日	平成25年1月31日	テーブルタップ	火災	当該テーブルタップを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県		追跡確認未了
G1130124-05	平成25年1月21日	平成25年1月24日	平成25年1月31日	石油ストーブ	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1130125-05	平成24年12月25日	平成25年1月25日	平成25年1月31日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	福井県		追跡確認未了
G1130125-08	平成24年7月28日	平成25年1月25日	平成25年1月31日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	徳島県		追跡確認未了
G1130125-13	平成25年1月12日	平成25年1月25日	平成25年1月31日	石油ストーブ	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	高知県		追跡確認未了
G1130128-09	平成25年1月24日	平成25年1月28日	平成25年2月7日	エアコン(室外機)	火災	当該エアコン(室外機)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	(平成25年2月8日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130128-10	平成25年1月24日	平成25年1月28日	平成25年2月7日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県		追跡確認未了
G1130128-12	平成25年1月21日	平成25年1月28日	平成25年2月7日	電気洗濯機 (NA-F42M8:松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)(輸入事業者))	火災	当該電気洗濯機を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	富山県	平成25年2月5日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1130128-14	平成25年1月25日	平成25年1月28日	平成25年2月7日	エアコン(室外機)	火災	当該エアコン(室外機)及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	広島県	平成25年2月1日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1130128-17	平成24年12月27日	平成25年1月28日	平成25年2月7日	石油ストーブ	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県		追跡確認未了
G1130128-22	平成25年1月22日	平成25年1月28日	平成25年2月7日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県		追跡確認未了
G1130129-01	平成25年1月26日	平成25年1月29日	平成25年2月7日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		追跡確認未了
G1130129-02	平成25年1月22日	平成25年1月29日	平成25年2月7日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了
G1130129-03	平成25年1月11日	平成25年1月29日	平成25年2月7日	電気ストーブ	火災 死亡1名	当該電気ストーブ及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	平成25年1月29日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1130129-04	平成25年1月28日	平成25年1月29日	平成25年2月7日	電気カーペット	火災	当該電気カーペットを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	G1130129-05と同一事故(平成25年2月13日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1130129-05	平成25年1月28日	平成25年1月29日	平成25年2月7日	電気こたつ	火災	当該電気こたつを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	G1130129-04と同一事故(平成25年3月15日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130129-06	平成24年12月18日	平成25年1月29日	平成25年2月7日	照明器具 (HMN4405AZ:株式会社ミツヨシ(現青垣コイズミ照明株式会社))	火災	店舗で当該照明器具を使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	埼玉県	平成25年1月8日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1130129-08	平成25年1月24日	平成25年1月29日	平成25年2月7日	換気扇	火災	当該換気扇から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了
G1130129-13	平成25年1月27日	平成25年1月29日	平成25年2月7日	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	火災	当該電気ストーブ(ハロゲンヒーター)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	(平成25年2月19日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
E3130130-01	平成25年1月27日	平成25年1月30日	平成25年2月7日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(70歳代)	当該乗合バスがバス停に停車しようとしたところ、乗客1名が転倒し、左大腿骨骨折の重傷。	広島県		追跡確認未了
G1130130-05	平成25年1月20日	平成25年1月30日	平成25年2月7日	ガスこんろ	火災	当該ガスこんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	(平成25年2月8日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130130-07	平成25年1月25日	平成25年1月30日	平成25年2月7日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県		追跡確認未了
D2130131-01	平成25年1月30日	平成25年1月31日	平成25年2月7日	ガス給湯器(RF式) (PH-16CB:株式会社パロマ)	火災	集合住宅の住民からガス事業者へ、台所が焦げ臭い旨通報があり、出動したところ、通報者の上の階室用の当該ガス給湯器裏外壁が燻っていたため、ガス事業者が機器を取り外し、消火した。原因については、調査中。	香川県	平成25年2月1日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済 (平成25年2月15日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130131-02	平成25年1月1日	平成25年1月31日	平成25年2月7日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	静岡県		追跡確認未了
G1130131-04	平成25年1月27日	平成25年1月31日	平成25年2月7日	石油ふろがま	火災	当該石油ふろがまを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山口県		追跡確認未了
D2130201-01	平成25年2月1日	平成25年2月1日	平成25年2月7日	ガス配管 (製造者、型式:不明)	火災	消防より、ガス事業者が火災通知を受けて出動したところ、現場は既に消火されていた。現場調査を行ったところ、店舗の厨房内の当該ガス配管ねじ部よりガスが漏れ、着火したところを店員が火を消すため、ガス栓を閉操作した際にガス配管の継ぎ手ねじ部が折れて、火柱があがり、火傷を負ったと推定される。詳細調査中。事故時は営業時間内で客がいた模様。	東京都	平成25年2月4日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済	追跡確認未了

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1130201-03	平成25年1月31日	平成25年2月1日	平成25年2月7日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		追跡確認未了
G1130201-05	平成25年1月8日	平成25年2月1日	平成25年2月7日	電子レンジ	火災	店舗で当該電子レンジを焼損する火災が発生した。当該製品庫内が空の状態では運搬されていた状況を含め、現在、原因を調査中。	千葉県	平成25年2月5日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1130201-10	平成25年1月29日	平成25年2月1日	平成25年2月7日	薪ストーブ	火災	当該薪ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長野県		追跡確認未了
D2130204-01	平成25年2月1日	平成25年2月4日	平成25年2月15日	ゴム管(迅速継ぎ手あり) (型式調査中:ブリジストン)	火災	消防より、台所で調理中に火災が発生したとの連絡を受け、ガス事業者が出動したところ、現地にて、当該ゴム管、ガスこんろ本体及び油よけカバーの一部が破損していることが確認された。消費者によると、鍋をガスこんろにかけて使用している際に、ガスこんろ付近から火が出ていたとのことであるが、現在、詳細を調査中。	愛知県	平成25年2月4日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済 (平成25年2月19日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130204-02	平成25年1月31日	平成25年2月4日	平成25年2月15日	電気ストーブ	火災	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	(平成25年2月19日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130204-03	平成25年1月30日	平成25年2月4日	平成25年2月15日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		追跡確認未了
G1130204-06	平成25年2月2日	平成25年2月4日	平成25年2月15日	電気洗濯機 (三洋ハイアール株式会社 (現、ハイアールジャパン セールス株式会社)(輸入 事業者))	火災	当該電気洗濯機のスイッチを入れ就寝中、火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品から発煙し、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生していた。事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品のモーター用コンデンサの製造工程において、異物が混入していたため、使用中に徐々に絶縁劣化を起こし、出火に至ったものと考えられる。	熊本県	平成25年2月15日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成22年11月12日からリコールを実施(公表資料の特記事項を参照)	追跡確認未了
G1130204-12	平成25年1月31日	平成25年2月4日	平成25年2月15日	石油温風暖房機(開放式) (FH-1x532by:株式会社コロ ナ)	火災	当該石油温風暖房機を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	静岡県	平成25年2月15日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1130204-14	平成24年10月9日	平成25年2月4日	平成25年2月15日	充電器(電気シェーバー用) (RC01(セイコーエスヤード 株式会社ブランド):株式会 社泉精器製作所(セイコー エスヤード株式会社ブランド) (輸入事業者))	火災	当該充電器(電気シェーバー用)及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品内部の発振トランスの巻線で絶縁不良をおこし、短絡して過電流が流れることにより過熱し、出火に至ったものと考えられる。	福岡県	平成24年11月6日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1130205-03	平成25年2月2日	平成25年2月5日	平成25年2月15日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県		追跡確認未了
G1130205-04	平成25年2月4日	平成25年2月5日	平成25年2月15日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		追跡確認未了

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1130205-07	平成25年1月13日	平成25年2月5日	平成25年2月15日	電気温風機	火災 死亡1名	当該電気温風機及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	平成25年2月15日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表済	追跡確認未了
G1130206-03	平成25年1月14日	平成25年2月6日	平成25年2月15日	電気ストーブ(オイルヒーター)	火災	当該電気ストーブ(オイルヒーター)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	(平成25年2月22日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130206-21	平成25年2月3日	平成25年2月6日	平成25年2月15日	リモコン(液晶テレビ用)	火災	当該リモコン(液晶テレビ用)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山梨県	(平成25年2月19日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130207-06	平成25年2月4日	平成25年2月7日	平成25年2月15日	カセットこんろ	火災	当該カセットこんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長野県	(平成25年2月26日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130207-08	平成25年2月2日	平成25年2月7日	平成25年2月15日	コードレス電話機	火災	当該コードレス電話機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	高知県	(平成25年2月22日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130207-09	平成25年2月1日	平成25年2月7日	平成25年2月15日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県		追跡確認未了
D2130208-01	平成25年2月7日	平成25年2月8日	平成25年2月15日	瞬間湯沸器 (PH-161M:株式会社パロマ)	一酸化炭素中毒(3名)	当該瞬間湯沸器を使用し、入浴後に、当該機器が設置してある脱衣場で1名が倒れ、病院に搬送され、検査の結果、一酸化炭素中毒と判明。一緒に家にいた2名も病院へ行き、現在入院中。原因については、現在、調査中。	新潟県	平成25年2月8日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済 (平成25年2月22日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130208-02	平成25年2月4日	平成25年2月8日	平成25年2月15日	カセットこんろ	火災	当該カセットこんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県		追跡確認未了
G1130208-05	平成25年1月23日	平成25年2月8日	平成25年2月15日	電気式床暖房	火災	当該電気式床暖房を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県		追跡確認未了
G1130208-06	平成25年2月3日	平成25年2月8日	平成25年2月15日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県		追跡確認未了
G1130208-07	平成24年12月21日	平成25年2月8日	平成25年2月15日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山口県		追跡確認未了
G1130208-08	平成25年2月3日	平成25年2月8日	平成25年2月15日	携帯型音楽プレーヤー	火災	当該携帯型音楽プレーヤーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	(平成25年2月19日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130208-09	平成25年1月27日	平成25年2月8日	平成25年2月15日	電気こんろ	火災	当該電気こんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	(平成25年2月26日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1130208-10	平成25年1月29日	平成25年2月8日	平成25年2月15日	電気カーペット	火災	当該電気カーペットを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府	(平成25年2月22日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130208-11	平成25年2月2日	平成25年2月8日	平成25年2月15日	電気温風機 (SF-1002VT:東芝機器株式会社(現 東芝ホームテクノ株式会社に事業移管))	火災	当該電気温風機を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	広島県	平成25年2月15日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表済	追跡確認未了
G1130208-12	平成24年9月15日	平成25年2月8日	平成25年2月15日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	栃木県		追跡確認未了
G1130208-13	平成24年11月19日	平成25年2月8日	平成25年2月15日	電気温風機(セラミックファンヒーター) (HH585B:アキテーヌジャパン株式会社(輸入事業者))	火災	当該電気温風機(セラミックファンヒーター)を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	栃木県	平成24年12月28日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表済	追跡確認未了
G1130208-17	平成25年2月8日	平成25年2月8日	平成25年2月15日	介護施設 (グループホームベルハウス東山手)	火災 死亡4名 重軽症8名	当該介護施設を焼損する火災が発生し、4名が死亡、8名が重軽症。発火源も含め、現在、調査中。	長崎県		追跡確認未了
E3130212-01	平成25年2月8日	平成25年2月12日	平成25年2月21日	旅客鉄道事業 (東日本旅客鉄道株式会社)	—	運転士が走行中に異音を感じ、列車を停止させて確認したところ、1両目の前台車全2軸が脱線していた。	青森県		追跡確認未了
E3130212-02	平成25年1月30日	平成25年2月12日	平成25年2月21日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(60歳代)	当該乗合バスが乗降扱い中、乗客1名が転倒し、腰椎圧迫骨折の重傷。	兵庫県		追跡確認未了
E3130212-03	平成25年2月9日	平成25年2月12日	平成25年2月21日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(80歳代)	当該乗合バスが運行中、乗客1名が転倒し、腰椎圧迫骨折の重傷。	東京都		追跡確認未了
G1130212-03	平成25年2月8日	平成25年2月12日	平成25年2月21日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		追跡確認未了
G1130212-05	平成25年1月26日	平成25年2月12日	平成25年2月21日	パチンコ台	火災	当該パチンコ台を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県		追跡確認未了
G1130212-06	平成25年1月21日	平成25年2月12日	平成25年2月21日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県		追跡確認未了
G1130212-07	平成25年1月25日	平成25年2月12日	平成25年2月21日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		追跡確認未了
G1130212-10	平成25年2月11日	平成25年2月12日	平成25年2月21日	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	火災	当該電気ストーブ(ハロゲンヒーター)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	(平成25年3月1日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1130212-16	平成25年1月25日	平成25年2月12日	平成25年2月21日	電気毛布	火災	当該電気毛布から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	山形県		追跡確認未了
G1130213-01	平成25年2月8日	平成25年2月13日	平成25年2月21日	石油給湯機	火災	当該石油給湯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	(平成25年2月22日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130213-06	平成24年12月28日	平成25年2月13日	平成25年2月21日	照明器具	火災	当該照明器具から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	埼玉県		追跡確認未了
F1130214-01	平成25年2月12日	平成25年2月14日	平成25年2月21日	電気洗濯機	火災	当該電気洗濯機を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	兵庫県		追跡確認未了
G1130214-04	平成25年2月10日	平成25年2月14日	平成25年2月21日	充電器(デジタルカメラ用)	火災	当該充電器(デジタルカメラ用)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	(平成25年2月26日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130214-05	平成24年12月6日	平成25年2月14日	平成25年2月21日	石油温風暖房機	火災	当該石油温風暖房機から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	山梨県		追跡確認未了
G1130214-06	平成25年2月9日	平成25年2月14日	平成25年2月21日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府		追跡確認未了
G1130214-07	平成25年2月9日	平成25年2月14日	平成25年2月21日	石油ストーブ	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮崎県	(平成25年3月5日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
F1130215-01	平成25年2月10日	平成25年2月15日	平成25年2月21日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	三重県		追跡確認未了
G1130215-03	平成25年1月26日	平成25年2月15日	平成25年2月21日	石油ストーブ(密閉式)(KH-051SF:サンデン株式会社)	火災	当該石油ストーブ(密閉式)の点火操作を行い、その場を離れたところ、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	北海道	平成25年2月8日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1130215-05	平成25年2月8日	平成25年2月15日	平成25年2月21日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県		追跡確認未了
G1130215-06	平成25年2月6日	平成25年2月15日	平成25年2月21日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		追跡確認未了
G1130215-08	平成25年2月5日	平成25年2月15日	平成25年2月21日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県		追跡確認未了

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1130215-12	平成25年2月12日	平成25年2月15日	平成25年2月21日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県		追跡確認未了
G1130215-14	平成24年12月28日	平成25年2月15日	平成25年2月21日	餅つき機	後遺障害1名	当該餅つき機の中の布を静止時に取ろうとしたところ、回転のスイッチが入り、右手示指に布が絡んでひねるように第1関節部から切断。	東京都		追跡確認未了
D2130218-03	平成25年2月14日	平成25年2月18日	平成25年2月28日	風呂釜 (株式会社オカキン: TA-OK270)	火災	一般住宅において、消費者が当該風呂釜の点火操作を行った際、爆発音が発生し、火が上がって当該風呂釜を焼損する火災事故が発生した。原因については、液化石油ガスに起因するかどうかも含め、現在詳細調査中。なお、当該風呂釜と同型式のものについては、バーナーの部に亀裂が入りガス漏れが生じ、機器内を焼損する恐れがあるため、製造者が平成19年から自主的にリコールを行っている。	兵庫県	平成25年2月19日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済 平成19年4月19日からリコールを実施(公表資料の特記事項を参照)	追跡確認未了
G1130218-01	平成25年2月14日	平成25年2月18日	平成25年2月28日	電気ストーブ	火災	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	(平成25年3月1日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130218-02	平成24年12月5日	平成25年2月18日	平成25年2月28日	加湿器 (ML-550MF: 森田電気株式会社(現 株式会社ユーイング)(輸入事業者))	火災	病院で当該加湿器を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	兵庫県	平成24年12月21日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成22年1月19日からリコールを実施(公表資料の特記事項を参照)	追跡確認未了
G1130218-05	平成24年11月30日	平成25年2月18日	平成25年2月28日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	秋田県		追跡確認未了
G1130218-07	平成25年2月15日	平成25年2月18日	平成25年2月28日	石油温風暖房機(開放式) (AKF-P321N(日本エー・アイ・シー株式会社「アラジン」ブランド): 株式会社千石(日本エー・アイ・シー株式会社「アラジン」ブランド)(輸入事業者))	火災	当該石油温風暖房機(開放式)を使用中、異臭に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しており、2名が負傷した。事故原因は、現在、調査中であるが、点火時に灯油を気化させるヒーターが、何らかの原因で連続通電状態となり、バーナー部のソレノイド(灯油気化ガスをバーナーに送るノズル開閉弁)を過熱し、焼損に至ったものと考えられる。	北海道	平成25年2月22日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成23年2月4日からリコールを実施(公表資料の特記事項を参照)	追跡確認未了
G1130218-08	平成25年2月5日	平成25年2月18日	平成25年2月28日	電子レンジ	火災	当該電子レンジを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県		追跡確認未了
G1130218-09	平成25年2月17日	平成25年2月18日	平成25年2月28日	ガスバーナー(カートリッジ式)	火災	当該ガスバーナー(カートリッジ式)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県		追跡確認未了
G1130218-12	平成24年12月28日	平成25年2月18日	平成25年2月28日	エアコン	火災	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県		追跡確認未了

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1130218-13	平成25年1月24日	平成25年2月18日	平成25年2月28日	ガスフライヤー	火災	当該ガスフライヤーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県		追跡確認未了
G1130219-06	平成25年1月14日	平成25年2月19日	平成25年2月28日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	埼玉県		追跡確認未了
G1130219-10	平成25年2月14日	平成25年2月19日	平成25年2月28日	石油ストーブ	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県	(平成25年3月1日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130219-11	平成25年2月14日	平成25年2月19日	平成25年2月28日	石油ストーブ	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県	(平成25年3月5日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130219-13	平成25年2月18日	平成25年2月19日	平成25年2月28日	ファクシミリ(電話機能付)	火災	当該ファクシミリ(電話機能付)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	(平成25年3月5日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130219-14	平成25年2月15日	平成25年2月19日	平成25年2月28日	石油給湯機	火災	当該石油給湯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	(平成25年3月1日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
E3130220-01	平成25年2月17日	平成25年2月20日	平成25年2月28日	運輸サービス(貸切バス)	重傷1名 負傷42名	当該貸切バスが交差点でガードレールを突き破り、およそ3メートル下の線路に転落し、乗客1名が重傷、42名が負傷。	大分県		追跡確認未了
G1130220-02	平成25年2月16日	平成25年2月20日	平成25年2月28日	電気磁気治療器	火災	当該電気磁気治療器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県		追跡確認未了
G1130220-05	平成25年2月16日	平成25年2月20日	平成25年2月28日	電気敷毛布	火災	当該電気敷毛布を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県		追跡確認未了
E3130221-01	平成25年2月19日	平成25年2月21日	平成25年2月28日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(80歳代)	当該乗合バスが降車扱い中に扉を開めたところ、乗客1名が扉に接触、歩道に転落し、左上腕骨折の重傷。	兵庫県		追跡確認未了
G1130221-01	平成25年2月18日	平成25年2月21日	平成25年2月28日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県		追跡確認未了
G1130221-07	平成25年2月16日	平成25年2月21日	平成25年2月28日	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	火災	当該電気ストーブ(ハロゲンヒーター)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	三重県	(平成25年3月5日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130222-03	平成25年1月21日	平成25年2月22日	平成25年2月28日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	青森県		追跡確認未了
G1130222-06	平成25年2月20日	平成25年2月22日	平成25年2月28日	電気ストーブ(カーボンヒーター)	火災	当該電気ストーブ(カーボンヒーター)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	(平成25年3月1日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1130222-07	平成25年2月8日	平成25年2月22日	平成25年2月28日	石油ストーブ	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	徳島県	(平成25年3月1日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130222-09	平成25年1月1日	平成25年2月22日	平成25年2月28日	温水洗浄便座 (TOCF970:東陶機器株式会社(現 TOTO株式会社))	火災	異臭に気付き確認すると、当該温水洗浄便座から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生していた。事故原因は、現在、調査中であるが、コントローラー基板上の温水ヒーター用コネクター接続部において、部品メーカーにより特定期間内に製造したコネクターがメッキ不良を起こしやすい製品であったため、使用中の熱衝撃及び振動により、メッキが剥がれてコネクター部分が接触不良となり発熱した。その影響により、コントローラー基板の上のはんだ付け部にはんだクラックが生じ、絶縁不良となり、異極間でスパーク、発煙したものと考えられる。	茨城県	平成25年1月18日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成19年4月16日からリコールを実施(公表資料の特記事項を参照)	追跡確認未了
G1130222-12	平成25年2月9日	平成25年2月22日	平成25年2月28日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	広島県		追跡確認未了
D2130225-02	平成25年2月21日	平成25年2月25日	平成25年3月7日	高圧ホース (製造者、型式:調査中)	火災	共同住宅において、容器庫の扉を破損する爆発事故が発生した。原因は、何らかの要因により当該高圧ホースに亀裂が入ったことから、ガスが漏えいし、容器庫周辺に設置された電気器具の火花により引火したものと推定されるが、現在詳細調査中。	山形県	平成25年2月25日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済	追跡確認未了
F1130225-01	平成25年2月21日	平成25年2月25日	平成25年3月7日	ガス炊飯器	火災	ガス炊飯器の周辺を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県		追跡確認未了
F1130225-02	平成25年2月24日	平成25年2月25日	平成25年3月7日	遊園地に設置された遊戯施設	重傷1名	当該遊戯施設で、地上から約6mの高さに張られたワイヤーに付けられた滑車に吊られて滑走中、地上に落下し、腰の骨を折る重傷。	静岡県		追跡確認未了
G1130225-04	平成25年2月17日	平成25年2月25日	平成25年3月7日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		追跡確認未了
G1130225-12	平成25年2月9日	平成25年2月25日	平成25年3月7日	電気温風機	火災	当該電気温風機及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	平成25年3月5日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1130225-14	平成25年2月15日	平成25年2月25日	平成25年3月7日	電気こんろ	火災	当該電気こんろから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	静岡県	(平成25年3月12日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
E3130226-01	平成25年2月21日	平成25年2月26日	平成25年3月7日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(80歳代)	当該乗合バスが信号待ちにより停車し、発車したところ、乗客1名が転倒し、左足大腿骨骨折の重傷。	千葉県		追跡確認未了
F1130226-01	平成25年2月14日	平成25年2月26日	平成25年3月7日	電気敷毛布	火災	当該電気敷毛布から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	熊本県		追跡確認未了

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1130226-04	平成25年2月25日	平成25年2月26日	平成25年3月7日	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	火災	当該電気ストーブ(ハロゲンヒーター)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山梨県	(平成25年3月19日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130226-06	平成25年2月4日	平成25年2月26日	平成25年3月7日	ガスストーブ(カセット式)	火災	当該ガスストーブ(カセット式)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	秋田県		追跡確認未了
G1130226-07	平成25年2月7日	平成25年2月26日	平成25年3月7日	電気洗濯機	火災	当該電気洗濯機を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	平成25年3月1日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表済	追跡確認未了
G1130226-09	平成25年2月19日	平成25年2月26日	平成25年3月7日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	佐賀県		追跡確認未了
G1130226-10	平成25年2月19日	平成25年2月26日	平成25年3月7日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府		追跡確認未了
G1130226-12	平成25年2月4日	平成25年2月26日	平成25年3月7日	電気ストーブ	火災	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府		追跡確認未了
G1130226-16	平成25年2月20日	平成25年2月26日	平成25年3月7日	電気ストーブ(カーボンヒーター)	火災	当該電気ストーブ(カーボンヒーター)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	(平成25年3月8日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130228-04	平成25年2月24日	平成25年2月28日	平成25年3月7日	石油給湯機	火災	当該石油給湯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		追跡確認未了
G1130228-07	平成25年2月27日	平成25年2月28日	平成25年3月7日	カセットこんろ	火災	当該カセットこんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	(平成25年3月15日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130228-08	平成25年2月26日	平成25年2月28日	平成25年3月7日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	和歌山県		追跡確認未了
G1130228-09	平成25年2月6日	平成25年2月28日	平成25年3月7日	電気こんろ (NK-1102(松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)製ミニキッチン「NE-90EC」に組み込まれたもの): 松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社))	火災	当該電気こんろ及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物に引火したのと考えられる。	大阪府	平成25年2月22日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成19年7月3日から事業者が共同してリコールを実施(公表資料の特記事項を参照)	追跡確認未了

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
D2130301-04	平成25年2月28日	平成25年3月1日	平成25年3月7日	連結用高圧ホース (製造者、型式:調査中)	火災	一般住宅において、浴槽の床下部において爆発が発生し、消費者1名が負傷する火災事故が発生した。原因は、屋根からの落雪により容器の連結用高圧ホースが折損したことで漏えいしたガスが床下に滞留し、何らかの火花により引火したものと推定されるが、現在詳細調査中。	新潟県	平成25年3月4日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済	追跡確認未了
E3130301-01	平成25年2月25日	平成25年3月1日	平成25年3月7日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(70歳代)	当該乗合バスが運行中、乗客1名が転倒し、椎間板圧迫骨折の重傷。	神奈川県		追跡確認未了
G1130301-02	平成25年2月25日	平成25年3月1日	平成25年3月7日	電子レンジ	火災	当該電子レンジを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了
G1130301-06	平成25年2月13日	平成25年3月1日	平成25年3月7日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県		追跡確認未了
G1130301-07	平成24年12月29日	平成25年3月1日	平成25年3月7日	軽自動車	火災	当該軽自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	広島県		追跡確認未了
E3130304-01	平成25年3月2日	平成25年3月4日	平成25年3月14日	旅客鉄道事業 (東日本旅客鉄道株式会社)	—	運転士が走行中に異音を感じ、列車を停止させて確認したところ、1両目の前台車全2軸が脱線していた。	秋田県		追跡確認未了
G1130304-04	平成25年3月1日	平成25年3月4日	平成25年3月14日	ペレットストーブ	火災	当該ペレットストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県		追跡確認未了
G1130304-05	平成25年3月1日	平成25年3月4日	平成25年3月14日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県		追跡確認未了
G1130304-08	平成25年2月17日	平成25年3月4日	平成25年3月14日	石油ふろがま	火災	当該石油ふろがまを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県		追跡確認未了
G1130304-12	平成25年2月20日	平成25年3月4日	平成25年3月14日	ガスふろがま	火災	当該ガスふろがまを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県		追跡確認未了
G1130304-13	平成25年3月3日	平成25年3月4日	平成25年3月14日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県		追跡確認未了
G1130304-15	平成25年2月28日	平成25年3月4日	平成25年3月14日	電子レンジ	火災	当該電子レンジを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	(平成25年3月19日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
E3130305-01	平成25年3月3日	平成25年3月5日	平成25年3月14日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(70歳代)	当該乗合バスが運行中、車内に立っていた乗客1名が転倒し、腰椎骨折の重傷。	福岡県		追跡確認未了

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1130305-04	平成25年3月3日	平成25年3月5日	平成25年3月14日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		追跡確認未了
G1130305-07	平成25年3月3日	平成25年3月5日	平成25年3月14日	電気給湯機	火災	当該電気給湯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	(平成25年3月15日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130305-11	平成25年3月3日	平成25年3月5日	平成25年3月14日	電気冷蔵庫	火災	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	栃木県	(平成25年3月19日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
E3130306-01	平成25年3月4日	平成25年3月6日	平成25年3月14日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(80歳代)	当該乗合バスが運行中、バス停で乗車した乗客1名が発車直後に転倒し、大腿骨骨折の重傷。	神奈川県		追跡確認未了
E3130306-02	平成25年3月4日	平成25年3月6日	平成25年3月14日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(80歳代)	当該乗合バスが運行中、乗客1名が転倒し、左大腿骨骨折の重傷。	静岡県		追跡確認未了
E3130306-03	平成25年3月5日	平成25年3月6日	平成25年3月14日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(60歳代)	当該乗合バスがバス停で降車扱い中、乗客1名が転倒し、右大腿骨骨折の重傷。	神奈川県		追跡確認未了
G1130306-02	平成25年1月4日	平成25年3月6日	平成25年3月14日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県		追跡確認未了
G1130306-05	平成25年2月21日	平成25年3月6日	平成25年3月14日	空気清浄機 (AP-510H:株式会社オーム電機(輸入事業者))	火災 重傷1名	当該空気清浄機及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が負傷した。現在、原因を調査中。	東京都	平成25年3月8日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成24年2月1日からリコールを実施(公表資料の特記事項を参照)	追跡確認未了
G1130306-11	平成25年2月2日	平成25年3月6日	平成25年3月14日	石油ふろがま (JPK-N:株式会社長府製作所)	火災	当該石油ふろがまを使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、機器の修理、点検及び空焚き防止装置の作動状況を判定するため、一時的に使用する点検用コネクター(空焚き防止装置を働かせないようにするもの)を修理・点検後に戻し忘れたため、浴槽の排水栓が閉まっておらず浴槽に水がない状態で空焚きとなった際に空焚き防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えられる。	千葉県	平成25年2月22日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成19年7月27日からリコールを実施(公表資料の特記事項を参照)	追跡確認未了

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
D2130307-01	平成25年3月6日	平成25年3月7日	平成25年3月14日	瞬間湯沸器 (RUS-V51RTA: リンナイ株式会社)	火災	共同住宅において、当該瞬間湯沸器の点火操作を行ったところ爆発が発生し、当該製品及び台所の一部を焼損する爆発事故が発生した。原因は、何らかの要因によりガスが漏えいしており、点火時の火花に引火したものと推定されるが、詳細調査中。	千葉県	平成25年3月7日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済 (平成25年3月22日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130307-02	平成25年3月6日	平成25年3月7日	平成25年3月14日	エアーコンプレッサー	火災	当該エアーコンプレッサーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	(平成25年3月22日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130307-03	平成25年3月3日	平成25年3月7日	平成25年3月14日	観賞魚用サーモスタット	火災	当該観賞魚用サーモスタットを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		追跡確認未了
G1130307-04	平成25年3月2日	平成25年3月7日	平成25年3月14日	バス	火災	当該バスを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県		追跡確認未了
G1130307-15	平成25年2月21日	平成25年3月7日	平成25年3月14日	電気ストーブ(ハロゲンヒーター) (SD-80G: 大宇電子ジャパン株式会社(輸入事業者))	火災	当該電気ストーブ(ハロゲンヒーター)を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。事故原因は、現在、調査中であるが、強弱切換の部品(ダイオード)に不具合があったため、発熱し、発煙・出火に至ったものと考えられる。	埼玉県	平成25年3月12日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成15年2月28日からリコールを実施(公表資料の特記事項を参照)	追跡確認未了
G1130307-17	平成25年2月13日	平成25年3月7日	平成25年3月14日	電気温風機(セラミックファンヒーター) (MS-F126TR: 森田電工株式会社(現 株式会社ユーイング)(輸入事業者))	火災	当該電気温風機(セラミックファンヒーター)の電源を入れて就寝中、異音に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	埼玉県	平成25年3月1日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1130307-20	平成24年11月5日	平成25年3月7日	平成25年3月14日	石油ストーブ(密閉式) (FFR-702SX: サンボット株式会社)	火災	当該石油ストーブ(密閉式)を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の前に衣類を干していた状況を含め、現在、原因を調査中。	秋田県	平成24年12月11日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1130307-21	平成24年11月21日	平成25年3月7日	平成25年3月14日	石油温風暖房機(密閉式) (OFF-R657: 三洋電機株式会社)	火災	当該石油温風暖房機(密閉式)を使用中、爆発を伴う火災が発生し、当該製品及び周辺を破損した。現在、原因を調査中。	秋田県	平成24年12月14日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1130308-02	平成25年3月5日	平成25年3月8日	平成25年3月14日	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	火災	当該電気ストーブ(ハロゲンヒーター)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県		追跡確認未了
G1130308-03	平成25年3月8日	平成25年3月8日	平成25年3月14日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山口県		追跡確認未了
G1130308-04	平成25年3月5日	平成25年3月8日	平成25年3月14日	HIDハンディライト	火災	当該HIDハンディライトを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	(平成25年3月15日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1130308-09	平成25年3月5日	平成25年3月8日	平成25年3月14日	除湿機	火災	当該除湿機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	(平成25年3月19日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130308-12	平成25年3月3日	平成25年3月8日	平成25年3月14日	コントローラー(電気敷毛布用)	火災	当該コントローラー(電気敷毛布用)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	(平成25年3月26日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130308-13	平成25年3月4日	平成25年3月8日	平成25年3月14日	電気冷蔵庫	火災	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福島県	(平成25年3月26日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130308-16	平成25年2月11日	平成25年3月8日	平成25年3月14日	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	火災	当該電気ストーブ(ハロゲンヒーター)から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	神奈川県	(平成25年3月29日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130308-21	平成25年3月7日	平成25年3月8日	平成25年3月14日	自動二輪車	火災	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		追跡確認未了
G1130311-05	平成25年3月7日	平成25年3月11日	平成25年3月22日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	熊本県		追跡確認未了
G1130311-07	平成25年3月8日	平成25年3月11日	平成25年3月22日	携帯型音楽プレーヤー(iPod nano MA099J/A; 有限会社アップルジャパンホールディングス(現Apple Japan合同会社)(輸入事業者))	火災	当該携帯型音楽プレーヤーを充電中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	北海道	平成25年3月22日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1130311-08	平成25年3月9日	平成25年3月11日	平成25年3月22日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	佐賀県		追跡確認未了
G1130311-12	平成25年3月6日	平成25年3月11日	平成25年3月22日	エアコン(室外機)	火災	当該エアコン(室外機)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県		追跡確認未了
G1130312-01	平成25年3月11日	平成25年3月12日	平成25年3月22日	電気冷蔵庫	火災	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	(平成25年3月26日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130312-03	平成25年3月3日	平成25年3月12日	平成25年3月22日	ノートパソコン(PCF-DN33J: 株式会社日立製作所(現日立コンシューマエレクトロニクス株式会社)(輸入事業者))	火災	異音とともに当該ノートパソコンから発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	大阪府	平成25年3月15日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1130312-04	平成25年3月9日	平成25年3月12日	平成25年3月22日	電気炊飯器	火災	当該電気炊飯器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県		追跡確認未了

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1130312-06	平成25年3月9日	平成25年3月12日	平成25年3月22日	テレビ(ブラウン管型)	火災	当該テレビ(ブラウン管型)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福島県		追跡確認未了
G1130312-07	平成25年3月9日	平成25年3月12日	平成25年3月22日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		追跡確認未了
G1130312-11	平成25年2月19日	平成25年3月12日	平成25年3月22日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	愛知県		追跡確認未了
G1130313-03	平成25年2月27日	平成25年3月13日	平成25年3月22日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		追跡確認未了
G1130313-05	平成25年3月3日	平成25年3月13日	平成25年3月22日	自動二輪車	火災	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		追跡確認未了
G1130314-01	平成25年3月11日	平成25年3月14日	平成25年3月22日	ガス給湯器	火災	当該ガス給湯器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	(平成25年3月26日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130314-05	平成25年3月8日	平成25年3月14日	平成25年3月22日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長崎県		追跡確認未了
G1130314-07	平成24年10月5日	平成25年3月14日	平成25年3月22日	誘導灯	火災	当該誘導灯から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	埼玉県		追跡確認未了
G1130314-10	平成24年11月28日	平成25年3月14日	平成25年3月22日	電気ストーブ	火災	当該電気ストーブを使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	奈良県	平成25年2月8日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
E3130315-01	平成25年3月14日	平成25年3月15日	平成25年3月22日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(50歳代)	当該乗合バスが乗客へ発車案内をしてT字交差点を発進したところ、乗客1名が転倒し、左肘骨折の重傷。	大阪府		追跡確認未了
G1130315-02	平成25年3月10日	平成25年3月15日	平成25年3月22日	電子レンジ (KRD-0105:小泉成器株式会社(輸入事業者))	火災	当該電子レンジから出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品を使用する際に、扉を開閉し、電源の入切が繰り返されることで、ドアの開閉を検知するスイッチが接触不良となり、スパークが発生し、トラッキング現象(絶縁破壊による短絡)が起こり、出火に至ったものと考えられる。	鳥取県	平成25年3月22日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成19年9月12日からリコールを実施(公表資料の特記事項を参照)	追跡確認未了
G1130315-06	平成25年3月6日	平成25年3月15日	平成25年3月22日	石油ストーブ	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	(平成25年3月29日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1130315-07	平成25年3月11日	平成25年3月15日	平成25年3月22日	セキュリティゲート	火災	当該セキュリティゲートを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県		追跡確認未了
G1130315-10	平成25年1月14日	平成25年3月15日	平成25年3月22日	エアコン	火災	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該エアコンがあった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	平成25年2月5日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
D2130318-01	平成25年3月16日	平成25年3月18日	平成25年3月28日	その他(接続具) (ゴム管用ソケットA-S:日東工器株式会社)	火災	消費者より、ガスこんろに接続されたガス栓付近から火が出たとの通報を受け、ガス事業者が現場調査したところ、ガス栓に接続されたゴム管用ソケットの一部が焦げていることが確認された。何らかの要因によりガス栓に接続されたゴム管用ソケットの接続が不完全な状態となり、ガス漏えいが生じ、その状態でガスこんろを使用したことで、点火時のスパークもしくは燃焼炎が漏えいしたガスに引火したものと推測されるが、現在、詳細を調査中。	神奈川県	平成25年3月19日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済	追跡確認未了
D2130318-02	平成25年3月16日	平成25年3月18日	平成25年3月28日	風呂釜(バランス型) (GBSQ-80b:ノーリツ)	火災	市より、風呂釜の爆発事故の通報を受けて、ガス事業者が現地確認したところ、風呂釜本体の一部損傷が確認された。消費者によると、点火誤操作により爆発したとのことであるが、現在、詳細を調査中。	和歌山県	平成25年3月19日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済	追跡確認未了
G1130318-03	平成25年3月16日	平成25年3月18日	平成25年3月28日	電気こんろ	火災	当該電気こんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		追跡確認未了
G1130318-04	平成25年3月8日	平成25年3月18日	平成25年3月28日	DVDプレーヤー	火災	当該DVDプレーヤーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	(平成25年3月29日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130318-13	平成25年3月16日	平成25年3月18日	平成25年3月28日	エアコン(室外機)	火災	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了
E3130319-01	平成25年3月16日	平成25年3月19日	平成25年3月28日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(60歳代)	当該乗合バスが運行中、乗客1名が転倒し、大腿部骨折の重傷。	福岡県		追跡確認未了
G1130319-03	平成25年3月16日	平成25年3月19日	平成25年3月28日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		追跡確認未了
G1130319-05	平成25年3月18日	平成25年3月19日	平成25年3月28日	加湿器	火災	当該加湿器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県		追跡確認未了
G1130319-06	平成25年3月15日	平成25年3月19日	平成25年3月28日	食器洗い乾燥機	火災	当該食器洗い乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	(平成25年3月29日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130319-07	平成25年2月7日	平成25年3月19日	平成25年3月28日	照明器具	火災	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県		追跡確認未了

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1130319-12	平成25年3月6日	平成25年3月19日	平成25年3月28日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県		追跡確認未了
G1130319-16	平成25年3月3日	平成25年3月19日	平成25年3月28日	電気こたつ (DK-912-F: 松下寿電子工業株式会社(現 パナソニックヘルスケア株式会社))	火災	当該電気こたつを使用中、異臭に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	兵庫県	平成25年3月26日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1130319-17	平成25年3月17日	平成25年3月19日	平成25年3月28日	センサー付自動スイッチ	火災	当該センサー付自動スイッチを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県		追跡確認未了
G1130319-19	平成25年3月17日	平成25年3月19日	平成25年3月28日	エアコン	火災	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了
G1130319-20	平成25年3月15日	平成25年3月19日	平成25年3月28日	電子レンジ	火災	当該電子レンジを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県		追跡確認未了
E3130321-01	平成25年3月21日	平成25年3月21日	平成25年3月28日	運輸サービス(タクシー)	重傷1名	当該タクシーが運行中、当該タクシーの右側面に乗用車が衝突し、乗客1名が重傷。	岐阜県		追跡確認未了
G1130321-03	平成25年3月8日	平成25年3月21日	平成25年3月28日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県		追跡確認未了
G1130321-04	平成25年3月9日	平成25年3月21日	平成25年3月28日	電気式床暖房	火災	当該電気式床暖房を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	石川県		追跡確認未了
G1130321-05	平成24年1月13日	平成25年3月21日	平成25年3月28日	電気式床暖房	火災	当該電気式床暖房から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	千葉県		追跡確認未了
G1130321-07	平成25年3月17日	平成25年3月21日	平成25年3月28日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		追跡確認未了
G1130321-09	平成25年3月17日	平成25年3月21日	平成25年3月28日	ガス給湯機	火災	当該ガス給湯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	(平成25年3月29日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
G1130322-06	平成25年3月9日	平成25年3月22日	平成25年3月28日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		追跡確認未了
G1130322-07	平成25年3月20日	平成25年3月22日	平成25年3月28日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1130322-08	平成25年3月20日	平成25年3月22日	平成25年3月28日	ファクシミリ(電話機能付)	火災	当該ファクシミリ(電話機能付)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県		追跡確認未了
G1130322-22	平成25年3月19日	平成25年3月22日	平成25年3月28日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	青森県		追跡確認未了
E3130325-01	平成25年3月22日	平成25年3月25日	平成25年4月4日	運輸サービス(貸切バス)	重傷1名	当該貸切バスが運行中、後方から走行してきた大型トラックが追突した。乗客26名が救急搬送され、うち1名が重傷。	長野県		追跡確認未了
E3130325-02	平成25年3月11日	平成25年3月25日	平成25年4月4日	運輸サービス(タクシー)	重傷1名	当該タクシーが運行中、トラックと衝突し、乗客1名が車外に投げ出されて肋骨骨折等の重傷。	神奈川県		追跡確認未了
E3130325-03	平成25年3月22日	平成25年3月25日	平成25年4月4日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(70歳代)	当該乗合バスが運行中、乗客1名が転倒し、腰椎骨折の重傷。	鹿児島県		追跡確認未了
E3130325-04	平成25年3月22日	平成25年3月25日	平成25年4月4日	運輸サービス(乗合バス)	重傷1名(60歳代)	当該乗合バスが運行中、乗客1名が転倒し、背骨を骨折する重傷。	神奈川県		追跡確認未了
G1130325-04	平成25年2月19日	平成25年3月25日	平成25年4月4日	電気衣類乾燥機 (ED-D300:株式会社東芝 (現 東芝ホームアプライア ンス株式会社))	火災	当該電気衣類乾燥機を使用中、異音に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損、周辺を汚損した。現在、原因を調査中。	静岡県	平成25年3月8日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成2年5月28日からリコールを実施(公表資料の特記事項を参照)	追跡確認未了
G1130325-05	平成25年3月3日	平成25年3月25日	平成25年4月4日	電気カーペット (MC-2021A(森田電工株式 会社(現 株式会社ユーイ ング)ブランド:三京株式 会社(森田電工株式会社(現 株式会社ユーイング)ブラ ンド))	火災	当該電気カーペット及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	神奈川県	平成25年3月29日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
G1130325-06	平成25年3月16日	平成25年3月25日	平成25年4月4日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	広島県		追跡確認未了
G1130325-08	平成25年3月23日	平成25年3月25日	平成25年4月4日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	和歌山県		追跡確認未了
G1130325-09	平成25年3月6日	平成25年3月25日	平成25年4月4日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		追跡確認未了

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
G1130325-12	平成25年3月22日	平成25年3月25日	平成25年4月4日	照明器具	火災	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		追跡確認未了
G1130326-03	平成25年3月25日	平成25年3月26日	平成25年4月4日	石油ストーブ	火災	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県		追跡確認未了
G1130326-06	平成24年11月17日	平成25年3月26日	平成25年4月4日	投げ込み式湯沸器 (TSE-22-T(HI):株式会社 津田商事(輸入事業者))	火災	当該投げ込み式湯沸器及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品のメインスイッチを切らずに浴槽から出して放置したことに加え、安全装置(フロートスイッチ等の過熱防止機能)が適切に働かず、発煙、出火したものと考えられる。	福岡県	平成25年1月8日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成19年5月8日からリコールを実施(公表資料の特記事項を参照)	追跡確認未了
G1130326-12	平成25年3月26日	平成25年3月26日	平成25年4月4日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		追跡確認未了
G1130327-04	平成25年3月21日	平成25年3月27日	平成25年4月4日	石油ストーブ(開放式)	火災	当該石油ストーブ(開放式)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県		追跡確認未了
G1130327-05	平成25年3月2日	平成25年3月27日	平成25年4月4日	電子レンジ (IM-575(岩谷産業株式会社 ブランド):株式会社千石 (岩谷産業株式会社ブランド) (輸入事業者))	火災	当該電子レンジを使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。事故原因は、現在、調査中であるが、ドアの開閉を検知するスイッチの製造不良により、接点部でスパークが発生し、出火に至ったものと考えられる。	千葉県	平成25年3月19日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成15年9月2日からリコールを実施(公表資料の特記事項を参照)	追跡確認未了
G1130327-06	平成25年3月26日	平成25年3月27日	平成25年4月4日	ガスこんろ	火災	当該ガスこんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県		追跡確認未了
G1130327-07	平成25年3月16日	平成25年3月27日	平成25年4月4日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山口県		追跡確認未了
G1130327-08	平成25年3月18日	平成25年3月27日	平成25年4月4日	扇風機	火災	当該扇風機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府		追跡確認未了
G1130328-01	平成25年3月18日	平成25年3月28日	平成25年4月4日	電気敷布団	火災	当該電気敷布団を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県		追跡確認未了
G1130328-02	平成25年3月25日	平成25年3月28日	平成25年4月4日	ゲーム機	火災	当該ゲーム機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県		追跡確認未了

消費者安全法に基づく重大事故等

ア. 関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
F1130329-01	平成25年3月29日	平成25年3月29日	平成25年4月4日	運輸サービス(タクシー)	重傷1名	当該タクシーが運行中、歩道に逸走して街路樹等と衝突し、乗客1名が肋骨骨折等の重傷。	京都府		追跡確認未了
G1130329-05	平成25年3月28日	平成25年3月29日	平成25年4月4日	温水洗浄便座	火災	当該温水洗浄便座を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	和歌山県		追跡確認未了
G1130329-06	平成25年3月27日	平成25年3月29日	平成25年4月4日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道		追跡確認未了

消費者安全法に基づく重大事故等

イ. 地方公共団体からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
121012-002	平成24年8月27日	平成24年10月12日	平成24年10月18日	ケーブル(太陽光発電システム用)	火災	当該ケーブルを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県		原因分析及び対策検討着手
121029-001	平成24年8月20日	平成24年10月29日	平成24年11月8日	外食サービス(飲食店)	重傷1名	当該飲食店で食事中、同席者が鍋に箸を入れたところ、不安定に置かれていた鍋がひっくり返って熱湯がかかり、下肢第2度熱傷の重傷。	東京都		未進展・その他
121031-001	平成24年10月21日	平成24年10月31日	平成24年11月8日	自動二輪車	火災	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都		原因分析及び対策検討着手
121031-002	平成24年9月2日	平成24年10月31日	平成24年11月8日	扇風機	重傷1名	当該扇風機を使用中、羽が割れて、カバーごと飛んできて顔に当たり、打撲等の重傷。	兵庫県		対策実施
121031-003	平成22年	平成24年10月31日	平成24年11月8日	シャンプー	重症1名	当該シャンプーを使用したところ、接触蕁麻疹の重症。	京都府		未進展・その他
121105-002	平成24年9月21日	平成24年11月5日	平成24年11月15日	靴	重傷1名	トレーニング効果を目的とした当該靴を履いて階段を下降中、転落し、負傷した。現在、原因を調査中。	群馬県	平成24年11月13日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
121106-003	平成24年9月13日	平成24年11月6日	平成24年11月15日	滑車	重傷1名	当該滑車を使い、ワイヤーでボートを引き上げていたところ、当該製品の継ぎ手の部分が破断し、ワイヤーが身体に当たり、左下腿打撲等の重傷。	福岡県		原因分析及び対策検討着手
121108-004	平成24年9月8日	平成24年11月8日	平成24年11月15日	脚立	重傷1名	当該脚立を使用中、支柱が折れて、転落し、腰部脊柱管狭窄症等の重傷。	鹿児島県		原因分析及び対策検討着手
121109-001	平成24年8月3日	平成24年11月9日	平成24年11月15日	UVスプレー(衣類用)	重症1名	当該UVスプレー(衣類用)を使用したところ、肺障害の重症。	大阪府		対策実施
121112-002	平成23年8月6日	平成24年11月12日	平成24年11月22日	テーブル(折りたたみ)	重傷1名	当該テーブル(折りたたみ)の上に置いたこんろでお湯を沸かしていたところ、当該製品に身体がぶつかった際、当該製品の天板隙間にこんろの脚がはまって傾き、こぼれたお湯がかかり1名が火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	岡山県	平成24年11月16日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
121116-003	平成21年7月9日	平成24年11月16日	平成24年11月22日	点検業務(エレベーター)	重傷1名	当該点検業者が、点検業務中、人が搭乗し稼働中のエレベーターの電源を落としたため、エレベーターが急停止し、利用者1名が転倒。右舟状月状骨間離開の重傷。	東京都		未進展・その他
121126-004	平成24年10月28日	平成24年11月26日	平成24年12月6日	娯楽サービス(ボールプール)	重傷1名	当該ボールプールを利用中、他の利用者と接触し、歯槽骨骨折等の重傷。	神奈川県		未進展・その他

消費者安全法に基づく重大事故等

イ. 地方公共団体からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
121127-002	平成24年8月24日	平成24年11月27日	平成24年12月6日	自転車	重傷1名	当該自転車で走行中、立ちこぎをして踏み込んだ際、チェーンが外れ後ろのギアと車輪の間にはさまり車輪がロックしたため、前方に転倒し、右頬骨折の重傷。	大阪府		消費者事故等に該当せず
121128-001	平成23年12月	平成24年11月28日	平成24年12月6日	ヘアスプレー	重症1名	当該ヘアスプレーを使用したところ、接触皮膚炎の重症。	大阪府		対策実施
121128-005	平成24年10月11日	平成24年11月28日	平成24年12月6日	脚立(はしご兼用)(アルミニウム合金製)	重傷1名	当該製品を脚立状態で使用中、降りる際に転倒し、負傷した。当該製品の支柱が曲がった状況を含め、現在、原因を調査中。	秋田県	平成24年10月23日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
121211-001	平成24年11月27日	平成24年12月11日	平成24年12月20日	湯たんぼ	重傷1名	当該湯たんぼにカバーをつけて就寝したところ、左下腿に熱傷を負う重傷。	大阪府		原因分析及び対策検討着手
121211-002	平成24年3月5日	平成24年12月11日	平成24年12月20日	自動車用座席	重傷1名	自動車が走行中、当該座席が突如後ろに倒れたため、使用者が外傷性頸椎捻挫の重傷。	東京都		未進展・その他
121212-001	平成24年10月18日	平成24年12月12日	平成24年12月20日	ストレッチ(スポーツジム)	重傷1名	当該スポーツジムでストレッチを受けたところ、胸の右脇を押され、肋間筋挫傷の重傷。	茨城県		未進展・その他
121213-007	平成24年11月3日	平成24年12月13日	平成24年12月20日	湯たんぼ	重傷1名	当該湯たんぼを膝の上に置いていたところ、お湯が漏れ、左足太ももの火傷の重傷。	福岡県	(平成25年1月11日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
121214-003	平成24年11月2日	平成24年12月14日	平成24年12月20日	ウォーターサーバー	重傷1名	当該ウォーターサーバーのコックが外れ、噴出した熱湯がかかって、右上肢Ⅲ度熱傷の重傷。	宮崎県		対策実施
121214-004	平成24年11月10日	平成24年12月14日	平成24年12月20日	折りたたみ自転車	重傷1名	当該折りたたみ自転車で走行中、前輪が段差に衝突したところ、フロントフォークが破断し、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	岡山県	平成24年12月4日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
121214-005	平成24年11月22日	平成24年12月14日	平成24年12月20日	自転車用幼児座席	重傷1名	幼児(5歳)を当該自転車用幼児座席に乗せて自転車で走行中、幼児の足が車輪に巻き込まれ、負傷した。当該製品左側の足乗せが脱落していた状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	平成24年12月11日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	原因分析及び対策検討着手
121220-001	平成24年11月3日	平成24年12月20日	平成24年12月28日	靴	重傷1名	当該靴を履いて犬と散歩をしていたところ、犬に引っ張られて転倒し、右足首骨折の重傷。	千葉県		未進展・その他
121220-003	平成24年12月19日	平成24年12月20日	平成24年12月28日	小荷物専用昇降機	死亡1名	当該小荷物専用昇降機のゴンドラが3階にあるときに、本来開けることができない1階の扉を開けることができてしまったため、利用者が1階部分からビット(昇降機の最下階のさらに80cm下部)に転落し、意識不明、心肺停止の状態で見送られた。数日後、搬送先の病院で死亡。	京都府		原因特定に至らず

消費者安全法に基づく重大事故等

イ. 地方公共団体からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
121220-004	平成24年12月9日	平成24年12月20日	平成24年12月28日	バッテリー(ノートパソコン用)	火災	当該バッテリーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	(平成25年1月16日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
121221-001	平成24年3月8日	平成24年12月21日	平成24年12月28日	整体マッサージ	重傷1名	当該整体マッサージで首に施術を受けたところ、脳内出血の重傷。	兵庫県		未進展・その他
121221-004	平成24年6月18日	平成24年12月21日	平成24年12月28日	炭酸美容器(DVMRA:株式会社高陽社(輸入事業者))	重傷1名	当該炭酸美容器を使用後、しばらくして、当該製品のホース部が破裂し、負傷した。現在、原因を調査中。	香川県	平成24年8月31日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表済	対策実施
121225-001	平成24年9月26日	平成24年12月25日	平成25年1月10日	ライター	重傷1名	当該ライターを使用したところ、炎が高く上がって、髪の毛に引火し、頭部、顔面にⅢ度の熱傷の重傷。	大阪府	(平成25年2月5日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	原因分析及び対策検討着手
130108-001	平成24年12月3日	平成25年1月8日	平成25年1月18日	折りたたみ椅子	重傷1名	当該折りたたみ椅子に座っていたところ、脚部のパイプが折れたため、椅子が傾いて倒れた。その時折れたパイプが股間を直撃し、打撲する重傷。	山口県	(平成25年3月29日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
130108-002	平成24年11月頃	平成25年1月8日	平成25年1月18日	美容サービス(ネイルサロン)	重症1名	当該ネイルサロンでジェルネイルの施術を受けたところ、右手親指がグリーンネイル病の重症。	大阪府		追跡確認未了
130115-004	平成24年5月27日	平成25年1月15日	平成25年1月24日	整骨院での施術	重傷1名	当該整骨院において、施術者が背中にひざを当てて、頭を持ち上げ後ろに反らしたところ、施術後、頸椎症等の重傷。	東京都		追跡確認未了
130117-001	平成24年12月7日	平成25年1月17日	平成25年1月24日	湯たんぼカバー	重傷1名	当該湯たんぼカバーに湯たんぼを入れて就寝したところ、ひもがほどけて湯たんぼがカバーの外に出たため、右下腿熱傷の重傷。	東京都	(平成25年1月25日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
130125-001	平成24年11月20日	平成25年1月25日	平成25年1月31日	電気毛布	重傷1名	当該電気毛布を使用して寝たところ、右下腿熱傷の重傷。	千葉県	(平成25年2月8日に消費生活用製品の重大製品事故等として公表)	追跡確認未了
130129-001	平成24年11月5日	平成25年1月29日	平成25年2月7日	介護サービス(老人ホーム)	重傷1名	当該老人ホームで、移動の際に介助職員の手がすべり、ベッドから利用者が落ちて転倒し、大腿骨骨折の重傷。	埼玉県		追跡確認未了
130201-005	平成24年11月4日	平成25年2月1日	平成25年2月7日	接骨院での施術	重傷1名	当該接骨院において、施術台に乗った状態で手を引っ張り身体を前屈させる施術を受けたところ、腰部圧迫骨折の重傷。	東京都		追跡確認未了
130204-002	平成25年1月28日	平成25年2月4日	平成25年2月15日	電気敷毛布	火災	当該電気敷毛布を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	鳥取県		追跡確認未了
130204-003	平成25年1月14日	平成25年2月4日	平成25年2月15日	店舗サービス(入口の床)	重傷1名	当該店舗の入口から中に入ったところ、床が濡れていて、滑って転倒し、右上腕骨近位端骨折等の重傷。	千葉県		追跡確認未了

消費者安全法に基づく重大事故等

イ. 地方公共団体からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
130205-004	平成24年12月20日	平成25年2月5日	平成25年2月15日	スチームクリーナー	重傷1名	当該スチームクリーナーで掃除をしていたところ、ノズルの根元が折れ、蒸気が噴き出して右足太ももにあたり、Ⅱ度の火傷の重傷。	兵庫県		追跡確認未了
130206-004	平成25年2月2日	平成25年2月6日	平成25年2月15日	除菌剤(プレート型)	重症1名	当該除菌剤(プレート型)を首から下げて幼児を抱っこしていたところ、幼児の胸部が体幹接触皮膚炎の重症。	千葉県		追跡確認未了
130208-004	平成21年6月21日	平成25年2月8日	平成25年2月15日	成型型副木	重症1名	右膝前十字靭帯損傷手術後、当該成型型副木を装着していたところ、右腓骨神経麻痺が起こる重症。	熊本県		追跡確認未了
130212-002	平成24年12月5日	平成25年2月12日	平成25年2月21日	折りたたみ電動アシスト自転車	重傷1名	当該折りたたみ電動アシスト自転車で走行中、段差を通過する際、シートポストが破損し、転倒、負傷した。取扱説明書で警告しているシートポストの限界線を越えた位置でサドルを固定していた状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	平成25年2月15日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
130213-005	平成24年10月30日	平成25年2月13日	平成25年2月21日	電動アシスト自転車	重傷1名	当該電動アシスト自転車で坂道を下っていたところ、ブレーキが効かなくなり、塀に衝突し、下顎部挫創の重傷。	兵庫県		追跡確認未了
130214-004	平成24年12月8日	平成25年2月14日	平成25年2月21日	美容サービス(ヘアカラー)	重症1名	美容院でヘアカラーをしたところ、頭皮がかぶれ、顔面が腫れる重症。	埼玉県		追跡確認未了
130220-009	平成24年10月19日	平成25年2月20日	平成25年2月28日	住宅施工サービス(フローリング剥離)	重症2名	住宅のフローリングのコーティングを剥離する作業をした際、施工業者が剥離剤を使用したところ、住民2名が化学物質過敏症等の重症。	東京都		追跡確認未了
130227-002	平成25年1月25日	平成25年2月27日	平成25年3月7日	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	火災	当該電気ストーブ(ハロゲンヒーター)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都		追跡確認未了
130227-003	平成24年11月9日	平成25年2月27日	平成25年3月7日	石油ストーブ(開放式)(SX-B180:株式会社コロナ)	一酸化炭素中毒(重症1名)	山小屋で当該石油ストーブ(開放式)を使用後、体調が悪くなり入院、一酸化炭素中毒と診断された。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	長野県	平成25年3月1日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
130228-004	平成25年2月15日	平成25年2月28日	平成25年3月7日	椅子(踏台兼用)	重傷1名	当該椅子(踏台兼用)に乗って作業中、落下して転倒し、負傷した。当該製品の脚が破損しており、使用状況を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	平成25年3月5日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
130301-002	平成24年12月31日	平成25年3月1日	平成25年3月7日	雪上自転車	重傷1名	当該製品で滑走中、転倒し、負傷した。フロントボードの芯材が破損しており、事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	新潟県	平成25年3月1日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
130304-003	平成24年11月7日	平成25年3月4日	平成25年3月14日	こたつヒーター(堀こたつ用)	重傷1名	当該こたつヒーター(堀こたつ用)を使用中、足に火傷を負った。当該製品の上に格子を置かず使用していた状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	平成25年3月8日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
130307-001	平成25年1月23日	平成25年3月7日	平成25年3月14日	湯たんぼ	重傷1名	当該湯たんぼを使用していたところ、当該製品からお湯が漏れ、足を火傷。	東京都		追跡確認未了

消費者安全法に基づく重大事故等

イ. 地方公共団体からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
130307-005	平成25年1月29日	平成25年3月7日	平成25年3月14日	電気乾燥機(靴用)	火災	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該電気乾燥機(靴用)があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道	平成25年2月22日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
130312-001	平成25年2月10日	平成25年3月12日	平成25年3月22日	脚立(はしご兼用)(アルミニウム合金製)	重傷1名	当該脚立(はしご兼用)(アルミニウム合金製)で作業中、転倒し、負傷した。当該製品の脚部が曲がっており、当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	平成25年2月22日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
130314-001	平成25年2月18日	平成25年3月14日	平成25年3月22日	ノートパソコン	火災	当該ノートパソコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県		追跡確認未了
130314-004	平成24年12月25日	平成25年3月14日	平成25年3月22日	脚立	重傷1名	階段の踊り場において当該脚立を使用し照明の掃除をしていたところ、バランスを崩し転倒し、頸椎捻挫等の重傷。	神奈川県		追跡確認未了
130315-004	平成24年9月8日	平成25年3月15日	平成25年3月22日	美容サービス(ヘアカラー)	重症1名	美容院でヘアカラーを受けたところ、頭皮接触皮膚炎等の重症。	大阪府		追跡確認未了
130319-005	平成23年8月31日	平成25年3月19日	平成25年3月28日	介護サービス(介護タクシー)	重傷1名	当該介護タクシーの運転手の介助で車椅子から自宅のベッドへ移動する際に転倒し、右大腿骨顆部骨折の重傷。	山口県		追跡確認未了
130325-004	平成25年2月9日	平成25年3月25日	平成25年4月4日	軽自動車(アームレスト)	重傷1名(5歳)	当該軽自動車の後部座席から、運転席と助手席の背もたれの端に手をかけて身を乗り出したところ、右手が滑って運転席の背もたれ側に収納されていたアームレストに体重がかかって倒れた。その際、右手中指がアームレストとシートとの隙間に入り、アームレストの取り付け部に指の先端が挟まれ切断する重傷。	茨城県		追跡確認未了
130326-002	平成25年1月13日	平成25年3月26日	平成25年4月4日	吊り戸棚	重傷1名	当該吊り戸棚が頭上に落下し、負傷した。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	山梨県	平成25年4月2日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済	追跡確認未了
130326-003	平成25年2月20日	平成25年3月26日	平成25年4月4日	湯たんぼ(蓄熱式)	重傷1名	当該湯たんぼ(蓄熱式)をベッドの上に置いて充電中、両手を当該製品の上に置いていたところ、当該製品が破裂して、内部の液体で右手背Ⅱ度熱傷の重傷。	東京都		追跡確認未了
130329-002	平成25年3月22日	平成25年3月29日	平成25年4月4日	除菌剤(プレート型)	重傷1名	当該除菌剤(プレート型)をワイシャツの胸ポケットに入れて使用したところ、胸がⅡ度熱傷の重傷。	神奈川県		追跡確認未了

消費者安全法に基づく重大事故等

ウ. 消費者安全調査委員会からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
W1121005-01	平成21年4月8日	平成24年10月5日	平成24年10月12日	エスカレーター	死亡1名	当該エスカレーターの手すりに接触したところ、身体が手すりを越えて下の階に転落し、頭蓋内損傷により死亡。	東京都		原因分析及び対策検討着手
W1121018-01	平成21年9月15日	平成24年10月18日	平成24年10月25日	消火器	重症1名	屋外駐車場において、男児が当該消火器を触っていたところ、消火器が破裂し頭部を直撃し重症。	大阪府	平成21年9月25日に重大事故等として公表済(管理番号:G090916-1)	非公表
W1121018-02	平成20年7月19日	平成24年10月18日	平成24年10月25日	自動二輪車	重傷1名	当該自動二輪車で走行中、制御不能となり、エンジンストップに至って転倒し、使用者が左鎖骨骨折等の重傷。	静岡県		非公表
W1121018-04	平成21年1月10日	平成24年10月18日	平成24年10月25日	医療サービス(病院)	死亡1名	当該病院に胸腰椎圧迫骨折で入院中、上部消化管出血により死亡。	神奈川県		非公表
W1121018-05	平成15年11月26日	平成24年10月18日	平成24年10月25日	医療サービス(病院)	重症1名	当該病院で硬膜外麻酔により虫垂炎の手術を受けたところ、術後、左足関節尖足変形等の重症。	福岡県		非公表
W1121018-06	平成23年7月11日	平成24年10月18日	平成24年10月25日	保育サービス(幼稚園のプール)	死亡1名	幼稚園のプールを使用中、うつぶせで浮いている状態で発見。死亡。	神奈川県		非公表
W1121018-07	平成17年11月28日	平成24年10月18日	平成24年10月25日	ガス湯沸器	一酸化炭素中毒(死亡1名、重症1名)	当該ガス湯沸器の安全装置(停電等で排気ファンが作動しないときに、点火・燃焼をしないようにする装置)が故障したままで点火・燃焼させることができるように改造した製品を使用したところ、一酸化炭素中毒により、1名が死亡、1名が重症。	東京都		原因分析及び対策検討着手
W1121024-01	平成24年8月30日	平成24年10月24日	平成24年11月1日	集水桝蓋	重傷1名	側溝に設置された当該集水桝蓋の上で滑って転倒し、右橈骨遠位端粉碎開放骨折の重傷。	兵庫県		非公表
W1121026-03	平成19年5月5日	平成24年10月26日	平成24年11月1日	介護サービス(介護老人保健施設)	重症1名	当該介護老人保健施設において、食事性の窒息にて心肺停止状態となり、蘇生後、低酸素性脳症等を発症する重症。	沖縄県		非公表
W1121026-04	平成24年7月17日	平成24年10月26日	平成24年11月1日	植込み型除細動器用リード	重症1名	当該植込み型除細動器用リードに起因する除細動器本体の誤作動により、一時心停止の重症。	京都府		非公表
W1121031-01	平成21年2月	平成24年10月31日	平成24年11月8日	電気給湯機	重症2名	隣家に設置された当該電気給湯機からの音等により、1名が環境要因性睡眠障害等の重症、1名が不眠症等の重症。	群馬県		非公表
W1121102-01	昭和61年	平成24年11月2日	平成24年11月8日	血液製剤	重症1名	肝炎ウイルスに感染し、劇症肝炎を発症する重症。当該血液製剤を使用した疑い。	北海道		非公表
W1121105-01	平成18年6月3日	平成24年11月5日	平成24年11月15日	エレベーター(EPF-28-CO-105:シンドラーエレベーター株式会社)	死亡1名	当該エレベーターから降りようとしたところ、戸が開いたままの状態エレベーターが上昇し、乗降口の上枠とカゴの床部分の間に挟まれ、死亡。	東京都		原因分析及び対策検討着手

消費者安全法に基づく重大事故等

ウ. 消費者安全調査委員会からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	公表日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考	追跡確認状況
W1121113-01	平成24年8月4日	平成24年11月13日	平成24年11月22日	自動二輪車	重傷1名	当該自動二輪車でサーキットを走行中、左旋回をしたところ、後輪が横滑りして、転倒し、左大腿骨頸部骨折の重傷。	愛知県		非公表
W1121203-04	平成23年12月24日	平成24年12月3日	平成24年12月13日	靴(バスケットボールシューズ)	重傷1名	当該靴(バスケットボールシューズ)を使用し、バスケットボールをしていたところ、転倒し、右膝前十字靭帯断裂の重傷。	東京都	平成24年6月21日に重大事故等として公表済(管理番号:120614-006) 平成24年4月17日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済(管理番号:A201200041)	非公表
W1121210-01	平成20年12月8日	平成24年12月10日	平成24年12月20日	エレベーター	重傷1名	当該エレベーターを使用し、目的の階で戸が開いたので降りようとしたところ、エレベーターが突然降下したため、当階の床とエレベーターのかごの上部に腰部を挟まれ、骨盤骨折の重傷。	京都府		非公表
W1121220-05	平成19年3月24日	平成24年12月20日	平成24年12月28日	医薬品(インフルエンザ用)	死亡1名	インフルエンザに罹患したため、当該医薬品等を服用したところ、就寝中に死亡。	兵庫県		非公表
W1121225-01	平成14年12月27日	平成24年12月25日	平成25年1月10日	医薬品(インフルエンザ用)	死亡1名	インフルエンザに罹患したため、当該医薬品等を服用したところ、呼吸停止の状態になり、搬送先の病院で死亡。	大阪府		非公表
W1130124-01	平成24年12月4日	平成25年1月24日	平成25年1月31日	ガス衣類乾燥機	火災	当該ガス衣類乾燥機を焼損する火災が発生。	神奈川県	平成24年12月13日に重大事故等として公表済(管理番号:G1121206-03)	追跡確認未了
W1130206-02	平成24年3月24日	平成25年2月6日	平成25年2月15日	食品(あずきばっとう(700g):ハニー食品)	重症2名	当該食品を喫食したところ、眼瞼下垂、言語不明瞭などの症状が現れ、2名が意識不明になる重症。病因物質はボツリヌス菌。	鳥取県	平成24年4月5日に重大事故等として公表済(管理番号:B1120326-01)	追跡確認未了
W1130208-01	平成22年4月23日	平成25年2月8日	平成25年2月15日	医療サービス(病院)	重症1名	当該病院で慢性副鼻腔炎の手術を受けた後、脳梗塞を発症する重症。	東京都		追跡確認未了