

令和6年2月2日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

電動アシスト自転車用バッテリー（「電動アシスト自転車」として公表）に関する事故（リコール対象製品）について

（詳細は次頁以降参照。）

1. ガス機器・石油機器に関する事故 3 件
（うち石油温風暖房機（開放式）1件、
石油ふろがま1件、石油ストーブ（開放式）1件）
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 6 件
（うち照明器具1件、電動アシスト自転車2件、
空気圧縮機（充電式）1件、
バッテリー（リチウムイオン、電動バイク用）1件、電気カーペット1件）
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 14 件
（うちエアコン1件、携帯電話機（スマートフォン）1件、
リチウム電池内蔵充電器2件、電動車いす（ハンドル形）1件、
アンテナカップラ1件、電気ホットプレート1件、電気洗濯機1件、
加湿器（超音波式）1件、太陽電池モジュール（太陽光発電システム用）1件、
電子レンジ1件、電気ポンプ（バスポンプ）1件、エアコン（室外機）1件、
バッテリー（リチウムイオン、電動アシスト自転車用）1件）
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において、審議を予定している案件
該当案件なし

1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません（管理番号：A201900608、A202000124、A202000215を除く。）。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

ブリヂストンサイクル株式会社が販売した電動アシスト自転車用バッテリー （「電動アシスト自転車」として公表）について

（管理番号：A202300962）

①事象について

駐輪場でブリヂストンサイクル株式会社（法人番号：9030001041957）が販売した電動アシスト自転車を焼損する火災が発生しました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

②当該製品のリコール（回収・交換）について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、バッテリー内部の劣化等により、バッテリー内部より発火する可能性があることから、事故の再発防止を図るため、2022年（令和4年）4月5日にプレスリリース、ウェブサイトへの情報掲載及び新聞社告を行い、対象製品について回収及び交換を実施しています。

なお、今般報告のあった当該製品（管理番号：A202300962）の事故の原因が上記のリコール事象によるものかどうかは現時点では不明です。

③対象製品：製品名、バッテリー型番、販売期間、対象台数

製品名	バッテリー型番	販売期間	対象台数
YAMAHA 電動アシスト自転車用 リチウムイオンバッテリー（X0T 型） 12. 3Ah （販売：ヤマハ発動機株式会社）	X0T-00 X0T-20	2016 年 8 月 ～ 2022 年 3 月	230, 534
YAMAHA 電動アシスト自転車用 リチウムイオンバッテリー（X0U 型） 15. 4Ah （販売：ヤマハ発動機株式会社/豊田 TRIKE 株式会社）	X0U-00 X0U-20		14, 302
BRIDGESTONE 電動アシスト自転車用 リチウムイオンバッテリー（C301 型） 12. 3Ah （販売：ブリヂストンサイクル株式会社/ 株式会社あさひ「LOUIS GARNEAU ブランド」）	X0T-10 X0T-30		58, 952
BRIDGESTONE 電動アシスト自転車用 リチウムイオンバッテリー（C400 型） 15. 4Ah （販売：ブリヂストンサイクル株式会社）	X0U-30		1, 872
合 計			305, 660

2022 年（令和 4 年）4 月 5 日からリコール（回収・交換）を実施

回収率：62.5%（2023 年 12 月 31 日時点）

<リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による 2016 年度以降の事故（原因調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度	事故件数	被害状況	年度	事故件数	被害状況
2023年度	7	火災	2019年度	0	—
2022年度	20	火災	2018年度	0	—
2021年度	14 1	火災 火災・軽傷	2017年度	0	—
2020年度	4	火災	2016年度	0	—

※当該事故（管理番号：A202300962）は含まない。

<対象製品の外観及び確認方法>

バッテリー本体に貼り付けられているラベルに記載の『バッテリー型番』及び『製造ロット』の両方が一致した場合は、無償交換の対象製品となります。
※対象製造ロットに記載のないバッテリーは、無償交換の対象外です。

<バッテリー型番と製造ロット記載位置>



<無償交換対象製品のバッテリー型番>

販売者	バッテリー型番
ヤマハ発動機販売株式会社	XOT-00、XOT-20 XOU-00、XOU-20
ブリヂストンサイクル株式会社	XOT-10、XOT-30 XOU-30
豊田TRIKE株式会社	XOU-20
株式会社 あさひ (LOUIS GARNEAUブランド)	XOT-10、XOT-30

<無償交換対象製品の製造ロット>

BUK1	UH24	UK02	UL16	VB02	VC01	VD05	VF05	VG12	VI04	VJ07	VK28	YVC1
BUK2	UH26	UK04	UL17	VB03	VC02	VD08	VF06	VG13	VI05	VJ09	VK29	YVC3
BUL2	UI05	UK06	UL19	VB04	VC03	VD10	VF07	VG14	VI07	VJ12	VK30	YVD0
BVA0	UI06	UK07	UL20	VB07	VC04	VD11	VF08	VG17	VI08	VJ13	VL01	YVD1
BVB1	UI14	UK08	UL21	VB08	VC08	VD17	VF09	VG18	VI09	VJ14	VL05	YVD2
BVB2	UI16	UK10	UL22	VB09	VC09	VD18	VF10	VG21	VI11	VJ16	VL06	YVE0
BVC0	UI17	UK11	UL24	VB10	VC10	VD21	VF13	VG22	VI12	VJ17	VL07	YVE1
BVC1	UI19	UK14	UL26	VB11	VC11	VD24	VF14	VG24	VI13	VJ18	VL15	YVE2
BVC2	UI23	UK18	UL27	VB12	VC12	VD28	VF15	VG25	VI15	VJ20	VL18	YVF0
BVC3	UI24	UK19	UL28	VB13	VC13	VE02	VF17	VG27	VI16	VJ23	VL19	YVF2
BVFO	UI27	UK21	UL29	VB14	VC14	VE03	VF19	VH01	VI18	VJ24	VL21	YVG1
BVI0	UI30	UK22	VA03	VB15	VC15	VE10	VF20	VH07	VI19	VJ25	VL22	YVH1
BVJ0	UJ06	UK23	VA04	VB16	VC16	VE13	VF21	VH08	VI20	VJ26	VL28	YVI1
BVJ1	UJ07	UK24	VA05	VB17	VC17	VE15	VF22	VH10	VI21	VJ30	WB23	YVI3
UH09	UJ11	UK28	VA09	VB18	VC18	VE19	VF24	VH11	VI22	VJ31	WC05	YVJ0
UH11	UJ13	UK30	VA11	VB19	VC20	VE20	VF26	VH12	VI23	VK06	WC06	YVJ1
UH12	UJ14	UL01	VA12	VB20	VC21	VE22	VF27	VH15	VI25	VK07	WD04	YVJ2
UH13	UJ17	UL02	VA14	VB21	VC23	VE23	VG03	VH16	VI26	VK14	WF01	YVL2
UH15	UJ18	UL03	VA16	VB22	VC24	VE25	VG04	VH18	VI27	VK17	WL29	
UH16	UJ25	UL05	VA18	VB23	VC25	VE26	VG06	VH19	VI28	VK20	YUI1	
UH17	UJ26	UL06	VA20	VB24	VC28	VE27	VG07	VH20	VI29	VK22	YVA0	
UH19	UJ28	UL07	VA21	VB25	VC29	VE31	VG08	VH24	VI30	VK23	YVB1	
UH22	UJ31	UL08	VA22	VB26	VC30	VF01	VG10	VH28	VJ02	VK24	YVB2	
UH23	UK01	UL14	VA24	VB27	VD01	VF03	VG11	VH30	VJ05	VK27	YVC0	

④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちの方で、まだ事業者の行う回収及び交換を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

ヤマハ発動機株式会社及び豊田 TRIKE 株式会社のバッテリーをお持ちの方

ヤマハ発動機「PAS」バッテリー（X0T/X0U）無償交換 お客様コールセンター

電 話 番 号：0120(772)780

受 付 時 間：9時～17時（土・日・祝日・事業者指定休日を除く。）

ウェブサイト：<https://www.yamaha-motor.co.jp/recall/pas/2022-04-05/>

ブリヂストンサイクル株式会社及び株式会社あさひのバッテリーをお持ちの方

「電動アシスト自転車用バッテリー（C301/C400）」無償交換 お客様コールセンター

電 話 番 号：0120(220)566

受 付 時 間：9時～17時（土・日・祝日・事業者指定休日を除く。）

ウェブサイト：<https://www.bscycle.co.jp/info/2022/10537>

【本発表資料の問合せ先】

消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当）

担 当：石田、首藤、庄田

電 話：03(3507)9204（直通）

U R L：<https://www.caa.go.jp/>

経済産業省産業保安グループ製品安全課製品事故対策室

担 当：伊藤、佐々木

電 話：03(3501)1511（内線）4311

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202300956	令和6年1月7日	令和6年1月30日	石油温風暖房機 (開放式)	FW-3222NE	ダイニチ工業株式会社	火災 軽傷1名	当該製品を使用中、爆発音がしたため確認すると、建物を全焼する火災が発生しており、1名が軽傷を負った。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	宮城県	
A202300965	令和6年1月8日	令和6年1月31日	石油ふろがま	CK-7S	株式会社長府製作所	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	製造から35年以上経過した製品 令和6年1月25日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A202300966	令和5年12月18日	令和6年1月31日	石油ストーブ(開放式)	SX-2817Y	株式会社コロナ	火災	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、建物を全焼する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	令和6年1月18日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和6年1月22日

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201900608	令和元年9月16日	令和元年10月15日	照明器具	不明	東芝ライテック株式会社	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は、長期使用(25年)により、平滑用電解コンデンサーの封止ゴムが劣化したため、電解コンデンサーから電解液が漏れ出し、漏れ出した電解液により電解コンデンサーの端子間でトラッキング現象が発生し、基板の焼損に至ったものと推定される。	神奈川県	令和元年10月18日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202000124	令和2年4月21日	令和2年5月26日	電動アシスト自転車	LGS-EA26	有限会社アキコーポレーション(現 株式会社あさひが事業承継)	重傷1名	当該製品で走行中、後輪がロックし、転倒、左手首を負傷した。 調査の結果、当該製品は、取扱説明書等にハンドル付近のワイヤー類を束ねるワイヤークリップの位置ずれ等に関する注意が記載されておらず、事故発生時、ワイヤークリップが正規の位置と異なる状態であったため、フロントキャリアが後ブレーキワイヤーに干渉して後ブレーキが意図せずに掛かり、転倒に至ったものと推定される。	愛媛県	令和2年5月29日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202000215	令和元年7月21日	令和2年6月30日	空気圧縮機(充電式)	APC021	株式会社エアテックス (輸入事業者)	火災	店舗で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、充電中に内部のリチウムイオン電池セルが異常発熱し出火したものと推定されたが、焼損が著しく、事故原因の特定には至らなかった。	東京都	令和2年7月3日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A202300954	令和5年12月20日	令和6年1月29日	バッテリー(リチウムイオン、電動バイク用)	KR13S3P	FID株式会社 (輸入事業者)	火災	事業所で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	神奈川県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和6年1月12日
A202300960	令和6年1月12日	令和6年1月30日	電気カーペット	ホットカーペット TNT	株式会社ニトリ (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	大阪府	
A202300962	令和6年1月20日	令和6年1月31日	電動アシスト自転車	HL6C37	ブリヂストンサイクル株式会社	火災	駐輪場で当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	神奈川県	令和4年4月5日からリコールを実施(特記事項を参照) 回収率62.5%

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202300947	令和6年1月1日	令和6年1月29日	エアコン	火災	介護施設で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	沖縄県	令和6年1月18日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和6年1月17日
A202300948	令和6年1月6日	令和6年1月29日	携帯電話機(スマートフォン)	火災	当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
A202300949	令和5年12月20日	令和6年1月29日	リチウム電池内蔵充電器	火災	宿泊施設で、火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道	事業者が重大製品事故として認識したのは令和6年1月19日
A202300950	令和6年1月15日	令和6年1月29日	電動車いす(ハンドル形)	死亡1名	使用者(70歳代)が、当該製品とともに川で発見され、死亡が確認された。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	
A202300951	令和5年12月9日	令和6年1月29日	アンテナカップラ	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	令和5年12月21日に消費者安全法の重大事故等として公表済 事業者が重大製品事故として認識したのは令和6年1月19日
A202300952	令和5年12月29日	令和6年1月29日	電気ホットプレート	火災	当該製品を使用中、当該製品を熔融し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	京都府	製造から20年以上経過した製品 事業者が重大製品事故として認識したのは令和6年1月17日
A202300953	令和5年12月25日	令和6年1月29日	電気洗濯機	火災	倉庫で当該製品をコンセントに接続していたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛知県	製造から30年以上経過した製品 事業者が重大製品事故として認識したのは令和6年1月22日

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A202300955	令和6年1月22日	令和6年1月29日	加湿器(超音波式)	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A202300957	令和6年1月20日	令和6年1月30日	リチウム電池内蔵 充電器	火災	遊技施設で当該製品で携帯電話機(スマートフォン)を充電中、 当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A202300958	令和6年1月23日	令和6年1月30日	太陽電池モジュール(太陽光発電シス テム用)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因 するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
A202300959	令和6年1月22日	令和6年1月30日	電子レンジ	火災	当該製品を使用後、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し た。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を 調査中。	大阪府	
A202300961	令和6年1月6日	令和6年1月31日	電気ポンプ(バスポ ンプ)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因 するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	京都府	
A202300963	令和6年1月17日	令和6年1月31日	エアコン(室外機)	火災	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び 周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	
A202300964	令和6年1月17日	令和6年1月31日	バッテリー(リチウム イオン、電動アシス ト自転車用)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因 するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件なし

電動アシスト自転車（管理番号：A202000124）



空気圧縮機（充電式）（管理番号：A202000215）



バッテリー（リチウムイオン、電動バイク用）（管理番号：A202300954）



電気カーペット（管理番号：A202300960）

