

類似事故に係る資料

事例1～13：調査報告書に掲載している火災事故調査事例（平成23年9月～平成31年1月）

類似事故1～3：公表後に発生した同種類別の火災事故（平成31年2月～令和3年6月）

注1	(凡例) 事例No. 製造業者 使用年数		モジュールの設置形態				
			屋根置き型	鋼板等 敷設型	鋼板等付帯型	鋼板等なし型	
推定 発火 箇所	モジュール	屋	事例3 A社 約8.5年			事例10 A社 約14年	事例11 A社 約10年
						類似事故2 G社 約6年	
	ケーブル	上	注2 施工 事例4 C社 約3年	事例8 A社 約0.5年	施工？ 類似事故1 F社 約7年	事例1 A社 約7.5年	事例12 A社 約11年
類似事故3 H社 約11年					施工 事例6 C社 約1年	施工 事例7 A社 約10年	
		屋根以外	施工 事例2 A社 約10年 外壁	施工 事例9 A社 約5.5年 外壁	施工 事例5 F社 約2年 屋根裏		事例13 A社 約5年

モジュール又はケーブルから発生した火災事故等の分類

注1：枠の違いは、野地板^{のじいた}への延焼の有無を示している。：野地板^{のじいた}への延焼あり：野地板^{のじいた}への延焼なし

注2：施工は、原因が施工不良であると推定している事例を示す。

・公表後に発生した類似事故の事故情報ID

類似事故1：0000356608

類似事故2：0000377885

類似事故3：0000375386

事故情報データベースシステム

生命・身体被害に関する「消費生活上の事故情報」を公開しています

事故情報詳細

太陽電池モジュール（太陽光発電システム用… 事故情報ID:0000356608

種別	事故情報
発生年月日	2019年08月25日
発生場所	都道府県：神奈川県 施設用途：住宅
商品など分類	建物・設備 - 住宅設備
商品など名称	太陽電池モジュール（太陽光発電システム用）
型式・ロット	
事故内容	火災事故
事故の概要	当該太陽電池モジュール（太陽光発電システム用）を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。
傷病内容	
傷病の程度	
被害者人数	
被害者年代、性別	
事業者	
原因調査状況	
事故原因	
措置状況	
備考	重大事故等（2019年9月5日公表分）
情報提供元	関係機関 消費者庁 消費者安全情報総括官制度
登録年月日	2019年09月09日
受付年月日	2019年08月27日

事故情報データベースシステム

生命・身体被害に関する「消費生活上の事故情報」を公開しています

事故情報詳細

ソーラーパネル 事故情報ID:0000377885

種別	危険情報
発生年月日	2020年05月
発生場所	施設用途：住宅
商品など分類	建物・設備 - 住宅設備
商品など名称	ソーラーパネル
事故内容	火災事故
事故の概要	自宅の屋根のソーラーパネルが火災を起こした。屋根の野地材も燃えてしまった。屋根の修理がなかなか進まない。早くしてほしい。
被害者年代、性別	
情報提供元	関係機関 国民生活センター 全国消費生活情報ネットワーク・システム (PIO-NET)
登録年月日	2020年06月10日
受付年月日	2020年06月

注意事項

- ・建築物事故情報ホットライン、全国消費生活情報ネットワーク・システム、法テラス、自動車の不具合情報の情報は、消費者からの任意の申し出情報に基づいており、事実確認（因果関係の精査等）を経ていない情報を含みます。
- ・製品安全事故情報システム、製品安全データベースの情報では、消費生活用製品安全法に基づき、ガス・石油機器に関する事故については、製品起因かどうか不明な場合でも事業者名、機種・型式名の情報を公表しています。
- ・消費者庁の情報のうち、被害程度が重大でないものについては、事実確認（因果関係の精査等）を経ていない情報を含んでいます。
- ・国土交通省から提供された「自動車の不具合による事故・火災情報」は、自動車製作者や自動車輸入事業者から国土交通省に報告のあった自動車の不具合による事故・火災情報を掲載しています。掲載している事故・火災情報には、自動車製作者の設計・製作に起因するものだけでなく、整備不良やユーザーの不適切な使用など他の要因に起因するもの、また、不具合の原因が判明していないものも含まれます。（設計・製作に起因したことが判明している事故・火災については、事故原因欄に「■」を記載しています。）掲載内容については、自動車製作者等からの報告をもとに記載していますが、詳細な調査等ができないものも含まれます。

事故情報データベースシステム

生命・身体被害に関する「消費生活上の事故情報」を公開しています

事故情報詳細

太陽電池モジュール（太陽光発電システム用… 事故情報ID:0000375386

種別	事故情報
発生年月日	2020年04月05日
発生場所	都道府県：愛媛県 施設用途：住宅
商品など分類	建物・設備 - 住宅設備
商品など名称	太陽電池モジュール（太陽光発電システム用）
型式・ロット	
事故内容	火災事故
事故の概要	当該太陽電池モジュール（太陽光発電システム用）を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。
傷病内容	
傷病の程度	
被害者人数	
被害者年代、性別	
事業者	
原因調査状況	
事故原因	
措置状況	
備考	重大事故等（2020年5月1日公表分）令和2年4月21日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
情報提供元	関係機関 消費者庁 消費者安全情報総括官制度
登録年月日	2020年05月07日
受付年月日	2020年04月20日