消費者事故等調査報告書の訂正について

標記について、下記正誤表のとおり訂正します。

記

消費者事故等調査報告書 木造立体迷路における事故 -遊園地に設置された 屋外の木造大型複層遊具-(公表年月日:令和6年11月27日)

正誤表				
ページ	訂正箇所	誤	正	
語句等の訂正				
9	10、11 行目	写真5左が <u>北側</u> の状態、写真5右が <u>南側</u>	写真5左が <u>南側</u> の状態、写真5右が <u>北側</u>	
		の状態	の状態	
9	12 行目	特に <u>南側</u> の床受け木上部、	特に <u>赤丸部分</u> の床受け木上部、	
9	写真5左	破断した梁の一部を外した状態(北側)	破断した梁の一部を外した状態(<u>南側</u>)	
9	写真5右	破断した梁の一部を外した状態(南側)	破断した梁の一部を外した状態(<u>北側</u>)	
14	写真 12	操の東側時間の木口 (上方から)	深の東側側端部の木口 (上方から) 深の東側側端部(南面) 深の東側側端部の木口 (正面から) 写真12 梁の東側端部の木口側の様子	
15	8行目	心材(<u>随</u> に近い赤みを帯びた <u>部位</u>)	心材 (<u>中心部</u> に近い <u>側の</u> 赤みを帯びた <u>部</u> <u>分</u>)	
29	5行目	樹種選定においても、	樹種鑑定においても、	
56	7行目	(2.3(1)カ(<u>ア</u>))。	(2.3(1)カ(<u>イ</u>))。	
62	2行目	腐朽のリスクの認識 <u>並びに</u> リスク低減に	腐朽のリスクの認識 <u>及び</u> リスク低減に必	
		必要な知見が十分でなかった	要な知見が十分でなかった	
注釈の訂正				
66	注釈 23	前掲注 13	前掲注 14	
66	注釈 24	前掲注 14	前掲注 15	

67	注釈 26	前掲注 15	前掲注 16	
67	注釈 27	前掲注 17	前掲注 18	
68	注釈 28		<u></u> 前掲注 <u>14</u>	
68	注釈 29		前掲注 <u>13</u>	
68	注釈 30		前掲注 <u>12</u>	
写真番号、図番号の訂正				
25	下から1行目	写真 <u>27</u>	写真 <u>25</u>	
26	写真番号	写真 <u>27</u>	写真 <u>25</u>	
31	3、4行目	写真 <u>28</u>	写真 <u>26</u>	
31	写真番号	写真 <u>28</u>	写真 <u>26</u>	
32	4行目	写真 <u>29</u>	写真 <u>27</u>	
32	写真番号	写真 <u>29</u>	写真 <u>27</u>	
33	16 行目	写真 <u>30</u>	写真 <u>28</u>	
33	写真番号	写真 <u>30</u>	写真 <u>28</u>	
40	11 行目	写真 <u>32</u> 、写真 <u>33</u>	写真 <u>29</u> 、写真 <u>30</u>	
40	写真番号	写真 <u>32</u> 、写真 <u>33</u>	写真 <u>29</u> 、写真 <u>30</u>	
52	5行目	図 <u>27</u>	図 <u>24</u>	
52	図番号	図 27	図 24	
52	図番号	図 28	図 25	
53	写真番号	写真 37	写真 <u>31</u>	
53	図番号	図 <u>29</u>	図 26	
54	7行目	図 30	図 27	
54	図番号	図 30	図 27	
54	下から4行目	図 31	図 <u>28</u>	
54	図番号	図 31	図 28	
58	4行目	図 32	図 <u>29</u>	
58	図番号	図 <u>32</u>	図 <u>29</u>	
63	7、8行目	写真 35	写真 <u>32</u>	
63	写真番号	写真 35	写真 <u>32</u>	
64	9行目	図 25	図 30	
64	図番号	図 <u>25</u>	図 30	
64	下から1行目	図 <u>26</u>	図 31	
64	図番号	図 26	図 31	
65	11、12 行目	写真 36	写真 33	
65	写真番号	写真 36	写真 <u>33</u>	